

А. ОМИРОВ, А.ҚАЮМОВ

МАШИНАСОЗЛИК ТЕХНОЛОГИЯСИ



А.Й. ОМИРОВ, А.Х. ҚАЮМОВ

МАШИНСОЗЛИК ТЕХНОЛОГИЯСИ

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта маҳсус таълим
Вазирлиги томонидан 5140900-Касб таълими (Технологик
машиналар ва жиҳозлар) йўнайлиши бўйича таҳсил
олаётган олий ўқув юртлари талабаларига ўқув қўйлганма
сифатидан тавсия этилан



J-113:8

ТОШКЕНТ - "ЎЗБЕКИСТОН" 2003

Тақризчилар: Фаргона политехника институти «Машинасозлик технологияси» кафедраси мудири, т.ф.д., профессор А. МИРЗАЕВ, т.ф.д., профессор Н. БОЙБОБОЕВ, ТДТУ машинасозлик технологияси кафедраси доценти У. ХОЛИҚБЕРДИЕВ

Машинасозлик технологияси: Олий ўқув юртларининг машинасозлик йўналиши бўйича таҳсил олаётган талабалари учун ўқув кўлланма. Т.; «ЎАЖБНТ» 2003. 380 б.

ISBN 5-640-03175-1

Мазкур ўқув кўлланмада машинасозлик технологиясининг назарий асослари байн қўлинган, машиналарни ишлаб чиқариш, меҳаник ишлов беринча хатоликлар ва уларни ҳисоблаш усуслари, технологик тизимларнинг аниқлика ва унумдорликка таъсири, меҳаник ишлов беринча аниқликни таъминлаш, технологик ўчамларни ҳисоблаш, машинасозликда базалар ва баъзалиш, меҳаник ишлов беринча қўйим қатламлари ва тежамли технологик жараёнларни лойихлаш масалалари ёритиб берилган.

Машина деталларининг сиртларига ишлов бериш, машиналарнинг турдою деталларига меҳаник ишлов беринчининг комплекс технологиялари, деталларга ишлов бериншининг замонавий усуслари, машиналарни йигиш технологиялари тўгрисида маълумотлар берилган.

Ўқув кўлланма 5140900 — Касб таъими (Технологик машиналар ва жиҳозлар йўналиши бўйича таҳсил олаётган талабаларга мўлжалланган.

ББК 34.5.я73

О 2701000000 - 65 2003
M351(04)2003

© «ЎАЖБНТ» Маркази, 2003 й.
© «ЎЗБЕКИСТОН» нашриёти, 2003 й.

«Юқсан малақали мутахассислар тараққиёт омили»

И.А. Каримов

СЎЗ БОШИ

Инсон дунёга келибдики, эзгуликка ва тараққиётга интилиб келган. У ўз турмуш тарзи, миллати, давлати гуллаб-яшинаши учун меҳнат қиласан, ўз билимини оширган.

Ўзбекистонимизни ҳар томонлама ривожлантириш учун етук кадрларни тайёрлаш, уларга илм-фаннинг энг илғор ютуқлари орқали билим беришда Президентимиз айтганларидек «... кучли руҳий қувват берадиган миллий маданиятимиз, Шарқ фалсафасининг ҳаётбахши ва теран булоқларидан баҳраманд бўлиши муҳимдир».

Мұҳтарам ўқувчи, мустақилликка эришилгандан бўён ўтган қисқа даврдаги ютуқларимизни ривожлантириш сизлардан чуқур билим олишиларингизни вакелажақда жаҳон бозорига «Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган» тамғаси билан сифатли, рақоатбардош маҳсулот билан чиқишиларингизни талаб қиласан.

Ишлаб чиқаришнинг барча тармоқларига янги техникини етказиб берадиган машинасозлик мамлакатнинг техник жиҳатдан ривожланнишини белгилайди ва янги мустақил республикамизнинг моддий базасини яратишда ҳал қиувлув аҳамиятта эга. Шунинг учун машинасозликни ривожлантиришга ҳар доим ҳам биринчи даражали аҳамият берилган ва берилмоқда. Мустақилликнинг биринчи йиллариданоқ Асакада «ЎзДЭУ Авто» кўшма корхонасининг курилиши ва бу корхонада ёнгил автомобилларнинг, Сармарқандда «Сам Коҳ Авто» кўшма корхонасида микроавтобус ва юк ташувчи автомобилларни ишлаб чиқарила бошланиши ва бошқалар бундан далолат бермоқда.

¹ И. А. Каримов. Юқсан малақали мутахассислар — тараққиёт омили. Т., «Ўзбекистон», 1995 йил

Юқори унумли, автоматлаштирилган ва юқори аниқликка ега бўлган такомиллашган янги машиналарни фаннинг энг янги ютуқлари асосида узлуксиз равишда ярати юқори малакали чукур билимга ега бўлган ва янги техника ва ишлаб чиқариш технологиясини мукаммал биладиган мутахассисларни тайёрлашни талаб қиласди.

Машинасозлик технологиясининг мустақил фан сифатида ривожланиши технологик ва техник фанларнинг мажмуасига кент кўламда таянади. Ўқувчи конструкцион материаллар технологияси, материалшунослик, метрология, ўзаро алмашинувчаник ва стандартлаштириши соҳасида яхши тайёргарликка ега бўлиши ҳамда машиналарни лойиҳалаш асослари бўйича курсни тўлиқ билиши керак.

«Машинасозлик технологияси» фанининг асосий гояси деталларни тайёрлашда ва машинани йигишда технологик жараённи ишлаб чиқишини билишдан иборат. Ушбу ўқув кўлланмада машинасозлик технологиясининг назарий асослари баён қилинган, машиналарни ишлаб чиқариш, механик ишлов беришда хатоликлар ва уларни ҳисоблаш усуллари, технологик тизимларнинг аниқликка ва унумдорликка таъсири, механик ишлов беришда аниқликни таъминлаш, технологик ўлчамларни ҳисоблаш, машинасозлика базалаш ва базалар, механик ишлов беришда қўйим қатламлари ва тежамиҳ технологик жараёнларни лойиҳалаш масалалари ёритиб берилган. Машина деталларининг сиртларига ишлов бериш, тармоқ машиналарининг турдош деталларига механик ишлов беришнинг комплекс технологиялари, деталларга ишлов беришнинг замонавий усуллари ва машиналарни йигиш технологиялари тўғрисида маълумотлар берилган.

Ўқув кўлланма материаллари муаллифлар томонидан олий ўқув юртларидаги кўп йиллардан бўён ўқиб келинаётган бир қатор маъруза курсларини қамраб олган, уларнинг йигиндиси «Машинасозлик технологияси» ни фан сифатида ташкил қиласди. Булардан муаллиф А.Х. Қаюмовнинг «Тармоқ машинасозлик технологияси» фанидан маърузалар матни Республика олий ўқув юртлари ўртасидаги ўтказилган танловда иштирок этган ва талабаларга фойдаланиш учун тавсия қилинган («Маърифат» газетасининг 2001 йил 13 январ 4-сони ва 2002 йил 5 октябрь 79-сони).

Ушбу ўқув кўлланма ҳар бир курсни тўла баён қилишига дайвогарлик қилмайди, лекин улар тўғрисида керакли тасаввурларни беради ва бу тасаввурларни маҳсус адабиётлар ёрдамида кенгайтириш мумкин бўлади.

Ўқув кўлланманинг I-VIII боблари А.Й. Омиров, IX-XXIX боблари А.Х. Қаюмов томонидан ёзилган.

Ўқув кўлланмадан олий ўқув юртларининг 5140900 — Касб татылми (Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришлари жиҳозлари ва уларни автоматлаштириш), 5520600 — Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришлари жиҳозлари ва уларни автоматлаштириш ва 5520700 — Технологик машиналар ва жиҳозлар ҳамда касб-хунар колледжларининг 010001 — Металларга ишлов бериш таълим йўналишлари бўйича таҳсил олаётган талабалар ҳам фойдаланишлари мумкин.

Муаллифлар ўқув кўлланмани яратишида ҳомийлик ёрдамини берган «Электр қурилмалари» корхонаси ва «Намангандамаш» ҳиссадорлик жамияти жамоасига ҳамда қўлёзмани кўриб чиқиб ўзининг ҳимматли фикр-мулоҳазаларини билдирган ў. Мўминовга ўз миннатдорчиликларини билдирадилар.

III б о б


ТЕХНОЛОГИК ТИЗИМНИНГ ИШЛОВ БЕРИШ АНИҚЛИГИГА ВА УНУМДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Дастгоҳ — мослама — заготовка — асбобдан иборат бўлган технологик тизимнинг ўзи эластик тизим бўлиб, ишлов бериш жараённада деформацияланниши натижасида ишлов бериладиган заготовкалар ўлчамлари ва геометрик шаклларининг систематик ва тасодифий хатоликларини келтириб чиқаради.

Шу билан бирга ушбу технологик тизим ёпик динамик тизим бўлиб ишлов бериладиган сиртнинг шакл хатоликларини (тўйлаксимонлик ва доирасимонликдан четта чиқиши) ҳосил қиласди.

3.1. Ишлов бериш хатолигининг ҳосил бўлишига технологик тизимнинг бикирлиги ва берилувчалигининг таъсири

Токарлик дастгоҳининг марказларида силлиқ валга ишлов беришнинг (3.1-расм) бошлангич моментидаги, яъни кескич валнинг ўнг томонида бўлганда, кесиши кучи P_y заготовка орқали кетинги марказга, пинолга ва дастгоҳнинг кетинги бабкасига таъсир кўрсатиб, ушбу элементларнинг (кетинги марказнинг эластик қайтиши $Y_{\text{оп.б}}$) «ищичдан» қарама-қарши йўналишида эластик деформацияланнишини ҳосил қиласди. Бу эса кескичининг чўққисидан заготовканнинг айланниш ўқигача бўлган масофани $Y_{\text{оп.б}}$, каталтика узоқлашишига ва ўз навбатида ишлов берилган заготовка радиусининг катталашшишига олиб келади.



3.1-расм. Технологик тизимнинг эластик қайтиши

дай қилиб, бошлангич моментда ишлов берилган сиртнинг ҳақиқий диаметри созлаш вақтида ўрнатилган диаметрдан $\Delta = 2(Y_{\text{оп.б}} + Y_{\text{асб}})$ ўлчамга катта бўлади. Ишлов бериш давомида кескичининг кетинги бабқадан олдинги бабка томонга юриши натижасида кетинги бабқанинг эластик қайтиши камайиб, олдинги бабқанинг $Y_{\text{ол.б}}$ ва ишлов бериладиган заготовканнинг $Y_{\text{хом}}$ эластик қайтиши ошиб боради, улар ҳам ишлов бериладиган заготовканнинг ҳақиқий диаметрни катталаштиради.

Ишлов бериладиган заготовканнинг ҳақиқий диаметри А-А кесимда қуйидагига тенг:

$$D_{\text{фак}}^{A-A} = D_{\text{сов}}^{A-A} + 2(Y_{\text{оп.б}}^{A-A} + Y_{\text{ол.б}}^{A-A} + Y_{\text{асб}}^{A-A} + Y_{\text{зас}}^{A-A}). \quad (3.1)$$

Дастгоҳ элементларининг эластик деформацияланниши (асбоб ва суппортдан ташқари) ишлов бериш давомида заготовка узунлиги бўйича ўзгариб боради ва натижада заготовканнинг узунлиги бўйича шакли ҳам ўзгарувчан бўлади. Вал учун ўлчамларнинг хатолиги ва заготовканнинг шакли технологик тизимнинг эластик деформацияланнишининг иккиланган қийматига тенг. Эластик қайтиши Y_u ҳам қайтиши йўналишида таъсир қуловчи кучлар ва технологик тизимнинг бикирлиги билан аниқланади.

Технологик тизимнинг бикирлиги і деб, ушбу тизимнинг деформацияловчи кучларнинг таъсирига қаршилик кўрсатма олиши қобилиятига айтилади.

Агар дастгоҳлар элементларининг бикирлиги жуда катта бўлиб ва ишлов бериладиган заготовканнинг бикирлиги кичик бўлса (узун ва диаметри кичик бўлган валга катта дастгоҳда ишлов бериш), унда $Y_{\text{ол.б}}$ ва $Y_{\text{оп.б}}$ қайтишлар кичик, $\bar{Y}_{\text{зас}}$ — катта бўлади. Бунинг натижасида заготовканнинг шакли бочкасимон бўлади. Аксинча, эгуловчаниги кам бўлган йўғон ва катта хзаготовкага бикирлиги кам бўлган дастгоҳда ишлов берилса ($Y_{\text{ол.б}}$ ва $Y_{\text{оп.б}}$ катта), заготовканнинг шакли корсетсизм (заготовканнинг ўтра диаметри кичик) бўлади.

Технологик тизимнинг эластик қайтиши билан боғлиқ бўлган ишлов беришнинг хатоликларини хисоблашда ушбу тизимнинг бикирлиги сон қийматда ифодаланиши керак.

Технологик тизимнинг бикирлиги j , kH/m (кгс/мм) деб, кесиши кучининг нормал ташкил этувчиши P_y kH (кгс) нинг кесувчи асбонинг кесувчи тифининг ишлов бериладётган заготовканинг сиртига нисбатан силжишлари йигиндининг y (мм) нисбатига айтилади:

$$J = \frac{P_y}{y} \quad (3.2)$$

Бизга маълумки, $y = y_{\text{дасм}} + y_{\text{нос}} + y_{\text{зас}} + y_{\text{ав}}$.

Тизимнинг бикирлигини қўйидаги формула билан аниқлаш мумкин:

$$J = \frac{\Delta P_y}{\Delta y},$$

бу ерда ΔR_y — нормал кучнинг ошиши; Δy — силжишларнинг йигинди.

Айрим ҳолларда бикирликни ҳисоблашда **мойиллик** деган тушунчадан фойдаланиш қўлайлироқ бўлиши ҳам мумкин. Мойиллик қўймат жиҳатдан бикирликнинг тескарисидир.

Технологик тизимнинг берилувчанлиги w деб, ушибу тизимнинг ташкил кучлар таъсири остида эластик шакл ўзгартира олиши қобилиятига айтилади.

Мойиллик $\omega/\text{Н}$ ($\text{мкм}/\text{кгс}$) қўймат жиҳатдан кескичининг тифини заготовканинг сиртига нисбатан перпендикуляр силжиши у ни таъсири этувчи куч P_y га бўлиши билан аниқланади:

$$\omega = \frac{y}{P_y}, \quad (3.3)$$

шу билан бирга:

$$\omega = \frac{l}{j}. \quad (3.4)$$

Тизимнинг умумий мойиллиги:

$$\omega = \omega_1 + \omega_2 + \dots + \omega_n \quad (3.5)$$

Тизимнинг умумий бикирлиги:

$$\frac{1}{j_{\text{ум}}} = \frac{1}{j_1} + \frac{1}{j_2} + \dots + \frac{1}{j_n} \quad (3.6)$$

Кескич ишлов бериладётган заготовканинг ўртасига тўғри келган ҳолатда заготовкага марказларда ишлов беришда дастгоҳнинг бикирлигини қўйидагича аниқлаш мумкин:

$$\frac{1}{j_{\text{дасм}}} = \frac{1}{j_{\text{сын}}} + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{j_{\text{от}}} + \frac{1}{j_{\text{оп}}} \right). \quad (3.7)$$

Силлиқ вални марказларга ўрнатиб ишлов беришда унинг энг катта ғилиши қўйидаги формула билан аниқланади (иккита таянчда эркин ётган балканинг ғилиши):

$$y_{\text{зас}} = \frac{P_y l^2}{(48EJ)}, \quad (3.8)$$

ва кескич таъсири этаётган олдинги бабқадан X масофадаги жойнинг эгилганлиги:

$$C_{\text{зас}} = \frac{P_y X (1-x)^2}{3EJ}, \quad (3.9)$$

бу ерда L — заготовканинг узунлиги; E — эластиклик модули; J — заготовка кесимининг инерция моменти (айланада вал учун $J = 0,05 \text{ D}^4$)

Кескич валнинг ўртасида жойлашганда валнинг бикирлиги :

$$J_{\text{зас}} = \frac{48EJ}{Xl^2} \quad (3.10)$$

ва кескич дастгоҳнинг олдинги бабқасидан X масофада бўлса

$$j_{\text{зас}} = 3EJl \left[X^2 (l-x)^2 \right] \quad (3.11)$$

Патронда консолли ўрнатилган силлиқ вал учун

$$C_{заз} = \frac{P l^3}{y} / (3EJ) \quad (3.12)$$

ва

$$J_{заз} = \frac{3EJ}{l^3} \quad (3.13)$$

Дастгоҳларнинг бикирлигини текшириш учун кейинги йилларда ўтказилган кўпладб тадқиқотлар натижасида турли туркумдаги дастгоҳлар ва уларнинг айрим узеллари учун бикирлик ва мойилликнинг ҳақиқий қийматлари аниqlанган ва ушбу маъмутлорат асосида барча керакли хисобларни юқори аниқликда бажариш мумкин.

Тизимнинг бикирлигини ва берилувчалигини ишлов берилаетган заготовкалар ўлчамларининг аниқлигига ва шаклига тасдириш 3.2-расмда келтирилган ишлов бериш схемасини таҳдил қилиш натижасида аниқлаш мумкин.

Дастгоҳни созлашда қандайдир $r_{наз}$ радиусда заготовканни йўниш учун кескич ўрнатилади. Лекин дастгоҳ узелларининг

$y_{дас}$ ва заготовканнинг $y_{заг}$ эластик силжишлари натижасида заготовканнинг айланни ўқи θ_1 ўз ҳолатидан θ_3 ҳолатга силжийди. Бунинг натижасида эса кескич қиррасининг чўққиси заготовканнинг айланни ўқигана бўлган ҳақиқий масоғдан узоқлашади. Шу пайтнинг ўзида кескичининг этилиши ва эластик силжиши натижасида унинг чўққисидан заготовка айланни марказигача бўлган масофа кўшимча равишда яна $y_{заг}$ катталигига узоқлашади (3.2-расм, б).


Технологик тизимнинг эластик қайтиши заготовканнинг ҳақиқий йўниш диаметрининг катталашишига олиб келади

$$r_{факт} = (r_{наз} + y_{дас} + y_{заг} + y_{асб}) \quad (3.14)$$

ва шу билан бирга ҳақиқий кесиш чуқурлиги камаяди,

$$t_{факт} = r_{наз} - (y_{дас} + y_{заг} + y_{асб}) \quad (3.15)$$

Ишлов берилаетган заготовка диаметрининг умумий ортиши технологик тизимнинг эластик қайтишининг иккапланганига teng, яъни



3.2-расм. Ишлов берилаетган заготовканнинг ўлчамларига эластик силжишининг тасири:

а – дастгоҳ ва заготовканнинг эластик чўққалиши натижасида заготовка ўқининг силжиши;

б – кескичининг этилиши ва силжиши натижасида заготовканнинг марказидан кескич чўққисининг силжиши

$$\Delta D = 2(r_{хак} - r_{наз}) = 2(y_{дас} + y_{заг} + y_{асб}) = 2y = 2 - \frac{P}{j} \cdot 3.16$$

Кесиш назариясидан маълумки

$$P_y = C_y S_{yp} t_{xp} HB_n, \quad (3.17)$$

унда

$$\Delta D = 2C_y S_{yp} t_{xp} HB^n \left(\frac{1}{j_{дас}} + \frac{1}{j_{заг}} + \frac{1}{j_{асб}} \right), \quad (3.18)$$

Заготовкага ишлов бериш жараёнда ишлов берилаетган буюм ўлчамининг ортиши факат асбонинг ейилиши натижасидагина эмас, балки кесувчи асбонинг ўтмаслашиши ва шу билан бирга кесиш кучининг P_y ортиши ҳам сабаб бўлади.

Текширишлар шуни кўрсатадики, кесувчи асбонинг орқа сиртида ейилиш майдонининг ҳосил бўлиши E_y муносабати билан P_y кесиш кучи ейилиш майдонининг E_y кенглигига пропорционал равиша ΔR катталикку (3.3-расм) ортади.

Кескичининг орқа сиртидаги ейилиш майдонининг кенглиги 0,7-0,8 мм га катталашиши натижасида ташкил этувчи куч P_y деярли икки маротаба ортади.

Тузатиш коеффициентларининг қиймати



$$\Delta P_y = K_e E_M \quad (3.19)$$

бу ерда K_e — пропорционаллик коеффициенти (3.1-жадвал).

Шу билан бирга кесувчи асбоб геометриясининг ўзгаришини инобатта олиш учун:

3.3-расм. 2Х13 маркали пўлатни йўнишда P_y нинг кескичининг орқа сиртигини ейилиш майдонининг кенглигига E_M боғлиқлиги

3.1-жадвал

Пропорционаллик коеффициентининг қийматлари

S мм/ айл	K_e қийматлари, агар $\phi=45^\circ$, $\gamma=10^\circ$, $\alpha=8^\circ$									
	пўлатга ишлов бериш, 170 НВ					алюминий қотишмаларга ишлов бериш				
	кеши чуқурлиги t, мм									
	0,2	0,5	1,0	1,5	2,0	0,2	0,5	1,0	1,5	2,0
0,06	2,0	4,5	9,0	14,0	18,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,0
0,09	2,5	5,0	12,0	15,0	24,0	1,7	2,0	2,2	3,0	3,5
0,12	3,0	7,0	15,0	23,0	30,0	2,1	3,0	3,5	5,0	6,0
0,2	4,0	10,0	22,0	32,0	45,0	3,0	4,0	5,0	8,0	9,0
0,3	6,0	15,0	30,0	44,0	59,0	4,0	4,5	7,0	8,5	10,0
0,38	7,0	18,0	36,0	53,0	75,0	4,5	5,0	9,0	11,0	12,5

$$\Delta R_y = K_e K_\phi K_y K_r E_M \quad (3.20)$$

бу ерда K_e, K_ϕ, K_y, K_r — тузатиш коеффициентлари.

ΔR_y ўсиши билан эластик қайтиш у ҳам ошиб, ишлов бериш хатолиги кўпаяди.

Тузатиш коеффициентларининг кесувчи асбобнинг геометриясига боғлиқлиги 3.2-жадвалда келтирилган.

Параметр ва коеффициент	Сон қиймати				
	45 1,0	60 0,72	70 0,49	80 0,26	90 0,15
Пландағи бош бурчак, $\phi^0 K_\phi$	5 1,2	10 1,0	15 0,85	20 0,7	25 0,56
Олдинги бурчак, $\gamma^0 K_\gamma$	0,5 0,95	0,75 0,98	1,0 1,0	1,25 1,03	1,5 1,08

Кесувчи асбобнинг ўтмаслашиши ва унинг орқа сиртида ейилиш майдонининг кентайиши кесиш йўленинг узунлигига пропорционал бўлади, шу билан бирга кесиш кучи P_y ва эластик қайтиш у заготовкадан заготовкага бир хил катталика ортиб, ишлов бериншинг ўшимча ўзгартуван систематик хатолигини содир қиласди.

Ишлов берилаётган материал қаттиқлигининг ўзгариши кесиш кучининг нормал ташкил этувчиси P_y ни ўзгартиради, пўлатга ишлов беришда P_y материалнинг Бринель бўйича қаттиқлигига квадратик равища боғланган. Шуни таъкидлаш муҳимки, ишлов берилаётган материал қаттиқлигининг ортиши билан кесиш кучининг нормал ташкил этувчиси ΔR_y нинг кўпайиши, асосан кесиш кучининг номинал қийматига ва ўз навбатида кесиш режимларига боғлиқ.

Масалан, йўниш жараёнда ишлов берилаётган материалнинг қаттиқлиги 30 НВ га ошиши кесиш кучининг нормал ташкил этувчиси ΔR_y нинг ўшимча ошишига ва суришнинг $S(\text{мм}/\text{айл})$ таъсири куйидагича:

S	ΔR_y
0,06	19,6
0,12	68,5
0,20	88,0

Демак, ҳар хил катталиқдаги заготовкага ишлов берішда кесиш күчининг ўзгаришини камайтириш (шу би-лан берінде технологик тизимнинг эластик қайтиш ўзгарувчанлыгини камайтириш) ва ўз навбатыда ишлов беріш хатолигини пасайтириш учун асбобларнинг тоза ишлов беріш жараёндаты кесиб олаётган қиринді қатламининг минимал бўлишини таъминлаш керак.

Ишлов бериләтгандан материалниң турли нуқталаридаги ҳар хил бўлиши амалда ишлов беріш аниқлигига жуда катта таъсири қиласди. Ўтказилган тадқиқотлар шунинг кўрсатади, материал қаттиқлиги унинг турли нуқталаридаги ўзбеклигидан 30-40% фарқ қиласди. Масалан, 2Х13 маркали пўлатдан совук ҳолатда тортилган чиқиқнинг қаттиқлиги унинг кўндаланған кесими ва узунлиги бўйича 5-20 НВ қаттиқликка ўзгаради. Битта партиядаги чиқиқ материали қаттиқлигининг ўзгариши, ҳатто 94 НВ гача боради (умумий қаттиқлик 116 НВ дан 210 НВ гача ўзгаради, яъни 80 фоизга ўзгаради).

Бир хилда эртиб, босим остида қўйилган алюминий қотишмасининг қаттиқлиги 42 НВ дан 67 НВ гача (59%) ўзгаради, ҳар хил эртиб олинган қотишмада эса қаттиқлик 42 НВ дан 77 НВ гача (83%) ўзгаради. АЛ2 қотишмасининг ҳатто битта қўймасидаги қаттиқлиги 67 НВ дан 77 НВ гача (15%) ўзгаради. Айрим заготовкаларнинг ҳар хил қаттиқлиги технологик тизимнинг мойиллиги туфайли ишлов бериләтгандан заготовкалар үлчамларининг ёйилишига олиб келади, битта заготовка чегарасида қаттиқликнинг ўзгариши эса детал шаклининг геометрик хатоликларини содир қиласди.

Созланган дастгоҳларда заготовкаларга ишлов берішда бошлангич заготовканинг шакл хатолиги кесиш чукурлигини t ва ўсиш Δt ни ўзgartиради (3.18-формула).

Дастлабки заготовканинг геометрия шакл хатоликлари (3.4-расм) ишлов берилген заготовканинг бир хилдаги шакл хатоликларини содир этади. Дастлабки заготовканинг хатолиги $\Delta_{\text{дасл.заг}}$ ишлов бериләтгандан сиртнинг айрим участкаларидаги кесиш чукурлиги Δ нинги ошишига сабаб бўлади ва кесиш күчининг нормал ташкил этувчисининг ортишига ΔR_y ва технологик тизимнинг кўшимча эластик

қайтиши $\Delta y = \Delta R_y / j$ ўз навбатида диаметрнинг ортишига олиб келади. Ишлов берилген заготовканинг шакл хатолиги

$$\Delta_{\text{иши.заг}} = D_{\text{иши.заг}}^{\max} - D_{\text{иши.заг}}^{\min} = 2\Delta y.$$

Демак, дастлабки заготовканинг хатолиги ишлов берилген заготовкага бир хилдаги шаклдан, лекин камайтан миқдорда нусха бўлиб ўтади (дастлабки заготовканинг оваллилиги ишлов берилган деталнинг оваллилигига келтириб чиқаради, конусли — конусликни, уриш — уришни ва ҳоказо).

Асбобнинг ўтишлар сонининг ортиши билан ишлов берішнинг хатолиги сезилардан даражада камайди ва шу билан берілген ишлов берішнинг аниқлиги ортади.

Дастлабки заготовканинг $\Delta_{\text{дасл.заг}}$ ва ишлов берилген хатоликнинг $\Delta_{\text{иши.заг}}$ бир хилдаги хатоликларининг ўзаро нисбатини аниқлаш ε деб қабул қилинган

$$\varepsilon = \frac{\Delta_{\text{дасл.заг}}}{\Delta_{\text{иши.заг}}} \quad (3.21)$$

Аниқлашга (ε) тескари катталик

$$K_y = \Delta_{\text{иши.заг}} / \Delta_{\text{дасл.заг}} = \frac{1}{\varepsilon}, \quad (3.22)$$


хатоликларни камайтириши коэффициенти дейилади.

Механик ишлов берішнинг унумдорлиги бевосита технологик тизимнинг бикирлигига боғлиқдир. Тизимнинг асосий бикирлик формуласи:

$$y = \frac{1}{j} P_Y = \frac{1}{j} C p_y t^{vp} S^{vp} \quad (3.23)$$

еки

$$y = \omega P_Y = \omega C p_y t^{vp} S^{vp} \quad (3.24)$$




3.4-чизма. Дастлабки заготовка шакл хатоликларининг ишлов берилган деталларнинг шакл хатоликларига таъсири

Технологик тизимнинг эластик қайтиши сон жиҳатдан дастгоҳнинг созлашда белгиланган ўлчамдан ишлов берилаётган заготовканинг ўлчамининг кўшимча равишда ортишига teng, яъни ушбу ўлчамнинг хатолигига teng (валга ишлов беришда $\Delta D = 2y$), кўпайтма $t^{\rho}S^{\rho}$ ишлов беришнинг унумдорлигини характерлайди. Демак, бундай технологик тизимнинг бикирлиги ишлов бериш аниқлиги билан унинг унумдорлиги ўртасидаги алоқани белгилайди деган хуоса келиб чиқади.

(3.23) ва (3.24) формулаларда мойиллик $\omega=1/j$ ишлов беришнинг унумдорлиги ва хатолклари ўртасидаги пропорционаллик коэффициенти сифатида қатнашади. Формулалардан кўриниб турибдики, ишлов беришнинг аниқлигини оширишнинг асосий йўлларидан бири технологик тизимнинг мойиллигини камайтириш ёки унинг бикирлигини оширишидир.

Масалан, 3.5-расмда келтирилган графикдан кўриниб турибдики, бир хил заготовкаларга икки хил бикирликка эга бўлган технологик тизимда ишлов берилса, уларнинг эластик қайтишлари ҳам ҳар хил бўлади, яъни бир хил кесиши кучи P_y учун ишлов бериш хатолклари турлича бўлади. Шундай қилиб, кучнинг ташкил этувчиси P_y нинг бир хил қийматида бикирлиги паст тизимдан (2-эгри чизик) бикирлиги юқори тизимга (1-эгри чизик) ўтилса, ишлов беришда оз хатоликка эршилади.

Технологик тизимнинг бикирлигини қўйидаги усуллар билан ошириш мумкин:



3.5-расм. Технологик тизимнинг эластик сильжини табдилинини сурʼириш

1. Бикирликка эга конструкцияни яратиш ва технологик тизим элементларининг ўлчамларини ўзгартириш (катталаштириш).

Дастгоҳнинг бикирлиги асосан унинг конструкциясига, турларига, ўлчамига (ўлчамларнинг катталигига) ва ҳолатига боғлиқ.

Катта, янги ва оғир дастгоҳларнинг бикирлиги

юқори бўлиб, ишлов беришнинг аниқлигини таъминлайди.

Технологик тизимнинг бикирлиги мослама ва асбобнинг конструкциясига ва ҳолатига боғлиқ. У қўйидагилардан иборат: қисадиган кулачоклар сонини орттириш; қисқич ва кескич тутқининг қўндаланг кесимининг сиртини ошириш ҳамда кескичининг ўстирмасини камайтириш; қисиши курилмаларининг технологик базалар билан тегиб туриш зичлигини ошириш; технологик жиҳозларни ўз вақтида профилактик таъмиглаш; бирикмаларнинг тирқишиларини камайтириш ва ишлов берилаётган заготовканинг қисиши бикирлигини ошириш учун базавий сиртларни ва заготовканинг қисиши сиртларининг ўлчамларини ошириш, технологик тизимда қўшимча таянч ва люнетлар кўллаш.

2. Технологик тизимнинг умумий звенолар сонини камайтириш: дастгоҳ ва мосламаларда бир нечта майдадеталлар ўрнига битта мураккаб ва массив детал кўллаш; шпинделли бабкани станица билан бирга қўйма ҳолатда олиши ва шунга ўхшаёт тадбиirlарни амалга ошириш.

3. Деталларга механик ишлов бериш сифатини ошириши (айниқса уланадиган сиртларнинг). Мъалумки, деталларнинг тегиб турадиган сиртлари уларни йигиши жараёнда бутун сирти бўйича контактда бўймайди, аксинча алоҳида чўққилари билан (сиртларнинг фадир-будирлигига ва тўлқинсимонлигига боғлиқ) туташади. Туташмаларнинг бикирлигини ошириш учун ишлов берилган сирт фадир-будирлигини камайтирадиган ва микро қаттиқлигини оширадиган пластик деформациялаш (роликни ва золдирни думалатиш) усули билан ишлов беришни кўллаш мақсадга мувоффик бўлади.

4. Йигишининг сифатини ошириш.

5. Дастгоҳларни эксплуатация режимини тўғри олиб бориш.

6. Жиҳозларни эксплуатация қилиш жараёнда систематик назорат қилиш ва технологик тизимнинг барча элементларини бикирликка даврий равишида текшириш.

Технологик тизимнинг бикирлигига тасир қиливчи жуда ҳам кўплаб омиллар мавжуд бўлиб, ҳозирги вақтгача уларни аниқлаш усули эмпирик характеристерга эга бўлган,

фаннинг замонавий ривожланиш даражасида ҳисоблаш йўли билан аниқлаш имконияти.

Одатда, дастгоҳни ёки алоҳидаузелни статик кучлар билан юклаб, уларнинг бикирлигини маҳсус динамометрлар орқали аниқланади: дастгоҳнинг узелларини эластик қайтиши индикаторли қурилма ёрдамида ўлчанади. Синаш вақтида юкламалар нолдан максимумгача оширилади ва $Y=f(R)$ функциянинг координатна тизимида қурилади. Кейин юкламани камайтириб юксизлантириш эрги чизиги қурилади.

Дастгоҳлар бикирлигининг яна ҳам аниқрок қийматини топиш учун ишлаб чиқариш усули қўлланилади. Синалаётган дастгоҳда погонали заготовкани ёки токарлик ишлов беринша уриш мавжуд бўлган заготовкага ишлов берилади. Ишлов берилаётган заготовканинг сиртида чиқиқ ҳосил қилиниб, уни ҳисоблашда хатолик $\Delta_{\text{дасм}}$ деб қабул қилинади.


Заготовкага бир марта ўтишда ишлов беринша сиртда чиқиқ ҳосил бўлади, яъни дастлабки заготовка хатолигининг камайтирилган нусхасидан иборат бўлган ишлов берилган сиртнинг хатолиги $\Delta_{\text{дасм.заг}}$ пайдо бўлади.

Аниқлаш катталиги $\varepsilon = \Delta_{\text{дасм.заг}} / \Delta_{\text{дасм}}$ ни ҳисоблаб, дастгоҳнинг бикирлиги аниқланади.

3.2. Кўп асбобли ва кўп шпинделли ишлов беринш хатоликлари

Замонавий машинасозликни такомиллаштиришнинг асосий йўналиши кўп асбобли ва кўп шпинделли ишлов беринша ишлаб чиқариш унумдорлгини ва тежамкорлигини сезиларни равишда ошириш учун технологик операцияларни концентрациялаштиришдир. Ўрнатишлар сонининг озайиши ва шунга боғлиқ бўлган ўрнатиш хатоликларининг камайшига олиб келади, бироқ бу ҳолда эластик силжишлар ва технологик тизим динамикасининг таъсирилари натижасида ҳосил бўладиган ўзига хос маҳсус хатоликлар туфайли ишлов берилаётган сиртлар ўлчамларининг ва сирт шаклининг аниқлиги камаяди.

Масалан, погонали валга кўп кескичли, яъни бир вақтда бошлаб ва бир вақтда тамомлаб, ишлов беринша (3.6-расм, а) ҳар қайси кескичининг нормал кесиш кучлари P_y нинг тенг ташкил этувчиси R_y таъсири натижасида дастгоҳнинг олдинга ва кетинги бабкаларининг эластик қайтишлари ($Y_{\text{ол.б}}$ ва $Y_{\text{ор.б}}$) ишлов берилётган заготовканнинг силжишини ва унинг ўкини а бурчакка оғидарида (3.6-расм, б), бу эса ўз навбатида ҳар қайси ишлов берилётган бўйин диаметрини хатоликка ва шаклининг ўзаришига олиб келади (3.6-расм, в).



3.7-Расм. 45 маркали пўлатдан тайёрланган заготовкада йўнилган тешникларининг аниқлигига кўп кескичли ишлов бериншининг таъсири а – уч погонали тешикни йўниб кенгайтириш учун кўп кескичли борштанга, $v=180$ м/мин; $S=0,06$ мм/айл; $t=0,1$ мм.
б – доирасимонилдан четга чиқиши; α – гадир-буздирлик;
I – 3-кескич ишлаганди; II – бир вақтнинг ўзида 3- ва 2-кескичлар ишлаганди; III – бир вақтнинг ўзида 3- ва 1-кескичлар ишлаганди; IV – бир вақтнинг ўзида 3-, 2- ва 1-кескичлар ишлаганди.

Погонали тешикка олмосли йўниб кенгайтирувчи даст-гоҳларда кўп кескичли ишлов бершида бир вақтда ишла-ётган кескичларнинг титраши ўзаро бир-бирига таъсир кўрсатиб умумий хатоликни ва фадир-буриликни оширади. Хатоликлар катталикларининг ўзариши бир вақтда ишлаётган кескичларнинг сонига ва ўзаро жойлашишига боғлиқлиги 3.7-расмда кўрсатилган.

Сипов саволлари

1. Технологик тизимнинг бикирлиги ва берилувчанилиги деганда нималарни тушунасиз?
2. Заготовканинг шакл хатоликлари ишлов берилган деталнинг хатолигига қандай таъсир қиласди?
3. Технологик тизим элементларининг бикирликлари қандай аниқланади?
4. Технологик тизим бикирлигининг аниқликка таъсири қандай?
5. Ишлов беришнинг унумдорлигини нима характерлайди?
6. Кескич орқа сиртигининг ўлчам хатолигига қандай таъсир қиласди?
7. Ишлов берилаётган заготовканинг ўлчамларига эластик силжиш қандай таъсир қиласди?
8. Технологик тизим бикирлигининг унумдорликка таъсирини қандай изоҳлаш мумкин?
9. Технологик тизимнинг бикирлигини ошириш йўллари.
10. Кўп асоббли ва кўп шпинделли ишлов беришнинг аниқликка таъсири.

IV б о б


ТЕХНОЛОГИК ЎЛЧАМЛАРНИ ҲИСОБЛАШ

Технологик жараёнларни лойиҳалашда операция до-пушкини ва ўлчамларини ҳамда заготовкага ишлов беришнинг қўйимларини ҳисоблаш масаласи келиб чиқади.

Технологик, конструкторлик ва ўлчаш базаларини бир-бирига мослаш имконияти бўлмаса ва базаларни ўзгартириш зарур бўлмаса технолог “технологик” операция ўлчамини белгилашга мажбур ва берилган допусклар қайта ҳисобланади, бунда, одатга, допусклар ортади. Барча ушбу масалалар тегишил технологик ўлчам занжирларини ҳисоблаш асосида ечилади.

4.1. Ўлчам занжирларининг турлари ва уларни ҳисоблаш усуллари

Ўлчам занжирлари ва звенолари. Ўлчам занжирни деб, алоҳида деталларнинг ёки йигма бирликларнинг бир не-чта деталлари сиртларининг ва ўқларининг ўзаро жойлашиши-ни аниқловчи, берк контур бўйича жойлашган ўлчамларнинг йигиндисига айтилади (4.1-расм, а).



Үлчам занжирининг таркибига кирувчи ўлчамлар **звено** деб аталади. Агар масалани кўйишда ўлчам занжирининг звеноси дастлаб иштирок этса, **бошлангич звено** деб ёки у масаланинг ечилиши натижасида олинса, **беркитучи звено** деб аталади. Қолган звенолар **ташкил этувчи звенолар** деб аталади.

Ўлчам занжирининг бошлангич звеноси ташкил этувчи звенолар ўлчамларининг аниқлигига таъсир кўрсатади. Бошлангич звеноига нисбатан ташкил этувчи звеноларнинг допуски ва чекли четга чиқишилари аниқланади.


Пазнинг ўлчами A_2 ни ва шпонка ўлчами A_1 ни (4.1-расм, б) ва валинг диаметри A_1 ни ва тешик A_2 ни (4.1-расм, в) аниқлашда бошлангич (беркитувчи) звено деб ҳисобланган, конструктив жиҳатдан зарур бўлган тиркишларнинг A_0 катталигини таъминлаш заруриятидан келиб чиқлади.

Одатда, беркитувчи (бошлангич) звенонинг ўлчами де-талнинг чизмасида кўрсатилмайди. Йиғиш ўлчам занжирларида тўғри ёки бурчак ўлчамлари беркитувчи звено бўлиши мумкин ва уларни техник шартларда кўрсатиб ўтилади.

Ўлчам занжирининг ташкил этувчи звеноси ўсиб бо-риши билан беркитувчи звено ҳам ўсиб борса, бундай ташкил этувчи звено **ўсиб борувчи звено** деб аталади ва \bar{A} белги билан белгиланади. Ташкил этувчи звенонинг ўсиб бо-риши билан беркитувчи звено камайиб борса, бундай ташкил этувчи звенони **камаювчи звено** деб аталади ва \bar{A} билан белгиланади.

Ўлчамларнинг жойлашишига қараб ўлчам занжирлари кўйидагиларга бўлинади: чизиқли ўлчам занжирлари, бурчакли ўлчам занжирлари, яssi ўлчам занжирлари, фазовий ўлчам занжирлари (фазовий бўлмаган текисликларда звенолар жойлашган). 4.2-расмда яssi ўлчам занжирлари келтирилган.

Ўлчам занжирларининг схемасини тузиш. Кўйилган масалага қараб, ўлчам занжи-



4.2-расм. Яssi ўлчам занжирини чизиқли ўлчам занжирига келтириш.

рининг беркитувчи (бошлангич) звеноси аниқланади.

Одатда, икки сирт (уларнинг ўқу) орасидаги масофа ёки уларнинг нисбий бурилиши беркитувчи звено бўла олади. Ўлчам занжирларининг схемасини тузиша беркитувчи звено билан чегарадош бўлган сиртларнинг биридан бошланади ва беркитувчи звенонинг иккинчи чегара дош бўлган сиртигача давом этади. Технологик ўлчам занжирларида беркитувчи звено қилиб одатда, заготовкага ишлов бериш учун қолдирилган кўйим қатлами олинади.

Ўлчам занжирларини ҳисоблаш. Ўлчам занжирларини ҳисоблашнинг мақсади қуйидаги иккита масалалардан бирини ечишдир.

1. Тўғри (ложиҳавий) масала. Берилган беркитувчи звенонинг параметрлари бўйича ташкил этувчи звеноларнинг параметрларини аниқлаш, яъни беркитувчи звенонинг берилган чегаравий четга чиқиши ва допуски бўйича ташкил этувчи звеноларнинг ўлчамларини, допускни ва чегаравий четга чиқишиларни ҳисоблаш.


2. Тескари (текширувчи) масала. Ташкил этувчи звеноларнинг берилган параметрлари бўйича беркитувчи звенонинг параметри аниқланади.

Амалда ташкил этувчи звеноларнинг берилган номинал ўлчамлари ва уларнинг чекли четга чиқишилари, допуски ва ўлчамларининг ёйилиш майдони тавсифлари бўйича беркитувчи звенонинг номинал ўлчами, унинг допуски (ёйилиш майдони) ва чекли четга чиқиши ҳисобланади.

Кўйилган масалага ва ишлаб чиқариш шароитига қараб технологик ўлчам занжирларини қуйидаги усулларга асосан ҳисобланади: максимум ва минимумга; эҳтимоллик; гуруҳи ўзаро алмашинувчанлик (селектив йиғишда); йиғма ўлчамларни ҳисобга олган ҳолда ростглаш; йиғиш жараёнида алоҳида деталларнинг ўлчамларини келтириб ўрнатиш.

4.2. Тўла ўзаро алмашинувчанлик усули

Тўла ўзаро алмашинувчанлик усули ўлчам занжирининг беркитувчи звеносининг таъсаб этилган аниқлигини 6 – А.И. Омироп, А.Х. Қаюмов 81



4.3-расм. Ылчам занжириларини тузиш.

ташкыл этувчи звеноларни танламаган, термаган ва уларнинг қийматини ўзгартирмаган ҳолда киритиш йўли билан таъминлади.

Тўла ўзаро алмашинувчалик тамойили бўйича ишлашда звеноларнинг фақат чекли четга чиқишларини ва энг нокулай бирекишини ҳисобга олган ҳолда ўлчам занжирларини максимум ва минимумга ҳисоблаш амалга оширилади. Ўлчам занжирини максимум ва минимумга ҳисоблаш учун ўлчам занжирини тузилади (4.3-расм, б).

Берkituvchi zvenonining ёилиш майдонини (допускини) ҳисоблаш.

Тескари (текширувчи) масалани очишида ўлчам занжирининг A_0 берkituvchi звеносининг номинал ўлчамларини ташкыл қилувчи A_i звеноларнинг номинал ўлчами билан боғлиқлигини ифодаловчи тенгламадан фойдаланилади:

$$A_0 = (A_2 + A_3) - (A_1 - A_4),$$

ёки ҳар қандай сондаги звеноли чизиқли ўлчам занжирини учун умумий кўринишда қуидагича ифодалаш мумкин:

$$A_0 = (A_1 + A_2 + \dots + A_n) - (A_{n+1} + A_{n+2} + \dots + A_{m-1});$$

бу ерда m — умумий звенолар сони (берkituvchi звено ҳамириади); n — ўсуви звенолар сони.

Бошқача кўринишда:

$$A_0 = \sum_{i=1}^n \vec{A}_i - \sum_{n+1}^{m-1} \overset{\leftarrow}{A}_i \quad (4.1)$$

бу ерда A_0 — ташкыл этувчи звенонинг ўсуви ўлчами; A_i — ташкыл этувчи звенонинг камаючи ўлчами.

Чизиқли ўлчам занжирларининг берkituvchi звеносининг энг катта чекли четга чиқиш ўлчами:

$$A_0^{mak} = \left(A_1^{mak} + A_2^{mak} + \dots + A_n^{mak} \right) - \left(A_{n+1}^{min} + A_{n+2}^{min} + \dots + A_{m-1}^{min} \right)$$

ва берkituvchi звенонинг энг кичик чекли четга чиқиш ўлчами

$$A_0^{min} = \left(A_1^{min} + A_2^{min} + \dots + A_n^{min} \right) - \left(A_{n+1}^{mak} + A_{n+2}^{mak} + \dots + A_{m-1}^{mak} \right)$$

Берkituvchi звенонинг энг катта ва энг кичик чекли ўлчамлари орасидаги фарқ унинг допуски TA_0 катталиги-ни аниқлайди ва қуидагича ифодаланади

$$TA_0 = A_0^{mak} - A_0^{min} = (A_1^{mak} - A_1^{min}) + (A_2^{mak} - A_2^{min}) + \dots + (A_n^{mak} - A_n^{min}) + (A_{n+1}^{mak} - A_{n+1}^{min}) + (A_{n+2}^{mak} - A_{n+2}^{min}) + \dots + (A_{m-1}^{mak} + A_{m-1}^{min})$$

Қавс ичидаги ифодаларнинг ўзига тегишли допуски билан алмаштирасак, берkituvchi звенонинг допуски

$$\begin{aligned} TA_0 &= TA_1 + TA_2 + \dots + TA_{m-1} \\ \text{ёки} \quad TA_0 &= \sum_{i=1}^{m-1} TA_i \end{aligned} \quad (4.2)$$

келиб чиқади.

Берkituvchi звенонинг энг катта ва энг кичик ўлчамларидан унинг номинал ўлчами айирмасини аниқлаб, чизиқли ўлчам занжирини берkituvchi звеносининг юқори ESA_0 ва куий EJA_0 чекли четга чиқишилари топилади, яъни

$$ESA_0 = \sum_{i=1}^n \overset{\rightarrow}{ES A}_i - \sum_{n+1}^{m-1} \overset{\leftarrow}{EJ A}_i; \quad (4.3)$$

$$EJ A_0 = \sum_{i=1}^n \overset{\rightarrow}{EJ A}_i - \sum_{n+1}^{m-1} \overset{\leftarrow}{ES A}_i \quad (4.4)$$

Берkituvchi звенонинг ESA_0 ва EJA_0 чекли четга чиқишиларини допуск майдони ўртаси координатасининг қиймати $E_c A_0$ билан ҳам аниқлаб мумкин. i — звенонинг допуск майдони ўртасининг координатаси $E_c A_i$ деб, шу



звенонинг ўлчам допуски майдо-
ни ўртасининг унинг номинал
қиматигача бўлган масофага ай-
тилади (4.4-расм), яъни

$$E_c A_i = \frac{ESA_i + EJA_i}{2} \quad (4.5)$$

Чекли четта чиқишлиар

$$ESA_i = E_c A_i + \frac{TA_i}{2} \quad (4.6)$$

$$EJA_n = E_c A_i - \frac{TA_i}{2} \quad (4.7)$$

Шунга ўхшаш:

$$ESA_0 = E_c A_0 + \frac{T A_0}{2} \quad (4.8)$$

$$EJA_0 = E_c A_0 - \frac{TA_0}{2} \quad (4.9)$$

$$E_c A_0 = E_c \omega_0 = \sum_i^n E_c \vec{A}_i - \sum_{i=1}^{m-l} E_c \overset{\leftarrow}{A}_i; \quad (4.10)$$

4.1-мисол. 4.3-расмда күрсатылган детал учун беркитувчи звеноңиң параметрлари максимум ва минимумга ҳисоблаш усулы ёрдамида күйидагилар аниқланын: беркитувчи звено A_0 ниноминал үлчамы, үннинг допуски T_{A_0} , текели четта чиқишилари ESA_0 ва EJA_0 ва допуск майдоны ўргасынинг координатасы $E'A$; ташкил этувчи звеноңиң күйидаги кийматлары берилған:

$$A_1 = 35^{+0.16} \text{ MM}; A_2 = 60_{-0.30 \text{ MM}}; A_3 = 20^{+0.15} \text{ MM}; A_4 = 40^{+0.16} \text{ MM};$$

Ечими. Беркитувчи звенонинг номинал қийматини (4.1) формула ёрдамида аниқлаймиз:

$$A_0 = (60+20) - (35+40) = 5 \text{ MM}$$

Беркитүвчи звенонинг допуски;

$$TA_c = 0,16 + 0,3 + 0,13 + 0,16 = 0,75 \text{ MM}$$

Масаланинг берилиши бўйича ташкил этувчи звено-
дарнинг чекли четга чиқишилари қўйидагича:

$$\begin{array}{ll} ES35 = +0,16 \text{ MM; } & EJ35 = 0 ; \\ ES60 = 0 ; & EJ60 = -0,30 \text{ MM;} \\ ES20 = +0,13 \text{ MM; } & EJ20 = 0 ; \\ ES40 = +0,16 \text{ MM; } & EJ40 = 0 . \end{array}$$

(4.3) ва (4.4) формулалардан күйилдигиларни топамиз:

$$ESA_0 = (ES60 + ES20) - (EJ35 + EJ40) = \\ = (0+0,13) - (0+0) = +0,13 \text{ MM};$$

$$EJA_0 = (EJ60 + EJ20) - (ES35 + ES40) =$$


Демак, беркитувчи звенонинг ўлчами:

$$A_0 = 5^{+0.13}_{-0.63}$$

Беркитувчи звенонинг допуск майдони ўртасининг координатаси (4.8) формуласа асосан:

$$E_c A_o = ESA_o - \frac{T A_o}{2} = \\ = 0,13 - \frac{0,75}{2} = -0,245 \text{ MM}$$

Ташкил этувчи звенолар ўлчамлари-нинг допускини беркитувчи звенонинг допуск катталиги (ёйилиш майдони) бўйича хисоблаш тўғри масала). Ушбу масала технологик ўлчам занжирлари-ни хисоблашда, кўпинча, синов хисоблаш усулидан фойдаланиб ечилади. Бун-дай



4.5-расм. Тишли
узатманинг
ажрайдиган
корпусининг
чизиқли
ўлчамлари



4.4-расм. Допуск майдони
 $T A_i$ ўртасининг
координатаси $E_c A_i$

звенонинг ўлчам допуски майдони ўртасининг унинг номинал қийматигача бўлган масофага айтилади (4.4-расм), яъни

$$E_c A_i = \frac{E A_i + E J A_i}{2} \quad (4.5)$$

Чекли четта чиқишилар

$$E S A_i = E_c A_i + \frac{T A_i}{2} \quad (4.6)$$

$$E J A_i = E_c A_i - \frac{T A_i}{2} \quad (4.7)$$

Шунга ўхшаш:

$$E S A_0 = E_c A_0 + \frac{T A_0}{2} \quad (4.8)$$

$$E J A_0 = E_c A_0 - \frac{T A_0}{2} \quad (4.9)$$

$$E_c A_0 = E_c \omega_0 = \sum_{i=1}^n E_c \vec{A}_i - \sum_{i=n+1}^{m-j} E_c \overset{\leftarrow}{A}_i; \quad (4.10)$$

4.1-мисол. 4.3-расмда кўрсатилган детал учун беркинувчи звенонинг параметрлари максимум ва минимумга хисоблаш усули ёрдамида қўйидагилар аниқлансан: беркинувчи звено A_0 нинг номинал ўлчами, унинг допуски $T A_0$, чекли четта чиқишилар $E S A_0$ ва $E J A_0$ ва допуск майдони ўртасининг координатаси $E_c A_0$; ташкил этувчи звеноларнинг қўйидаги қийматлари берилган:

$$A_1 = 35^{+0,16} \text{ мм}; A_2 = 60_{-0,30} \text{ мм}; A_3 = 20^{+0,15} \text{ мм}; A_4 = 40^{+0,16} \text{ мм};$$

Ечими. Беркинувчи звенонинг номинал қийматини (4.1) формула ёрдамида аниқлаймиз:

$$A_0 = (60+20)-(35+40)=5 \text{ мм}$$

Беркинувчи звенонинг допуски:

$$T A_0 = 0,16 + 0,3 + 0,13 + 0,16 = 0,75 \text{ мм}$$

Масаланинг берилиши бўйича ташкил этувчи звеноларнинг чекли четта чиқишилар қўйидагича:

$$\begin{aligned} E S 35 &= +0,16 \text{ мм}; & E J 35 &= 0; \\ E S 60 &= 0; & E J 60 &= -0,30 \text{ мм}; \\ E S 20 &= +0,13 \text{ мм}; & E J 20 &= 0; \\ E S 40 &= +0,16 \text{ мм}; & E J 40 &= 0. \end{aligned}$$

(4.3) ва (4.4) формулалардан қўйидагиларни топамиш:

$$\begin{aligned} E S A_0 &= (E S 60 + E S 20) - (E J 35 + E J 40) = \\ &= (0+0,13) - (0+0) = +0,13 \text{ мм}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E J A_0 &= (E J 60 + E J 20) - (E S 35 + E S 40) = \\ &= (-0,30+0) - (0,16+0,16) = -0,62 \text{ мм}; \end{aligned}$$


Демак, беркинувчи звенонинг ўлчами:

$$A_0 = S_{-0,62}^{+0,13}$$

Беркинувчи звенонинг допуск майдони ўртасининг координатаси (4.8) формулага асосан:

$$\begin{aligned} E_c A_0 &= E S A_0 - \frac{T A_0}{2} = \\ &= 0,13 - \frac{0,75}{2} = -0,245 \text{ мм} \end{aligned}$$

Ташкил этувчи звенолар ўлчамларининг допускни беркинувчи звенонинг допуск катталиги (ёйилиш майдони) бўйича хисоблаш (тўғри масала). Ушбу масала технологик ўлчам занжирларини хисоблашда, кўпинча, синов хисоблаш усулидан фойдаланаби ечилади. Бундай



да ўлчам занжирининг барча ташкил этувчи звеноларининг ишлов бериладётган сиртларига кўзда тутилган ишлов бериш турларини кўллашда иқтисодий жиҳатдан эриша олиниши мумкин бўлган, маълум бир аниқлик квалитетига тегиши допускни белгиланади. Шундан кейин берkituvchi звено ўлчамиининг кутилаётган ёйлиш майдонининг каттаги ишловга унинг ёйлиши майдонин ўртасининг координатасини E_{ω_0} (4.2) ва (4.10) формулалардан аниқланади. Бу ерга $TA_p = \omega_0$ деб қабул қилинади.

Аниқланган ω_0 ва E_{ω_0} қийматларни лойиҳаланаётган маҳсулотнинг берkituvchi звеносининг талаб этилган допуски ва унинг допуск майдони ўртасининг координатаси билан солиштирилади. Агар ω_0 ва E_{ω_0} берkituvchi звенонинг талаб этилган қийматларидан катта бўлса, у ҳолда ташкил этувчи звенолардан бирининг ёки бир нечтасининг допускни кўпайтиришга тўғри келади ва шундан кейин текшируви ҳисоблаш амалга оширилади. Иzlanaётган допускни кўриш ва кетма-кетлик билан яқинлаштириши усули белгиланади.

Ушбу усул билан ўлчам занжирларини ҳисоблашни тезлаштириш мақсадида иқтисодий жиҳатдан эриша олиниши мумкин бўлган допусклар ва чекли четга чиқишилар, ростловчи звенодан ташқари барча ташкил этувчи звенолар учун белгиланади. Ростловчи звенонинг допуски куйидагича аниқланади:

$$TA_p = TA_0 - \sum_{i=1}^{m-2} TA_i \quad (4.11)$$

Ростловчи звено қилиб унга аниқ ишлов бериш ва уни ифодалаш осон бўлиши шарти билан танланади. Унинг ўлчами ҳам нисбатан катта бўлса, мақсадга мувофиқ бўлади, чунки катта звенонинг допуски ҳам ўлчамга пропорционал бўлади ва уни ростлаш осон.

Ўлчам занжирларини ҳисоблашда ташкил этувчи звеноларнинг иқтисодий нуқтаи назардан мақсадга мувофиқ допускни белгилашни осонлаштириш учун ўртacha допуск T_{yp} аниқланади:

$$T_{\text{yp}} = TA_0 / (m-1) \quad (4.12)$$

Ишлаб чиқариш имкониятига қараб, ташкил қилувчи звеноларнинг ўлчамларининг ўртacha допускни T_{yp} у ёки бу ёкка ўзgartариши кирифт тўғриланади.

Белгиланган допускларни ва чекли четга чиқишиларни (4.2) ва (4.10) формулалар ёрдамида якунӣ текширилади.

4.2-мисол. 4.5-расмда кўрсатилган тишли узатма корпусининг ажратилган қисм деталларини чизиқли ўлчамларининг A_0 тирқиши 1,0 дан 1,75 гача чегарада таъминлаш учун зарур бўлган допускларни ва чекли четга чиқишиларни аниқланади.

Чизиқли ўлчамлар:

$$A_1=140 \text{ mm}; A_2=5 \text{ mm}; A_3=101 \text{ mm}; A_4=50 \text{ mm}; A_5=5 \text{ mm}.$$

Ечими: Ўлчам занжирининг (4.5-расм, б) берkituvchi звеносининг ўлчами $A_0 = 1^{+0,75}$ мм, $TA_0 = 0,75$ мм, $EJA_0 = 0$, $ESA_0 = +0,75$ мм, $E_{\omega_0} = +0,375$ мм параметрли тирқиши ҳисобланади.

Ўртacha допускнинг катталиги (4.12) формулага асосан:

$$T_{\text{ep}} = 0,75 / (6-1) = 0,15 \text{ mm}.$$

Ушбу ўртacha допускнинг катталиги кўрилаётган механизм деталининг ўлчамларига, тахминан IT11 квалитет бўйича аниқлик допускига тўғри келади ва уларни ишлаб чиқаришни таъминлаш технологик жиҳатдан деярли қийинчилик туғдирмайди. Шунинг учун ўлчов занжирининг барча звенолари ўлчамларига H11 ва H11 допускни танланади, яъни $A_1 = 140_{-0,25}$ мм, $A_2 = 5_{-0,075}$ мм, $A_3 = 101^{+0,22}$ мм, $A_4 = 50^{+0,16}$ мм, $A_5 = 5_{-0,075}$ мм.

(4.2) формула орқали текширилганда, ω_0 нинг қийматлари белгиланган тирқиши $A_0 = 0,75$ мм дан катта эканлиги маълум бўлди, яъни $\omega_0 = 0,25 + 0,075 + 0,22 + 0,16 + 0,075 = 0,78$ мм. Демак, ω_0 ни A_0 дан кичик ёки тенглаштириш учун IT11 квалитетдан аниқроқ ишлов берилиши зарур бўлган ўлчам занжирларининг звенолари ичидан ростлаш звеносини танлаш керак. Ростлаш ўлчами учун $A_1 = 140$ мм бўлган звено танланади. Чуник бу ўлчамни бошқариш ва уни ўлчаш учун қийинчилик туғдирмайди, допускнинг

күймати бошқа ўлчамлар допускидан катта ва уни камайтириши осонрек.

Ростлаш звеносининг (A_i) допуски (4.11) формула оркали топилади:

$$TA_i = 0,75 - (0,075 + 0,22 + 0,16 + 0,075) = 0,22 \text{ мм}.$$
$$TA_i \text{ допуск майдони ўртасининг координатаси:}$$

$$E_C \overrightarrow{A_i} = (0,11 + 0,08) - (-0,0375 - 0,0375) - 0,375 = -0,11 \text{ мм}$$

A_i — ростлаш звенонинг чекли четга чиқишлари:

$$ESA_i = -0,11 + 0,22/2 = 0; EJA_i = -0,11 - 0,22/2 = -0,22 \text{ мм}.$$

Ростлаш звенонинг ўлчами $A_i = 140_{-0,22}$ мм.

Текшириш: (4.1) формулага асосан:

$$A_0^{\max} = (A_3^{\max} + A_4^{\max}) - (A_1^{\min} + A_2^{\min} + A_5^{\min}) = \\ = (101,22 + 50,16) - (139,78 + 4,925 + 4,925) = 1,75 \text{ мм};$$

$$A_0^{\min} = (A_3^{\min} + A_4^{\min}) - (A_1^{\max} + A_2^{\max} + A_5^{\max}) = \\ = 101 + 50) - (140 + 5 + 5) = 1,0 \text{ мм}.$$

Демак, ҳисоблаш тўғри бажарилган.

Детал ва йиғма бирликларнинг тўла ўзаро алмашинувчанигини таъминловчи максимум ва минимумга ҳисоблаш усулининг асосий афзаллуклари куйдагилардан иборат:

а) соддалиги, маҳсулотни йиғишида юқори унумдорлилиги ва тежамкорлилиги;

б) юқори малакали ишчиларни талааб этмаслик;

в) деталларни ва йиғма бирликларни ишлаб чиқариш корхоналарини маҳсуслаштириш ва кооперациялаш имкониятининг мавжудлиги;

г) машиналарни таъмираш учун сарфланадиган вақтни камайтириш ва ейилган деталларнинг ўрнига янгилашини бевосита созламасдан ва ростламасдан алмаштириш орқали таъмираш жараёнини соддалаштириш.

Максимум ва минимумга ҳисоблаш усулининг энг катта камчилиги ташкил этувчи звеноларнинг сонига пропорционал равиша уларнинг допуск майдонларининг ҳам

кичиклашишилди. Ўлчам занжири звеноларининг сони кўпайиши билан уларнинг ўлчам допусклари майдони жуда ҳам камайтиб, кўп ҳолларда иқтисодий жиҳатдан қўйилган талаబни бажариш имконияти бўлмайди.

Ҳақиқатдан ҳам йиғишида ёки механик ишлов беринда барча кўялоучи ўлчамларнинг юқориги четта чиқишлари билан камаючи ўлчамларнинг кўйи четга чиқишларини (ёки бунинг аксини) келтириб тайёрлаш эҳтимоллиги амалда камидир. Н.А. Бордачеининг ҳисоблашича, ташкил этувчи звеноларнинг ўлчамларини тенг эҳтимоллик назариясига асосан олинидадесак, унда звеноли занжирининг максимум ва минимумга ўлчамлари бир-бира га тўғри келиши учун, агар корхона ҳар куни 1 млн. комплект ишлаб чиқарганда ҳам 10000—15000 йил керак бўлар экан.


Максимум ва минимумга ҳисоблаш усули қисқа ўлчами занжирлар, яъни иккича ташкил этувчи звеноли ўлчам занжирлари учун кўлланилиади.

Технологик ўлчам занжирлари технологик базаларни алмаштириладиган ҳолатларда ўлчам ва допускларни ҳисоблашга боғлиқ бўлган ишлов берин шўйимларини ва шу кабиларни ҳисоблашда ташкил этувчи звеноларнинг иккича тони сони билан кифояланади холос ва уларни, одатда, максимум ва минимумга ҳисобланади.

4.3. Тўлиқсиз ўзаро алмашинувчалик усули

Ташкил этувчи звенолар сони учтадан ортиқ бўлган ҳолда ўлчам занжирларини ҳисоблашда тўлиқсиз ўзаро алмашинувчалик усули асосида эҳтимоллик назариясидан фойдаланиш мақсадга мувофиқиди.

Эҳтимоллик усули билан берkituvchi звенонинг ёйилиш майдонини (допуски) ҳисоблаш (тескари масала). Эҳтимоллик назариясига асосан тасодифий хатоликларни кўшиш квадратик усулда бажарилади ва шу билан биргага тасодифий хатоликларнинг йиғиндиси ҳам ўзи тасодифий катталлиг бўлиб, аниқ тақсиланиш қонуни бўйича ўзгариши. Ўлчам занжирида ташкил этувчи звенолар сони қанча кўп бўлса, берkituvchi звено ўлчамининг тақсиланиши



4.6-расм. Амалий хисоблашларда ўлчамларнинг ёйилиш эгри чизигининг чегарасы

нормал тақсимланиш қонунига шунчалик даражада яқин бўлади.

Беркитувчи звено ўлчами-нинг ёйилиш майдони w_0 ёки унинг допуски TA_0 куйидагicha аниқланади:

$$\omega_0 = TA_0 = t \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{m-1} TA_i^2}, \quad (4.13)$$

бу ерда t — таваккаллик (химоялаш) коэффициенти, беркитувчи звенонинг ўлчам допуски чегарасидан четга чиқиш эҳтимоллигини характерлайди (тақсимланишнинг меъёрганган параметри).

(4.13) формуласида ташкил этувчи звеноларнинг ўлчамларининг ёйилиши майдони ω_0 уларни тайёрлаша допуски TA_i га тенг.

Амалий хисоблашда ёйилиши майдони ω чегараланади деб қабул қилинади ва бу чегара ўрга квадратик катталик σ га боелиқ ҳолда $\pm t\sigma$ га тенг қилиб олинади (4.6-расм).

$$\omega = (L_{yp} + t\sigma) - (L_{yp} - t\sigma) = 2t\sigma,$$

бу ерда L_{yp} — тасодифий ўлчамларнинг ўрта арифметик қиймати;

$t = (L_i - L_{yp})/\sigma$ — тақсимланишнинг меъёрганган параметри ёки таваккаллик коэффициенти.

Хисоблаш вақтида L нинг қиймати допуск майдони T чегарасидан чиқиш эҳтимоллиги P (таваккаллик) га қараб t нинг қиймати қабул қилинади.

Ўлчамларнинг допуск чегарасидан чиқиш эҳтимоллиги 0,27 фойзни ташкил қилиб, беркитувчи звенонинг ўлчамлари нормал тақсимланиш қонунiga тўғри келса, $t = 3$ деб қабул қилинади. Амалий жиҳатдан бундай ҳолда 1000 дона деталга ишлов берилса, 3 донаси яроқсиз бўлиши мумкин.

Ўлчам занжирларини хисоблашда (4.13) формула ўрнига куйидаги ифода ишлатилади

$$\omega_0 = 1,2 \sqrt{\sum_{i=1}^{m-1} TA_i^2} \quad (4.14)$$

Одатда, беркитувчи звено ўлчамларининг ёйилиш эгри чизиги Гаусс қонунiga бўйсувчи симметрик шаклда эга бўлади (4.7-расм).



4.7-расм. Гаусс симметрик эгри чизиги ёйилиши майдони ўртасининг координатаси $E_m A_0$ ва тўпланиш марказининг координатаси $E_c A_0$

Ташкил этувчи звенолар ўлчамлари A_i симметрик равишида жойлашган бўлса, беркитувчи звенонинг ёйилиши майдони ўртасининг координатаси $E_m A_0$ ва допуск майдони ўртасининг координатаси $E_c A_0$ (4.10) формула орқали аниқланади, сўнг беркитувчи звенонинг чекли четга чиқишининг қийматларини (5.8) ва (5.9) формуналарга асосан куйидагича хисобланади:

$$ESA_0 = E_m A_0 + \omega_0/2 \quad (4.15)$$

$$EJA_0 = E_m A_0 - \omega_0/2 \quad (4.16)$$

4.3-мисол. 4.3-расмдаги ташкил этувчи звенолар ўлчамларининг тақсимланиш қонуни номалум бўлган ҳолда эҳтимоллики хисоблаш усули билан 4.1-мисолни ечинг.

Ечими: $A_0 = 5$ мм. Беркитувчи звенонинг ёйилиши майдони (4.14) формула бўйича аниқланади:

$$\omega_0 = 1,2 \sqrt{0,1^2 + 0,30^2 + 0,13^2 + 0,16^2} = 0,477 \text{ мм.}$$

Беркитувчи звено ўлчамларининг ёйилиши майдони ўртасининг координатаси допуск майдони ўртасининг координатасига мос туштан, яъни

$$E_c \omega_0 = E_c A_0 = -0,245 \text{ мм.}$$

(4.6) ва (4.7) формуналарга асосан чекли четга чиқишлилар

$$ESA_0 = E_c \omega_0 - \omega_0/2 = -0,245 + 0,477/2 = -0,007 \text{ мм.}$$

$$EJ_A = E_m A_0 - \omega_0^2 / 2 = -0,245 - 0,477 / 2 = -0,484 \text{ мм};$$

Беркитувчи звенонинг ўлчами $A = 5^{+0,007} - 0,484$ мм;
Юқоридаги 4.1- ва 4.3- мисолларнинг ечимини солишириш шуну кўрсатади, эҳтимоллик усули билан ҳисобланган беркитувчи звено ўлчамларининг ёилиш майдони допуски минимум ва максимумга ҳисоблаш усулидаги нисбатан $0,75 / 0,477 = 1,57$ марта кам бўлар экан. Шунга мос равишда беркитувчи звено ўлчамларининг текли четга чиқишилари ҳам ўзгаради.

Ташкил этувчи звеноларнинг допускларини ҳисоблаш. Ўлчам занжирларининг ташкил этувчи звенолари ўлчамларининг допускларини эҳтимоллик усулида ҳисоблаш уларни минимум ва максимумга ҳисоблаш усулидаги каби аниқланади. Уларнинг бир-биридан фарқи, асосан арифметик кўшиш ўрнига геометрик кўшиш кўлланадилади.

Ҳисоблаш ташкил этувчи звеноларнинг ўртача допускини аниқлашдан бошлиланади. Бу ҳолда максимум ва минимумга ҳисоблаш усулида кўлланадиган (4.12) формула ўрнига қўйидаги формуладан фойдаланилади

$$T_{yp} = \frac{TA_0}{(1,2\sqrt{m-1})} \quad (4.17)$$

Агар ҳисоблаш натижасига кўра ташкил этувчи звенолар ўлчамларининг ўртача аниқлиги IT11 ёки IT12 квалитетга тўғри келса, тўлиқсиз ўзаро алмашинувчаник усули ушбу ўлчам занжирининг ҳисоблаш учун қабул қилинади ва ҳисоблаш натижасида аниқланган квалитет ростловчи звенонадан ташқари барча ташкил этувчи звенолар ўлчамларининг допускларини белгилаш учун асос бўла олади.

Агар ҳисоблаш натижасида ташкил этувчи звенолар ўлчамларининг ўртача аниқлиги IT7-IT9 квалитетларга тўғри келса, тўлиқсиз ўзаро алмашинувчаник усули бўйича беркитувчи звенонинг талаб дарражасидаги аниқлигига эришиш имконияти бўлмайди ва ростлаш ёки созлаш усулларини кўллаш зарурити туғилади.

Аввал таъкидлаб ўтганимиздек, ростловчи звенони тайёрлаш ва ўтчаща технологик жihatдан қийинчлик тугдирмайдиган, энг катта номинал ўлчамга эга бўлган звенони танлаш тавсия этилади.

Ростловчи звено ўлчамининг допуски қўйидагича аниқланади:

$$TA_p = \sqrt{\sum_{i=2}^{m-2} TA_i^2} \quad (4.18)$$

4.5-мисол. Юқорида келтирилган 4.2-мисол шартлари учун чизиқли ўлчамларининг допуски ва чекли четга чиқишиларини эҳтимоллик усули билан аниқланади.

Ечими. Ташкил этувчи звенолар ўлчамларининг ўртача допускини аниқлаймиз:

$$T_{yp} = \frac{0,75}{1,2\sqrt{6-1}} = 0,28 \text{ мм}$$

Допускнинг ушбу қиймати мисолда берилган деталларнинг ўртача ўлчамлари учун аниқликнинг тахминан IT12 квалитетга тўғри келади. Шу сабабли ҳисобланаётган ўлчам занжирининг ташкил этувчи звеноларининг барча ўлчамларига IT12 квалитет допуски, яъни h12 ва H12 тайинланади.

$$\begin{aligned} A_1 &= 0_{+0,40} \text{ мм}; & A_3 &= 101^{+0,35} \text{ мм}; & A_5 &= 5_{-0,12} \text{ мм}; \\ A_2 &= 5_{-0,12} \text{ мм}; & A_4 &= 50^{+0,25} \text{ мм}. \end{aligned}$$

Беркитувчи звено ўлчамларининг ёилиш майдони ω_0 (4.16) формуласи асосан

$$\omega_0 = 1,2\sqrt{0,40^2 + 0,12^2 + 0,35^2 + 0,25^2 + 0,12^2} = 0,734 \text{ мм}$$

Яъни, беркитувчи (бошлиланғич) звено ўлчамининг тайинланган допускидан ($TA_p = 0,75$) кичик.

Шу сабабли ростловчи звено ўлчамининг допускини камайтириши зарурити туғилмайди. 4.2- ва 4.4- мисолларнинг натижаларини солишириш шуну кўрсатади, эҳтимоллик усули билан ҳисоблаш заготовкаларга ишлов бериш допускини максимум ва минимумга ҳисоблаш усулларига нисбатан 1,6-1,8 марта катталаштириш мумкин экан.

1. Технологик ўлчамларни нима учун ҳисобланади?
2. Ўлчам занжирларининг турлари ва уларнинг таркиби.
3. Ўлчам занжирларини ҳисоблашда тўла ўзаро алмашинувчанлик усули деганда нима тушунасиз?
4. Қайси ҳолларда тўла ўзаро алмашинувчанлик усули кўл келади?
5. Тўғри (лойиҳавий) ва тескари (текширувчи) масалалар.
6. Ўлчам занжирларини ҳисоблашда тўлиқсиз ўзаро алмашинувчанлик усули нималардан иборат?
7. Беркитувчи звенонинг ёйилиш майдони қандай ҳисобланади?
8. Беркитувчи звенонинг талаб даражасидаги аниқлигига эришиш имконияти бўлмаса, қандай усуллардан фойдаланилади?
9. Эҳтимоллик усули билан беркитувчи звенонинг ёйилиш майдони қандай аниқланади?
10. Ташкил этувчи звенолар ўлчамларининг допуски беркитувчи звено допуск катталиги бўйича қандай ҳисобланади?

V б о б
МАШИНАСОЗЛИКДА БАЗАЛАШ ВА БАЗАЛАР

5.1. Базалар ва таянч нуқталар

Позицион боғланиш ва базалаш. Ҳар қандай машина ўз вазифасини бажариши учун унинг узел ва деталларини маълум аниқликда ўзаро жойлашишини тъминлаш ло-зим.

Дастгоҳларда деталларга ишлов беришда заготовкалар ҳам ишлов берувчи асбоблар ҳаракат траекториясини шу дастгоҳнинг механизм ваузелларига нисбатан тўғри ори-ентирданини керак (йўналтирувчи суппортлар, фрезалаш ва кесиш каллаклари, тиргаклар, нусхалаш қурилмалари ва бошқалар). Ишлов берилган заготовкаларнинг шакли ва ўлчамлари бўйича хатоликлари кескинчнинг кесувчи қир-раларининг ўзагатовкаларни берилган шакл ҳосил қилиувчи ҳаракат траекториясидан чётта чиққишиларига нисбатан аниқланади.

Машиналарни йиғишида детал ва йиғма бирликларни ҳамда дастгоҳларда деталларни тайёрлашида заготовкаларнинг ўзаро ориентирланиши масаласи **базалаш** орқали хал қилинади.

Умуман, базалаш деб заготовкага ёки буюмга танланган координата системасига нисбатан керакли ҳолатни беришга айтилади. Заготовкаларга дастгоҳларда механик ишлов беришда базалаш сифатида заготовкага ишлов бе-рувчи асбобнинг ҳаракат траекториясини аниқловчи дас-ттоҳ элементларига нисбатан керакли ҳолатни бериш қабул қилинади.

Заготовкаларни мосламаларга ўрнатишида қўйидаги ик-кита масалани ечишига тўғри келади: заготовкаларни база-лаш йўли билан ориентирлаш ва маҳкамлаш йўли билан уларнинг кўзгалмаслигини тъминлаш.

Маълумки, жисмни фазода кўзгалмаслигини тўла таъ-минлаш учун уни б 6 та кўзгалувчанлик даражасидан маҳ-рум қилиш керак: 1) учта координата ўқи бўйлаб илгари-ланма силжишидан; 2) кўрсатилган учта ўқлар бўйича айланишдан.

Жисмни эркинлик даражасидан маҳрум қилиш боғланишлар орқали амалга оширилади.

Боғланишлар деганда, позицион (геометрик) ёки кинематик характердаги чекланишлар тушунилиб, улар кўриб чиқилаётган жисмнинг (заготовка ёки детал) нуқталари ҳаракатига қараб қўйилади.

Чекланишлар ҳаракетига кўра силжишин чеклайдиган позицион (геометрик) боғланишлар ва тезликни чеклайдиган кинематик боғланишлар фарқ қилинади. Машинасозлик технологиясида, асосан, вақтга боғлиқ бўлмаган ва **стационар позицион боғланишлар** деб аталадиган боғланишлар билан иш кўрилади.

Умуман, икки томонлама қўйилган олтига позицион боғланишлар жисмнинг $OXYZ$ координата системасига нисбатан берилган ориентирини ва жисмни берилган ҳолатдаги қўзгалмаслигини таъминлайди.

Олти нуқта қойдаси. Заготовкани мосламада тўла базалаш учун унда тайёрламанинг базавий сиртларига нисбатан маълум тартибида жойлашган олтига таянч нуқтасини яратиш зарур ва етарлидир.

Базалар ҳақида тушунчалар. База билан ўзаро контактда бўладиган идеал таянч нуқталаринингсонига ва маҳрум қилинадиган қўзғалувчаник даражасига кўра призматик заготовка ва деталларда учта таянч нуқтаси билан контактда бўлган ўрнатиш базаси – A , иккита таянч нуқтаси билан контактда бўлган ўрнатириувчи база – B ва битта таянч нуқтаси билан контактда бўлган таянч базаси – C фарқ қилинади (5.1-расм).

Узун цилиндрик жисмни ($l > d$) фазода ориентирлаш учун унинг A цилиндрик сиртини z координатаси билан XOY текислигини иккита икки томонлама боғланишлар билан ва x координатасини YOZ (5.2-расм) текислиги билан иккита боғланишлар орқали биринкини керак ва бу ҳолатда жисм тўртга эркинлик даражасидан маҳрум бўлади (OX ва OZ ўки бўйлаб силжиш ҳамда OX ва OZ ўқулари бўйлаб айланиш имконияти).

Жисмни OY ўки бўйлаб силжиш имкониятини тўхтатиш учун унинг C тореци сиртини икки томонлама боғланиш – y координатаси билан XOZ текислигини биринкини керак.

Жисмни олтинчи эркинлик даражасидан маҳрум қилиш учун (ўз ўқи атрофида айланishi имконияти) шонкара ариқчаси сиртида В жойлашган таянч нуқта кўрнишида олтинчи икки томонлама боғланиш қўзда тутилган бўлиши дозим.


Заготовка ва деталларнинг аниқлигини ва база сифатида танланган сиртларнинг ишончлигини ошириш учун ўрнатувчи база сифатида бир тўғри чизиқда ётмаган, лекин ўзаро узоқроқ учта таянч нуқтага ўрнатиши имконияти бўлган энг катта сирт танланади, йўналтирувчи база сифатида эса энг узун сирт танланади.

Жисмни OY ўки билан ҳаракатини чеклаш учун унинг ён сирт (C) томонини XOZ текисликнинг у кординатаси билан икки томонлама алоқа ҳосил қилиш керак. Охирги б – эркинлик даражасидан маҳрум қилиш, яъни ўз ўқи атрофида айланниб кетишини чегаралаш учун уни шонкара ариқчаси орқали б – таянч нуқтани ҳосил қилиш керак. Бу ҳолда A сирт йўналтирувчи база, ён сирт томон С таянч база ва шонкара ариқчаси B иккичи таянч база деб аталади (5.2-расм).


Базалаш учун керакли базалар сони ва уларнинг технологик ҳужжатларда белгиланиши.

Юқорида кўриб чиқилган барча мисолларда заготовканни мосламада ёки детални машинанинг йигма элементида тўла ориентирлаш учун жисмни барча эркинлик даражасидан маҳрум қилиш базаларни олтига таянч нуқтаси билан kontaktta киритиш воситасида бир нечта комплект (кўпчилик ҳолатларда учта) базалардан фойдаланилади.

Дастгоҳларда заготовкаларга ишлов беришида, уларни мосламаларга ўрнатишида кўпчилик ҳолатларда мосламанинг олтига таянч нуқтаси билан kontaktta бўладиган учта база



5.1-расм. Призма шаклидаги заготовкани мосламада базалаш




5.2-расм. Фазода узун цилиндрсизмон жисмни йўналтириш

комплектидан фойдаланиб, заготовкани тұла ориентирлаша әтийәт сөзилмайды. Масалан, призматик заготовканинг текислигига ишлов беришда керакли *A* ўлчамни олиш учун (5.3-расм) горизонтада координатада ўқи бүйлаб заготовкани ориентирлаша ахамияттаға эга эмес, шунинг учун заготовканинг ён сиртлари база сифатидага ўз ахамияттіні йүқтодади. Мәзкур ҳолатда заготовкани керакли ҳолатда ориентирлаша фәқат битта *A* – ўрнатыш базасы билан амалға оширилади, унинг ён сиртлари еса фәқат маҳкамалаш учун фойдаланылады да заготовкани базалаша қатнашмайды.

Табиийки, заготовкада иккита (масалан *A* ва *B*, 5.3-расм) ўлчамни олиш учун уни нафқат *A* ўрнатыш базасы ёрдамыда ориентирлаша, балки йұналтирувчи *B* база ёрдамда ориентирлаш әтийәжи туғилади.

5.3-расм (в) да күрсатылған ҳолатда учта *a*, *b*, с ўлчамларни бажарыншы таъминлаша талаб қыланса, заготовкани ориентирлаша учун барча учта базалар комплектидан, янын *A*, *B* ва *C* сиртлардан фойдаланиш керак бўлади.

Шундай қилиб, кўйилган технологик топшириққа кўра заготовкага ишлов беришда уни мосламада ёки дастгоҳда базалашнинг ўзида учта, тўртта, бешта ёки олтида таянч нуқталарини мужассам қылган битта, иккита ёки уча базадан фойдаланиш мумкин.



5.3-расм. Заготовкаларга ишлов беришда битта (а, г), иккита (б, д, е) ва учта (в) базалардан фойдаланиш

ларидаги заготовкаларни қўзғалувчанлик даражасидан маҳрум құлувчы идеал контакт нуқталарнинг шартли белгилари қўйилади.

Заготовканинг ёпик (берк) базаларда (үк чизиклари, симметрия текисликлари) қабул қилинган координатада системасида позицион боғланишларни тасвирлайдиган шартлы нуқталар белгилари аналогик тарзда белгиланади.

Конструктор мосламани лойиҳалашда технология томонидан белгиланган базалашнинг назарий схемасига мос келадиган ва заготовкани базалаша учун керакли таянчларни белгилаша да жойластириши лозим бўлади.

Ишчи технологик ҳужжатларни (операцион карталар) расмийлаштиришда технологиянын соддалаштириш ва қисқартириш учун базалашнинг назарий схемалари ўрнига операцион эскизларда таянч, қисқич ва ўрнатиш курилмаларининг шартли белгиларини қўйиш тавсия қилинади (5.1-жадвал).

Операцион эскизларда керакли ҳолларда базавий сиртларни белгилаш учун С – белгисини қўйлашга рухсат этилади.

Битта базалаш сиртида жойлашган бир нечта бир хил номли таянч ёки таянч нуқталарини ён томондан кўринишни тасвирланганда, эскизни соддалаштириш мақсадидаги символни кўрсатиб, унинг ўнг томонида таянчлар сони кўрсатилади: *V2*; *V3*; *V4*; *V5* ёки ∇^2 ; ∇^3 ; ∇^4 ; ∇^5 .

Эскизларда таянчларнинг юқоридан кўрининшини тасвирлашда уларнинг қабул қилинган жойлашишига қараб алоҳида-алоҳида кўрсатилади.

Конструкторлик, ўлчаш ва технологик базалар

Конструкторлик базаси – деталь ёки йиғма бирукманынг маҳсулотдаги ҳолатини аниқлаш учун ишлатиладиган базадир.

Конструкторлик иши амалиёттада конструкторлик базаси деб, деталнинг сирти, чизиги ёки нуқтасига айтилади да унта нисбатан чизмада бошқа деталь ёки йиғма бирукманынг ҳолати аниқланади. Бундан ташқари берилган деталнинг бошқа сиртлари ва геометрик элементлари ҳам аниқланади.

5. I-жадвал

Таянч, қисқиң ва ўрантувчи қурилмаларнинг шартли белгиланиши ва уларнинг заготовка әркинилк даражалари сонидан маҳрум қила олини

Номланиш	Шартли белгилар			Эркинлик даражасидан маҳрум этиш сони	
	Ен кўриниш	Юқоридан кўриниш			
		юқоридан	пастдан		
Кўзгалмас таянч				1	
Кўзгалувчан таянч				1	
Сузувчи таянч				1	
Созловчи таянч				—	
Сферасимон қабариқ ишчи юзали созланувчи таянч		—	—	—	
Кўзгалувчан призмали ишчи юзали таянч				2	
Кўзгалувчан (қисқиң) призмали ишчи юзали таянч		—	—	1 ¹	
Кўзгалмас (силлик) марказ		—	—	2 ёки 3 ²	
Айланувчи марказ		—	—	2 ёки 3 ²	
Сузувчи марказ		—	—	2	
Тарамлама (майдатиши) марказ		—	—	2 ёки 3 ²	
Юзаси майдатиши айланувчи марказ		—	—	2 ёки 3 ²	

5. I-жадвалнинг давоми

Икки-уч ва тўрт кулачокли меҳаник қисувчи патронлар		—	—	43
Цангали оправкалар ва патронлар		—	—	43
Гидропластикали (қисқиң) патронлар ва оправкалар		—	—	43
Пневматикиали (қисқиң) патрон		—	—	43
Гидравликали (қисқиң) патрон		—	—	43
Магнитли ва электромагнитли патрон		—	—	4 ³
Электропатрон (қисқиң)		—	—	4 ³
Етаклаш тортқиси бор патрон		—	—	—
Кўзгалмас люнет		—	—	—
Кўзгалувчан люнет		—	—	—
Силлик цилиндрли оправка		—	—	5 ⁴
Шарикли (роликли) цилиндрли патрон		—	—	5 ⁴
Резьбали (а) ва шилиши (б) цилиндрли оправка		—	—	5 ⁴
Родикли конусли оправка		—	—	5 ⁴

5. Ј-жадвалнинг давоми

Якка (механик) қисқич Қўш блокироқвали (механик) қисқич				-
Цилиндрли пневматик ишич юзаси таралти қисқич		-	-	-

Конструкторлик базалари **асосий** ва **ёрдамчи** базаларга бўлинади. Асосий конструкторлик базаси деб, шу деталга ёки йигма бирикмага тегишил бўлган ва унинг маҳсулотдаги ҳолатини аниқлайдиган базага айтилади. Шу деталга ёки йигма бирикмага тегишил бўлган ва унга бириктириладиган маҳсулотнинг ҳолатини аниқлаш учун ишлатиладиган базаларга ёрдамчи базалар дейилади (ГОСТ 21495-76).

Ўлчаш базаси деб, заготовкага ишлов беришда ёки уни ўлчашда шундай сирт, чизик ёки нуқтага айтиладики, бунда бажариладиган ўлчамлар ана шу сирт, чизик ёки нуқталарга нисбатан ҳисобланади. Бундан ташқари маҳсулот элементлари ва деталлар сиртларининг ўзаро жойлашишини (паралеллик, перпендикулярлик, ўқдошлик ва бошқаларни) аниқлаша ана шу сирт, чизик ва нуқталардан фойдаланилади.

Технологик база деганда, заготовка ёки маҳсулотни тайёрлаш жараёнида унинг ҳолатини аниқлаш учун фойдаланиладиган база тушунилади (ГОСТ 21495-76).

Йигин жараёнидағи технологик база деб, маҳсулот ёки йигма бирикманинг деталлари ориентирланадиган сирт, чизик ёки нуқтага айтилади.

Дастгоҳларда заготовкаларга **ишлов беришда фойдаланиладиган технологик база** деб, заготовкани бир марта ўриятишида унинг сиртлари ориентирланадиган сирт, чизик ёки нуқтага айтилади.

Контакт базалари деб дасттоҳ ёки мосламанинг ўрнатиш сиртларига мос келадиган ва бевосита тегиб турадиган технологик базаларга айтилади.

Ўлчамларни автоматик тарзда ҳосил қилиш тамоилии бўйича заготовкага ишлов берилганда, керакли аниқликни дасттоҳнинг контакт технологик базалари воситасида ёки мосламанинг тегиб турадиган таянч сиртлари ёрдамида нисбатан енгил созлаш билан таъминлаш мумкин.

Текшириш технологик базалари. Серияли якка тартибли ишлаб чиқаришларидан заготовкаларга ишлов беришда ҳамда аниқ бирикмаларни ва машиналарни ийғишил базалари кенг кўлланилади.

Текшириш базаси деб, шундай сирт, чизик ёки нуқталарга айтиладики, бунда дасттоҳда ишлов беришда заготовкани ёки кесувчи асбобни ҳамда йигма бирикма ёки унинг деталлари ҳолати ана шу сирт, чизик ёки нуқталарга қараб тўғриланади.

Бу усул оғир машинасозликнинг майдада серияли ва якка ишлаб чиқаришларидан кенг кўлланилади. Бундай ишлаб чиқаришларидан мураккаб мосламалар тайёрлаш ва контакт базалари бўйича аниқ ишлов бериш норентабед ҳисобланади. Дасттоҳда заготовкани тўғрилаш учун сарфланадиган вақт сарфи заготовкани тайёрлаш учун сарфланадиган умумий вақтнинг жуда оз қисмини ташкил қиласди.

Майдада серияли ишлаб чиқаришда текшириш сиртларни сифатида кўпгина деталнинг ишлов бериладиган сиртларидан фойдаланилади. Масалан, қўйин усулида олинган экцентрикли заготовкада тешикни йўниб кенгайтиришда қўйим нотекислиги таъсирини камайтириш ва йўнишдаги хатоликларни камайтириш учун токар дастлаб заготовкани тўрт кулачокли планшайбага ўрнатади ва ишлов берилмаган тешик бўйича унинг айланishi ўқи билан марказлашишини тўғрилашга ҳаракат қиласди. Бундай ҳолда ишлов бериладиган тешикнинг сирти заготовкани ўрнатишида технологик текшириш базаси бўлиб хизмат қиласди. Яесси деталнинг бир томонини аналогик тарзда фрезалашда ва уни таянч базасига ўрнатишида жуда кўп металл қатламини кесиб олишга тўғри келади.

Ишлов бериладиган сиртларни текшириш базаси сифатида кўлланилганда, ишлов беришдаги қўйим ва шунга мос тарзда операцияни бажариш учун кетадиган вақт ҳам анча қисқаради.

Текшириш базаларининг бошқа турлари сифатида заготовкалардаги түрли хил режалаш чизиқлари ва керноларни кўрсатиш мумкин. Деталларга ишлов беришда кесувчи асбоблар ана шу базаларга нисбатан ориентирланади.


Созлаш базалари. Даастгоҳи заготовканинг маълум бир сиртларига нисбатан созлаш учун бу сиртлар даастгоҳ тиргакларига нисбатан заготовкани алмаштириша ўзгармас ҳолатни ёгаллаши ва ишлов берувчи асбобнинг охириг ҳолатига нисбатан ўзгармас бўлиши керак (5.4-расм).

Заготовка *M* сирти билан даастгоҳ қисиши курилмасининг мос келадиган тиргагига таянади ва бу сирт *A* торецини *h* ўлчам бўйича ишлов бериш учун таянч технологик база бўлиб хизмат қиласди, лекин бошқа *B*, *C*, *D*, *E* тореци сиртларини *b*, *c*, *d*, *a* ўлчамлар бўйича ишлов бериш учун бундай база бўлиб хизмат қилмайди. Даастгоҳи созлашда *B*, *C*, *D* ва *E* сиртларининг ҳолати *M* сиртнинг ҳолати бўйича эмас, балки *A* сиртнинг ҳолати бўйича созланади. Бундай ҳолда *A* сирт кўриб чиқиляётган *B*, *C*, *D* ва *E* сиртлар (бир марта ўрнатишда) технологик созлаш базалари бўлиб хизмат қиласди.

Созлаш базаси деб, заготовканинг шундай сиртларига айтиладики, бундай сиртлар бевосита ўчамлар билан боғланган бўлиб, бир марта ўрнатишда ҳосил қилинади ва уларга нисбатан ориентирланади.

Созловчи база кўп ҳолларда заготовканинг таянч базаси билан ўлчамли боғланган бўлади. Заготовканинг аниқ сиртларига нисбатан даастгоҳларни созлаганди, бу сиртлар даастгоҳларда заготовкаларни алмаштирганда ҳам ишлов берәётган асбобнинг охириг ҳолатини аниқловчи даастгоҳларнинг таянч нукталарига нисбатан ўз ҳолатини ўзgartирмайди. Бундай сиртларга заготовкаларнинг таянч сиртлари киради ва таянч технологик база сифатида катта серияли ишлаб чиқаришида кенг кўлланилади.

5.4-расм. Заготовкага револьверли даастгоҳда ишлов беришда А созлаш базасидан фойдаланиш



Сунъий технологик базалар. Агар заготовкаларнинг конфигурацияси уларни даастгоҳ ёки мосламаларга қулай, маҳкам, ишончли ориентирлаш учун технологик база танлаш имкониятини бермаса, у ҳолда сунъий технологик базалар яратишга ҳаракат қилинади. Сунъий технологик базалар категориясига базалаш аниқлитетини ошириш мақсадида деталнинг ишчи чизмасида кўрсатилгандан ҳам аникроқ даастлабки ишлов берилган технологик базалар ҳам киради.

Сунъий технологик базаларга тайёрланган валлар учун керак бўлмайдиган марказий тешикларни характерли мисол сифатида кўрсатиш мумкин. Агар марказий тешиклар эксплуатация шароитларига мос келмаса, у ҳолда улар ишлов берилгандан кейин кирқиб ташланади. Марказий тешиклардан эксплуатация даврида фойдаланился ва конструктив жиҳатдан керакли деб ҳисобланса, у ҳолда бу тешиклар сунъий технологик базалар деб қаралади.

5.2. Технологик базаларни танлаш

Механик ишлов бериш (йиғиш) учун технологик жаённи лойиҳалашда мураккаб ва принципиал бўлимлардан бири бу технологик базаларни танлашади. Технологик базаларни тўғри танлаш қуйидагиларга таъсир кўрсатади: ўлчамларни олишда конструктор белгилаган уларнинг ҳақиқиётини аниқлите; ишлов берилсаётган сиртларнинг ўзаро жойлашишига; мосламаларнинг конструкцияси ва уларнинг мураккаблигига; кесиш ва ўлчов асбобларининг конструкциялари ва уларнинг мураккаблигига; ишлаб чиқаришнинг унумдорлигига ва ҳоказо. Шунинг учун технологик базаларни танлаш, технологик операциянинг кетма-кетлиги ва сиртларга ишлов бериш турлари технологик жаённи лойиҳалаш даврида энг аввал кўрилади. Шу билан бирга технологик базани тайёрлашда дағал ишлов бериш (яъни биринчи технологик операция) учун технологик база танланади.

Даастлабки ишлов беришда базаларни танлаш. Заготовкани биринчи ўрнатишда фойдаланиладиган база **даастлабки технологик база** деб аталади.



Дастрлабки технологик база (технологик жараённинг қолган операциялари ҳам) контакт ёки текшириш базаси бўлиши мумкин, лекин уларнинг вазифаси турличадир.

Дастрлабки технологик база сифатида шундай сиртни танлаш керакки, унга нисбатан кейинги операцияларда технологик база сифатида ишлатиладиган сиртлар биринчи операцияда ишлов бериладиган бўлиши лозим (яъни, дастрлабки база тоза базаларга ишлов беришдаги базадир).

Деталнинг ишлов берилган сиртларининг ишлов берилмаган сиртларига нисбатан ўзаро тўғри жойлашишини таъминлаш учун дастрлабки технологик база сифатида ишлов берилмайдиган сиртларни қабул қилиш мақсадга мувофиқидир.

5.5-расмда подшипник корпусига тасвирланган бўлиб, унда дастрлабки технологик база сифатида *A* сирт хизмат қиласи ва унга ишлов берилмайди. Дастрлабки база бўйича детал ўрнатилганди, *B* текислик *a* ўлчам бўйича фрезаланади ва *A* ва *B* текисликларнинг паралеллиги таъминланади.

Подшипник корпусига кейинги ишлов беришда (*C* текислик *b* ўлчам бўйича фрезалаш, тешик очиш ва бошқалар) технологик база сифатида *B* текислигидан фойдаланилади.

Шатун каллаги торециларини фрезалашда дастрлабки технологик базалар сифатида шатун стерженининг ён текисликларидан фойдаланилади. Бу текисликлар кискичларда бажарилади ва бу билан шатун каллаги торециларидан кўйимларни бир текисда олиб ташлаш таъминланади. Шатун каллакларини йўнib кентайтириша марказлаштириш учун призма га маҳкамланадиган ташки контур сиртлари дастрлабки база сифатида кўлланилади.

Дастрлабки базалар ёрдамида ишлов берилган шатун сиртлари, яъни каллак тореци ва тешиги кейинги ишлов беришларда технологик базалар сифатида фойдаланилади.

Двигателдаги бош шатунга ишлов беришда кичик каллакдаги тешик 106 операциядан иборат бўлган механик ишлов бериш технологик жараённинг 65 та операциясида технологик база бўлиб хизмат қиласи.

Агар ишлов бериладиган сиртлардан минимал кўйим олиб ташланадиган бўлса, у ҳолда шу сирт биринчи ишлов бериш операциясида дастрлабки база сифатида фойдаланиши мумкин. Масалан, дастроҳ станинаснинг йўналтирувчисидан кўйим қатламини минимал катталикда олиб ташлаш учун биринчи операцияда дастрлабки база сифатида йўналтирувчи сиртлар кўлланилиши керак.


Дастрлабки база ёрдамида бажариладиган биринчи операцияда хал қилинадиган муҳим вазифалардан бири кўйма ва поковкалардан тайёрланадиган мураккаб конфигурацияли масъулиятни деталларда кўйимларни бир текисликда тақсимланишини таъминлашдан иборатидир.

Базаларнинг ўриндошлини тамоили. Заготовкаларга аниқ ишлов бериш учун технологик базалар тайинлашда бир вақтнинг ўзида деталнинг конструкторорлик ва ўлчаш базаси ҳамда маҳсулотни йигиши пайтидаги базаси сифатида кўйиладиган сиртларни қабул қилиш лозим.

Технологик, конструкторорлик ва ўлчаш базаларининг ўриндошлигини таъминлашда заготовкага иш чизмасида конструктор томонидан кўзда тутилган ўлчамлар ва доопуск майдонлари доирасида ишлов берилади.

Агар технологик база конструкторорлик базаси билан ёки ўлчаш базаси билан мос тушмаса, у ҳолда технолог иш чизмасида конструкторорлик ва ўлчаш базаларига нисбатан кўйилган ўлчамларни ишлов бериш учун курай бўлган технологик базаларга нисбатан кўйилган технологик ўлчамлар билан алмаштирилади.

Юқоридагиларни кўйидаги мисол ёрдамида яққол тушунтириш мумкин: пазни (арикчани) 10Н14 ўлчам – чукурлик бўйича ишлов бериш учун мослама конструкциясини соддалаштириш мақсадида заготовкани пастки *B* сиртига ўрнатиш керак. Пазнинг туби С юқори текислик *A* билан $10^{+0.36}$ ўлчам бўйича боғланган ва бу сирт паз учун конструкторорлик ва ўлчаш базаси бўлиб хизмат қиласи. Бундай ҳолатда технологик база – *B* сирт конструкторорлик ва



5.6-расм. Конструкторлик база билан мос түшмеген таяңын технологик *B* базага нисбеттән ариқчаны фрезалаш.

Үлчаш базасы билан мос ва бундан ташкари үлчамлары ҳамда ўзаро жойлашиши бўйича боғланмаган.

Созланган дастгоҳда ишлов бериш пайтида фреза ўқидан стол текислигигача бўлган масофа ўзгармас бўлгани учун ($R=const$) чизмада кўрсатилмаган с ўлчам ҳам доимий бўлади. Паз чукургилигининг ўтчамини $a = 10^{+0.36}$ мм аввали операцияда олинган $\sigma = 50_{-0.02}$ мм үлчамнинг хатолиги оқибатида келиб чиқадиган тебранишлар туфайли бажариш қўйин. Бундай ҳолда пазлар фрезалаш операцияни эксиизда технологик үлчам е ни кўрсатиш лозим, чунки унинг аниқлиги аввали операциясига боғлиқ эмас. Конструкторлик үлчамини $a = 10^{+0.36}$ мм эксиизда кўрсатилмагани мақсадга мувофиқдир. с технологик үлчам катталигини ва янги технологик үлчам допускини үлчам занжирдан фойдаланиб аниқлаш мумкин (5.6-расм). Рассманан кўриниб турибдики, $c = b - a = 50 - 10 = 40$ мм. с үлчамнинг допуски ҳам занжирда аниқланади ва бу үлчам занжирда бошлангич үлчам бўлиб, $a = 10^{+0.36}$ мм конструкторлик үлчами хизмат қиласи ва бу үлчам занжирини ташкил қилювчи *c* с үлчамлар учун конструктор томонидан белгиланган допусклар бажарилиши таъминланса, юқоридаги *a* үлчам автоматик тарзда олинади.

(4.3) формулага биноан: $T_c = T_a + T_s$, бундан $T_c = T_a - T_s$. Тегиши қийматларни ќўйиб $\bar{T}_c = 0,36 : 0,62$ эксанлиги ни аниқлаймиз.

Допускнинг қиймати доимо мусобат катталик бўлганлиги учун юқоридаги тенглиматни камайтирувчи звеносини катталаштириларасдан ёки айридувчи звенони камайтириларасдан ечиш лозим. *a* үлчам допуски конструктор томонидан белгиланганлиги учун уни катталаштириш мумкин эмас. Щўйилган масалани ечишда ягона усул айридувчи звенони камайтириш, яъни *b* үлчам допускни қисқартиришдан иборатдир. T_b допускни шундай камайтириш керакки, бунда *b* үлчам ва с технологик үлчам учун белгиланган допускларни технологик жиҳатдан бажариш мумкин бўлсин. Технологик нуқтани назардан ва с үлчамларни бажарии мураккаблиги бир хилдир (иккала үлчам ҳам битта үлчам интервалада жойлашган бўлиб, улар горизонтал фрезалаш дастгоҳида олинади). *b* үлчам допускни $T_b = 0,18$ мм гача, яъни бошлангич үлчам а нинг ярим допуски катталигига тенг қийматтагача камайтирилади. Бу ҳолда с технологик үлчам учун в ўлчам допускига яқин допускни саклаган ҳолда яқин стандарт допуск бўйича белгиланади, яъни

$$c = 50 - 0,16 = 50 \text{ h}11.$$

Технологик үлчамнинг ҳисобий допуски:

$$T_c = 0,36 - 0,16 = 0,20 \text{ mm.}$$


Технологик үлчамнинг четга чиқишилари 5.6-расмдаги үлчам занжирда бўйича аниқланади, яъни $a = \sigma - c$:

$$\begin{aligned} a^{\max} &= \sigma^{\max} - c^{\min}, \quad c^{\min} = \sigma^{\max} - a^{\max} = \\ &= 50 - (10 + 0,36) = 40 - 0,36 \text{ mm}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a^{\min} &= \sigma^{\min} - c^{\max}, \quad c^{\max} = \sigma^{\min} - a^{\min} = \\ &= 50 - 0,16 - 10 = 40 - 0,16 \text{ mm}. \end{aligned}$$

с үлчамнинг ҳисобий катталиги

$$c = 40_{-0,36}^{-0,16} \text{ MM.}$$



5.6-расм. Конструкторлик база билан мос түшмеген таяңын технологик *B* базага нисбеттән ариқчаны фрезалаш.

Үлчаш базасы билан мос ва бундан ташкари үлчамлары ҳамда ўзаро жойлашиши бўйича боғланмаган.

Созланган дастгоҳда ишлов бериш пайтида фреза ўқидан стол текислигигача бўлган масофа ўзгармас бўлгани учун ($R=const$) чизмада кўрсатилмаган с ўлчам ҳам доимий бўлади. Паз чукурлигининг ўтчамини $a = 10^{+0.36}$ мм аввали операцияда олинган $\sigma = 50_{-0.02}$ мм үлчамнинг хатолиги оқибатида келиб чиқадиган тебранишлар туфайли бажариш қўйин. Бундай ҳолда пазлар фрезалаш операцияни эксиизда технологик үлчам *e* ни кўрсатиш лозим, чунки унинг аниқлиги аввали операциясига боғлиқ эмас. Конструкторлик үлчамини $a = 10^{+0.36}$ мм эксиизда кўрсатилмагани мақсадга мувофиқдир. с технологик үлчам катталигини ва янги технологик үлчам допускенинн ўлчам занжирдан фойдаланиб аниқлаш мумкин (5.6-расм). Расмдан кўриниб турибдики, $c = b - a = 50 - 10 = 40$ мм. с ўлчамнинг допуски ҳам занжирда аниқланади ва бу үлчам занжирда бошлангич үлчам бўлиб, $a = 10^{+0.36}$ мм конструкторлик үлчами хизмат қиласи ва бу үлчам занжирини ташкил қилювчи *e* с ўлчамлар учун конструктор томонидан белгиланган допусклар бажарилиши таъминланса, юқоридаги *a* үлчам автоматик тарзда олинади.

(4.3) формулага биноан: $T_c = T_a + T_e$, бундан $T_c = T_a - T_e$. Тегиши қийматларни кўйиб $T_e = 0,36 : 0,62$ эксанлиги ни аниқлаймиз.

Допускнинг қиймати доимо мусобат катталик бўлганлиги учун юқоридаги тенглиманни камайтирувчи звеносини катталаштирасмадан ёки айрилувчи звенони камайтирасмадан ечиш лозим. *a* үлчам допуски конструктор томонидан белгиланганлиги учун уни катталаштириш мумкин эмас. Кўйилган масалани ечишда ягона усул айрилувчи звенони камайтириш, яъни *b* үлчам допускни қисқартиришдан иборатдир. T_e допускни шундай камайтириш керакки, бунда *b* үлчам ва с технологик үлчам учун белгиланган допускларни технологик жиҳатдан бажариш мумкин бўлсин. Технологик нуқтадан назардан ва с үлчамларни бажариш мураккаблиги бир хилдир (иккала үлчам ҳам битта үлчам интервалада жойлашган бўлиб, улар горизонтал фрезалаш дастгоҳида олинади). *b* үлчам допускни $T_e = 0,18$ мм гача, яъни бошланғич үлчам аниқ допуски катталигига тенг қийматтагача камайтирилади. Бу ҳолда с технологик үлчам учун ва үлчам допускига яқин допускни сақлаган ҳолда яқин стандарт допуск бўйича белгиланади, яъни

$$c = 50 - 0,16 = 50 \text{ h}11.$$

Технологик үлчамнинг ҳисобий допуски:

$$T_e = 0,36 - 0,16 = 0,20 \text{ mm.}$$

Технологик үлчамнинг четга чиқишилари 5.6-расмдаги үлчам занжири бўйича аниқланади, яъни $a = \sigma - c$:

$$\begin{aligned} a^{\max} &= \sigma^{\max} - c^{\min}, \quad c^{\min} = \sigma^{\max} - a^{\max} = \\ &= 50 - (10 + 0,36) = 40 - 0,36 \text{ mm}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a^{\min} &= \sigma^{\min} - c^{\max}, \quad c^{\max} = \sigma^{\min} - a^{\min} = \\ &= 50 - 0,16 - 10 = 40 - 0,16 \text{ mm}. \end{aligned}$$

с ўлчамнинг ҳисобий катталиги

$$c = 40_{-0,36}^{-0,16} \text{ MM.}$$




Рис. 5.7. Конструкторлик база билан мос түшгән технологик А базага түшгән пазни фрезалаш.

с ўлчамнинг стандарт кўрсатилган ўлчамга яқин бўлган охирги қўймати

$$c = 40_{-0.16} \text{ мм.}$$

с ўлчамнинг стандартда кўрсатилган ўлчамга яқин бўлган охирги қўймати

$$c = 40_{-0.17}^{-0.36} \text{ мм ва бу } 40\text{B}11 \text{ ўлчамга мос келади.}$$

Технологик ўлчам с нинг белгиланган четга чиқишила-ри ҳисобий ўлчамлар чегарасида ётибди.

Максимум ма минимумга текшириш ҳисобини ($a_{\max} = 50 - (40 - 0.33) = 10^{+0.33}$; $a_{\min} = 50 - 0.16 - (40 - 0.17) = 10^{-0.01}$) кўриб чиқадиган бўлсак, бошланғич конструкторлик ўлчами аниг четта чиқишилари чекли ўлчамлар чегарасида эканлигини кўрамиз.

Ўтказилган ҳисоблашларга асосан заготовканинг операцион эскизларида чизма ўлчамлари бўлган 10Н14 ва 50Н14 ўрнига янги $\vartheta = 50\text{H}11$ ва $c = 40\text{B}11$ кўйилиши керак. Шундай қилиб, технологик ва конструкторлик базалари бир-бирига тушмаганда конструктор белгиланган допускларга қараганда анча кичикроқ допускларни қўллаша тўғри келади. Кўриб чиқиленган мисалада чизмада кўрсатилган $h14$ допусклари ўрнига $h11$ ва $\vartheta 11$ допусклари қабул қилинади.

Ишлов беришдаги керакли аниқликни ошириши унумдорликнинг камайишига ва маҳсулот таннахарининг ортишига олиб келади. Бундай ҳолда конструкторлик базасига Ага нисбатан пазни фрезалашга имкон берадиган маҳсус мосламани қўллаш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Шундай мосламанинг 5.7-расмда тасвирланган. Технологик таянч базаси — А текислик бир вақтнинг ўзида конструкторлик базаси ҳисобланади ва унга нисбатан $a = 10^{+0.36}$ мм конструкторлик ўлчами бажарилади. В ўлчамнинг ўзгариши конструкторлик ўлчамини олишда ҳеч қандай тасъири кўрсатмайди. Шунинг учун бу ҳолда допускларни ўзгаришига эҳтиёж ийўк.

5.7-расмда А текислика бир вақтнинг ўзида фрезалар комплекти билан пазни фрезалаш кўрсатилган. Аввалги


мисолга ўхшаш, бу ҳолда ҳам А текисликка технологик база бўйича ишлов берилади (созлаш базаси) ва конструкторлик ўлчам базалари бир-бирига мос тушади. Конструкторлик ўлчами $a = 10^{+0.36}$ мм допускларни ўзгартимаган ҳолда бажарилади. А текисликка в ўлчам бўйича ишлов беришда В текислик таянч технологик база бўлиб хизмат қиласи ва бу ўлчам $T_s = 0,62$ мм допуск бўйича ўзгаришсиз бажарилади.

5.6-ва 5.7-расмларда кўриб чиқиленган призматик заготовканинг тўғри бурчакли пазларига ишлов беришда технологик технологик жараёнларни ишлаб чиқишида технологик базаларнинг турил хилларидан фойдаланиши мумкин.

Технологик жараёнларнинг мумкин бўлган барча варианларди ўзининг ютуқ ва камчиликларига эга. Масалан, заготовкаларга таянч технологик базалар бўйича ишлов берилганда ва бунда конструкторлик ва ўлчаш базалари ўриндош бўлмас (5.6-расм), у ҳолда ўлчамларни қайта ҳисоблаш ва допускларни қисқартиришга олиб келади. Бу эса ўз навбатида унумдорликнинг пасайишига ва ишлов беришнинг қимматлашувига олиб келади, лекин заготовкани тайёрлаш учун маҳсус мослама ва асборлар талаб қилинмайди. Конструкторлик ва ўлчаш базаси билан ўриндош бўлган таянч технологик база бўйича ишлов берилганда (5.7-расм), конструкторлик ўлчамларини бевосита қайта ҳисоблашларсиз ва допускларни қисқартирган ҳолда ишлов бериш мумкин бўлади. Бу ҳолда ишлов бериш унумдорлиги камаймайди, лекин маҳсус мослама яратишга тўғри келади. Маҳсус мосламани ишлатиш ҳар доим ҳам қуалай бўла-вермайди. Агар ишлов беришда конструкторлик ва ўлчам базалари билан ўриндаги бўлган созлаш базалари бўйича олиб борилса, у ҳолда допускларни қайта кўриб чиқишига тўғри келмайди, лекин операцияни бажариш учун кесувчи асборлар тўплами талаб этилади.

Технологик жараённинг энг мақбул варианти конкрет ишлаб чиқариши шароитларини ҳисобга олган ҳолда технологик-иқтисодий ҳисоблашлар асосида танланади. Базаларни тайинлашда иккинчи мухим принцип бу базаларнинг доимийлик тамойилидир.

Базаларнинг доимийлик тамойили. Базаларнинг доимийлик тамойили шундан иборатки, бунда технологик жа-



5.8-расм. Пармалаш ва йўниб кенгайтириша базаларнинг доимийлик таомиллини кўллаш.

шига ва шу технологик базаларнинг жойлашишига қўшимча равишда хатоликларнинг пайдо бўлиши билан тушунтирилади.

Масалан, агар 5.8-расм, а да тасвирланган заготовкага ишлов беринида тўртта кичик тешик симметрия ўрининг марказий тешик ўқи билан йўл кўйиладиган хатолик $\Delta = \pm 0,1$ мм билан ўриндошлигини таъминлаши талаб этилса ва турли хил A ва B базалардан фойдаланилган ҳолда марказий тешикини йўниб кенгайтириш тоқарлик ластгоҳида, тўртта кичик тешикни эса кондукторда тешисла, у ҳолда ўқларнинг ҳақиқий силжиши фойдаланилган базаларнинг ўзаро жойлашиш хатолигига тенг бўлади, яъни 100 мм ли ўлчам допуски катталигига тенг бўлади. Буни технологик ўлчам занжирни ҳисобидан ҳам кўриш мумкин (5.8-расм):

$$\begin{aligned}\Delta^{\max} &= 100_{\max} - 50_{\min} - 30 - 20_{\min} = \\ &= 100 - (50 - 0,05) - 30 - (20 - 0,05) = +0,1 \text{ мм}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta^{\min} &= 100_{\min} - 50_{\max} - 30 - 20_{\max} = \\ &= 100 - 0,46 - (50 + 0,05) - 30 - (20 + 0,05) = -0,56 \text{ мм}\end{aligned}$$

Кичик тешикларни тешиси кондукторда бажарилганини учун уларнинг ўртасидаги ўлчам аниқ (60 мм ўлчам) бажарилади, шунинг учун 30 мм ли ўлчам шартли равишда доимий деб қабул қилинган.

Базаларни ўзгартирмаган ҳолда бажарилган (A текисликка нисбатан) иккала операцияни кўриб чиқилганда, қиска ва таркибида 100 мм ли ўлчам бўлмаган технологик ўлчам занжирни бўйича аниқланган ўқлар силжишининг ўзгариши камайишини кўриш мумкин, яъни:

$$\begin{aligned}\Delta^{\max} &= 50_{\max} - 30 - 20_{\min} = \\ &= 50 + 0,05 - 30 - (20 - 0,05) = +0,1 \text{ мм.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta^{\min} &= 50_{\min} - 30 - 20_{\max} = \\ &= 50 - 0,05 - 30 - (20 + 0,05) = -0,1 \text{ мм.}\end{aligned}$$

Бунда чизмада ўқларнинг ўриндошлигига қўйилган $\pm 0,1$ мм катталиктаги хатолик бажарилади.

Заготовкаларга турли операцияларда ишлов бериш пайдига технологик базаларни ўзгартирмаслик ишлов бериладиган сиртларнинг ўзаро жойлашиш хатолигини камайтиради, лекин амалиётда баъзи ҳолларда бу талабни бажариш мосламалар конструкциясининг мураккаблашишига ва уларнинг қимматлашувига олиб келади. Бундай ҳолларда технологик ишлов бериладиган сиртларнинг жойлашиш хатолигининг ортишини ҳисоблаб чиқиб, нисбатан кулагай бўлган технологик базаларга алмаштирилади.

Синов саволлар

1. Машинасозликда базалаш ва базалар деганда нималарни тушунасиз?

2. Деталга механик ишлов берни учун керак бўлган базалар сони ва уларнинг технологик ҳужжатларда белгиланишини айтиб беринг.

3. Конструкторорлик, ўлчаш ва технологик базалар деганда нималарни тушунасиз?

4. Созлаш, текшириш, ёрдамчи ва сунъий базаларни тушунтириб беринг.

5. Технологик базаларни қандай танланади?. Заготовкага ишлов бериш учун дастлабки (дагаф) базани қандай танланади?.

6. Базаларнинг ўриндошлик ва доимийлик таомилларининг деталга ишлов беринида инклиника таъсирини кўрсатиб беринг.

7. Технологик база конструкторорлик базаси билан ёки ўлчаш базаси билан мос тушмаса технолог қандай йўл танлайди?

8. Дастлабки технологик база қандай танланади?

МЕХАНИК ИШЛОВ БЕРИШДА ҚҮЙИМЛАР


6.1. Ишлов бериш учун қолдирилган қүйимларнинг таснифланиши

Бошлангич заготовканинг чизмаси тайёр деталнинг чизмасидан шу билан фарқланади, заготовканинг барча ишлов берилувчи сиртларига қўйим қатламлари қолдирилади ва бу қўйимлар заготовканинг ўлчамларини, бальзи ҳорларда шаклини ҳам ўзгартриб юбориши мумкин.

Механик ишлов беришда умумий қўйим деб, тайёр детал олиш учун механик ишлов берни жараённада заготовка сиртидан олиб ташланадиган дастлабки материал қатламига айтилали. Ишлов беришда қўйим ўлчамларини тўғри танлаш учун техник иқтисодий масалаларни ечиш керак. Қўйим қатламига заготовкани олиш технологияси ҳам таъсир кўрсатади. Жуда ҳам катта қўйимларни белгилаш материалнинг истроф бўлишига, механик ишлов беришда иш хажмининг ортишига, кесувчи асбоб ва электр энергия сарфининг ошиб кетишига олиб келади.

Агар қўйим қатлами етарли миқдорда белгиланмаса материалнинг нуқсонли қатламини кесиб олиб ташлашга ва ишлов берилувчи сиртларнинг етарли аниқлигига ва гадир-будирлигига эришиб бўлмайди, шу билан бирга заготовка аниқлигига бўлган талабнинг ортишига ва бунинг эвазига унинг таннархи ошиб кетишига олиб келади.

Номинал диаметлар: валинг дастлабки заготовкаси — $D_{\text{дас.вайл}}$; валин йўнишдан кейин $D_{\text{жил.вайл}}$; жилвирашдан кейин $D_{\text{жил.вайл}}$; номинал қўйимлар: ишлов бериш учун қолдирилган умумий қўйим; $Z_{\text{ном}}^{\text{ннн}}$, йўниш унун; $Z_{\text{ном}}^{\text{ннн}}$ — ва жилвираш учун; $Z_{\text{ном}}^{\text{ннн}}$ — операцыйон қўйимлар



6.1.-расм. Валга йўниш ва жилвираш орқали ишлов беришда қўйимларнинг ва допускларнинг жойлашши скемаси

Номинал диаметлар: валинг дастлабки заготовкаси — $D_{\text{дас.вайл}}$; валин йўнишдан кейин $D_{\text{жил.вайл}}$; жилвирашдан кейин $D_{\text{жил.вайл}}$; номинал қўйимлар: ишлов бериш учун қолдирилган умумий қўйим; $Z_{\text{ном}}^{\text{ннн}}$, йўниш унун; $Z_{\text{ном}}^{\text{ннн}}$ — ва жилвираш учун; $Z_{\text{ном}}^{\text{ннн}}$ — операцыйон қўйимлар

Операцион қўйим деб битта технологик операцияни бажариша заготовка сиртидан кесиб олинадиган материал қатламига айтилади. Операцион қўйим оралиқ қўйимлар, яъни шу операцияга кирган ҳар бир алоҳида ўтишлар учун қолдирилган қўйимларнинг йигиндисига тенг.

Валга иккى хил операция (йўниш ва жилвираш) билан ишлов беришдаги қўйим ва допускнинг жойлашиш скемаси 6.1-расмда келтирилган. Схемадан кўриниб турбидики, заготовка ва деталнинг (жилвирашдан кейинги) номинал ўлчамларининг фарқи орқали ишлов беришнинг умумий номинал қўйими аниқланади, яъни:

$$Z_{\text{ном}} = D_{\text{дас.вайл}} - D_{\text{дет.вайл}} \quad \text{ёки} \quad Z = \sum_{i=1}^n Z_{\text{ном}}, \quad (6.1)$$

бу ерда $Z_{\text{ном}}$ — ҳар бир операциянинг номинал қўйими; n — деталга ишлов беришдаги операциялар сони.

Схемадан кўриниб турганидек, қўйидаги қўйимлар фарқланади: операциянинг минимал қўйими Z_i^{\min} — заготовкага ушбу операцияда ишлов берилгунга қадар унинг энг кичик чекли ўлчам билан ушбу операцияда ишлов берилгандан кейинги энг кичик чекли ўлчами орасидаги фарқ.

Операциянинг максимал қўйими Z_i^{\max} — заготовкага ушбу операцияда ишлов берилгунга қадар унинг энг катта чекли ўлчами билан ушбу операцияда ишлов берилгандан кейинги энг кичик чекли ўлчами орасидаги фарқ:

$$Z_i^{\min} \equiv Z_i^{\max} - TA_{i-1} + TA_i, \quad (6.2)$$

бу ерда: TA_{i-1} ва TA_i олдинги ва кейинги операция ёки ўтишлар учун допусклар.

Қўйим допускни қўйимнинг максимал ва минимал қўйматлари орасидаги фарқ орқали аниқланади.

Операциянинг номинал қўйими $Z_{\text{ном}}^{\text{ннн}}$ деталнинг ушбу операцияда ишлов берилшидан олдинги ва кейинги номинал ўлчамлари фарқига тенг:

$$Z_{\text{ном}} = Z_{\text{ном}}^{\min} + TA_{i-1} \quad (6.3)$$


Механик ишлов бериш учун қўйимни тахминий ҳисоблашда қўйидаги нисбатни қабул қиласа бўлади:

$$Z_{\text{ном}} = (2 \div 4) TA_{i-1} \quad (6.4)$$

Турли хил хатоликларга бөлгөн, алохуда элементлардан ташкил топган энг кичик операцион қўйим кўйидагича аниқланади:

$$Z_i^{\min} = Z_1 + \sqrt{Z_2^2 + Z_3^2}, \quad (6.5)$$

бу ерда: Z_i — олдинги операцияда ишлов беришдан қолган сирт гадир-будирлиги Rz_{i-1} ва углеродсизлантириш, коррозияланыш, эзилиш, ёрилиш (дарз кетиш) ва шунга ўшаш сабаблар туфайли ҳосил бўлган ва уларни олиб ташлаш учун керак бўлган нуқсонли металл қатлами h_{i-1} (6.2-расм, а).



6.2-расм. Операцион қўйим элементларининг таркиби

марказий ўқларининг параллелликдан, тешикларнинг марказий ўқларига нисбатан ён сиртларининг перпендикулярликдан четта чиқиши ва ҳоказо) камайтириш (компенсациялаш) мақсадида олиб ташлаш учун қолдирилган металл қатлами. Z_3 — заготовканинг ўрнатиши хатолик фарқини камайтириш (компенсациялаш) учун олиб ташланадиган металл қатлами (6.2-расм).

Текис сиртларга ишлов беришда энг кичик қўйим қатлами:

$$Z_i^{\min} = Z_1 + Z_2 + Z_3 \quad (6.8)$$

Rz_{i-1}, h_{i-1}, Z_2 ва Z_3 ларнинг қўйматлари маълумотномада келтирилган бўлади. Юқоридаги формулаларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадаки, қўйимлар олдинги ва кейинги операцияларни бажариша ҳосил бўладиган барча хатоликларнинг компенсатори бўлиб хизмат қиласа экан.

Қўйимларни аналитик ҳисоблаш усулидан асосан оммавий ва йирис серияли ишлаб чиқариши лойиҳалашда фойдаланилади. Серияли ва якка тартибли ишлаб чиқаришида ўртача аниқлайдиги, одатдаги деталларнинг умумий ва операция учун қўйимларининг қўйматларини меъёрий жадваллардан олинади. Жадваллардан фойдаланишининг афзалиги технологик жараённи лойиҳалаштиришини жадаллаштиради.

Айланма жисмлар учун

$$Z_i = 2(Rz_{i-1} + h_{i-1}) \quad (6.6)$$

ва бир томонлама ишлов беришда

$$Z_i = (Rz_{i-1} + h_{i-1}), \quad (6.7)$$

бу ерда Z_2 — заготовканинг базавий сиртларига нисбатан ишлов берилётган сиртларининг шакл хатоликларини ва фазовий четта чиқишиларини (ишлов берилаётган сиртларнинг ва тешикларнинг марказий ўқларининг параллелликдан, тешикларнинг марказий ўқларига нисбатан ён сиртларининг перпендикулярликдан четта чиқиши ва ҳоказо) камайтириш (компенсациялаш) мақсадида олиб ташлаш учун қолдирилган металл қатлами.

6.2. Механик ишлов бериш учун қўйимларни ҳисоблаш

Ишлов бериш учун қўйимларни ҳисоблаш формулалар бўйича аниқланадиган минимал қўйим Z_i^{\min} ни ҳисоблашдан бошланади. Бунду минимал қўйимни ҳисоблайдиган формуланинг кўринини мазмунига қараб ўзгариши мумкин. Масалан, тешикка ишлов беришда (сиририш, йўниб кенгайтириш, хонинглаш, меъёрга — ўлчамга етказиш ва ҳоказо) формуладаги ташкил қилувчи $Z_3 = 0$ га teng. Шунинг учун

$$Z_i^{\min} = Z_1 + Z_2; \quad (6.9)$$

У ҳолда (4.2) формулага мос равишида ёзиш мумкин

$$TA_0 = Z^{\max} - Z^{\min} = \sum_{i=1}^{m-1} TA_i$$

бундан

$$Z^{\max} = Z^{\min} + \sum_{i=1}^{m-1} TA_i \quad (6.10)$$

Агар ўлчамлар сони тўртта ёки ундан ортиқ бўлса, энг катта қўйим (4.14) формулага асосан кўйидаги формуладан аниқланади:

$$Z_{\max} = Z_{\min} + 1,2 \sqrt{\sum_{i=1}^{n-1} TA_i^2} \quad (6.11)$$

Кўйимларни ҳисоблашда ташкил қилувчи звеноларнинг ўлчамлари бўйича ҳам ҳисоблаш мумкин:

$$Z_0^{\min} = \sum_{i=1}^n A_i^{\min} - \sum_{n=1}^{m-1} A_i^{\max}, \quad (6.12)$$

$$Z_0^{\max} = \sum_{i=1}^n A_i^{\max} - \sum_{n=1}^{m-1} A_i^{\min}. \quad (6.13)$$

Бу формулалар (4.1) формуладан келиб чиқади ва қўйим ўлчам занжирининг беркитувчи звеноси сифатида қабул қилинади.

6.1-мисол. Ø45h8, L=100 мм, R_z=3,2 мкм бўлган валга йўниш ва жилвирлаш кетма-кетлиги бўйича ишлов бериш учун операцияларнинг қўйим қатлами ва валнинг ўлчамлари аниқлансан. Заготовка — иссиқ ҳолатда про-катланган пўлат чивик.

Маълумотномаларда келтирилган қўйиматлардан фойдаланиб, кўйида келтирилган босқичлар бўйича ҳисоблаймиз.

Бошланғич заготовка — одатдаги ES=0,4 мм; EI=0,7мм, R_z=150 мкм, T= 250 мкм аниқликда иссиқ ҳолатда прокатланган чивик, T— заготовканнинг диаметрига рухсат этилган допуск. Фазовий хатолик Z₂, Солиширима эргилик V₂=0,12 мкм; заготовканнинг умумий эргилиги (марказларга ўрнатиб ишлов беришда).

$$\rho_3 = Z_2 = V_2 \cdot 0,5L; \quad Z_2 = \frac{0,12 \cdot 0,5 \cdot 100}{1000} = 0,006 \text{ мкм}$$

Фазовий хатоликлар Z₃. Заготовкани марказлашда содир бўлган хатолик, яъни ўқнинг силжиш катталиги

$$\rho_3 = z_3 = 0,25 \sqrt{T^2 + 1} \quad Z_3 = 0,25 \sqrt{1 \cdot 1^2 + 1} = 0,36 \text{ мм}$$

Фазовий хатоликларнинг йигиндиси

$$\sqrt{Z_2^2 + Z_3^2} = \sqrt{0,006^2 + 0,36^2} \approx 0,36 \text{ мм}$$

Йўниш операциясидан кейин h11 квалитет бўйича аниқлик учун; T=0,16; R_z=20 мкм; валнинг тепиши Z₃=0,1мм. Маълумотномада келтирилган барча маълумотларни 6.1-жадвалдан олинади.

6.1-жадвал

Ҳисоблаш учун дастлабки маълумотлар

Операциялар	Чекли чиқишилар мкм	Ғадир- будир- лик, RZ _i , мкм	Нуқсон- ли қатлам, h _i мкм	Z ₂	Z ₃
Прокат (дастлабки заготовка)	+0,4; -0,7	150	250	0,006	0,36
Йўниш	0; -0,16	20	30	—	0,1
Жилвирлаш	0; -0,039	3,2	5,0	—	—

Кўйимларни ва операцион ўлчамларни ҳисоблаш ишлов берилган сиртдан бошлаб дастлабки заготовка йўналиши бўйича амалга оширилади.

Жилвирлаш:

минимал қўйим:

$$Z_i^{\min} = 2(Rz_{i-1} - h_{i-1}) + \sqrt{Z_3^2 + Z_2^2}$$


$$Z_{\min}^{\min} = 2(0,02 + 0,03) + \sqrt{0 + 0,01^2} = 0,2 \text{ мм},$$

номинал қўйим:

$$Z_{\text{ул}}^{\text{ном}} = 0,2 + 0,16 = 0,36 \text{ мм}.$$

Максимал қўйим қўйидагича аниқланади:


$$Z_{\text{ул}}^{\max} = 0,2 + 0,039 + 0,16 = 0,399 \text{ мм}$$



7.2-расм. Ишлов бериш иш ҳажманинг талаб
қилинган аниқликка боллигиги:
а-умумий сарфланган вақт- $T_{\text{в}}$;
б-сарфланган вақтнинг алоҳидага элементлари,
 $T_{\text{машина}}$ -машинали (асосий) вақт, $T_{\text{кескинчи}}$
ўрнатиш учун сарфланган вақт, $T_{\text{ўлчаш}}$ -ўлчаш учун
сарфланган вақт

дан тайёрланган валларга ишлов беришнинг аниқлигини 11-квалитетдан IT7 квалитеттага оширилса, ишлов беришга, керакли ўлчам олиш учун кескинчи ўрнатишга ва заготовкан ўлчаш учун сарфланадиган умумий вақт уч марта ошиб кетади. Бунда, айниқса, заготовкан назорат қилиш учун сарфланадиган вақт ҳам жуда ортади. Масалан, ишлов бериш аниқлигини ўнинчи квалитетдан еттинчи квалитет даражасига оширасак, машина вақти ва кескинчи ўрнатиш вақти иккимартга ошса, заготовканнинг ўлчамини назорат қилиш учун сарфланган вақт етти марта ошади. Бундан ташқари заготовкаларга аниқ ишлов бериш жараёндан яроқсиз маҳсулот хосил бўлади ва ҳосил бўлган ушбу яроқсиз маҳсулот учун сарфланган харакат ГТ8 квалитет аниқлигига эришишда ишлов бериш умумий нархининг 2 фоизини ва IT7 квалитет аниқлигига эришишда 17 фоизини ташкил қиласди. Агар аниқликни IT6 квалитеттага оширасак, унда пайдо бўлган яроқсиз маҳсулотлар учун сарфланган харакатлар заготовкаларга ишлов бериш учун сарфланган умумий харажатларнинг 32 фоизини ташкил қиласди. Чизмада берилган аниқлик ва талаб этилган сирт гадир-будирликларини турилди дастгоҳлар, асбоблар ва мосламалар ёрдамида олиш мумкин. Масалан, IT9 квалитет аниқликдаги ва $R_z = 6,3 \text{ мкм}$ гадир-будирликка эга бўлган тешикни пўлт заготовкаларда тезекасар ва қаттиқ қотишмалардан тайёрланган кескич ёрдамида оддий йўниб кенгайтириш, развёрткалаш, сидириш, тешиш, олмосли йўниб кенгайтириш, жилвирилаш, хонинглаш, ролик ва шариклар билан думалатиб эзиш усуслари ёрдамида олиш мумкин. Бу усусларнинг ичидан ҳам ҳар қандай маълум шароит учун бирдан бир мақсадга мувофиқ вариантини танлаш учун объектив мезон бўлиб, унинг унумдорлиги ва тежамлилиги ҳисобланади. Танланган усуслда заготовкага ишлов беришда ўёқи бу жиҳозларни ва куролларни кўллашни таҳлил қилиб, тежамлилигини ҳисоблаш мақсадга мувофиқиди (7.2-расм).

Механик ишлов беришнинг тежамлилиги нафақат талаб қилинган аниқликка, қўлланилаётган кесиш усулига ва дастгоҳга боғлиқ, шу билан бирга қўлланилаётган кесиш режимлари ҳам унга катта таъсир кўрсатади (7.3-расм).



7.3-расм. Кесиш тезлигига ишлов бериш иш җажмининг ва таннархнинг боғлиқлиги

Шуни таъкидлаш жоизки, минимал вақт сарфи T_{\min} ва минимал таннарх C_{\min} га түгри келувчи оптималь кесиш тезликлари бир-бирiga мос тушмайди. Ҳамма вақт ҳам таннарх бўйича оптималь кесиш тезлиги унумдорлик бўйича оптималь кесиш тезлигидан чиқиб кетмаслиги керак.

Унумдорлик ва таннарх мезонлари бўйича технологик вариантиларнинг самарадорлиги солиширилганда, айrim ҳолларда ҳар хил хулосаларга келиш мумкин. Масалан, 16K62 маркали токарлик дастгоҳи P18 маркали тезкесар пўлатдан тайёрланган кесувчи асбоб ёрдамида пўлат заготовка сирти $Rz=6,3$ мкм гадир-буриликга эга бўлган, ўлчам аниқлиги 7-квалитет бўйича, диаметри $\varnothing 30\times40$ мм бўлган тешик йўниш ва серияли ишлаб чиқаришда шу тешикни сидириш йўли билан очишни солиширилганда (харажатларни шартли бирликлар билан белгилаймиз) қўйидаги натижалар олинган:

Технологик таннарх, ш.б.:	(шартли бирлик)
Сидиришда	0,11
Йўниб кенгайтиришида	0,11

7.3-расмдан кўриниб турибдики, кесиш тезлигининг ортиб бориши билан иш җажми ва таннарх аввал камаяти ва сўнгра эса маълум бир минимал V_c'' ва V_c^o қўйматидан кейин кўтарилаяти (кесувчи асбобнинг ейилиши ва уни алмаштиришига кетган вақт сарфи туфайли).

Ҳар қайси ҳолатда ҳам кесиш тезлиги таннарх ва унумдорлик (иш җажми) бўйича оптималь тезликлар чегарасидан чиқиб кетмаслиги керак.

Иш җажми (донабай калькуляцияли вақт), мин.
Сидиришда
Йўниб кенгайтиришида

1,06
3,63

Келтирилган мисолдан кўриниб турибдики, технологик жараёнлар самарадорлигини солиширишда факат ишлов бериш таннархи билан чегараланмасдан, балки ишлов бериш иш җажми билан ҳам солишириш керак экан. Технологик жараёнларнинг иккисодий самарадорлигини аниқлашда иккита мезон бўйича, яъни, донабай калькуляция югари орқали ифодаланадиган унумдорлик (ёки иш җажми) ва сўм билан ифодаланадиган технологик таннарх бўйича хисобланади. Кўп ҳолларда технологик жараёнларнинг иккисодий самарадорлиги йиллик ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ҳажмига ҳам боғлиқдир. Малъумки, юқори унумдорликка эга бўлган, лекин қимматбаҳо кўн шпинделли автомат ва ярим автоматларни ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг сони етари миқдорда бўлгандағина жорий қилишиб ўзини оклади. Бошқа тарафдан турли хилдаги дастгоҳлардан фойдаланишининг умумий харажати ва шу харажатларнинг таркиби турличадир. Оддий ва арzon токарлик ва револьверли дастгоҳларда ишлов бериш таннархнинг 80-90% қисми маошдан иборат бўлади. Ишлов беришни юқори унумдорликка эга бўлган автоматларга ўтказилиши билан таннархнинг маош учун ажратилган қисмиси 55% гача камауди ва олти шпинделли автоматларда унинг (маошнинг) улуши 20% гача камауди. Улардан фойдаланиш учун кетган харажатлар юқори унумдорлик хисобига компенсацияланади.

Ишлов беришнинг турлари ва кесиш режимлари, ишлатаилаётган дастгоҳлар ва технологик жиҳозларнинг заготовкага ишлов беришда иккисодий жиҳатдан таъсири ҳамда технологик жараёнлар тежамлилигининг заготовкалар ҳажмига боғлиқлиги технологик жараёнларнинг самараасини тежамлилик нуқтаи назаридан баҳо беришни долзарб мумммо эканлигига олиб келади. Янги техникани ва технологияни яратишни ва ишлаб чиқаришга кўйлашнинг иккисодий жиҳатдан самара беришни тўғри ва ўз вақтида аниқлаш машинасозликнинг техник жиҳатдан жадаллашишини ва ўсиш тезлигини белгилайди.

7.2. Техник мөнбетлаш асослари

Техник мөнбетлаш деб ишлаб чиқариш ресурсларини техник жиҳатдан асосланган сарфлаш мөнбети тушунилади. Ишлаб чиқариш ресурсларига қўйидагилар киради: энергия, хомашё, материаллар, асбоблар, иш вақти ва ҳоказо.

Технологик жараёнларни лойихалашда иш вақтини техник жиҳатдан мөнбетлаш асосий масала бўлиб ҳисоблашади.

Мехнатни мөнбетлаш масалалари ва усуслари. Мехнатни мөнбетлашнинг асосий масалаларидан бирни бажариладиган ишнинг ўлчовини аниқлаш ва шунга мос равишда ҳақ тўлашдир. Мехнатни мөнбетлаш техник мөнбетлаш ва тажрибавий-статистик мөнбетлаш усуслари билан амалга оширади.


Иш вақтининг резервларини аниқлаш ва бажариладиган ишнинг зарур ўлчовини белгилаш бўйича усул ва усулларнинг йигиндиси меҳнатни техник мөнбетлаш дейилади. Техник мөнбетлаш вазифасига иш вақтининг резервларини аниқлаш ва корхонада меҳнатни ташкил қилишини яхшилаш, ишнинг тўғри ўлчовини белгилаш (яъни, вақт мөнбетини аниқлаш) ва охир- оқибат меҳнат унумдорлигини ба ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш киради.

Мехнатни техник мөнбетлашда (яъни, вақт мөнбетини анализот усулада аниқлашда) технологик операция машинали, машинали-дастаки ва дастаки, ўтишлар, приём, юришлар ва ҳаракатлар каби элементларга таҳчилиниади. Бунда ҳар бир элемент алоҳида ва биргаликда таҳчилиниади. Вақт мөнбетини ҳисоблашдан аввал мөнбетланадиган операциянинг таркиби уни яхшилаш мақсадида операциянинг таркибидан унинг муваффакиятли бажарилишига таъсир қўйладиган ортиқча усул ва ҳаракатларни чиқариб ташлаш, ишчининг кўли, оёғи ва танасининг барча ҳаракатларининг йўлини қисқартириш, ишнинг толиқтирадиган усусларини енгилроқ усуслар билан алмаштириш, ишчининг материалларни, асбобни, заготовкани олиб келиши ва асбобни ҷархлаши каби қўшимча ишлардан озод қилиш, кўп ўринли мосламаларни қўллаш, замонавий кесиш режимларини қўллаш, ёрдамчи вақтни қисқарти-

риш бўйича илгор технологиялардан фойдаланиш йўллари таҳчилиниади. Вақтнинг техник мөнбетини белгилаш меҳнатга ҳақ тўлаш ва меҳнат унумдорлиги билан чегараланиб қолмайди. Техник мөнбетлаш жиҳозларнинг зарур бўлган сонини ва уларнинг юклинишини, цех ва участканинг ишлаб чиқариш кувватини аниқлаш учун, ишнинг ба иш ҳақининг асосий кўрсаткичларини ҳисоблашда ҳамда оператив режалаштиришда асос бўлиб хизмат килади.

Техник жиҳатдан асосланган мөнбетларни шу соҳада ишлатётган барча ишчилар билиши ва амалда кўллай билиши керак. Техника, технология ва ишлаб чиқариши ташкил этишининг ривожланиши билан ўсиб бораётган меҳнат унумдорлигини ҳисобга олган ҳолда вақт мөнбетларини камайиш томонига ўзгартириб борилади.

Мөнбетлашнинг тажрибавий-статистик усули якка тартибли ва кичик серияли ишлаб чиқаришда кўлланилади. Ўхшаш операцияларнинг иш ҳажми тўғрисидаги статистик маълумотлар, мөнбетловчи ва устталарнинг шахсий иш тажрибаси тажрибавий-статистик мөнбетлаш усулига асос бўла олади. Бу усулада аввал бажарилган шунга ўхшаш операциянинг вақт мөнбети ва ҳақиқий бажарилган иш ҳажми солиштириш йўли билан ушбу операция учун вақт мөнбети белгиланаади. Демак, ўтмишдаги технологик операция учун сарф бўлган вақт



7.4-расм. Кесувчи асбобнинг юриши:
а-йўниша;
б,в-фрезалашда;
г-пармалашда;
д-развёрткалашда

бўйича ўша даврдаги технология ва ишлаб чиқаришдаги мавжуд бўлган камчиликларни ҳисобга олмасдан янги лойиҳаланаётган ёки ишлашга топширилган технологик операциялар учун сарфланадиган вақт меъёрини белгилашда кўчирилади ва уларни қонунлаштирилади, бу эса ишлаб чиқаришнинг резерварини очиш ва унумдорликни ошириша имкон бермайди. Шунинг учун машинасолик ишлаб чиқаришида асосий ва кейинга қолдириб бўлмайдиган масалалардан бири вақтни тажрибавий-статистик меъёrlаш усулидан аналитик меъёrlаш усулига ўтиш ҳисобланади.

Якка тартибли ва кичик серияли ишлаб чиқаришда технологик операцияларни элементларга тақсимлаш максадга мувофиқ бўлмайди. Бундай ҳолларда вақт меъёри технологик ўтишларда келтирилган меъёrlар бўйича аниқланади ёки намунавий технологик жараёнлар учун аналитик усуlda тузилган намунавий меъёrlар кўлланилади, келтирилган меъёrlар ва намунавий меъёrlар аналитик усуlda тузилган бўлиб, одатда, техник меъёrlаш қаторига киради.

Иш вақти сарфининг таснифи. Иш кунида сарфланадиган иш вақти меъёrlанадиган ва меъёrlанмайдиган вақтларга бўлинади (тушилк учун ажратилган танаффусдан ташкари). Иш вақтининг меъёrlанадиган сарфига ишни бажариш учун сарфланадиган вақт киради. Иш вақтининг меъёrlанмайдиган сарфи эса иш вақтини фойдасиз йўқотилган (устани, созловчани чақириб келиш, ҳужжатларни, асблобларни, транспорт воситаларини, материалларни ва бошқаларни олиб келиш учун ва шунга ўхшаш тасодифий ва унумсиз ишларни бажариш туфайли ишчининг вақтни бефойда йўқотиши), меъёrlашда иштирок этмайдиган қисми киради.

Тайёрлаш-якунлаш вақти T_{m-a} — ишчини ва ишлаб чиқариш воситаларини технологик операцияни бажариш учун тайёрлаш ва уларни технологик операция бажариб бўлингандан сунг дастлабки ҳолатига келтириш учун сарфланган вақт меъёри.

Тайёрлаш-якунлаш вақт меъёри куйидаги ишларни бажариш учун сарфланадиган вақтларни ўз ичига олади: а) материалларни, асблобларни, мосламаларни, технологик

хужжатларни ва ишга наряд олиш; б) бажариладиган иш билан, технологик хужжатлар, чизмалар билан танишиш ва кўрсатмалар олиш; в) асбонни, мосламани ўрнатиш, дасттоҳни тегишили иш режимига созлаш; г) асбонни ва мосламани дасттоҳдан бўшатиб олиш; д) тайёр маҳсулотни, қолдик материалларни, мосламаларни, асблобларни, технологик хужжатларни ва нарядни топшириши.

Тайёрлаш-якунлаш вақти берилган ишчи наряд бўйича партиядаги барча ишлов бериладиган заготовкаларга бир марта сарф қилинади ва ушбу партиядаги деталларнинг сонига боғлиқ бўлмайди. Тайёрлаш-якунлаш вақти-нинг қўйматини меъёrlашда дасттоҳларнинг турлари ва ўлчамларини, мосламаларни, ишлов бериластган заготов-канинг конструкцияси ва массасини ҳисобга олган меъёrlар бўйича аниқланади.

Оператив вақт меъёри T_{on} — технологик операцияни бажариш учун сарфланган асосий вақт меъёри. T_{on} ва ёрдами-чи вақт меъёри T_e нинг йигиндиси билан аниқланади, яъни

$$T_{on} = T_a + T_e. \quad (7.1)$$

Технологик операцияни бажаришдаги оператив вақт сарфи ҳар бир маҳсулотдан ёки уларнинг аниқ бир сонла-ридан кейин тақрорланади.

Асосий вақт меъёри T_a — бажариладиган ушбу технологик операцияда ёки ўтища меҳнат буюмининг сифат ва (ёки) сон жиҳатдан ўзгаририш мақсадига бевосита етиш учун сарфланадиган вақт меъёри.

Асосий (технологик) вақт ичизда заготовканинг ўлчамлари ва шакллари, ташқи кўриниши ва сирт ғадир-будурлиги, сирт қатламининг ҳолати ёки йигма бирликнинг алоҳида қисмларининг ўзаро жойлашишлари ва уларнинг маҳкамланиши ва шунга ўхшаш ўзгаришлар содир бўлиши билан ифодаланади.

Асосий вақт машинали, машинали-дастаки, дастаки ва аппаратли бўлиши мумкин.

Токарлик ва пармалаш, резба кесиш, зенкерлаш, йўниб кенгайтириш ва фрезалаш учун асосий вақт 7.4-расмга асосан қуйидаги формула орқали аниқланади.

$$T_0 = T_m = \frac{Li}{S_{\min}} = \frac{Li}{ns} = \frac{LZ}{nst}, \quad (7.2)$$

$$L = l_1 + l_2,$$

бу ерда T_m — машинали вақт, мин; L — асбоб йўлининг узунлиги, мм; l_1 — ишлов бериладиган сиртнинг узунлиги, мм; l_2 — асбобнинг кириб бориш йўли, мм; l_3 — асбобнинг чиқиб кетиш йўли, мм; i — юриш (ўтиш) сони; S_{\min} — суриш, мм/мин; n — шпинделнинг ёки фрезезанинг аланишлар сони, айл/мин; Z — шпиндель ёки фрезезанинг бир марта аланишига тўғри келадиган суриш, мм/айл; t — кесиш чуқурлиги, мм; Z — қўйим, мм.

Ёрдамчи вақт мөёри T_e — технологик операциянинг ёки ўтишининг асосий мақсади бўлган асосий ишни бажариш учун имконият юратишни амалга ошириш учун ҳар бир маҳсулот ёки ушбу маҳсулотларнинг майлум бир миқдоридан кейин тақрорланадиган вақт мөёрини ўзида намоён қиласди (маҳсулотни ўрнатиш ва олиш, дастгоҳни ишга солиш ва тўхтатиш, асбобни заготовкага яқинлаштириш ва орқага олиш, суппорт ёки столни силжитиш, маҳсулотни ўлчаш, асбобни алмаштириш).

Ёрдамчи вақт кўпинча дастаки бажарилади, лекин у механизациялашган (маҳсулотни кран ёрдамида ўрнатиш ва олиш) ва машинали (автоматлаштирилган ва одатдагидай суппорт ёки дасттоҳ столининг кетинга салт юриси) ҳолда бажарилиши ҳам мумкин.

Ёрдамчи вақт уни ташкил этувчи элементларнинг техник мөёрлаш жадваллари келтирилган мөёрлар йиғиндиси бўйича аниқланади. Унинг таркибига заготовканни ўрнатиш ва бўшатишга кетган вақт; ўтишга боғлиқ вақтлар; дасттоҳ қисмларини (суппортни, кареткани) силжитиш учун сарфланган вақт; дастгоҳнинг ишлаш режимини ўзgartириш ва асбобни алмаштириш учун сарфланган вақт ва назорат қилиш мақсадида ўлчаш учун сарфланган вақтлар киради.

Иш жойига хизмат кўрсатиши вақти $T_{\text{и.ж.х.з}}$ — донабай вақтнинг бир қисми бўлиб, ижрочининг технологик жиҳозларни ишчи ҳолатида сақлаши ва иш жойига хизмат килишига сарфланадиган вақти.

Оммавий ишлаб чиқаришда иш жойига хизмат кўрсатиш вақти техник ва ташкилий хизмат кўрсатиши вақтларига бўлинади.

Техник хизмат кўрсатиши вақти $T_{\text{тех.х.з}}$ — иш жойига (жиҳозларга) ушбу маълум бир ишни бажариш даврида хизмат кўрсатиши учун сарфланган вақт (еийланг асбобларни алмаштириш ва уни созлаш, қириндиларни олиб ташлаш ва технологик операцияни бажариш давомида дастгоҳни созлаб туриш ва ҳоказолар). У асосий вақтга нисбатан фоиз чисобида олиниади.

Ташкилий хизмат кўрсатиши вақти $T_{\text{таш.х.з}}$ — иш сменаси давомида иш жойига хизмат кўрсатиши учун (смена бошида асбобларни ишлатиш учун жойлаштириш ва охира ийғишириб қўйиш, дастгоҳни кўздан кечириш, уни ишлатиб кўриш, мойлаш ва тозалаш каби ишлар) сарфланадиган вақт. Ташкилий хизмат кўрсатиши вақти оператив вақтга нисбатан фоиз чисобида олиниади.

Шахсий ўхтиёжлар сарфланган вақт $T_{\text{шахс.х.з}}$ — донабай вақтнинг қисми бўлиб, ишчининг шахсий ўхтиёжлари ва (толикитирадиган ишларда) кўшимча дам олиш учун сарфланадиган вақт. Одатда, бу вақт бир иш сменаси вақтининг иккى фоизидан ошмайди ва оператив вақтга нисбатан фоиз чисобида олиниади.

Вақт мөёрининг тузилиши. Вақт мөёри — тегишли малакага эга бўлган бир ёки бир неча ижрочилар томонидан майлум бир ишлаб чиқариш шароитида, майлум бир иш ҳажмини бажариш учун регламентланган вақт. Машинасозликда вақт мөёри, одатда, технологик операция учун белгиланади.

Техник жиҳатдан асосланган вақт мөёри $T_{\text{а.ж.з}}$ ишлов бериладиган партиядаги маҳсулотларни тайёрлаш-тутгаллаш вақт мөёри $T_{\text{т.т}}$ ва донабай вақт мөёри T_d йиғиндисига тенг, яъни

$$T_{\text{а.ж.з}} = T_d + T_{\text{т.т}} / n, \quad (7.3)$$

бу ерда T_d — донабай-калькуляцияли вақт мөёри; $T_{\text{т.т}}$ — ишлов бериладиган партиядаги заготовкалар учун тайёрлаш-тутгаллаш вақт мөёри; n — ишлов бериладиган партиядаги заготовкалар сони.

Донабай вақт мө耶ёри — мөьеңлаш бирлигига тенг бўлган ҳажмдаги ишни бажариш учун вақт мөьеёри.

Донабай вақт мөьеёри T_d қўйидаги формула орқали аниқланади

$$T_d = T_a + T_e + T_{i,j,xiz} + T_{shax,zxxt} = T_{op} + T_{i,j,xiz} + T_{shax,zxxt} \quad (7.4)$$

Оммавий ишлаб чиқариш шароитида (айрим иш жойларида иш сменасининг камдан-кам ҳолларда алмашиниши ва донабай-калькуляцияли вақтнинг таркибида тайёрлаш-тугаллаш вақтининг миқдори оз бўлиши туфайли) тайёрлаш-тугаллаш вақти вақт мөьеёри таркибига киритилмайди ва вақт мөьеёри сифатида қўйидаги формула ёрдамида аниқланадиган донабай вақт мөьерининг қиймати қабул қилинади:

$$T_d = T_a + T_e + T_{tex} + T_{tash,xiz} + T_{shax,zxxt} \quad (7.5)$$

Якка тартибли ва серияли ишлаб чиқаришларда вақт мөьеёри (7.3) формула ёрдамида аниқланади. Якка тартибли ва серияли ишлаб чиқаришларда иш жойига хизмат кўрсатиш вақти ташкилий ва техник хизмат кўрсатиш вақтларига бўлинмаганлиги туфайли дам олиш ва шахсий эҳтиёжлар учун сарфланадиган вақтлар каби оператив вақтга нисбатан фоиз ҳисобида қабул қилиниши сабабли донабай вақтни ҳисоблаш соддалашади ва қўйидаги кўринишга эга бўлади:

$$T_d = (T_a + T_e)(1 + K/100) \quad (7.6)$$

Бу ерда K — оператив вақтга нисбатан иш жойига хизмат кўрсатиш (техник ва ташкилий) ва ишчининг дам олиши ва шахсий эҳтиёжлари учун сарфланадиган вақтларнинг фоизи.

Заготовкалар партиясига ишлов бериш вақт мөьеёри қўйидаги формула ёрдамида аниқланади

$$T_{nep} = T_{t-t} + T_d/n, \quad (7.7)$$

бу ерда n — партиядаги заготовкалар сони.

Синов саволлари

1. Унумдорлик ва танинхар дегандан нималарни тушунасиз?
2. Технологик жараёнлар вариантиларининг самарадорлигини солишитириш қандай амалга оширилади?
3. Технологик операциянинг самарадорлигини солишитиришга мисол келтиринг.
4. Техник мөьеңлаш нима?
5. Мехнатни мөьеңлашнинг аҳамияти нималарда намоён бўлади?
6. Тажрибий-статистик мөьеңлашнинг камчиликлари нималардан иборат?
7. Иш вақти таркибини ифодалаб беринг.
8. Бирор бир деталга механик ишлов бериш жараёни учун оператив иш вақтини аниқлаб беринг.

ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ВАРИАНТЛАРИНИНГ ТЕЖАМЛИЛИГИНИ ҲИСОБЛАШ УСУЛЛАРИ

Технологик жараёнлар варианктарининг тежамлилигини ўзаро солиштириш, кўп ҳолларда, заготовкага ҳар бир вариант бўйича ишлов беришнинг таннархларини ўзаро солиштириш йўли билан амалга оширилади.

8.1. Бухгалтер усули


Партиядаги заготовкаларга ишлов беришнинг таннархини кўйидаги формула бўйича аниқланадиган усул кенг тарқалган

$$C = An + B, \quad (8.1)$$

бу ерда C — бир партия заготовкалар таннархи; n — партиядаги ишлов берилган заготовкалар сони; A — жорий сарф-харажатлар, яъни, ҳар бир алоҳида заготовкага ишлов бериш учун сарфланган харажатлар; B — бир вақтли сарф-харажатлар яъни, партиядаги барча заготовкалар учун бир марта сарфланадиган харажатлар.

У ҳолда битта заготовкага ишлов бериш таннархи кўйидаги формула ёрдамида аниқланади

$$C_{\text{ном}} = A + \frac{B}{n} \quad (8.2)$$



8.1-расм. Ишлов бериладиган заготовкалар сонининг ортиги билан таннарх С нинг ўзгариши

(8.2) формула бўйича ва 8.1-расмдаги эрги чизиқка асосан заготовкалар сонининг ортиб бориши билан уларнинг ишлов бериш таннархи гипербола эрги чизиғи бўйича камайиб боради, лекин таннархнинг камайиши ишлов бериладиган заготовкалар миқдори ор-

тишининг маълум бир чегарасигача рўй беради. Партиядаги заготовкалар сонини унинг маълум бир n_1 қимматигача ортириб борилганда ушбу сондаги заготовкаларга технологик жараённинг ушбу вариантида белгиланган муддатда ишлов беришга улутубириб бўлмайди. Шунинг учун бир вақтли харажатлар B ни ортириб, кўшимча бирликдаги дастгоҳларни жорий қилишга тўғри келади. У ҳолда таннархнинг ишлов бериладиган заготовкалар сонига боғлиқлик графиги погонасимон характеристга эга бўлади (8.2-расм).

Технологик варианктарининг тежамлилигини солиштиришда берилган заготовкалар миқдори бўйича энг кам таннархга эга бўлган вариант энг яхши вариант сифатида қабул қилинади.

Масалан, $n = 0$ дан $n = n_1$ гача (8.3-расм) заготовкалар партиясига ишлов беришнинг таннархи C_1 бўлган биринчи вариант, n_1 дан n_2 гача заготовкалар партиясига ишлов беришнинг таннархи C_2 бўлган иккинчи вариант ва заготовкалар партияси n_2 дан катта бўлганида, унинг таннархи C_3 бўлган учинчи вариант афзал ҳисобланади.

Бир вақтли харажатлар B таркибига махсус дастгоҳлар, кесувчи асблор, мосламаларни сотиб олиш ва дастгоҳларни созлаш киради. A — жорий харажатларга: заготовкага таннархи $C_{\text{ном}}$; асосий ишчиларга тўланадиган иш ҳақи ва жиҳозларнинг амортизацияси ва таъмири, биноларни яхши ҳолатда ушлаб туриш учун сарфланадиган барча цех харажатлари; кесувчи, ўлчов ва ёрдамчи асблор ва универсал мосламалар учун харажатлар; электр энергия учун сарфланадиган харажатлар; муҳандис-техник ходимлар, бошқарувчи ва хизмат кўрсатувчи шахслар, ёрдамчи ишчилар ҳамда цехдаги ёрдамчи ишчиларнинг (асблосозлар гурухи, тавмирловчи ишчилар ва шу кабилар) иш ҳақи ҳам киради.

Цехнинг жорий харажатлари таннархни калькуляция килишда цехнинг асосий ишчилари иш ҳақига нисбатан фоиз ҳисобида олинади:

$$A = C_{\text{ном}} + C_1(1 + P/100), \quad (8.3)$$


бу ерда $C_{\text{ном}}$ — дастлабки заготовкага таннарх; P — барча цех харажатларининг йигиндиси (асосий ишчиларнинг иш ҳақига нисбатан фоиз ҳисобида).

Цех маҳсулотининг таннархини бухгалтер усулида калькуляция қилишда устама (кўшимча) харажатлар физи цех ишининг ҳисобидаги олинади. Устама харажатлар ишлаб чиқариши шароитига боғлик равишда (ишлаб чиқариши се-риясига, цехнинг жиҳозланишига, ўлчамига, автоматлаши-тирилганлик даражасига, ташкилий тузилишига ва ҳоказо) 150 фойздан 800 фойзгача ўзгаради.

Юқорида келтирилган ишлов берни таннархини аниқ-лайдиган усул оддийлайди, бироқ цех харажатларини асосий ишчиларнинг иш ҳақига нисбатан физ ҳисобида инфа-далаш асосида қабул қилинган ушбу усул турли хил му-раккабликдаги ва ўлчамдаги жиҳозларни ва универсал мосламаларни ишлатиш ва амортизацияси учун сарфлан-диган харажатларнинг фарқини ҳисобга олишга имкон бермайди. Бу усул билан маҳсулот таннархини ҳисоблашда юқори унумдорликка эга бўлган технологик жараён-лар, ҳаттоқи, жуда ҳам мураккаб ва қимматбаҳо универ-сал ва технологик мосламалар кўйланган тақдирда ҳам энг тежамили бўйли чиқади.

Технологик жараёнлар варианктарининг тежамлилиги бўйича солишириш учун бухгалтер усули яроқсизdir. Бу усулдан мураккаблик даражаси ва ўлчами бўйича бир хил бўлган жиҳоз ва мосламаларда тайёлранадиган, цехнинг деярли бир хил маҳсулотларининг тахминий таннархини аниқлашга тўғри келган айрим ҳолатлардагина фойдала-ниш мумкин.

8.2. Элемент усули



8.3-расм. Технологик жараёнларнинг учта таннархарини солишириш. Кам харажатларни майдон штрихланган

Технологик жараёнларнинг варианктарини ўзаро солиши-ришда уларнинг таннархини янада аниқроқ ҳисоблаш усули **элементни усули** ёки таннархининг барча ташкил этиувчilarини тўғридан-тўғри ҳисоблаш усули бўлиб ҳисобланади. Айрим ҳол-ларда барча солиширилётган варианктарда доимий қўйматга эта бўлган харажатларни ҳисоб-

га олмасдан, фақат солиширилётган технологик жара-ёнларга хос бўлган харажатларни ҳисобга олган ҳолда тан-нархни ҳисоблаш мумкин. Бундай тўлиқ бўлмаган, фақат технологик жараён варианктарининг харажатларини ҳисобга олинган таннарх C_m технологик таннарх дейилади.

Умуман олганда, тўлиқ технологик таннарх цех тан-нархига тўғри келади ва у қўйидаги элементлардан таш-кил топади:

$$C_T = C_c + C_{c_n} + C_{c_3} + C + C_{kec} + C_y + C_k + C_a + \\ + C_m + C_b + C_{ym} + C_{dast.xom}. \quad (8.4)$$

бу ерда C_c — асосий ишчиларнинг иш ҳақи; C_{c_n} — созлов-чиларнинг иш ҳақи; C — электр энергияси учун сарфлан-диган харажатлар; C_e — ёрдамчи материаллар учун сарфлан-диган харажатлар; C_{kec} — универсал ва маҳсус кесувчи ас-бобларни таъмирлаш, ҷархлаш ва уларнинг амортизацияси учун сарфланган харажатлар; C_y — универсал ва маҳсус ўлчов асбобларни таъмирлаш, ҷархлаш ва уларнинг амортизацияси учун сарфланган харажатлар; C_k — жиҳозларнинг амортизацияси учун сарфланган харажатлар; C_a — даст-гоҳларни таъмирлаш ва модернизациялаш учун сарфлан-диган харажатлар; C_m — универсал ёки маҳсус мосламаларни таъмирлаш ва амортизация учун сарфланган харажатлар; C_b — ишлаб чиқариш биноларининг амортизацияси, уларни таъмирлаш, иситиш ва ёритиш учун сарфланган харажатлар; C_{ym} — цехнинг умумий харажатлари (ёрдамчи ишчиларнинг, мұхандис-техник ходимларнинг ва хизматчи-ларнинг иш ҳақи; цехдаги барча ёрдамчи жиҳоз ва ин-вентарларни таъмирлаш ва амортизацияси учун сарфлан-диган харажатлар; меҳнатни мухофазалаштириш; қилиш учун ба бошқа затоговкалар); $C_{dast.xom}$ — дастлабки хомакининг нархи.

Таннархни ҳисоблашнинг элемент усули барча масульиятли ҳолларда, айниқса, оммавий ва йирик серия-ли ишлаб чиқариши шароитларида технологик жараёнларнинг тежамлилигини солиширишнинг асосий усули бўлиб ҳисобланади.

8.3. Технологик жараён варианктарининг иқтисодий самарадорлигини келтирилган харажатлар бўйича баҳолаш

Кўп ҳолларда технологик жараён варианктарининг технологик таннарх ва ишлов бериш унумдорлиги бўйича иқтисодий самарадорлигини баҳолаш, айниқса, ушбу варианктарда технологик ва маҳсус жиҳозлар учун сарфланган харажатлар бир-бираидан унчалик фарқ қиласа, етарли даражада объектив бўлади.

Лекин солиширигаётган варианктарининг бирортасига киммат баҳо маҳсус ёки маҳсуслаштирилган жиҳозларни сотиб олиш кўзда тутилган бўлса, варианктарининг иқтисодий самарадорлигини факат технологик таннарх ва ишлов беришининг иш ҳажми бўйича солишириш етарли бўлмайди. Унумдорлиги юқори бўлган ва маҳсус жиҳозлар, кўп ҳолларда заготовкага ишлов беришининг кам харажатлигигини таъминлайди, шунинг учун таннарх ва иш ҳажми бўйича варианктарни солишириш кўп капитал маблағ сарфланган вариант фойдасига ҳал қилиб кўйиши мумкин.

Технологик жарайённи жиҳозлаш учун қўшимча харажатларининг мақсадга мувофиқлигини капитал маблағ сарфлашнинг иқтисодий жиҳатдан самарадорлик коэффициенти ёрдамида аниқлаш мумкин:

$$E = (C_1 - C_2) / (K_2 - K_1), \quad (8.5)$$

бу ерда C_1 , C_2 – биринчи ва иккинчи варианктар учун заготовкаларни йиллик ишлаб чиқариш таннархи, ($\text{сўм}/\text{йил}$); K_1 , K_2 – биринчи ва иккинчи технологик жарайёнларининг варианктарини амалга ошириш билан боғлиқ бўйган капитал сарфлар, сўм.

Капитал маблағлар сарфлашнинг иқтисодий самарадорлик коэффициенти E бир сўм капитал маблағ сарфлаб, янги жиҳозларни кўллаш ҳисобига заготовка таннархини камайтириш туфайли йиллик иқтисод қилинганини ифодалайди.

Турли саноат тармоқларига янги техникани кўллашнинг иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқлигини аниқ-

лаш учун иқтисодий самарадорликнинг меъёрий коэффициенти E_m белгиланган.

E_m – бир сўм қўшимча капитал маблағ сарфлаб маҳсулот таннархини камайтириш ҳисобига олинадиган йиллик фойданинг минимал қиймати.

Қўшимча капитал сарфларнинг иқтисодий нуқтаи наазардан мақсадга мувофиқлигини аниқлаш учун ҳисобланган иқтисодий самарадорлик коэффициенти E меъёрий коэффициент E_m билан солишириб кўрилади. Коэффициент E_m нинг қиймати тармоқлар бўйича маълумотномаларда келтирилган

$$E = (C_1 - C_2) / (K_2 - K_1) = E_m \quad (8.6)$$

Янги лойиҳаланаётган, катта капитал маблағ сарфлашни талаб қиласидаган технологик жарайёнларининг турли хилдаги варианктарини ўзаро солишириш учун келтирилган харажатлар орқали ҳисоблаш мақсадга мувофиқ бўлади:

$$\mathcal{Z}_{\text{кел}} = C_{\text{хом}} \cdot q + E_m \cdot K, \quad (8.7)$$

бу ерда $\mathcal{Z}_{\text{кел}}$ – йиллик ишлаб чиқариш учун келтирилган харажатлар, сўм; $C_{\text{хом}}$ – битта заготовканинг таннархи, сўм/дана; q – бир йилда ишлаб чиқариладиган заготовкалар сони, дана; K – ушбу варианнтаги технологик жарайённи амалга ошириш учун капитал маблағлар сарфи, сўм; $C_{\text{хом}} \cdot q$ – йиллик ишлаб чиқариш таннархи; E_m Ч K – йиллик меъёрий тежамлилик.

Келтирилган харажатлар $\mathcal{Z}_{\text{кел}}$ солиширилаётган ҳар бир (i) вариантлар учун аниқланади ва минимумга келтирилган харажатга эга бўлган вариант $\mathcal{Z}_{\text{кел}, i}$ энг яхши вариант бўлиб ҳисобланади. Бошқа ҳар қандай вариантларга нисбатан энг яхши вариантни кўллашнинг йиллик иқтисодий самарадорлиги ушбу варианктарининг келтирилган харажатлари айримаси орқали аниқланади:

$$\mathcal{Z} = \mathcal{Z}_{\text{кел}, i} - \mathcal{Z}_{\text{кел}, \min} \quad (8.8)$$

Синов саволлари

1. Технологик жараёнларнинг тежамлилиги нима учун ҳисобланади?
2. Деталининг таннархини аниқлашда бухгалтер усулиниңг аҳамияти.
3. Бир вақтли ҳаражат деганда нимани тушунасиз?
4. Технологик жараёнларнинг иқтисодий самарадорлигини ҳисоблашда элемент усул қайси вақтларда ишлатилади?
5. Элемент усулиниңг мөмкити нималардан изборат?
6. Кўшимча капитал мабдаг сарфлашнинг иқтисодий нуқтаи на зардан мақсадга мувофиқлигини қандай аниқлаша мумкин?
7. Иқтисодий самарадорликни ҳисоблашда уни келтирилган ҳаржатлар бўйича баҳолашнинг мөмкянини ёритиб беринг.

II қисм

МАШИНА ДЕТАЛЛАРИНИНГ СИРТЛАРИГА МЕХАНИК ИШЛОВ БЕРИШ УСУЛЛАРИ

IX бўб

ЗАГОТОВКАЛАРГА ДАСТЛАБКИ ИШЛОВ БЕРИШ

Машинасозлик корхонасининг тайёрлов бўлими ёки цехида чивиқ кўринишидаги прокатлар тўғриланади, йўнилади, кесилади ва марказлаштирилади. Поковка ва штамповкалар ҳам тайёрлов операцияларидан ўтказилади: торец қисмлари фрезаланади ва марказлаштирилади, тешиклар дастлабки йўнилади.

Чивиқлар учун тайёрлов операциялари одатда қўйида-гетма-кетглика бажарилади: а) тўғрилаш; б) марказлизиз йўниши; в) қирқиши; г) марказлаштириш (агар чивиқ кейинчалик револьверли дасттоҳда ёки автоматда ишлов бериладиган бўлса, чивиқни марказлаштирилмайди); д) бажарилган операцияларни нозорат қилиш.

9.1. Заготовкаларни тўғрилаш

Механик ишлов беришдан аввал чивиқ материаллар ва валларнинг заготовкаларни ўқининг қўйшиқлигини соvuқ ҳолатда тўғриланади. Поковка ва штамповка кўринишидаги заготовкалар, агар катта диаметр ва узунликка эга бўлса, иссиқ ҳолатда болға зарбаси остида тўғриланади.

Чивиқ ва валларнинг заготовкаларни дастаки, винтли, эксцентрикли, гидравлик, пневматик ва фрикцион прессларда тўғрилаш мумкин. Валларни тўғрилашдан аввал марказларда текширилади ва тўғриланадиган жойи аниқланади; шундан сўнг уларни призма ёрдамида прессларда тўғриланади.


Чивиқлар маҳсус тўғрилаш дастгоҳларида тўғриланади (9.1-расм, а). Бундай дастгоҳнинг схемаси 9.1-расм (б) да

күрсатилган. Ушбу дастгоҳларда түғрилаш (1), (2) ва (3) учта жуфтли роликлар ёрдамида амалга оширилади.

Барча роликлар барабан 5 ўқига нисбатан $\alpha = 70^\circ$ бурчак остида жойлашган бўлади. Барабан айланганда, роликлар ҳам чивиқ (4) атрофида сирпаниб, ўз ўқи атрофида айланади ва шунинг ҳисобига түғрилаш жараённи амалга ошади. Чивиқ барабангидан киришидан аввал маҳсус устун 6 га маҳкамланади ва роликлар 7 да ҳаракатланади. Чивиқ ўқининг қийшиқланиш даражасига кўра I мартадан б мартагарча барабандан ўтказилади. Чивиқнинг илгарилманга ҳаракати — сурниш 5-30 м/мин атрофида бўлади. Чивиқни түғрилашнинг асосий вақти қўйидаги формула бўйича аниқланади:

$$t_a = \frac{(l_{\text{чв}} + l_p)}{S_m} i = \frac{(l_{\text{чв}} + l_p)}{S \cdot n_p} i \quad [\text{мин}]$$

бу ерда $l_{\text{чв}}$ — чивиқнинг узунлиги, мм; l_p — роликнинг узунлиги, мм; S_m — чивиқнинг бўйлама йўнилиш бўйича минутли сурилиши; S — раманинг бир марта айланисига чивиқнинг сурилиши, у $0,8dtg \alpha$ га teng; d — чивиқнинг диаметри, мм; α — барабан ўқига нисбатан роликларнинг қиялик бурчаги; i — түғриланадиган чивиқларнинг роликлар орасидаги юришларининг сони; n_p — роликли раманинг минutiya айланислари сони; 0,8 — роликлар орасидаги чивиқнинг сирпанишини ҳисобга олувчи коэффициент.



9.1-расм. Тўғрилайдиган дасттохнинг умумий кўриниши ва схемалари:
— дасттохнинг умумий кўриниши; b — уч жуфтли роликлар дасттох схемаси; a — кўзгалмас барабанли дасттох схемаси

Диаметри 3 мм дан 20 мм гача бўлган чивиқлар учун бир жуфтли роликли, унча катта бўлмаган түғрилаш дастгоҳлари кўлланилади.

9.2. Чивиқларни йўниш

Чивиқларни йўниш учун марказсиз — йўнувчи дастгоҳ кўлланилади (9.2-расм).


Бу дастгоҳларда диаметри 15 мм дан 80 мм гача, узунлиги 7 м гача бўлган чивиқларни йўниш мумкин. Дастгоҳда йўниш жараёни қуйидагича амалга ошади: марказий тишли гидрилар (3) иккита кескич каллагини айлантиради. Кескичли (2) битта (чат) каллак заготовка йўнишини, иккинчиси (ўнг) кескич (4) — ярим тоза йўнишни амалга оширади. Кесишини ташкил қўлувчи кучларининг ҳосил бўлиши натижасида чивиқ (6) нинг эгалишидан сухариклар (5) саклайди.

Чивиқни сурниш маҳсус роликлар (1) ёрдамида амалга оширилади. Роликнинг айланислар сонига боғлиқ бўлган ҳолда чивиқни сурниш 175 дан 600 мм/мин гача бўлиши мумкин.


Йўнишнинг асосий вақти қуйидагича аниқланади:

$$t_a = \left[\frac{l_{\text{чв}} + l_k + (50 + 100)}{S_{\text{чв}} \cdot n_{k,k}} \right] i \quad [\text{мин}]$$

бу ерда $l_{\text{чв}}$ — чивиқ узунлиги, мм; l_k — кескич каллаклари орасидаги масофа, мм; $S_{\text{чв}}$ — кескич каллагининг бир айланисига тўғри келадиган чивиқнинг сурилиши, у $\frac{p D_p n_p}{n_{k,k}}$ га teng; D_p — узатувчи роликлар диаметри, мм; n_p — роликларнинг минutiya айланислари сони; $n_{k,k}$ — кескичли каллакларнинг минutiya айланислари сони; i — ўтишларга нисбатан унумдорлик паст бўлади.



9.2-расм. Марказсиз йўнувчи дасттох схемаси




9.5-расм. Марказлаш ва марказловчи пармалар

нуссимон сирт ҳосил қилиш учун зенковка ёрдамида (9.5-расм, а) амалга оширилади.

Заготовкаларни марказлаштириш кўпгина ҳолларда маҳсус курама-марказловчи пармалар ёрдамида амалга оширилади (9.5-расм, б, в).

Марказлаштириш схемалари 9.6-расмда кўрсатилган.

Фрезали-марказловчи дастгоҳларда (9.6-расм, а) аввал заготовканинг торециларни сиртлари бир пайтда иккала томонидан фрезаланади, шундан сўнг тешиклар курама марказловчи парма ёрдамида тешилади.



9.6-расм. Марказлаштириш схемалари:

а – фрезерлик-марказловчи дастгоҳларда ишлов бериш; б – диаметри 30 мм гача бўлган заготовкаларнинг торециларини йўнишида марказлаштириш учун кўлланиладиган, асбоб ўрнатиладиган каллакнинг конструкцияси; в – асбоб ўрнатиладиган каллаги айланадиган токарлик дастгоҳиа заготовканинг торециларини йўниш ва марказлаштириш; г – асбоб ўрнатиладиган каллаги айланмайдиган токарлик дастгоҳиа заготовканинг торециларини йўниш ва марказлаштириш; д – горизонтал-фрезалаш дастгоҳиа заготовка торециларини йўниш ва марказлаштириш; е – маҳсус ярим автоматда заготовканинг торециларини йўниш ва марказлаштириш.

Хозирги пайтда (9.6-расм, б) маҳсус асбоб каллагида стандарт курама марказловчи парма билан биргаликлда ўрнатилган бир ёки иккита кенг қаттиқ қотишмали кескич ёрдамида заготовканинг торециларига ишлов бериси ва марказлаштириш усули кўплаб кўлланилмоқда.

Каллак тутиб тургич (1) кесувчи кескич (8)ни ва фаска кескич (6)ни, созловчи (7) ва маҳкамловчи (10) винтлардан ташкил топган. Стандарт марказловчи парма (9) алмашинуву втулка (5) га ўрнатилган ва винт (12) ёрдамида маҳкамланган, втулка тутиб тургич (1) га винт (11) ёрдамида маҳкамланади.

Марказловчи парманинг кескичларига нисбатан жойлашишини жез тиқин (3) орқали винт (2) ёрдамида созланади.

Қиркувчи кескич қаттиқ қотишмали пластинка билан жиҳозланганлиги, марказловчи фреза тезкесар пўлатдан тайёрланганлиги учун каллакнинг бир хил айланнислар сониди ишлов бериладиган сирт диаметрларининг фарқига қарамасдан асбоблар кесишнинг оптимал тезлигига яқин тезликлида ишлайди.

Бундай каллакни бир вақтнинг ўзида торециларни йўниши ва марказий текникларни пармалаш учун кўллаши ишлов берисини соддалаштиради.

Токарлик дастгоҳиа ишлашида (9.6-расм, в) асбоб каллаги (1) дастгоҳ шпинделига ўрнатилади ва айланма ҳарақатланади.

Заготовка (2) дастаки ёки пневматик ҳаракатланадиган, суппорт кареткасига ўрнатилган ва таянч (5) гача илгариданма ҳаракат қиласидан, маҳкамловчи, ўзи марказловчи мосламага маҳкамланади. Заготовканинг узунлиги бўйича ўрнатиш учун созланадиган таянч (4) ишлатилади.

Токарлик дастгоҳиа бошқача вариантда ишлов беришнинг ҳам имкони мавжуд (9.6-расм, г). Бундай ҳолда заготовка (3) шпиндел тешигидаги таянч (4) га тираб ўрнатилади, ўзи марказловчи патронда маҳкамланади ва айланма ҳаракат олади. Асбоб каллаги (2) дастгоҳнинг кескич тутқичида (1) маҳсус тутқич ёрдамида маҳкамланади. Бундай ишни горизонтал-фрезалаш дастгоҳиа ҳам амалга ошириш мумкин (9.6-расм, д).

Барча учта схемаларда аввал биринчи торецга, кейин заготовкани айлантириб олиб, иккинчичи торецга ишлов берилади.

Юқорида күрсатилған деталларни түрли дастгоҳларда: токарлық-вінт қырқиши, токарлық-револьверли, күпкескичли, токарлық-каруслы, бир ва күп шпинделлі токарлық ярим автомат ва автоматларда ишлов берилади.


Заготовка йўнишда кўйимнинг катта қисми олинади, ишлов берини катта кесиш чуқурлигига суришнинг катта қийматидаги бажарилади.

Кўп кескичли токарлик дастгоҳларида ишлов бериш. Токарлик ишлов беришда операцияларни концентрациялаш тамоилини бир пайтда бир неча сиртларга бир неча кескичлар ёрдамида кўп кескичли дастгоҳда ишлов бериш орқали амалга оширилади. Бундай ярим автомат дастгоҳлар серияли ва оммавий ишлаб чиқаришда кенг кўлланилади. Одатда, кўп кескичли дастгоҳлар иккита-олдинги ва кетинги суппортга эга. Олдинги суппорт кўндаланг ҳамда бўйлама ҳаракатга эга бўлиб, вал ва алланма жисмли бошқа деталларни бўйлама йўниш учун хизмат қиласи. Кетинги суппорт фақат кўндалант ҳаракатга эга бўлиб, торецини йўниш, ариқалар кесиш, шаклдор йўниш учун хизмат қиласи. Кўп ўринли суппортлар 20 тагача кескич билан куролланиши мумкин. Марказлари орасидаги масофаси катта бўлган кўп кескичли дастгоҳлар иккита олдинги ва иккита кетинги суппортга эга бўлади. Суппортларнинг ҳаракати автоматлаштирилган: ишлов берини якунлаб суппортлар бошлангич ҳолатига автоматик равишда қайтади. Дастгоҳ ҳам автоматик равишда ўчади, ишчи фақат заготовкани ўрнатади, уни дастгоҳдан бўшатади ва дастгоҳни юргизади.

Кўп кескичли дастгоҳларда деталларни марказларга, қисқичларга ёки патронларга ўрнатиб ишлов берилади.

Кўп кескичли дастгоҳларда асосий ва ёрдамчи вакътнинг қисқариши натижасида меҳнат ҳажми ва дастгоҳда бажариладиган ишлар ҳажми кескин камаяди.

10.1-расмда вални бир кескичли (а) ва кўп кескичли (б) токарлик дастгоҳларида йўниш кўрсатилган. Биринчи ҳолатда суппортнинг кескич билан йўлининг узунлиги l га teng, иккинчи ҳолатда — кескичларнинг ҳар бири ўз участкасида бир вакътнинг ўзида ҳаракатланади, шунинг учун суппортнинг ва ҳар бир кескичининг йўл узунлиги $l/3$ га teng бўлади, чунки суппортда 3 та кескич ўрнатилган.



10.1-расм. Вал йўниш схемалари

Биринчи ҳолатда асосий вақт $t_a = \frac{1}{S_n}$; иккинчи ҳолатда $t_a = \frac{1}{3S_n}$, бу ерда l — ишлов бериладиган сирт узунлиги, n — шпинделнинг минутига айланышлари сони, мин; S — суриш, мм/айл.

Кўп кескичли йўнишни ҳар хил бўлган учта усулда амалга ошириш мумкин.

Биринчи усул — бўйлама суришли йўниш (10.2-расм, а). Бунда ҳар бир кескич маълум бир диаметрга ўрнатилган. Биринчи кескич (1) $l_1 + l_2 + l_3 = L$ узунликдаги йўлни босиб ўтади, кескич (2) $l_2 + l_3$ йўлни, кескич (3) l_3 масофани босиб ўтади.

Иккинчи усул — аввал қирқиб, кейин бўйлама суриш орқали йўниш (10.2-расм, б, в).

Бу усулда (1), (2) ва (3) кескичлар биринчи усулдаги каби валнинг кетидан заготовкага кетма-кет ишлов бермайди, балки заготовканинг турли нуқталаридан ишлов берини бирданга бошлайди. Аввал суппорт кўндаланг йўналишида ҳаракатланади (махсус андоза ёки линейка ёрдамида), кескичлар керакли чуқурлики йўнади, кейин супорт бўйлама йўналишида ҳаракатланади. Валнинг ҳар бир погонаси (l_1, l_2, l_3) битта кескич ёрдамида йўнилади, бунинг натижасида суппорт энг узун погона l_1 узунлик бўйича ҳаракатланади. Бу усулни кескичларнинг бир ма-ротаба ўтишида барча кўйимни кесиб олиш мумкин бўлган шароитда кўллаш мумкин.

Бу усулнинг бошқача кўриниши 10.2-расм, в да кўрсатилган; бунда суппортнинг юриш йўлини қисқартириш мақсадида узун погона l_1 иккя ва ундан ортиқ кескичлар ёрдамида йўнилади. Агар ҳар бир погонанинг узунлиги энг қисқа погона узунлигига тахминан каррали бўлса, ҳар бир

рилган сиртдан ғадир-будирликни йўқотишни тушунилади.

Кичик диаметрли тешикларни ҳосил қилиш усуллари. З 3 мм гача қалинликдаги пўлат ва 5 мм гача қалинликдаги рангни металлардан тайёрланган деталларда 3,5 мм гача диаметрли тешиклар ҳосил қилишида куйидаги усуллар кўлланилади:

1. Кондуктор бўйича пармалаш.
2. Дастваб кернлаб олиб, сўнг пармалаш.
3. Штампларда тешик ҳосил қилиш.

Юқорида кўрсатилган усулларда ҳосил қилинган тешикларнинг диаметр бўйича аниқлиги ва ўқларо масофаларининг аниқлигига юқори талаб кўйилган бўлса, бу тешиклар якуний ўлчами олингунга қадар штампларда калибрланади.

Кондуктор бўйича пармалаш юқорида кўрсатилган кичик диаметрли тешикларни ҳосил қилиш усулларидан унумдорлиги пастлиги ва қуи аниқликка эришиши билан фарқ қиласди. Кондуктор бўйича пармалашада кондукторни ўрнатишга ёки унга детални жойлаштиришга, маҳкамлашга ва пармалаб бўлингандан кейин детални олишга вақт кўп бўлади. Йўналтирувчи втулка ва парма орасида тирқиши мавжудлиги туфайли ҳосил бўладиган хатоликка кондукторни тайёрлаш хатолиги ҳам қўшилиб, ҳосил қилинган кичик диаметрли тешикларнинг аниқлиги паст бўлади. Кондуктор бўйича пармаланганда, координата бўйича марказлараро масофа аниқлиги 0,05 мм га эришилади.

Дастваб кернлаб олиб, сўнг пармалаш кернловчи штамплар ёрдамида серияли ва оммавий ишлаб чиқаришда кўлланилади. Кернловчи штамплар деталлардаги пармаланадиган жойларини аниқ белгилаш учун хизмат қиласди. Улар қимматбаҳо кондукторни алмаштирган ҳолда майдада серияли ишлаб чиқариша ҳам кўлланиши мумкин.

Керн бўйича пармалашда марказлараро масофа аниқлиги кондуктор бўйича пармалашга нисбатан юқори бўлади, аниқлик координатна бўйича 0,03 мм га етади.

Параллел ўқли кам сонли тешикли деталларда керн бўйича пармалаш кичик пармалаш даствобхларидаги амалга оширилади; агар деталда тешиклар сони кўп бўлса, керн

бўйича пармалашда юқори унумдорли, кўп шпинделли пармалаш ярим автомат ва автоматлар кўлланилади. Битта пармаловчи 4—5 та дастгоҳга хизмат кўрсатиши мумкин. Деталда бир пайтда, детал ўлчамига қараб, 2 тадан 25 та гача тешик ҳосил қилиш мумкин.

Бирор ҳозирги кўламдаги ишлаб чиқаришда яесси деталларда параллел ўқли кичик диаметрли тешиклар ҳосил қилиши учун унумдорли ва аниқ усул — штампларда тешик ҳосил қилиш усули кўлланилмоқда.

Бу усулнинг моҳияти шундан иборатки, тешик ўювчи штамп ёрдамида бир пайтнинг ўзида (ползуннинг бир марта юришида) кўп сонли тешиклар (20 та ва ундан ортиқ) ҳосил қилинади. Бунда кондуктор бўйича ва керн бўйича тешик ҳосил қилишга нисбатан марказлараро масофа юқори аниқликка эришилади.

Яесси деталларда тешиклар ўқларининг параллеллиги юқори аниқликда олиниши талаб қилинса (диаметри бўйича 0,005 мм, марказлараро масофалари бўйича 0,0075-0,01 мм), пармалаш операциясидан ёки тешик ҳосил қилингандан кейин якунловчи операция — штампларда тешикларни калибрлаш операцияси кўлланилади.

Синов саволлари

1. Машина деталларида тешиклар қандай бўлади?
2. Тешикларга ишлов беришнинг қандай усуллари мавжуд?
3. Тешикларга нима учун зенкер ёки развёрткаларда ҳам ишлов берилади?
4. Йирик серияли ва оммавий ишлаб чиқаришларда тешикларга ишлов беришда қандай асбобдан фойдаланилади?
5. Пармалашда асосий вақт қандай аниқланади?
6. Тешикларни сидириш нима учун оммавий, юрик серияли ва ўрта серияли ишлаб чиқаришларда кўлланилади?
7. Сидиргичлар ёрдамида тешикларга ишлов бериш натижасида қандай синф тозалигидаги сирт ғадир-будирлигига эришилади?
8. Пармалашда асосий вақт қандай аниқланади?
9. Тешикларга ички жилвирилаш даствобхларда қандай усулларда ишлов берилади?
- 10.Хонинглашнинг моҳияти нимадан иборат?
- 11.Ички жилвирилашнинг қайси усули кўп тарқалган?
- 12.Кичик диаметрли тешиклар қандай усулларда ҳосил қилинади?

XII б о б

ДЕТАЛЛАРНИНГ РЕЗЬБАЛИ СИРТЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШ

12.1. Резьбаларнинг турлари ва резьба ҳосил қилувчи асбоблар

Машинасозлик ишлаб чиқаришида цилиндрик резьбалар — маҳкамловчи ва юриткичли ҳамда конуссимон резьбалар кўлланилади.

Профил бурчаги 60° учбурчак профилли метрик резьбалар, асосан, маҳкамловчи резьба ҳисобланади.

Юриткичли резьбалар тўғри бурчакли ва трапеция шаклли қилиб тайёрланади. Трапецияли резьбалар бир киримли ва кўп киримли бўлади. Резьбалар ташки (деталнинг ташки сиртида) ва ички (деталнинг ички сиртида) бўлиши мумкин.

Ташки резьбаларни турли асбоблар: кескичлар, тароқлар, плашталар, резьба кесувчи каллаклар, дискли ва гурухли фрезалар, жилвир тош, думаловчи асбоблар билан тайёрлаша мумкин.

Ички резьбаларни тайёрлаш учун кескичлар, метчиклар, гурухли фрезалар, думаловчи роликлардан фойдаланиш мумкин.

12.2. Резьбаларни кескичлар ва тароқлар ёрдамида кесиш

Учбурчакли резьбалар, кўпинча, токарлик винт кесиш дастгоҳларидаги резьба кескичларидаги ҳосил қилинади.

Резьба кесишида шаклдор кескичлардан фойдаланилади, улар призматик ва думалоқ бўлади. Шаклдор кескичлар резьба профили элементи ўлчамларини оддий кескичларга нисбатан аниқ сақлайди. Кўпгина корхоналарда кўп кескичли резьбални каллаклар кўлланилади. Бундай каллакларга ўрнатилган қаттиқ қотишмали пластинкаларнинг битта қирраси ейилса, иккинчи қирраси ёрдамида кесишини давом эттириш мумкин. Кўп кескичли каллакларни серияли ишлаб чиқариш шароитида кўллаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Резьбаларни битта кесишида кесувчи қирраси тез ўтмасланиши натижасида шаклини йўқотиб қўяди, шунинг учун жуда ҳам аниқ бўлмаган шаклдаги битта кескич ёрдамида хомаки ўтишини амалга ошириш, сўнг тоза ўтишини тоза ишлов берадиган кескич билан амалга ошириш тавсия этилади.

Бир ўтища резьба кесиши ҳам қўлланилади. Бунда қаттиқ қотишмали учта кескич бир пайтда қўлланилади. Биринчи қора кескич профил бурчаги 70° , ярим тоза кескич — 65° ва тоза кескич 59° бўлади.


Учбурчакли резьбаларни кесишига нисбатан тўғри бурчакли ва трапецияли резьбаларни кесиши жуда мураккабдир.

12.1-расм (а) да учта кескич ёрдамида трапецияли резьбани кетма-кет кесиши кўрсатилган.

12.1-расм (б) ва (в) да тўғри бурчакли резьбани иккита ва учта кескич ёрдамида кесиши кўрсатилган.

Резьбаларни кесишида тароқлардан фойдаланиш кесиши вақтини қисқартиради ва резьба кесиши унумдорлигини оширади. Тароқларда резьба кесилганда, кесиши иши бир неча тишилгарда тақсимланади, шу мақсадда тишиларни кесиши чукурлиги ортиб борадиган қилиб чархланади. Жуда катта партиядаги бир хилдаги деталларни тайёрлашда тароқларни кўллаш мақсадга мувофиқ. Тароқларни дастлабки резьба кесишида кўллаш мумкин, чунки улар юқори аниқликни бера олмайди.

Тароқлар ясси, тангенциал, ҳалқали, винтли ариқчали дискли бўлади.



12.1-расм. Резьба кесиши усуллари:
а — трапецияли резьбани учта кескич ёрдамида; б — тўғри бурчакли резьбани иккита кескич ёрдамида; в — тўғри бурчакли резьбани учта кескич ёрдамида

12.3. Күп киримли резьбаларни кесиш

Хар қандай шаклдаги күп киримли резьбаларни кесиш бир киримли резьбани кесиш узунлигига тенг бўлган қадамда кесиш каби амалга оширилади.

Битта винтли арикчанинг тўлиқ профилини кесиб бўлингач, кескинни орқага (қарама-қарши томонга) суриласди ва юриткич винтига кетинга юриш бериб, суппорт бошлангич ҳолатга қайтарилади. Шундан сўнг резьбанинг неча киримлилигига қараб, масалан, икки киримли резьбалар учун деталь ярим айлантирилади, уч киримли учун деталнинг учдан бир қисмига айлантирилади ва ҳоказо.


Бир неча пазли торткили патрон ёрдамида күп киримли резьба кесиш жуда ҳам содда, бунда пазлар сони винт киримлари сонига тенг бўлиши керак (12.2-расм, а).

Кесишнинг ҳар бир юришидан сўнг деталь марказдан олинида ва хомут торткили патрондаги навбатдаги пазга тушадиган ҳолда яна марказга ўрнатиласди, кейин навбатдаги юриш орқали кесилади.

Күп киримли винтларни икки дискли маҳсус планшайба ёрдамида кесиш усули кенг тарқалган (12.2-расм, б).

Дискнинг бири иккинчисига нисбатан резьба киримлари сонига кўра турли бурчакка бурилиши мумкин. Бу-раладиган дискнинг цилиндрик сирти бўллакларга чизиқлар ёрдамида бўлиб қўйилган. Шу бўллаклар ёрдамида дисклар бир-бирига нисбатан маълум бир бурчак остида ўрнатиласди.

Токарлик дастгоҳларида шаклдор кескич ёки тарок ёрдамида резьба кесишдаги асосий вақт куйидаги формула ёрдамида аниқланади:



12.2-расм. Күп киримли резьбаларни кесишда қўлланиладиган торткили патронлар:
а – арикчали; б – маҳсус планшайбали

$$t_a = \frac{(l_a + l_{\text{кес}} + l_{\text{чиж}})}{n \cdot S} \cdot g \quad [\text{мин}]$$

бу ерда l_a — деталдаги кесиладиган резьбанинг узунлиги, мм; $l_{\text{кес}}$ — кескичининг кесиб олиш узунлиги, мм; $l_{\text{чиж}}$ — кескичининг кесиб чиқиш узунлиги, мм; S — суриш, мм/айл (S резьба қадамига тенг); n — деталнинг минутига айланишлари сони; i — юришлар сони; g — резьбанинг киримлари сони (тарок ёрдамида резьба кесишда $g=1$).

12.4. Плашка ёрдамида резьба кесиш

Плашталарнинг барча турларининг асосий камчилиги кесиб бўлингандан кейин плашканни орқага яна бураб олишдир, бу вақт сарфини оширади ва унумдорликни пасайтиради.

Автоматларда, револьверли ва болт кесувчи дастгоҳларда резьба кесиш учун ўзи очилувчи резьба кесувчи каллаклар қўлланилади, уларнинг плашталарда резьба кесишга нисбатан унумдорлиги 3-4 баробар юқори, чунки автоматик равишда ўзи очилғанлиги учун уларни орқага бураб олишга хожат йўқ.

12.5. Резьбаларни фрезалаш

Ишлаб чиқаришда ташки ва ички резьбаларни фрезалаш кенг қўлланилади, улар икки усулда амалга оширилади:

1. Дискли фрезалар ёрдамида.
2. Фрезалар гуруҳи ёрдамида.

Биринчи усул — дискли фреза ёрдамида фрезалаш катта қадамли ва йирик профили резьбаларни кесишда қўлланилади. Фреза профили резьба профилига тўғри келади, фрезанинг ўқи деталь ўқига нисбатан резьба қиялик бурчагига тенг қияликда жойлашади (12.3-расм, а). Дастгохнинг конструкциясига кўра симметрик (12.3-расм, б) ва носимметрик (12.3-расм, в) дискли фрезалар қўлланилади. Резьба кесишда фреза айланади ва деталнинг ўқи бўйича илгариланма ҳаракатга эга бўлади, шу билан бирга деталнинг бир айланышига суриш резьбанинг қадамига аниқ тўғри келиши керак. Деталнинг айланishi суришга боғлиқ равиша секин амалга ошиади.

12.6. Метчиклар ёрдамида ички резьбаларни кесиш

Ички резьбалар, күпинча метчиклар ёрдамида кесилади. Метчиклар дастаки ва машинали бўлади. Дастаки метчикларнинг, одатда икки ёки уч донадан иборат бўлган тўпламлари кўлланилиди. Машина метчиклари, асосан пармалаш дастгоҳларида ишлашда кўлланилиди. Машина метчиклари яхлит, тўғри, пичоқлар ўрнатилган ва гайкали бўлади.

Кичик ва ўрта диаметрли тешикларда резьба кесиш учун яхлит ва гайкали метчиклар, катта диаметрли (300 мм гача) тешикларда резьба кесиш учун пичоқ ўрнатиладиган яхлит метчиклар ёки сурилувчи плашакали резьба кесувчи каллаклар кўлланилиди.

Маҳкамловчи деталларни ёки серияли ишлаб чиқаришда кўп микдордаги гайкалар тайёрлашда, яъни гайкаларни ихтисослашган ишлаб чиқаришда тайёрлашда маҳсус гайка кесувчи дастгоҳлар кўлланилиди.

Икки томони очиқ ва бир томони берк тешикларда метчиклар ёрдамида резьба кесишда асосий вақт қуидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$t_a = \frac{l_a + l_{\text{кес}} + l_{\text{чиқ}}}{n \cdot S} + \frac{l_a + l_{\text{кес}} + l_{\text{чиқ}}}{n_0 \cdot S} \quad [\text{мин}],$$

бу ерда l_a — кесиладиган резьба узунлиги, мм; $l_{\text{кес}}$ — метчикнинг кесиб олиш узунлиги, мм; $l_{\text{кес}} = 1/3S$; $l_{\text{чиқ}}$ — метчикнинг кесиб бўлгандан кейин чиқиш узунлиги, мм ($l_{\text{чиқ}} = 2/3 S$ — икки томони очиқ тешикда ва $l_{\text{чиқ}} = 0$ — бир томони берк тешикда); S — кесиладиган резьба қадами, мм; n — ишчи юришда (резьба кесишда) минутига айланышлар сони, n_0 — орқага юришда (метчикни бўшатиб олишда) минутига айланышлар сони.

Юқори қаттиқликкача термик ишлов берилган пўлатларда ҳамда қийин ишлов бериладиган пўлатларда ва мустаҳкамлиги оширилган қотишмаларда қаттиқ қотишмали метчиклар ёрдамида резьба кесиш кесиладиган резьбанинг турғунлигини ва сифатини тезксар пўлатдан ясалган метчикда кесишдагига нисбатан оширади. Диаметри 40 мм ва ундан катта бўлган метчикларда қаттиқ қотишмали

пластиналари механик равишда маҳкамланганларининг кўлланishi мақсадга мувофиқ бўлади, чунки бу қаттиқ қотишмадан яхши фойдаланиши, асбобнинг янада юқори сифатини ва узоқ муддат ишлашини таъминлайди. 40 ва 40Х (HRC 38±40) пўлатлар учун T5K10 пластиналари, юқори мустаҳкам чўян (HB 350380) учун ВК8 пластиналари кўлланилиди.

12.7. Резьбаларни жилвираш

Резьбаларни жилвираш усули резьба кесувчи асбобларни, резьба калибрларни, думалатиши роликларини, аниқ винтларни ва бошқа аниқ резьбали деталларни тайёрлашда кўлланилиди. Резьбалар, одатда, термик ишлов берилгандан кейин жилвиранади, чунки термик ишлов берилгандан кейин, кўпинча, резьбанинг элементлари ўзгариб кетади. Бир ва кўп игнали жилвираш жараёни, тегиширавишида, дискли ёки гурухли фрезалашга ўхшайди (12.4-расм).

Бир игнали жилвирош доираси билан жилвираш деталнинг бўйлама сурилиши ҳисобига амалга ошиди. Кўп игнали жилвирош доирасини деталнинг резьба кесилган қисқа қисмими (одатда, 40 мм дан кам бўлган) жилвирашда кўллаш мақсадга мувофиқ бўлади. Жилвирош доирасининг кенглиги жилвиранадиган резьба узунлигидан 2—4 қадам катта бўлиши керак. Жилвирош доирасида талаб қилинган қадам бўйича ҳалқали жилвираш резьбалари ҳосил қилинади. Жилвираш детални бўйлама суриси бўйича 2—4 ва резьба қадамини деталнинг 2—4 айланнишида кесиб олиш усули билан амалга оширилади.

Бир игнали жилвирош доираси ёрдамида резьба жилвирашда асосий вақт қуидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$t_a = \frac{(l_a + l_{\text{кес}} + l_{\text{чиқ}})a}{n \cdot S_c \cdot S_{\text{кун}}} k \quad [\text{мин}]$$

бу ерда l_a — резьба узунлиги мм; $l_{\text{кес}}$ — кесиб олиш узунлиги мм; $l_{\text{чиқ}}$ — кесиб чиқиш узунлиги, мм;

$$l_{\text{кес}} = l_{\text{чиқ}} = 1/3S_1$$

S_r — резьба қадами мм; n — деталнинг минутига айланышлари сони; a — резьбанинг ўрта диаметри бўйига жилвирлаш учун қондирлиган қўйим мм; $S_{\text{куп}}$ — бир ўтишига тўғри келадиган кўндаланг суриш (жилвирлаш чукурлиги) мм; k — жилвирлаш аниқлигини ҳисобга олувиши коэффициент.

Кўп иғнали жилвиртош доираси ёрдамида резьбаларни жилвирлашда асосий вақт кўйидаги формула билан аниқланади:

$$t_a = \frac{\pi d n_M}{1000 \vartheta} \quad [\text{мин}]$$

бу ерда d — резьбанинг ташки диаметри мм. n_M — резьбанинг жилвирлаш пайтидаги деталнинг айланышлари сони n_M , одатда, 2,2 га тенг қилиб олинади (биринчи айланиш — дастлабки жилвирлаш, иккинчи айланиш — якунний). Детални жилвиртош доирасига олиб келиш деталнинг айланиш пайтида амалга оширилади, шунинг учун жилвирлаш учун иккита айланши эмас, балки 2,2 айланши талаб қилинади; V — деталнинг айланши тезлиги, мм/мин.

Резьбалар асосан маҳсус резьба жилвирлаши дастгоҳларида жилвирланади. Кам миқдорда ишлаб чиқаришида ички ва ташки резьбаларни маҳсус мосламалар ёрдамида юқори аниқликдаги токарлик-винт кесиши дастгоҳларида жилвирлаш мумкин.

Резьбаларни марказсиз жилвирлаш оммавий ишлаб чиқаришида кўп иғнали жилвир тошлар мавжудлигига қўлланилади.

12.8. Думалатиб резьба ўйиш

Думалатиб резьба ўйиш металл кесиши эмас, балки боғим остида амалга оширилади. Бу усулда материал толаси кесилмайди, резьба ўювчи плашталар ёки роликлар таъсири остида пластик деформацияланади, ушбу плашка ва роликларнинг чиқиқлари ишлов бериладиган металлни эзди. Бундай усулда ҳосил қилинган резьба текис, тоза ва зичланган сиртга эга бўлади.


Резьба союз ҳолатда думалатиб ўйилади. Буюм материални резьба сифатига катта таъсир қиласи: пластик материаллардан тайёрланган буюмларда юқори сифатли резьба ҳосил

қилинади; қаттиқ материалларда резьба, айниқса йириги катта юкланиш билан қувватли дастгоҳларда ўйилади.


Думалатиб резьба ўйишнинг иккита усули мавжуд:

1. Ясси думаловчи плашталар ёрдамида (12.5-расм).
2. Думаловчи роликлар ёрдамида (уларни бъязан думалоқ плашталар ҳам деб аталади, 12.6-расм).

Ясси плашталар ёрдамида резьба ўйишда ползунга кўзгалувчи плашка маҳкамланадиган маҳсус дастгоҳлар



12.5-расм. Ясси думаловчи плашталар ёрдамида резьба ўйиш



12.6-расм. Роликлар ёрдамида резьба ўйиш:
а — битта ролик ёрдамида; б — винтли ариқчали иккита ролик ёрдами; в — ҳалқали ариқчали иккита ролик ёрдами

қўлланилади, дастгоҳнинг конструкциясига кўра ползун плашка билан вертикаль, горизонтал ёки қия текисликда илгариланма-қайтма ҳаракатланади.

Резьба ўйишнинг машина вақти

$$t_a = \frac{1}{n} i \quad [\text{мин}]$$

бу ерда n — ползуннинг минутига иккиламчи юришлари сони, i — заготовканнинг плашталар орасидан думалаб ўтишлари сони.

Диаметр 5 мм дан 25 мм гача бўлган резьбалар битта ролик билан токарлик ва револьверли дастгоҳларда ўйилади.

12.9. Резьбаларни назоратдан ўтказиш усуллари

Резьбали сиртларнинг аниқлиги резьбанинг кўйидаги асосий элементларининг аниқлигига боғлиқ:

1. Резьба профилинг бурчаги. 2. Резьба қадами. 3. Резьбанинг ўрта диаметри. 4. Резьбанинг ташки диаметри. 5. Резьбанинг ички диаметри. Резьба аниқлигининг асосий мезонин ўрта диаметри бўйича ҳисобланади.

Барча ушбу элементларнинг аниқлиги фақат қўйматларига нисбатан амал қилиниши билан эмас, яна уларнинг бир-бирига алоқаси нисбати билан ҳам амал қилиниши керак.

Одатда, деталларнинг ташки резьбаларини резьба чекли ҳаљалари ва скобалари, ички резьбаларни чекли тиқинлар ёрдамида назоратдан ўтказилади.

Паст аниқликдаги резьба қадамини текшириш учун резьба шаблонлари кўлланилади.

Ўрта диаметрни текшириш учун жуда ҳам кенг тарқалган асбоб резьба микрометридир, шунингдек, резьба ўрта диаметрни текшириш учун резьба скобалари ҳам кўлланилади. Резьбанинг учта асосий элементлари ўрта диаметри, профиль бурчаги ва қадамини текширишда универсал микроскоп кўлланилади.

Синов саволлари

1. Резьбаларнинг қандай турларини биласиз?
2. Резьбаларни кесиш учун қандай асбоблардан фойдаланилади?
3. Қайси асбобда резьба кесиш унумли ҳисобланади?
4. Ташки резьбаларни метчиклар ёрдамида кесиш мумкими?
5. Плашка ёрдамида резьба кесишнинг қандай камчилиги мавжуд?
6. Резьбаларни жилвирилаш усули қачон кўлланилади?
7. Қандай ҳолларда думалатиб резьба ўйиш кўлланилади?
8. Резьба фрезалаш дастгоҳларида дискли фрезалар ёрдамида резьба кесишда асосий вақт қандай аниқланади?
9. Резьбанинг аниқлигини қайси элементлари бўйича белгилана-дик?
10. Резьбанинг текширишида универсал микроскоплардан фойдаланиладими?

XIII б о б


ДЕТАЛЛАРНИНГ ЯССИ СИРТЛАРИГА ИШЛОВ БЕРИШ

Деталларнинг ясси сиртларига ишлов бериш кесувчи асбоблар ёрдамида турили хил дастгоҳларда: рандалаш, ўйиш, фрезалаш, сидириш, каруселли, ўйуниш, токарлик ва шаберловчи дастгоҳларда бажарилади; абразив асбобларда ишлов бериш эса жилвириловчи дастгоҳларда амалга оширилади. Ясси сиртларга ишлов бериш учун ҳозирги пайтда рандалаш, фрезалаш, сидириш ва жилвирилаш усуллари кенг кўлланимоқда.


13.1. Деталларнинг ясси сиртларига тиғли асбобларда ишлов бериши

Деталларнинг ясси сиртларига рандалаш ва ўйиш усулда ишлов бериши. Рандалаш бўйлама рандалаш ва кўндаланг рандалаш дастгоҳларида амалга оширилади. Бўйлама рандалаш дастгоҳларида рандалашда столга маҳкамланган ишлов бериладиган деталь илгариланма-қайтма ҳаракатланади; кўндалант ўйналиш бўйича суриш (кўндаланг суриш) кескичли суппортни силжитиши орқали амалга оширилади, кескичли суппортнинг силжиши узлукли бўлиб, у ҳар бир ишчи юришидан сўнг силжайди. Столнинг ишчи юришида қиринди кўчирилади, стол орқага ишчи юриш тезлигидан 2-3 марта катта тезликлда қайтади, шунга қарамасдан столнинг орқага бўш қайтишидаги вақт ҳисобига рандалаш усулининг бошқа усуулларга (масалан, фрезалаш) қараганда кам унумли бўлишига сабаб бўлади.

Ясси сиртни рандалаш схемаси 13.1-расмда кўрсатилган.



13.1-расм. Ясси сиртни рандалаш схемаси



13.5-расм. Ясси сидиргичларнинг схемалари:
а – оддий сидиргич; б, в, г – прогрессив сидиргичлар

Ташқи дастлабки ишлов берилмаган сиртларни сидириш усули билан ишлов беринча сидиргичнинг бир ўтишида юқори аниқликка ва сирт тозалигига эришиш мумкин. Ишлов беринча жараёнида ҳар бир кесувчи тиши кўйим қатламишининг бир қисмини кесиб ўтади, калибрловчи тишлилар эса сиртни тозалайди, шу билан бирга тишлилар ўзининг кесиши хусусиятини ва шаклини узоқ давр мобайнида йўқотмайди.

Поковка ва кўймаларнинг сиртларига ишлов беринча оддий ясси сиртли сидиргичларни (13.5-расм, а) эмас, балки прогрессивларини (13.5-расм, б, в, г) кўллаш мақсадага мувофиқ бўлади.

Кенг сиртларни (50 мм дан катта) ташқи сидириш ёрдамида ишлов беринча бир неча сидиргич ёнма-ён ўрнатилиди.

Ташқи сиртларни сидириш, кўпинча вертикал сидириш дастгоҳларида — ярим автомат ва автоматларда баражиради.

Оммавий ишлаб чиқаришда юқори унумдорли узлуксиз ишлайдиган дастгоҳлар кўлланилади.

13.2. Деталларнинг ясси сиртларига якуний ишлов берини

Ясси сиртларни жилвираш. Ясси сиртларни жилвираш ҳам дагал, ҳам тоза ишлов беринча пардозлаш учун кўлланилади. Сиртларни дагал жилвираш дастлабки ёки якунловчи операция бўлиши мумкин, агар юқори аниқлик ва сирт тозалиги талаб килинmasa, дагал жилвирашда кўйим фрезалаш ва рандалашлаги кўйимга нисбатан кичик бўлиши керак. Катта кўйимда дагал жилвираш иқтисодий жиҳатдан тежамли бўлмайди. Дагал жилвираш, агар деталь сиртида қаттиқ увочлар бўлса ёки материалнинг қаттиқлиги фрезалаш ёки рандалашга қийинчлики туғдирғандагина кўлланилиши мумкин. Деталларнинг ясси сиртлари кам бириклика эга бўлганда ҳам дагал жилвираш кўлланни мумкин.

Агар фрезалаш усули билан юқори аниқликдаги ва тозаликдаги сирт ҳосил қилишга имкон бўлмаса, бунга сиртларни дагал ва тоза жилвираш орқали эришилади.

Сиртларни тоза жилвираш майда донали яхлит думалоқ жилвирош доиралари ёрдамида амалга оширилади. Жилвираш жилвирош доирасининг тореци қисми ва четидаги амалга оширилади.

Жилвирош доирасининг тореци қисмida жилвираш чет қисмida жилвирашга нисбатан унумдорли бўллади, чунки жилвирош доирасининг тореци қисмida жилвираш жараёнида унинг кўп сирти ишлов бериладиган деталга тегиб туради ва бир вақтнинг ўзида кўплаб абразив доначалар ишлайди, шу билан бирга жилвирашнинг ушбу усулида юқори аниқликка эришиши таъминлайди, кўрсатилиган асбобларга жилвирашнинг ушбу усули кенг тарқалган.

Жилвирош доирасининг четидаги жилвираш унумдорлиги паст, лекин унинг ёрдамида жилвирош доирасининг тореци қисмida жилвирашга қараганда, юқори аниқликка эришиши мумкин, шунинг учун ўлчов асбоблари ва бошқа асбобларнинг деталларини якуний пардозлаш ишлари учун кўлланилади.

Ясси жилвираш дастгоҳлари дастлабки жилвираш учун, дагал ва тоза (аниқ) жилвираш учун тайёрланади.

Дағал жилвирловчи дастроҳлар:

- а) бир томонлама (бир томонда ишлов беріш учун) — шпинделі горизонталь ёки вертикаль қолатда жойлашған;
- б) иккі томонлама (иккі томондан ишлов беріш учун) — шпинделлари горизонталь қолатда жойлашған иккі шпинделли бўлади.

Дастлабки ва тоза (аник) жилвирловчи дастроҳлар:

- а) жилвиртош доирасининг торең қисмидә ишлаш учун тўғри бурчакли столли ва думалоқ столли; охиригиси бир шпинделли ва иккі шпинделли бўлади;

- б) жилвиртош доирасининг четки қисмидә ишлаш учун тўғри бурчакли столли ва думалоқ столли дастроҳлар бўлади.

Карусел туркумидаги дастроҳда жилвиртош доирасининг торең қисмидә ясси жилвирлаш учун асосий вақт күйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$t_a = \frac{a}{S_b n} \frac{l}{m} k \quad [\text{мин}],$$

бу ерда a — бир томонининг қўйими мм; S_b — столнинг бир марта айланишига тўғри келадиган жилвир тошнинг вертикаль сурилиши мм; n — столнинг минутига айланишилари сони; m — стога бир вақтнинг ўзида ўрнатиладиган деталлар сони; k — жилвирлаш аниқлигини ҳисобга олувчи коэффициент.

Ясси сиртларни абразивлар ва шаберлар ёрдамида пардозлаш. Ясси сиртларни якуиловчи тоза ишлов берувчи пардозлаш — жилвирлашдан ташкәри абразив асбоблар ёрдамида ишқалаш ва ялтиратиш билан ҳам амалга оширилади. Тоза сиртларни абразивларни кўллаб якуиловчи пардозлаш ташкى цилиндрик сиртларни пардозлаши каби амалга оширилади.

Ясси сиртларни шаберлашни дастаки шаберда ёки меҳаник усулда бажарши мумкин.

Биринчи усул кўп вақт сарфиний ва ижро этувчининг юқори малакалини бўлишини талаб қиласди, шу билан бирга юқори аниқликни таъминлайди.

Иккинчи усул (механик) маҳсус дастроҳлар ёрдамида амалга оширилади. Бу дастроҳларда шабер кичик қувватга

эга бўлган электродивигателдан илгариланма- қайтма ҳараратни олади. Шаберлашнинг бундай усули кам вақт сарфини талаб қиласди, бироқ уни муракқаб сиртларни шаберлашга ишлатиб бўлмайди ва унинг кўлланиши чегараланган. Биринчи усул кенг тарқалган.


Шаберлашнинг асосий вақти қуйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$t_a = t_i F k \quad [\text{мин}],$$

бу ерда t_i — 1 см² сиртни шаберлаш учун сарфланган вақт мин; F — ишлов берилган сирт майдони см²; k — турли омилларни ҳисобга олувчи коэффициент (ишлов бериладиган металл ва унинг қаттиклиги, қўйим қўймати, шаберлаш аниқлиги ва бошқа).

Сипов саволлари

1. Ясси сиртларга ишлов беришда рандалаш усули қандай лайтларда кўлланилади?
2. Нима учун ясси сиртларга ишлов беришда ўйиш усули кўлланилади?
3. Фрезалаш усули бошқа усулларга қараганда қандай афзаликларга ва камчиликларга эга?
4. Қарама-қарши ва йўлаки фрезалаш усулларидан қайси бири афзалдор?
5. Оммавий ишлаб чиқариши сидириш усули қўлланиладими? Нима учун?
6. Ясси сиртларга ишлов беришда қайси усул энг кўп самара беради?
7. Ясси сиртларни жилвирлаш қачон қўлланилади?
8. Қачон фрезалаш ўрнига жилвирлаш усули қўлланилади?
9. Жилвир тошнинг торең қисмидә ва четидаги жилвирлашнинг қандай афзаликлари бор?
10. Ясси жилвирловчи дастроҳларининг қандай турлари бўлади?
11. Ясси сиртларни пардозлашнинг қандай турлари мавжуд?



16.5-расм. Шлициаларни ўйишида думалатиш каллаганнинг маҳкамловчи патронинги ушлов бериладиган деталнинг жойлашши схемаси

маҳкамловчи патрон (4) жойлашади, унга ишлов бериладиган деталь (3) маҳкамланади. Ҳар бир ролик бир-бира-га боғлиқ бўлмаган ҳолда, талаб қилинган баландик бўйича созланади. Каллак роликларнинг жойлашишини бузмасдан, дастгоҳдан мустақил қисм сифатидаги ечиб олиниши мумкин. Роликни алмаштириш учун 5–10 минут, даст-гоҳни созлаш учун 30 минут атрофидаги вақт сарфланади.

Бундай дастгоҳда ўйиладиган шлициаларнинг энг кўп сони 18 тагача, энг ками 6–8 тагача (16 мм диаметрли валларда) бўлади. Бўйлама суринг 15 мм/с тезликкача бўлади. Ҳосил қилинадиган шлициаларнинг қадами бўйича аниқлиги 0,04 мм, тўғри чизиқдан четга чиқиши 100 мм узунлиқда 0,04 мм ни ташкил қиласди.

Шлициаларни думалатиш ўйишида асосий вақт қўйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$t_a = \frac{L + l}{S_m} \text{ [мин],}$$

бу ерда L – думалатиладиган шлициаларнинг узунлиги, мм; l – роликни думалатиш бўлгандан кейин чиқиши узунлиги, мм; S_m – думалатиш ўйишида минутига суринг, мм/мин.

Думалатиш ўйиши жараёнининг унумдорлиги жуда ҳам юқори бўлади, чунки етарли даражадаги юқори аниқликда, кам вақт сарфланган ҳолда барча шлициалар бир вақтнинг ўзида ўйилади.

Шлициаларни сидириш ва рандалаш. Валларнинг ёки шунгага ўхшаш деталларнинг сиртида шлициаларни тайёр-

лаш усулларидан бири маҳсус мосламани қўллаб, горизонтал сидириш дасттоҳларида сидириш бўлиб ҳисобланади.


Икки томони очиқ шлициаларни сидириш учун шлициа шаклига тўғри келувчи профили кесувчи қўясм эга бўлган пичоқни маҳсус сидиргичлар қўлланилади. Ҳар бир шлициа бўлувчи механизм ёрдамида кетма-кет сидирилади.

Очиқ бўлмаган шлициаларни сидиришида блокли сидиргичлардан фойдаланилади, уларнинг кесувчи тишлари радиал йўналишида ўзаро бир-бира га боғлиқ бўлмаган ҳолда сурилган ҳолатда жойлашган бўлади.

16.6-расмда маҳсус мосламани ёрдамида горизонтал сидириш дасттоҳлари томонлари берик шлициаларни сидириш учун мўлжалланган блокли сидиргич тасвиранган.

Блокнинг корпусида (1) тўғри бурчакли кесимли пичоқдар (2) силлиқ ўтказиш бўйича ўрнатилади, ҳар пичоқ блок ариқаси бўйлаб мустақил силжий олади. Эзувчи планка (3) блокда пичоқларнинг сирпаниши учун зарур бўлган тиркисни созлайди.

Ползунлар (6) тортгич (7) пичоқларини бирлаштиради. Ролик (5) ўқлари ползун (6) га маҳкамланган: пружиналар (4) тортгич (7) ёрдамида роликларни нусхакашга эзади. Ҳар бир пичоқнинг исчи юришининг охирда нусхакаш роликни орқага суради ва пичоқни ишлов бериладиган деталдан олиб қочади. Пичоқлар маҳсус мосламада чархланади.



16.6-расм. Томонлари берик шлициаларни сидириш учун сидиргичлар блоки

Валларда (ёки бошқа деталларда) рандалаш усули билан шлицаларни тайёрлаш жараёни кўп кескичли каллак ёрдамида нусхалаш усулида тишли фидирлаклар тишлари ни ўйиш жараёнига ушаш бўлади.

Рандалашда ҳам барча шлицаларга бир вақтнинг ўзида шаклдор кескичлар туркуми ёрдамида ишлов берилади. Кескичлар сони валдаги ишлов бериладиган шлицалар чўқмаларининг сонига тенг бўлади. Вертикал ҳолатда жойлашган ишлов бериладиган деталь илгариланма-қайтма ҳаракатланади; деталь ҳар бир юқорига юришида каллакнинг радиал ариқчаларida кескичлар жойлашган кўзғалмас кескичли каллакнинг ичига киради. Барча кескичлар бир вақтда шлицаларни кесади, бунда кескичлар ишлов бериладиган деталнинг иккиласмана юриши хисобига радиал суришни олади. Деталнинг орқага (пастга) юришида каллакдаги кескичлар радиал йўналишида орқага олиб қочилади, чунки кескичларнинг орқа сиртлари ишлов бериладиган сирт билан ишқаланмаслиги керак.

Шлицаларни рандалаш жараёнининг унумдорлиги жуда ҳам юқори. Шунинг учун у йирик серияли ва оммавий ишлаб чиқариша ҳар хил деталларни тайёрлаща кўлланилиши мумкин, чунки ҳар бир шлицалар сонига маҳсус кескичлар тўпламини тайёрлаш зарур. Шлицаларни рандалаш усули жилвирлаш учун кўйим қолдириб, шлицаларга ишлов берилса, янада фойдали бўлади.

Шлицали тешикларга ишлов бериш. Втулка, тишли фидирлак ва бошқа деталлардаги тешиклардаги шлицали сиртларга, одатда, сидириш усулида ишлов берилади. Аввал тешикка, баъзида эса торецига дастлабки ишлов берилади. Кейин тешик думалоқ сидиргич ёрдамида ва сўнг шлицали оддий ёки прогрессив сидиргич ёрдамида сидирилади.

Диаметри 50 мм гача бўлган шлицали тешиклар, одатда, битта қурама сидиргичда сидирилади. Винтли шлицали тешикларни сидириши (16.7-расм) сидиргич тишларининг кесувчи қирраларининг ҳаракатланиши ишлав жараёнида винтли чизиқлар бўйича амалга ошишига илгарилмана ва алланма ҳаракатларнинг бирлашишига икки хил усульда эришиш билан оддий тешикларни сидирилади.


ришдан фарқ қилади. 1-усульда иккала ҳаракат детални кўзгалмас қилиб ўрнатилган ҳолатда берилади.

2-усульда илгариланма ҳаракатни сидиргичта берилади, айланма ҳаракатни эса деталга берилади.

Кичик тешикларни сидиришда сидиргичнинг айланенишини сидиргич (4) ариқчаларига кирадиган иккита бармоқлар (2) ёрдамида амалга оширилади (16.7-расм, а). Бармоқлар мосламанинг таянч ҳалқасига (1) маҳкамланган втулканинг (3) ичига жойлашади. Сидиргич (4) дасттоҳ шпиндели билан патрон (5) ёрдамида тулашади. Катта ўлчамли ($d > 15\text{mm}$) тешикларни сидиришда сидиргичнинг айланениши маҳсус гайканинг иккита чиқиқлари ёрдамида амалга ошади (16.7-расм, б). Маҳсус гайка сидиргич (3) нинг йўналтирувчи ариқчаларига киради. Гайка (2) мосламанинг таянч ҳалқаси (1) га маҳкамланган бўлади. Сидиргич (3) патрон (4) ёрдамида дасттоҳ шпиндели билан тулашади.

16.7-расм вда нусхакаш чизигч ёрдамида винтли шлицаларни сидириш схемаси кўрсатилган. Дасттоҳ суппортига тишли фидирлак (3) билан тишлападиган рейка (2) ўрнатилади. Рейка (2) бир чети билан ролик орқали α бурчак остида станинага маҳкамланган нусхакаш чизигч (1) га тиравади:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\pi D}{l},$$



16.7-расм. Винтсимон шлицали тешикларни сидириш

бу ерда D — фиддир (3) нинг бошланғич айланасининг диаметри; T — сидириладиган винтли шлица қадами.

Нусхакаш чизигич бурчагини ўзгартыриб, винтли шлицаларнинг турли қийматдаги қадам T га эга бўлганларини сидириш мумкин.

Сидиригич (4) бўйлама силжиганда у билан биргаликда тишши фиддир (3) айланади. Ички винтли шлицаларни сидиришининг сода усули сидиригичнинг илгариланма ҳарарати натижасида унинг винтли тишларидан заготовканинг (1) эркин айланнишига асосланган (16.7-расм, г). Сидиригичдан заготовканинг эркин айлана олишини золдирила таянч (3) таъминлайди.

16.7-расм д да сидиригич (9) фақат илгариланма ҳаракатланадиган, ишлов бериладиган деталь (10) эса айланма ҳаракатланадиган шароитда винтли шлицаларни сидириш учун қурилма (1) кўрсатилган. Илгариланма ҳаракатланувчи суппорт (2) планка (3) орқали троц (4) ни торгади, троц юқ (6) ёрдамида барабан (5) га ўраб қўйилган. Барабан айланниб, конуссимон тишши фиддир (7) ва (8) ларга айланма ҳаракатни узатади, фиддир (8) эса ўзига маҳкамланган деталь (10) ни айлантиради.

Сидириладиган винтли шлицалар қадами бўйича (7) ва (8) тишши фиддирларнинг тишлари сони аниқланади:

$$T = \pi d_1 \frac{Z_7}{Z_8},$$

бу ерда d_1 — барабан (5) диаметри; Z_7 ва Z_8 — (7) ва (8) фиддирлардаги тишлар сони.

Сидириш дастгоҳлари бўлмаса, винтли шлицалар сидириладиган шлицалар қадами T га тенг бўлган қадамли резьба кесиши учун созлаб, токарлик винт кесиши дастгоҳларда сидириш мумкин (16.7-расм, е).

Сидириладиган деталь (1) ўзи марказловчи уч кулачкни патрон (3) ёрдамида втулка (2) га маҳкамланади. Сидиригич (4) юритувчи винт (6) да ҳаракатланадиган дастгоҳ суппорти (5) га маҳкамланади. Сидириладиган винтли шлицаларнинг аниқлигини дастгоҳ аниқлигига боғлиқ равишда таъминлайди.

Шлицали вал ва тешикларни назоратдан ўтказиш. Шлицали валларнинг куйидаги элементлари назоратдан ўтказилади:

а) деталь (втулка, тишши фиддир ва бошқалар) ўтказиш турига қараб ташки ёки ички диаметри шлицали валнинг ташки ёки ички диаметри бўйича; одатда, ташки диаметр оддий чекли скоба ёрдамида текширилади; ички диаметр микрометр, маҳсус скоба ва индикаторли скоба ёрдамида ўлчаш мумкин.

б) шлицаларнинг қалинлигини чекли скобалар ёрдамида текширилади;

в) шлицали вал уриши ички диаметр бўйича индикатор ёрдамида текширилади; конуслик ва спираллик ҳам текширилади, бунинг учун индикатор аввал ўққа параллел суриласди, вал эса дастлаб горизонтал ҳолатда ўрнатиласди;

г) шлицаларнинг айлана бўйлаб жойлашиши маҳсус шлицали ҳалқа ёрдамида текширилади;

д) шлицали валлар чўкмасининг профили (ички диаметр бўйича) маҳсус шаблон ёрдамида текширилади.

Шлицали валларнинг барча элементлари: қадами, айланаси бўйлаб шлицаларнинг жойлашиши ва бошқалар бўлувчи каллакли универсал мослама ёрдамида текширилади.

Шлицали тешикларни, одатда, шлицали тиқин ёрдамида текширилади.

Синов саволлари

1. Чеккалари думалоқланган томонлари берк ариқчали шпонка ариқчалари қандай усула ҳосил қилинади?

2. Озиқ ва бир томони берк шпонка ариқчаларини фрезалашда асосий вақт қандай аниқланади?


3. Шлицали бирималар қайси жойларда ишлатилади?

4. Шлицали бирималарда туташ деталлар қандай усувлар билан марказлаштирилади?

5. Винтсимон шлицали тешикларни сидириш жараёнини тушунириб беринг?

6. Шлицаларни фрезалашнинг қандай усувлари мавжуд?

7. Шлицаларни сидириш ва рандалаш қаҷон кўлланилади?



18.1-расм. Металл кесувчи дастрох шпинделларнинг конструктив турларин: а – ўйғандаштырылган; б – берген; в – ўйғандаштырылган.

Аниқлиги бўйича шпинделларни уч туругча бўлиши мумкин:

- а) нормал аниқликдаги дастрохдар учун;
- б) юқори аниқликдаги дастрохлар учун ва в) прецизион дастрохлар учун.

Нормал аниқликдаги дастрохларнинг таянч бўйинларининг оваллик ва конуссимонликдан геометрик шакл оғизи бўйин ўлчам допускининг 50% идан ошмаслиги керак. Юқори аниқликдаги дастрохлар учун бўрсаткич 25% дан ошмаслиги керак, прецизион дастрохлар учун эса бўғин диаметри ўлчам допускининг 5–10% атрофида бўлади. Замонавий прецизион жилвилаш дастрохларнинг шпинделлари бўйин диаметрининг допуски 1,5–3 мкм бўлгандা, 300 мм узунлика, 0,3–0,5 мкм дан юқори бўлмаган овалликка, 0,25–0,5 мкм дан юқори бўлмаган конуссимонликка эга бўлиши зарур.

Нормал аниқликдаги дастрохларда подшипник бўйнига нисбатан конуссимон тешикларнинг радиал териши 5–10 мкм дан ошмаслиги, юқори аниқликдаги дастрохлар учун эса 3–5 мкм дан ошмаслиги керак.

18.2. Шпинделларга ишлов бериш

Икки томони очиқ тешиклни шпинделларни тайёрлаш мураккабдир. Бундай шпинделларга ишлов бериш

торецларини фрезалаш ва торецларидан марказий тешикларни пармалашдан бошланади. Бу марказий тешиклар ташки сиртларга хомаки ва ярим тоза йўниша технологик база бўлиб хизмат қиласди. Бундай йўниш серияли ишлов чиқаришида гидро-нусхакаш дастгоҳларда 1–2 ўтишида амалга оширилади. Ўтишлар сони шпиндель ўлчами, асосан, ишлов бериш кўйим катталигига қараб аниқланади. Айрим ҳолларда ташки сиртларга ишлов бериш учун кўп кескичли дастгоҳлар қўлланилади. Шпинделлардаги икки томони очиқ тешикларни, одатда, тезке-сар пўлатдан тайёрланган пластинкали маҳсус пероли пармалар ёрдамида бир ёки икки шпинделли маҳсус дастгоҳларда пармаланади.


Шпиндель айланганда бир ўрнатишида барча узунлиги бўйича пармалаш мумкин. Агар парма айланса, аввал шпинделнинг ярми узунлигига, кейин эса қолган иккичи ярми пармаланади ва олдинги учи томонидан вертикаль-пармаланда дастгоҳида тешик зенкерланади, ундан кейин токарлик дастгоҳида бир вақтда иккала тореци йўнилади ва олдинги ва орқа томонидан конуссимон тешиклар йўнилади. Шундан сўнг заготовкага термик ишлов берилади. Термик ишлов бериши шпинделнинг сезиларли деформацияланишини келтириб чиқармаслиги керак. Юқори частотали ток ёрдамида қиздириш орқали сиртни тоблаш қўлланилади.

Бу жараённинг моҳияти шундан иборатки, металл қатлами 1–3 мм чуқурликкача қиздириб тобланади. Металлнинг қолган қисми қиздирилмайди ва шпинделнинг деформацияланишини келтириб чиқармайди.

20Х маркали пўлатдан тайёрланган шпинделлар цементитланади, кейин тобланади ва бўшатилади.

Термик ишлов берилгандан кейин шпинделнинг олдинги ва орқа томонидан конуссимон тешиклар якуний йўнилади.

Ўрнатиладиган кондукторнинг олдинги конуссимон тешиги бўйича базаланиб шпиндель фланецидаги тешиклар пармаланади ва уларнинг айримларига резьба йўнилади. Кейин конуссимон тешикларга марказий маҳсус тиқин киргизилади. Шпиндель заготовкаси ти-



18.2-расм. Токарлик дастгоҳининг шпинделли

Қиннинг марказий тешиклари бўйича базаланади ва ташқи сиртлар якунловчи йўнилади ҳамда токарлик ёки резьба фрезалаш дастгоҳларидаги ташқи резьбаларга ишберилади.

Шлица ва шпонка ариқчаларини фрезалаш ҳам марказий тикиншлар ёрдамида амалга оширилади, бунинг натижасида шпиндель ўқи бўйича уларнинг ўзаро параллеллигига эришилади.

Таяңч бүйнларини ва патроности ташқи конусини жилвирлаш ҳам шпинделни марказий тиқинга базалаш орқали амалга оширилди. Прецизион дасттоҳларнинг бүйнлари жилвирлашдан сўнг кўпинча ялтиратилиди ёки суперфинишланади, бунда сирт ғадир-будирлиги $R=0.08\text{--}0.16$ га эришилади.

Якуний ишлов берилган таяңч бүйиндан фойдаланиб, олдинги конуссимон тешикни ички жилвиirlовчи дастгоҳда жилвиirlанади. Шпиндельнинг таяңч бўйнига нисбатан конуссимон тейшик жойлашишининг тўғрилигини тешикка конуссимон кети билан ўрнатиладиган аниқ қисқич ёрдамида аниқланади. Индикатор 300 мм узунликдаги қисқичга ўрнатилали. Шпиндель айлантирилганда индикатор стрелкасининг оғизи 5-10 μ дан, прецизион дастгоҳлар учун эса 1-3 μ дан катта бўлмаслиги керак. Бўйлама тешиги бўлмаган шпинделлар, одатда, погонони валларга ишлов бериси каби марказий тешиклар бўйича базаланади.

18.2-расмда күрсатылған токарлық дасттохы шпинделігіндең ишлов беріш технологик маршруты

T/-p	Операция	Дасттоҳ
1	Торешларини фрезалаш ва у срда марказий тешикларни пармалаш.	Марказловчи фрезалаш
2	Кетидан то фланечгача бўлган ташқи сиртларни хомаки ва ярим тоза йўниш.	Токарлик-гидро-нусхакаш
3	Шпинделнинг каллак қисмини йўниш.	Универсал-токарлик
4	Ўқ бўйича тешик пармалаш.	Бир ёки икки шпинделли чуқур пармаловчи
5	Фланец томонидаги конуссимон тешикларни зенкерлаш (конуссимон зенкер ёрдамида)	Вертикал пармалаш
6	Олдинги ва кетинги конуссимон тешикларни дастлабки йўниш ва торецини кесини.	Универсал-токарлик
7	ЮЧТ ёрдамида бўйинларни тоблаш ва бўшатиш.	ЮЧТ маҳсус мослама ва пеъ
8	Олдинги ва кетинги конуссимон тешикларни якуний йўниш.	Универсал-токарлик
9	Фланецда тешик пармалаш ва резьба йўниш	Вертикаль-пармалаш
10	Ташқи сиртларни якуний йўниш.	Гидро-нусхакаш
11	Гайка учун рельза йўниш.	Токарлик винт қирқиши
12	Шлонка ариқчасини фрезалаш.	Шлонка фрезаловчи
13	Шлицаларни фрезалаш.	Шлица фрезаловчи
14	Стопор учун иккита тешик пармалаш.	Вертикал пармалаш
15	Цилиндрик бўйинларни жилвирлаш	Думалоқ жилвирлаш
16	Конуссимон таянч бўйинларини жилвирлаш.	Ички жилвирлаш
17	Патрон учун конусни ва фланец торецини жилвирлаш	Ички жилвирлаш
18	Олдинги конуссимон тешикни жилвирлаш.	Ички жилвирлаш
19	Шпинделни назоратдан ўтказиш.	

Прецизин дастгоҳларнинг шпинделларини тайёрлаш технологик жараёни жуда ҳам мураккаб, чунки уларнинг ўлчамларига, унинг элементларининг геометрик шаклига нисбатан элементларнинг бўйлами ўқ бўйича жойлашишига ҳамда таянч бўйинлари сиртларининг ғадир-буудирлигига талаб жуда ҳам юкори.

Шпинделларни назоратдан ўтказиш жуда ҳам маъсъулиятли операция бўлиб ҳисобланади. Аввал геометрик ўлчамлари текширилади. Диаметрал ўлчамлари чекли скобалар, штангенциркулар, микрометрлар (0,01 мм гача), пассаметрлар (0,002 мм гача) ва микромастлар (0,001 мм гача) ёрдамида назоратдан ўтказилади.

Сиртлар геометрик шаклининг тўғрилиги ва уларнинг ўзаро жойлашиши, одатла, индикатор ёрдамида назоратдан ўтказилади.

Синов саволлари

1. Шпинделлар нима мақсадда ишлатилади?
2. Шпинделларга қандай техник талаблар кўйилади?
3. Шпинделларнинг қандай турлари мавжуд?
4. Шпинделларга қандай ишлов берилади?
5. Прецизин дастгоҳларнинг шпинделларини тайёрлашнинг ўзи га хос қандай томонлари бор?
6. Токарлик дастгоҳи шпинделига ишлов бериш операцияларининг кетма-кетлигини айтиб беринг.

XIX б о б

ТИРСАКЛИ ВАЛЛАРГА МЕХАНИК ИШЛОВ БЕРИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИ


19.1. Тирсакли валларнинг заготовкаларини олиш усуллари

Пўлат тирсакли валларнинг заготовкалари болга ва прессда штамплаш орқали IT 8-9 квалитет бўйича аниқликда тайёрланади. Сериялаб ишлаб чиқаришада болгалар ёрдамида, оммавий ишлаб чиқаришда эса болгаловчи прессларда заготовкалар штампланади. Болгаловчи прессларда штамплаш 1,5–2 маротаба унумли, бунда штамплаш қияликларини 3–6 градусгача, механик ишлов бериш учун кўйимни 30–40% га ва металл сарфини 10–12% га камайтириш мумкин.

Штамплаш учун заготовка сифатида квадрат, думалоқ чивиқ ёки шаклдор прокатдан фойдаланилади. Шаклдор прокатдан фойдаланиш самарали ҳисобланади (заготовканнинг бошлангич массаси 5–8% гача камаяди).

Прессда штамплаш орқали тирсакли вал заготовкасининг шакли ҳосил қилиниши 19.1-расмда кўрсатилган: *а* – штамплаш учун заготовка; *б* – букиш; *в* – дастлабки ва якуний штамплаш; *г* – ўсмаларини қирқиб ташлаш; *д* – горизонтал-болгалаш машинасида фланецни чўқтириш.

Кўйма валларнинг заготовкалари асосан икки усулда олинади: тупроқли ва ариқчали шаклларга куйиш. Ариқчали шаклларга қўйиб олинган тирсакли валларнинг заготовкалари юқори аниқликка эга бўлади (IT5–IT7) ва сирт ғадир-буудурлиги $R_z=40$ бўлади, зичлиги юқори ва ишлатилиш сифатлари яхши бўлади.



19.1-расм. Пресс ёрдамида
штамплаш орқали тирсакли
вал заготовкасининг
шаклини ҳосил қилиш

19.2. Тирсакли валларнинг заготовкаларига механик ишлов бериши


Тирсакли валларнинг заготовкаларига механик ишлов беришнинг асосий операциялари кўйидагилардир:

- технологик базаларга ишлов бериш (торешларини, марказий тешиклар ва платиклар); б) асосий ва шатунли бўйинларни, бўйинларга ва галтелларга ишлов бериши;
- в) мой каналларига ишлов бериши; г) фланеслаги ва вал кетларидаги тешикларга ишлов бериши; д) бўйин сиртларини пардозлаш; е) валини мувозанатлаш.

Тирсакли валининг торецилари ва марказий тешиклари фрезалаш-марказлашда дасттоҳларидаги битта операцияяда ёки фрезалаш ва марказлаш дасттоҳларидаги иккита операцияда ишлов берилади. Валларни оммавий ишлаб чиқаришда марказлаш учун барабан туридаги фрезалаш-марказлаш дасттоҳлари кўлланилади.

Заготовка иккала четки асосий бўйинлари орқали бирбира боғлиқ бўлмаган ҳолда гидравлик ёки пневматик сурйладиган (1) ва (2) призмали мослама ёрдамида марказланади (19.2-расм), бу ўрнатиш ва маҳкамлаш заготовканни бир оз текислади; заготовка ўқи бўйича йўналишда кўзгалувчан призма (3) ёрдамида қайд қўлинади. Барабан туридаги мосламалар тўрт ва ундан ортиқ заготовкаларни ўрнатиш учун фойдаланилади.

Кейнинг пайтда заготовканнинг геометрик ўқи бўйича эмас, балки инерция ўқи бўйича марказловчи мувозанат-



19.2-расм. Тирсакли вал заготовкасининг торециларини фрезалаш ва марказлашда ориентирилаш схемаси:

1 ва 2 – марказловчи призмалар; 3 – заготовканни ўқи бўйича ориентирилаш учун призма

ловчи-марказловчи дасттоҳлар кўлланила бошлади. Заготовка мувозанатланган қисувчи мосламалар ёрдамида ўрнатилади. Мослама горизонтал ўқи атрофида айланади. Кўзда тутилган маҳсус тизим түфайли заготовка айланаштган мосламада автоматик равишда ўз ҳолатини ўзгартириб, маълум бир айланышлар сонида заготовканнинг инерция ўқи дасттоҳ шпинделига ўрнатилган марказловчи парманинг ўқига тўғри келиб қолади.

19.3. Тирсакли валларнинг бўйинларига ишлов бериши

Кўпчилик корхоналарда валларнинг бўйинлари термик ишлов берилishiга қадар токарлик ва жилвирилаш дасттоҳларидаги ишлов берилади, термик ишлов берилгандан кейин эса жилвирилаш, ялатириш ёки суперфинишлаш дасттоҳларидаги ишлов берилади. Айрим ҳолларда бўйинларга ишлов берилади фрезалаш кўлланилади. Вал заготовкаси токарлик ва жилвирилаш операциялари орасида тўргиланади, айрим ҳолларда марказий тешикларда тўриланади.

Йирик сериялия ва оммавий ишлаб чиқаришда токарлик, пармалаш, жилвирилаш ва бошқа дасттоҳлар автоматик линияга терилади.


Ўзун тирсакли валлар заготовкаларининг асосий бўйинларини йўнишида ўрта асосий бўйини бўйича таянч қилиб марказлазра ўрнатилади. Бунинг учун ўрта асосий бўйин дастслаб токарлик ва жилвирилаш дасттоҳларидаги ишлов берилади. Токарлик ишлов бериш учун одатда, икки томонлама юритмали кўнгескичи маҳсус дасттоҳлардан фойдаланилади. Бу дасттоҳларда заготовка иккита патрондаги марказга ўрнатилади (19.3-расм). Дасттоҳ конструкиясида ишлов бериши жараёнда ўзгармас кесиш тезигини тъминлаш учун шпинделнинг айланышлар сонини пофонасиз ўзгартириш кўзда тутилган. Дасттоҳ бўйинни 0,2–0,3 мм гача аниқлика йўнишга имкон беради. Вал бўйинларининг тепиши 0,3–0,5 мм га тенг.

Токарлик ишлов берилгандан кейин ўрта бўйин қирқиб олиш усулида люнет ости учун жилвириланади. Бўйин билан бир пайтда бўйин тореци ва галтеллар жилвириланади.


ди. Бундай ҳолларда жилвирлаш дастгоҳларда заготовка марказларга ўрнатиласи, заготовканинг айланма характеристи эса поводкали патрон ёрдамида амалга ошириласи. Жилвирланадиган бўйин, одатда, созланадиган люнетта таянади ва бўйин диаметрининг ишлов бериси аниқлиги IT3 квалитет атрофида бўлади.

Ўтра асосий бўйиндан қўшимча таянч сифатида фойдаланиб кейнинг операцияларда қолган асосий бўйинлар, фланец ва олдинги поғонали кети йўнилади; шу билан бир пайтда бўйин тореци, фланец ва галтеллар йўнилади. Бунинг учун марказий юриткичи кўп кескичли токарлик ярим автоматлар кўлланилади. Бу дастгоҳларда заготовкалар марказларга ўрнатиласи, марказий асосий бўйин эса люнетта ўрнатиласи (19.-расм). Етаклаш тортқиси вазифасини ўтра бўйиннинг жағи ўтайди. Ушбу операцияда бир пайтнинг ўзида қолган асосий бўйинлар (ўтра бўйиндан ташқари), валнинг поғонали кети, фланец йўнилади, жағнинг ва галтелнинг торецилари кесилади. Бўйинлар радиал призматик кенг кескичлар билан йўнилади, бу кескичлар олдинги ва кетинги суппортларга ўрнатилган бўлади.

Токарлик ишлов беришнинг иккинчи усулига ўтиш учун, яъни шатуни бўйинларни йўниш учун аниқ асосий базаларни (асосий бўйинларни) тайёрлаб олиш зарур. Бунинг учун икки ёки кўп жилвиртош доирали думалоқ



19.3-расм. Икки томонли юритмали токарлик ярим автоматда тирсакли валнинг ўтра бўйинни йўниш ва бўйинларини кесиш



19.4-расм. Марказий юритмали токарлик ярим автоматда тирсакли валнинг асосий бўйинларини ва кетини йўниш

жилвирловчи дастгоҳларда барча асосий бўйинлар ва валкетлари дастлаб жилвирлаб олинади.

Шатуни бўйинлар жуфт-жуфт йўнилади (айланишнинг бир ўқила жойлашган иккитадан бўйин), масалан, аввал биринчи ва олтинчи, кейин иккинчи ва бешинчи ва охирни учинчи ва тўртнинч бўйинлар йўнилади ёки барча бўйинлар бир пайтда йўнилади. Иккала ҳолда ҳам бўйинга туташ жағ ва галтел сиртлари йўнилади. Биринчи ҳолда олтида тирсакли валнинг шатуни бўйинлар бир пайтда ишлов берилиши мумкин. Биринчи вариант бўйича ишлов бериси учун икки томонлама юритмали дастгоҳдан фойдаланиш мумкин. Бундай ҳолда ишлов бериладиган иккита бўйин ўқи дасттош шпинделни келадиган ҳолатда тирсакли вал ўрнатиласи. Бунинг учун асосий ўрга бўйинни ишлов беришдаги каби вални маҳкамловчи мосламадан фойдаланилади. Вални мосламага ўрнатишда асосий бўйин ўқи шпинделнинг айланиш ўқига нисбатан кривошип радиуси катталигида силжитиласи.

Иккинчи вариант бўйича ишлов бериси учун ишлов бериладиган шатуни бўйинлар сонига тўғри келадиган ишчи суппорти маҳсус мақсаддаги дастгоҳлардан фойдаланилади. Вал четки асосий бўйинлари бўйича ўрнатиласи ва асосий бўйиндаги люнетта таянади.


Шатуни бўйинлар асосий бўйинларни токарлик ишлов беришдаги суришга нисбатан кичик суришда йўнилади. Бу валнинг деформацияланишини (буралишини) камайтиради.

Кейнинг пайтда бўйинларни, жағ ва галтелларни ротацион фрезалаш усулида ишлов бериси кўлланилмоқда.

Бундай фрезалаш заготовканинг кичик тезликда айланishi ва вақт бирлигига катта миқдорда металл кесиб олиниши билан характерланади.

Пўлат заготовкали тирсакли валларнинг бўйинларини дастлабки жилвирлаш термик ишлов берилгунга қадар ва охирги жилвирлаш термик ишлов берилгандан кейин амалга ошириласи.

600—800 мм узунликдаги 65—80 мм диаметрли тирсакли валлар заготовкаларининг бўйинлари, жағ ва галтелларини жилвирлаш учун қўйим термик ишлов берилгунга қадар ҳар иккала томонга 0,3—0,5 мм дан қолди-



20.2-расм. Фрезалар түплами ёрдамида дастгоҳ станиналарининг йўналтирувчиларни фрезалаш схемаси

Йўналтирувчиларни фрезаларнинг маҳсус түплами ёрдамида фрезалаш мумкин (20.2-расм), бунда икки ёки тўрт шпинделли бўйлама фрезалаш дастгоҳларидан фойдаланилади. Иккала фрезалаш бабкалар станина йўналтирувчисининг профилига тўғри келувчи фрезалар түплами жойлашган қисқичларни аллантиради, ёрдамчи вақт фақат мосламада станина заготовкасини ўрнатиш ва маҳкамалашга сарфланади халос.

Бу усульнинг унумдорлиги жуда юқори, бироқ айрим камчиликларга эга. Фрезалар түпламидаги тўртта фреза стандартли, қолгандари эса маҳсус бўлади, бу эса уларнинг бошлангич нархини ошириб юборади. Тўпламга кирувчи фрезаларни чархлаш жуда ҳам мураккаб, чунки тўпламдаги фрезаларнинг талаб қилинган диаметрига қатъий амал қилишга тўғри келади. Агар битта фреза тишининг бир қисми емирилса, уни чархлашда металлнинг кўп қатламини чархлаб олиб ташлашга тўғри келади, диаметрнинг ўлчамига амал қилиш учун тўпламдаги қолган фрезаларнинг ҳам ортиқча металл қатламини олишга тўғри келади, бу эса чархлашни қўйматлаштиради ва фрезанинг ишлаш вақтини камайтиради.

Йирик серияли ишлаб чиқаришда кўп шпинделли маҳсус бўйлама фрезалаш дастгоҳларини кўллаш мақсадга мувофиқ бўлади, буларда фрезалаш бабкалари дастгоҳнинг иккала томонида кўндаланг жойлашган бўлади. Бундай дастгоҳларда станиналарининг йўналтирувчилари, асосан стандарт фрезаларда ишлов берилади.

20.3-расмда 19 та фреза билан (шундан фақат 5 та фреза маҳсус) станина йўналтирувчисини фрезалаш схемаси кўрсатилган. Бундай дастгоҳлар битта операцияда жуда ҳам

кам ёрдамчи вақт сарфлаб, станина йўналтирувчисини ишлов беришга имкон беради. Станина нинг тўрт томонидан тешикларга ишлов бериш умумий рамада ўрнатилган, буралувчи мосламалар ёрдамида амалга оширилади. Олдинги бабка станинанинг бурилиши учун бўлувчи механизмга эга. Бурилиш электрик, пневматик ва гидравлик мослама ёрдамида амалга оширилади. Кетинги бабка рамада ҳаракатлашади ва ишлов берилади-


ган станинанинг узунлигига қараб ўрнатилади. Якка тартибли ва майда серияли ишлаб чиқаришда тешикларга белгилар бўйича ишлов берилади, йирик серияли ишлаб чиқаришда кондукторлар бўйича ишлов берилади. Станина йўналтирувчиларнинг тешикларига ишлов берилгандан кейин станина тобланади (айниқса серияли ва йирик серияли ишлаб чиқаришда), тоблаш станина йўналтирувчиларнинг сийлишга чидамлилигини ошириади.

Станина йўналтирувчиларнинг сиртини тоблаш ацетилен-кислород алангасида ёки юқори частотали токда қиздириш орқали амалга оширилади.

Газ алангали тоблашда тобланган қатлам чукурлиги 3—5 мм ни ташкил қиласди. Тоблангандан кейин унинг қаттиклиги HRC 52+54 гача етади.

Юқори частотали токда тоблашда сирт қатлами қаттиклиги 2,5 мм чукурликда HRC 45+52 гача бўлади.

Станина йўналтирувчиларга пардозловчи ишлов бериш асосан утга усулда: юқпа рандалаш, шаберлаш ва жилвираш орқали амалга оширилади. Йўналтирувчиларни пардозлаш усули дастгоҳ ўлчамига, ўлчам аниқлиги ва сирт гадир-бурилиги синфиға ҳамда ишлаб чиқариш турига қараб таанланади.



20.3-расм. Саккиз шпинделли бўйлама-фрезалаш дастгоҳида дастгоҳ санина-ларининг йўналтирувчисига ишлов бериси схемаси


Юпқа рандалаш бўйлама рандалаш дастгоҳларида кенг кескичлар ёрдамида амалга оширилади. Кескичининг кесувчи тифи 20 мм дан 100 мм гача бўлади, у деталнинг сиртига қатъий параллел ўрнатилиши керак.

Юпқа рандалаш учун кўйим 1 мм атрофида қолдирилади ва 2–3 ўтища олинади. Охириги ўтища кесим чукурлиги 0,03–0,07 мм, сурин тахминан кескичининг кесувчи қирраси узунлигининг ярмига teng, тез кесар кескичлар учун кесиш тезлиги 15–20 м/мин ва қаттиқ қотишмали кескичлар учун 40–60 м/мин, сирт ғадир-будирлиги тахминан R_a бўйича 1,25±2,5 бўлади.

Хозирги пайтда станина йўналтирувчиларини шаберлаш якка тартибли ва майдо серияни ишлаб чиқаришда қўлланилади. Бу усулда текисликларнинг юқори аниқликдаги (1000 мм узунликда 0,002 мм) тўғри чизиқлиликка ва параллеликка эришилади. Одатда, текисликларни шаберлаб атагувчи асбоб ёрдамида дастаки усулда шаберлашади.

Шаберлаш жараёни катта жисмоний куч ва юқори малякали ишни талаб қиласди, иш ҳажми катта ва ишлаб чиқариш цикли узайтирилганлиги сабабли юқори аниқликни ва сирт ғадир-будирлигини таъминлайдиган юқори унумли ва такомиллашган жилвираш усулига ўз ўрнини бериб кўймоқда, станина йўналтирувчисини пардозлашнинг жилвираш усули серияни ва йирик серияни ишлаб чиқаришда кенг тарқалган. Станина йўналтирувчиларини шаберлашга нисбатан жилвирашда иш ҳажми 4–5 марта кам бўлади.

Станина йўналтирувчиларини шаберлаш кўзгалувчан столли ёки кўзғалувчан устунли махсус ясси жилвираш дастгоҳла-



20.4-расм. Дастгоҳ станиналарининг йўналтирувчисини чашкали жилвираш доираси ёрдамида жилвираш схемаси

рида амалга оширилади. Жилвираш буралувчи бабкаларга чашкали жилвираш тошлиридан 1, 2, 3, 4 ва 5 (20.4-расм) ўрнатилади.

Станина йўналтирувчиларининг ёнини махсус профилаштирилган цилиндрик жилвираш тошлиридан 1, 2, 3, 4 ва 5 (20.4-расм) ўрнатилади.

Станинани жилвирашда назоратдан ўтказиш махсус шаблонлар орқали амалга оширилади. Юқори аниқликдаги станиналар учун якуний пардозлаш операцияси ишқалаш хисобланади. Дастрлаб паста билан мойланган йўналтирувчига туашадиган деталь ёки йўналтирувчи профилига тўғри келадиган махсус плита ўрнатилади ва станина йўналтирувчилари бўйича уларга илгариланма-қайтма ҳаракат берилади. Ишқалаш вақти бир неча соат давом этиши мумкин. Бу вақт йўналтирувчиларнинг берилган ишлов бериши сифати ва станинанинг ўлчамига боғлиқ.

Станиналар йўналтирувчиларини пластик деформациялаш орқали ейилишга чидамлигини ошириш мақсадида мустаҳкамланади. Дастрлаб рандаланган ёки жилвиранган станина йўналтирувчиларининг сиртларини бир пайтда ҳам тоза ишлов бериш, ҳам мустаҳкамлашнинг янги усуларидан бирин прецизионли пластик деформациялаш йўли билан думалатишидир.

Думалатишидан сўнг ялтиратиш усулини қўллангандағи каби силлик сирт ва қаттиқдиги бринель бўйича тахминан 20 бирликка ошган, пухталанган, ейилишга чидамли юпқа қатлам ҳосил бўлади. Думалатишидан ташқари станина йўналтирувчиларини золдирилар ёрдамида пухталаш усули ҳам қўлланилади. Бу усулда ҳам бўйлама рандалаш дастгоҳида махсус асбоб — мустаҳкамловчи ёрдамида амалга оширилади.


20.2. Корпусли деталларга ишлов бериш

Корпусли деталлар маҳсулотнинг (буюмнинг) муҳим базавий элементи бўлиб хисобланади. Корпусли деталларга тезликлар кутиси, металл кесувчи дастгоҳларнинг су-

риш қутилари, двигателларнинг ва компрессорларнинг цилиндрли блоклари, редукторларнинг, насосларнинг ва бошқаларнинг корпуслари киради. Корпусли деталлар, кўпинча, чўян ёки алюминий, айрим ҳолларда пўлат қўймалардан ва камдан-кам ҳолларда пайвандли конструкциялардан тайёрланади. Уларда, одатда, базавий сирт деб аталаидиган асосий сирт бўлади. Бу сирт уларнинг буюмдаги ҳолатини белгилайди. Корпусда асосий сиртлардан ташқари ёрдамчи сиртлар ҳам мавжуд бўлади. Буларга қопқок ва фланец жойлашдиган сирт, валлар учун таянчлар ва бошқалар киради. Корпусли деталларнинг барчасида тешиклар бўлади, уларни аник (асосий)ларга ва ёрдамчиларга бўлиш мумкин. Асосий тешикларнинг сиртлари валлар, шпинделлар ва бошқалар учун таянч вазифасини баҳаради.

Ёрдамчи тешикларнинг сиртлари эса маҳкамлаш ва мойлаш учун хизмат қиласди. Корпусли деталларнинг ўлчамларига юқори талаб қўйилишига сабаб маҳсулотнинг (буюмнинг) умумий аниқлиги корпусли деталлар ўлчамларининг аниқлигига боғлиқ.

Йкка тартибли ва майдада серияли ишлаб чиқаришда корпусли деталларга ишлов бериш белгилашдан бошланади, у кўйидаги кетма-кетликда бажарилади: а) марказий тешикларни белгилаш; б) шу тешик ўқига нисбатан бошқа тешикларнинг ўқи ва деталь контури белгиланади.



20.5-расм. Бўйлама-фрезалаш дастгоҳида корпусли деталларни гурӯҳи ўрнатиш

Ўрта ва йирик серияли ишлаб чиқаришда корпусли деталларга ишлов бериш маҳсус мосламалар ёрдамида бажарилади, шу туфайли деталларни белгилашдан соқит қилинади.

Корпусларнинг ташқи сиртларига рондалаш, фрезалаш, йўниш, жилвираш ва сидириш орқали ишлов берилади. Якка тартибли ва майдада серияли ишлаб чиқаришда асбобнинг арzonлиги, соддалиги ва созлашнинг осонлиги учун рондалаш кент қўлланилади.

Корпусли деталларнинг сиртларига фрезалаш усулида ишлов бериш ўрта ва йирик серияли ишлаб чиқаришда устунылкка эга бўлади.

Деталларни имкони борича гурӯҳлар бўйича кўплаб ўрнатиб ва бир пайтда бир неча фрезалар ёрдамида ишлов бериш орқали ишлов бериш вақтини анча камайтириш мумкин бўлади(20.5-расм).

Йирик серияли ва оммавий ишлаб чиқаришда каруселли ва барабанли фрезалаш дастгоҳларида тореъли фрезалар ёрдамида сиртларни узлуксиз фрезалаш қўлланилади. Оммавий ишлаб чиқаришда корпус сиртларига сидириш дастгоҳларида ишлов берилади.

Ички ва ташқи айланма сиртларга эга бўлган корпуслар каруселли-токарлик дастгоҳларида ишлов берилади.

Корпусли деталларнинг асосий тешиклари, одатда, йўнувчи, каруселли-токарлик, радиал ва вертикал пармалаш ва агрегатли дастгоҳларида, айрим ҳолларда токарлик дастгоҳларида ҳам ишлов берилади.

Йкка тартибли ва майдада серияли ишлаб чиқаришда тешикларга ишлов беришда корпусли деталлар ишлов берилган асосий сиртига тешикнинг белгиланган айланаси бўйича ўрнатилади.

Серияли ва оммавий ишлаб чиқаришда тешиклар маҳсус мосламалар ёрдамида йўниллади (20.6-расм).

Майдада серияли ишлаб чиқаришда корпусли деталларнинг тешикларига ишлов бериш учун вертикал ва радиал пармалаш дастгоҳлари қўлланилади.

Сонли дастур билан бошқариладиган дастгоҳлар конструкциясини такомиллаштиришнинг асосий йўналишига асбобни автоматик равишда алмаштирадиган дастгоҳларни яратиш киради. Мураккаб корпусли деталларга ишлов

аниклигига ишлов берилиши керак; е) катта ва кичик каллактарнинг оғирлигига қараб шатунлар тўрт гурухга ажратилади.

Автотракторлар двигателларининг шатунлари 40, 45 ёки 45T2 маркали пўлатлардан, юқори даражадаги босимда ишлайдиган дизелларнинг шатунлари 18XHMA, 18X2H4-BA ва 40XHMA маркали юқори мустаҳкамлик чегарасига эга бўлган легирланган пўлатлардан тайёрланади.

Шатун поковкасини тайёрлаш технологик жараёни, кўпинча, қўйидаги кетма-кетлиқда бажарилади: қўздирилган заготовкани болғаловчи штампнинг тайёрловчи ариқчаларига дастлаб эзилади. Кейин заготовканинг якуний шаклини ҳосил қўлиш мақсадида биринчи шакл ҳосил қўлиувчи ариқчада ва иккинчи шакл ҳосил қўлиувчи ариқчасида якуний штампаланади. Ортиқча чиқиқларини кесиб ташлаб тайёрланади, қўздирилди ва бошқа болга ёки прессдаги калиброрвчи штампда калибрланади. Ўсимталар кесиб ташлангандан сўнг заготовка совуқлайнин тўғриланади.

Шатун заготовкаларига механик ишлов бериш. Шатунларнинг алоҳида параметрларининг техник шартларини таъминлаш мақсадида унинг охирги ўлчамларини ҳосил қўлиувчи операциялар шатун ва қопқоқ йиғилгандан кейин бажарилади, шундай қилиб бу деталлар ўзаро алмашинувчан эмас.

Барча корхоналарда шатун заготовкаларига механик ишлов бериш унинг торецларидан бошланади.

Каллаклардаги тешикларга ишлов бериш технологик жараёнининг схемасини танлаш шатун конструкциясига боғлиқ.

Автомобиль двигателларининг яхлит тайёрланган шатунларининг поршенини ва кривошипли каллакларидаги тешикларга дастлаб ишлов берилади, бунда заготовка базаси бўлиб унинг торешлари ва ўрнатувчи майдонлари хизмат қиласи, булар иккала каллак ва стержень ўқига нисбатан тешикларнинг жойлашишини белгилайди.

Болт учун қолдирилган тешиклар ҳар хил технологик схемалар бўйича ишлов берилади.

Айрим корхоналарда шатундаги ва қопқоғидаги болт учун қолдирилган тешикларга дастлаб алоҳида, якунийиси эса биргаликда ишлов берилади. Шунинг учун бундай технологияда пармалашда тешик узунлиги деярли икки баробар калта бўлади.

Шатун каллакларининг сиртларига ишлов бериш. Болгалаш орқали яхлит ва алоҳида тайёрланган шатун каллагининг торец сиртларига дастлаб сидириш, фрезалаш ёки жилвираш дасттоҳларидан ишлов берилади.

Кўпчилик шатунларнинг иккала каллаклари торец сиртларига ишлов берилади.


Каллакларнинг торец сиртлари бир ёки икки ўринли дасттоҳларда сидирилади, бунда кривошип каллаклари баландлиги 0,1—0,2 мм, поршень каллаги баландлиги 0,15—0,2 мм, поршеныларнинг параллеллигидан оғиши 0,1 мм аниқлик бўйича таъминланади.

Шатун каллакларининг торец сиртлари кўп шпинделли, икки томонламига бўйлама ёки каруселли фрезалаш дасттоҳларидан фрезаланади.


Шатуннинг базавий ва бошқа сиртларига ишлов бериш. Кейинги операцияларда мосламаларда заготовканинг базаси сифатида фойдаланиладиган, яъни заготовкани ўрнатишига мўлжалланган ён сиртлари каллак ва шатун болти гайкаси ости сиртлари сидирилади, айрим ҳолларда фрезаланади. Ўрнатилувчи сиртларга ишлов берилади мосламада заготовка базаси бўлиб стержень танасининг ион тури ва поршенли каллак хизмат қиласи. Айрим ҳолларда, агар поршенини каллак тешиги ишлов берилган бўлса, бу тешик сиртидан база сифатида фойдаланилади.

Айрим ҳолларда ўрнатилувчи базаларга ишлов бериш ичқуёма ости сирти ва кривошип каллагидаги қопқоқ ўрнатиладиган сиртларга ишлов бериш билан биргаликда амалга оширилади.

21.2-расмда қопқоқсиз штампланган шатун каллагини штамплаш схемаси кўрсатилган. Болгалаш орқали яхлит ҳосил қилинган шатунларнинг қопқогини, каллак ва шатун болтлари гайкаси ости сиртларини ишлов бериш билан бир пайтда горизонтал ёки бўйлама фрезалаш дасттоҳларидан дискили фреза ёрдамида қирқиб олинади (21.3-расм).




21.2-расм. Қопқоқсиз штампланған шатуннинг каллагини сидириш схемаси



21.3-расм. Шатуннинг көлкөгінің құрқыш, шатун болттарыннан гайкасы ва каллак ости сиртларни фрезалаш

шип каллаги тешигига ишлов берішда құлланилади. Темирчиликда тешилган шатуннинг поршенили каллагидаги тешік иккита үтища (зенкерлаш, сидириш еки йүниш ишлов берилади.



21.4-расм. Тешикларга ишлов беріш схемаси

Темирчиликда тешилмаган заготовкаларнинг поршени каллагида втулка үтказиладын тешікка, одатда, учта үтища ишлов берилади: пармалаш, зенкерлаш ва развёрткалаш еки юпқа йўниш.

Пармалаш ва зенкерлаш бир ва күп шпинделли пармалаш дастгоҳларда бажарилади. Заготовка мосламага ўрнатилади ва каллак тореци бўйича базаланади.

Поршени каллакдаги тешікка тўрт ўринли столи вертикаль-пармаловчи ярим автоматда ишлов бериш 21.4-расм (а) да кўрсатилган. Поршени каллагига втулкани пресслаш учун ҳосил қилинган тешікка ишлов бериси кривошипли каллакдаги тешікка ишлов бериш билан биргаликда амалга оширишга ҳаракат қилинади. Бунда үтказилувчи тешик ўқларининг аниқ ҳолатда жойлашиши натижасида поршень каллаги тешиги ўқининг аниқ ва тўғри жойлашишига эришилади.

Олмосли йўнувчи дастгоҳларда олмосли кескич ёрдамида юпқа йўниш кенг тарқалган, бунда тешик диаметри бўйича 0,020–0,035 мм га тенг аниқлик таъминланади. Йўнишда қўйим 0,05–0,08 мм ни ташкил этади.

Болғалаш орқали яхлит ҳосил қилинган шатунларнинг кривошипли каллагидаги тешик дастлаб қопқоқни қирқиб олингунга қадар ишлов берилади. Якуний ишлов беріш шатун билан қопқоқ йигилгандан сўнг амалга оширилади. Алоҳида болғалаб тайёрланган шатунларнинг кривошипли каллагидаги тешикнинг қопқоғидаги ва шатундаги қисмига алоҳида-алоҳида дастлабки ишлов берилади (одатда, ярим тешик сидирилади, 21.2 -расмга қаралсин) ва шатун билан қопқоғи йигилгандан сўнг якуний ишлов берилади.

Кривошип каллагидаги тешікка дастлабки ишлов беріш иккита үтища амалга оширилади; дастлабки зенкерлаш (хар томонига 2,0–2,5 мм га тенг қўйим йўнилади) ва тоза зенкерлаш (хар томонига қўйим 0,6–1 мм).

Болғалаш орқали яхлит ҳосил қилинган шатунларнинг ҳам кривошипли каллагидаги тешікка шатунни қопқоғи билан йигилгандан сўнг ишлов берилади ва йўнилади (кўпинча развёрткаланади). Бу операцияни бажариш учун күп шпинделли, күп ўринли пармалаш-йўниш дастгохи қўлланилади.

Кривошипли ва поршени каллакдаги тешиклар ишлов берилгандан кейин уларнинг тешиклари ўқлари орасидаги масофа ва ўқларнинг параллеллiği текширилади.

Шатун каллакларидаги тешикларга хонинглаш жараённида актив назорат қилиш усули қўлланилади.

21.2. Поршенларга ишлов бериш

Ички ёнув двигателларининг поршенлари юқори температурада, қизиган газнинг юқори босимида ва цилиндр ичидаги катта тезликда ҳаракатланадиган шароитда ишлайди.


Поршенларнинг материаллари юқори темпаратурада етарли мустаҳкамликка, яхши иссиқ ўтказувчан, ейилишга ва коррозияга катта қаршилик қўрсата оладиган бўлиши керак.

Одатда, двигатель поршенларини тайёрлаш учун кичик солиширмада оғирлиларга ва юқори темпаратура ўтказувчанинка эта бўлган алюминий қотишмаларидан тайёрланади. Чўян мустаҳкамроқ ва чидамли, шу билан бирга, солиширмада оғирлиларга юқори бўлганлиги учун нисбатан сескин юрадиган двигателлар учун қўлланилади.

Ишлаш муддатини ва ейилишга чидамлилигини ошириш мақсадида ишчи сиртига қоплама берилади, бунда анодлаш, фосфатлаш қўлланилади.

Серияли ва оммавий ишлаб чиқаришда поршенлар шаклларга (кокилларга) кўйилади, бунда юқори унумдорликка, аниқликка ва ишлов бериш учун камроқ қўйим қолдиришига ёришилади.

21.5-расмда двигателнинг поршени кўрсатилган. Поршеннинг асосий конструктив элементи бўлиб поршень ариқаси, яъни ҳалқалари учун 3-4 та ҳалқали ариқчалар каллаги (поршеннинг пастки қисми кўпинча этак деб аталади) ва поршеннинг бармоғи учун ичидаги иккита бўртмасидаги тешиклар ҳисобланади. Поршеннинг этаклари кирқилган ва кирқилмаган бўлади. Двигателнинг ишлаш пайтида поршенинг қизиши натижасида кенгаядиган этагининг ўрта қисми 2-3 мм кенглигда кесилган бўлади. Кўпинча поршень этагининг кесими бўйича овал кўринишида тайёрланади.



21.5-расм. Двигатель поршени:
а — дизель ёқилтили тракторни; б — сингил автомобильни


Поршень каллагининг диаметри IT3 ва IT4 бўйича аниқликда, этагининг диаметри IT2 бўйича аниқликда, ҳалқа ариқчаларининг ички диаметри IT3-IT4 аниқликда йўнилади; ишлов берилган поршенлар этагининг диаметрал ўлчами бўйича (ҳар 20 мкм интэрвал бўйича) 4-5 та гурӯҳга ажратилади.

Поршеннинг бармоғи жойлашадиган тешик IT1 ва ундан юқори аниқликда тайёрланади, кейин 3—4 та гурӯҳга (тешик ўлчами бўйича ҳар 2—3 мкм) ажратилади. Тешикнинг сирт ғадир-будирлиги $R_s=0,32\div0,63$ оралиғида бўлади. Поршеннинг оғирлиларга бўйича допуски ишлов берилган поршень оғирлигининг 0,3—1,0 % оралиғида бўлади, бу 2—4 граммни ташкил қиласи. Поршена ишлов беришда операцияларнинг кўп қисми ёрдамчи базалар ёрдамида амалга оширилади, ёрдамчи базалар аввалдан тайёрлаб олинади.

Этагида қирқими бўлган поршенларнинг ёрдамчи базаси сифатида маҳсус ишлов берилган майдончалар — бармоқ ости тешиги бўртмаси қўйимининг пастки сиртидан ва майдончадаги аниқ ишлов берилган иккита ўрнатилувчи тешикдан фойдаланилади.

Этагида қирқими бўлмаган поршенларнинг ёрдамчи базаси сифатида этакнинг очиқ томонидаги ички белбоғ ва поршеннинг бўртма тореци қисмидаги марказий тешиклардан фойдаланилади.

Поршень этагини йўниш, унинг торец қисмини кесиш ва ариқчадаги бўртманинг марказий тешигини пар-




21.6-расм. Поршнега ишлов бериш учун мослама

ишлов бериш учун мослама ҳам кўрсатилган. Поршень заготовкаси этакнинг йўнилган белбоги бўйича марказлаштирилади. Бўртманинг маркази бўйича бармоқ учун тешик ишлов берилиши мақсадида хомаки бўртма бўйича пружина ости призмасига ўрнатилади. Агар тешик кокилга

куйиш орқали ҳосил қилинган бўлса, ишлов бериш зенкерлаш, стопр ариқаси учун ариқчани йўниш ва развёрткалашдан иборат бўлади. Якуний ишлов бериш юпқа йўниш орқали амалга оширилади. 21.7-расмда олти шпинделли токарлик ярим автоматда поршень ҳалқаси ости ариқчаларининг ва бошқаларнинг ўлчамлари ва шакли текширилади.

6-ўринда конусга конус чизиғчи бўйича ўтувчи кескич ёрдамида поршень этаги йўнилади. Овалсимон этаги маҳсус андоза бўйича йўнилади. Этакка тоза иш-



21.7-расм. Поршнени йўниш учун олти шпинделли токарлик ярим автоматни созлаш схемаси

малаш кўп кескичли тоқарлик ярим автоматларда ёки агрегатли пармалаш-йўниш дастгоҳларида амалга оширилади.

Чўяндан тайёрланган ва ҳар хил девор қалинлигига алюминийдан тайёрланган поршенларнинг ички сирти бўйича ичининг деворларига тираб, маҳсус қисувчи қисқич ёрдамида базаланади.

21.6-расмда бармоқ учун тешикка дастлабки

лов бериш жилвирилаш ёки юпқа (олмосли) йўниш орқали амалга оширилади. Думалоқ этаклар марказисиз жилвирилаш дастгоҳларида жилвириланади: цилиндриклари бўйлама суринда, пофонали ёки конуссимонлари — радиал (кўндаланг) суринда. Овалсимон этаклар жилвириланади ёки орқа бабқадан марказ ёрдамида андозловчи дастгоҳларда, одатда, юпқа йўнилади.

Кўпчилик алюминийдан тайёрланган поршенларда қирқимлар этакни ҳосил қиливчи сиртга нисбатан перпендикуляр ёки қия ҳолатда фрезаланади. Ушбу қирқимларни этакни йўнилгандан кейин дискли фрезалар ёрдамида ҳосил қилинади.

Поршеннинг оғирлиги бўйича мувозанатлаш поршень этагидан ёки (айрим ҳолларда) поршень бармоги учун ҳосил қилинган ички бўртмадан кесувчи асбоб ёрдамида ортиқча металлни олиб ташлаш билан амалга оширилади.

Кейин поршень анодланади, анодланган поршень сиртида қаттиқ оксили юпқа парда ҳосил бўлади, натижада деталнинг хизмат муддати жуда ҳам ортади.

Поршенларни назоратдан ўтказишида этагининг, бармоқ учун ҳосил қилинган тешикнинг, поршень ҳалқаси ости ариқчаларининг ва бошқаларнинг ўлчамлари ва шакли текширилади.


Синов саволлари

1. Шатунларнинг вазифаси, уларга кўйилган талаблар, материаллари.
2. Шатун каллакларининг торец сиртларига қандай кетма-кетликда ишлов берилади?
3. Шатуннинг базавий сиртларига қандай ишлов берилади?
4. Шатуннинг каллакларидаги тешикларига қандай ишлов берилади?
5. Шатун оғирлиги бўйича қандай мувозанатланади?
6. Шатуннинг қайси параметрлари назоратдан ўтказилади?
7. Поршеннинг вазифаси, уларга кўйилган талаблар ва материалы.
8. Поршеннинг асосий конструктив элементлари нима?
9. Поршнега ишлов беришда қандай базалардан фойдаланилади?
10. Поршень заготовкаси қандай марказлаштирилади?

ТИШЛИ ФИЛДИРАКЛАРГА МЕХАНИК ИШЛОВ БЕРИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИ

Тишили филдиреклар цилиндрик, конуссимон ва чёрвяклиларга бўлинади.

Цилиндрик ва конуссимон тишили филдиреклар ички диаметрингин ўлчами бўйича қўйидаги гуруҳларга бўлинади: 50 мм гача, 50 мм дан 200 мм гача, 200 мм дан 300 мм гача, 300 мм дан юқори. Тишили филдиреклар технологик белгилари бўйича қўйидагиларга бўлинади: а) силиц ва шлицили тешикли, поғонасииз ва поғоналии цилиндрик ва конуссимон (22.1-расм, а); б) силиц ва шлицили тешикли, кўп чамбаракли блокли (22.1-расм, б); в) фланец туридаги цилиндрик, конуссимон ва чёрвякли (22.1-расм, в); г) думли цилиндрик ва конуссимон (22.1-расм, г).



22.1-расм. Тишили филдирекларнинг асосий гурӯҳлари:

- a* — силиц ва шлицили тешикли, поғонасииз ва поғоналии цилиндрик ва конуссимон;
- b* — силиц ва шлицили тешикли, кўп чамбаракли блокли;
- c* — фланец туридаги цилиндрик, конуссимон ва чёрвякли;
- d* — думли цилиндрик ва конуссимон

Кичик ўлчамдаги чёрвякли филдиреклар яхлит, поғонали қилиб, катта ўлчамдагилари эса чамбаракли қилиб тайёрланади.

Тишили филдирекларнинг материаллари филдирек узатдиган кучга қараф танланади.

Кучсиз юкланган тишили филдиреклар кам углеродли пўлатлардан, чўянлардан ва пластмассалардан тайёрланади.

Чёрвяклар учун материал сифатида кам углеродли ва леғирланган пўлатлар хизмат қиласи. Чёрвякли филдиреклар бронза, антифрикцион чўян ва бошқалардан тайёрланади.

22.1. Тишили филдирекларнинг заготовкалари ва материали

Тишили филдирек заготовкалари серияли ишлаб чиқарда болғалаш болғаларида ва штампларда; йирик серияли ва оммавий ишлаб чиқариларда ёник штамплаш болғаларида тайёрланади.

50 мм дан кичик диаметрли, юклантган пўлат тишили ва чёрвяклар калибрланган чивиқдан тайёрланади. 50мм дан катта диаметрдаги чёрвякларнинг заготовкалари штамплаш орқали, чёрвякли филдирекларнинг заготовкалари эса қўйиш орқали олинади.

Заготовкаларга қўйим: болғаловчи болғаларда ҳар томонига 5 мм; штампловчи болғаларда ҳар томонига 3—4 мм, горизонталь болғаловчи машиналарда ҳар томонига 2—3 мм дан қолдирилади.

Тишили филдирек заготовкаларини дастлабки тешиклари билан ҳосил қилиш мақсадга мувофиқ, бунга тешик диаметри 25 мм дан кичик бўлганда ва тешикнинг узунлиги диаметрининг иккисиганидан кам бўлганда эришиш мумкин.

Штампловчи болғаларда ҳосил қилинган заготовкаларнинг аниқлиги IT9 га тўғри келади, прессларда тайёрланганларни IT7-IT8 га тўғри келади. Заготовкалардаги штамплаш қиялиги 3 градусдан 7 градусга рухсат берилади. Цементитланган тишили филдирек заготовкаларини нормаллаштирилади; цементитланмайдигани HB 220—280 қаттиқликкача яхшиланади.

22.2. Тишили филдирекларни тайёрлашнинг техник шарти

Тишили филдирекларга қўйиладиган асосий техник талаблар (бевосита тишиларга ишлов бериш билан боғлиқ бўлғанларидан ташқарилари) қўйидагилардан иборат:

- тишили филдирек бошлангич айланасининг концентрацияланганлиги ўтказилувчи сиртга нисбатан оғиши 0,05—0,1 мм дан катта бўлмаслигига рухсат берилади;

- торецларининг тешик ёки вал ўқига нисбатан перпендикулярикдан оғиши (торецларнинг уриши) 100 мм диаметрга 0,01—0,015 мкм дан кам қабул қилинади;

— марказий тешикни IT2 аниқлиқда тайёрлаш тавсия этилади (агар маҳсус талаблар бўлмаса), тишли филдирак ва валин ўтқазилувчи поғоналари ҳам, одатда, IT2 аниқлигига тайёрланади.

Юқорида кўрсатилган сиртларнинг ишлов бериш ғадир-будирлиги $R_a = 0,61 \pm 1,25$ бўлади. Филдиракнинг бошқа конструктив элементларини тайёрлаш IT3, IT4, IT5 бўйича аниқлиқда, бунда ишлов бериш ғадир-будирлиги $R_a = 40 \pm 20$, $R_a = 2.5 \pm 1.25$ бўлади.

Цементитланадиган тишли филдирак тишларининг қаттиқлиги HRC 55—60 бўлади, бунда цементитлаш қатлами чуқурлиги 1—2 мм. Цианлашда қаттиқлик HRC 42—53, бунда қатлам чуқурлиги 0,5—0,8 мм атрофида бўлади. Тобланмаган сирт қаттиқлиги одатда HB180—270 атрофифда бўлади.

Автомобиль, трактор ва дастгоҳсозлик учун тишли филдирак IT7 ва IT8 аниқлигига тайёрланади.

22.3. Тишли филдиракка ишлов беришнинг технологик усуслари

Тишли филдиракларга ишлов беришнинг технологик жараёни характеристика таъсир қилувчи асосий омиллар бўлиб кўйидагилар ҳисобланади: тишли филдирак конструкцияси ва ўлчамлари; тайёрланманинг тури ва материали; филдиракнинг аниқлигига ва термик ишлов бериш сифатига кўйилган талаб; йилик ишлаб чиқариш режаси.

Филдиракнинг конструкцияси ишлов бериш кетма-кетлигига ва зарур бўладиган жиҳозларни танлашга катта таъсир қиласи.

Турли шакли: чамбаракли, поғонали ва валикли (думли) конуссимон тишли филдиракларга ишлов бериш технологик маршрутини кўриб чиқамиз. Чамбаракли тишли филдиракларга барча дастлабки ишлов бериш уч кулачокли патронда, маҳсус кулачок билан филдиракнинг конуссимон сирти бўйича қисиб олиб амалга оширилади.

Поғонали тишли филдираклар, одатда, ишлов беришнинг бошланғич даврида қисқичла ишлов берилади, валикли тишли филдираклар эса марказларда ишлов берилади.

Филдирак конструкцияси тиши кесиш усулига таъсир қиласи. Масалан, блокли филдиракнинг чамбарагидаги иккита тишлари орасидаги масофа кичик бўлса, тиш ўйиш дастгоҳларida филдиракнинг чамбаракларига ишлов берилади, агар чамбараклари орасидаги масофа кичик бўлса, тишларни фрезалаша усули қўлланилади. Бу пардозлаш операцияларига — тишларни жилвиirlаш ва шевинглашга ҳам бир хил даражада тегишли.

Тишли филдирак заготовкаларининг ўлчамлари ва тури уни револьверли токарлик дастгоҳлари ёки автоматларда чиқиқдан тайёрлаш имконини белгилайди.

Ташки диаметри 50—55 мм ва ундан катта бўлган тишли филдираклар поковка ва штамповкалардан патрон туридаги дастгоҳларда тешикларга дастлаб ишлов бериб тайёрланади.

Погона узунлиги l тешик диаметри d га нисбати бирга тенг ёки катта бўлса ($l/d=1$), токарлик ишлов беришни кўп қескичли токарлик ярим автоматларнинг қисқичида бажарса бўлади.

Нисбат $l/d < 1$ бўлса, токарлик ишлов беришни патрон туридаги револьверли дастгоҳларда ёки вертикал токарлик ярим автоматларда бажарни мумкин.

Тишли филдиракларга ишлов бериш технологик жараёнининг характеристики тишли филдирак аниқлигига, сирт сифатига ва термик ишлов беришга кўйилган талабга боғлиқ. Ушбу омилларнинг аҳамиятига қараб тегишли технологик жараён ишлаб чиқилади.

Тишли филдирак тайёрлаш технологик жараёнини тўртта асосий босқичга бўлиш мумкин:

- заготовкага хомаки ва тоза ишлов бериш;
- тишларни кесиш;
- термик ишлов бериш;
- термик ишлов берилгандан кейинги пардозлаш ва якунловчи операциялар.

22.4. Тишли филдиракларнинг заготовкаларига тиши кесилгунга қадар ишлов бериш

Заготовкага ишлов бериш қўйидаги операцияларга бўлинади:

- тешикка дастлабки ишлов бериш;

- б) тешикка яқунловчى ишлов бериш;
- в) ташки сиртларга дастлабки токарлик ишлови бериш;
- г) ташки сиртларга яқунловчى токарлик ишлови бериш.

Зарур бўлганда, деталнинг ишчи чизмасида кўрсатилган талаблар бўйича тегишили кўшимча механик ишлов бериш операциялари бажарилади (масалан, тишли фидирак валидаги шлицалар ёки шпонка ариқасини фрезалаш, тешикларни пармалаш, резба кесиш ва бошқалар).


Цилиндрик ва конуссимон тишли фидиракларга автомобиль, трактор ва дастгоҳсозлика ишлов берисида базалаш тишли фидиракларнинг марказий тешиклари ёки аниқ ишлов берилган тешиги бўйича амалга оширилади.

Думли (валикли) цилиндрик ва конуссимон тишли фидираклар марказларда ишлов берилади.

Майда серияли ва серияли ишлаб чиқаришларда тишли фидираклар револьвери ва токарлик дастгоҳларида ишлов берилади; йирик серияли ва оммавий ишлаб чиқаришларда — горизонталь ва вертикаль токарлик ярим автоматларда ва қайта созланувчан автоматик линияда ишлов берилади.

Револьверли дастгоҳлардан фойдаланилганда, заготовкага бир томонидан барча ишлов бериш ва бир вақтда тешикларга яқунловчى ишлов бериш тўлиқ бажарилади. Бундай технологик созлашнинг схемаси 22.2-расмда кўрсатилган.

Мураккаб шаклини заготовкаларга бошқа томонидан ишлов бериш ҳам револьверли дастгоҳларда амалга оширилиши мумкин. Детал ишлов берилган



22.2-расм. Револьверли дастгоҳда тишли фидиракка ишлов бериш учун технологик созлаш

сирт бўйича уч кулачокли ўзи марказловчи патронда сиқилади. Агар заготовка оддий шаклда бўлса, бошқа томонига токарлик дастгоҳида ишлов бериш мумкин.


Горизонталь ярим автоматларда тишли фидиракларга ишлов бериш учун заготовкада тешик дастлаб пармалаш дастгоҳида пармаланади ва сидириш дастгоҳида якунний ишлов берилади. Кейинги ишлов бериш тешик бўйича заготовкага базалди, иккита операцияда бажарилади: кўп кескичли ярим автоматларда ташки сиртларга дастлабки ва яқунловчи ишлов берилади.

Бир шпинделли кўп кескичли ярим автоматларда цилиндрик тишли фидиракларга дастлабки ва яқунловчи ишлов бериш учун созлаш схемаси 22.3-расмда кўрсатилган.


Заготовканинг ташки сиртларига ишлов бериш кўп кескичли ярим автоматларда, ҳам иккита, ҳам битта операцияда бажариш мумкин. Ишлаб чиқариш дастури катта бўлса, тишли фидиракларга ишлов бериш учун кўп шпинделли ярим автоматлар қўлланилади.

Олти шпинделли ярим автоматда созлашнинг бир индексли схемаси билан фидиракка ишлов бериш схемаси 22.4-расмда кўрсатилган. Фидиракнинг иккичи томони худди шундай усулда бошқа дастгоҳда ишлов берилади.


Созлашнинг икки индексли схемаси тишли фидиракнинг заготовкасига битта дастгоҳда тўлиқ ишлов беришни кўзда тутади. Тишли фидиракнинг заготовкасига саккиз шпинделли ярим автоматда ишлов беришнинг технологик созланини 22.5-расмда кўрсатилган.



22.3-расм. Бир шпинделли кўп кескичли ярим автоматни тишли фидиракка ишлов бериш учун технологик созлаш



22.4-расм. Олти шпинделли ярим автоматни тишли фидиракка ишлов бериш учун технологик созлаш



22.5-расм. Саккиз шпинделли ярим автоматни конуссимон тишли фидиракка ишлов беришнин технологик созлашларни иккى индексли схема бўйича созлаш

Кўп шпинделли ярим автоматлар учун технологик созлашга келтирилган мисоллардан кўриниб турибики, бу дастгоҳларда тишли фидирак заготовкасига ташки ишлов беришда базавий тешикка ҳам якунловчи ишлов беришназарда тутади.

Барча турдаги тишли фидиракларга тишини кесишдан олдинги сўнгги операция торециларини жилвираш ва якунловчи кесиши ҳисобланади. Бу тишли фидирак тешиги ўқига нисбатан торецининг перпендикуярлигини ва тиши кесиш аниқдигини таъминлайди.

Синов саволлари

1. Тишли фидираклар технологик белгилари бўйича қандай турларга бўлинади?
2. Тишли фидиракларнинг заготовкалари қандай тайёранади?
3. Тишли фидиракларга ишлов беришнинг қандай технологик усуслари мавжуд?
4. Тишли фидиракларнинг заготовкаларига тиши кесилгунга қадар қандай ишлов берилади?
5. Револьверли дастгоҳда тишли фидиракка ишлов беришнинг қандай афзаликликлари бор?
6. Бир шпинделли кўп кескичли ярим автоматда тишли фидиракларга қандай ишлов берилади?
7. Олти шпинделли ва саккиз шпинделли ярим автоматларда тишли фидиракларга ишлов беришнинг технологиясидағи фарқ нималардан иборат бўлади?
8. Цилиндрик тишли фидиракларга дастлабки ва якунловчи ишлов бериш учун ярим автоматни созлаш схемасини тушунтириб беринг.
9. Тишли фидиракларда тишини кесишдан аввал нима учун торецлари жилвиранади?
10. Майдо серияли ва серияли ишлаб чиқаришларда тишли фидиракларга қандай дастгоҳларда ишлов берилади?

СОНЛИ ДАСТУР БИЛАН БОШҚАРИЛАДИГАН ДАСТГОХЛАРДА ЗАГОТОВКАЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИ

23.1. Даастур билан бошқариладиган дастгоҳларнинг қўлланилиши ва технологик имкониятлари

Машинасозлик умумий маҳсулотларининг 75–80% серияли ва майда серияли ишлаб чиқаришга тўғри кела-ди, бу ишлаб чиқаришлар ёрдамчи операциялар бажаришга ишчи вақтнинг кўп сарфланиши билан характерланади. Маълумки, машинасозликда технологик операцияларни бажаришда умумий вақт мебўрининг 20–30 % ни асосий технологик вақт ташкил этса, ёрдамчи вақт умумий вақтнинг 70–80 % ни ташкил этади.

Ёрдамчи вақт сарфини қўискартиришнинг асосий йўналиши ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш ҳисобланади. Бироқ майда серияли ишлаб чиқаришда юқори унумдорли дастгоҳларни кўллаб, аньянавий автоматлаштиришнинг (револьверли, агрегатли ва кўп кескичли дастгоҳлар, кулачокли бир шинделли ва кўп шиннелли автоматлар ва автоматик линии) амалий жижатдан имкони йўқ, чунки бу дастгоҳларнинг таннархи жуда ҳам юқори ва дастгоҳларни дастлабки созлашнинг иш ҳажми жуда ҳам катта. Ушбу барча сарфлар майда серияли ва серияли ишлаб чиқаришларда бир неча ёки бир неча ўйлаб ва ҳатто ўзлаб донали ишлов бериладиган заготовканинг таннархига киради ва уларни тайёрлаш баҳосини мисли кўрилмаган даражада ошириб юборади.

Майда серияли ва серияли ишлаб чиқаришларда заготовкаларга механик ишлов бериси жараёнларини автоматлаштиришнинг асосий йўналишларидан бирин сонли дастур билан бошқариладиган (СДБ) дастгоҳларни кўллаш ҳисобланади. Сонли дастур билан бошқариш деганда, берилган сон шаклида келтирилган бошқариш дастури бўйича дастгоҳда заготовкаларга ишлов берисни бошқариш тушунилади. Бунда бошқарувчи дастур аниқ бир деталга ишлов берисида дастгоҳнинг тегишли берил-

ган алгоритми бўйича ишни бажариш учун дастурлаш тилида бўйруқни бажаришнинг йигинидисидан иборат бўлади.

Сонли дастур билан бошқариладиган дастгоҳлар ярим автомат ва автоматлардан иборат бўлиб, уларнинг барча ҳаракатланадиган органлари тегишли ишчи ва ёрдамчи автоматик ҳаракатларни амалга оширади. Бу ҳаракатлар аввалдан ўрнатилган, перфориранган қозогза (баъзида магнитлигига), тасма ёки диска ёзилган дастур бўйича амалга оширилади. СДБ дастгоҳларда мураккаб, тайёрлаш қимматта тушадиган ва созлаш учун катта меҳнат талааб қиласидан кулачокли, нусхакаш ва таянчлар СДБ тизимида талааб қилинмайди. Бу эса кичик партияли, айрим ҳолларда эса якка заготовкаларга ишлов берисни рентабелли қиласиди, созлашни осонлаштиради ва жадаллаштиради (айниқса, заготовка жуда ҳам мураккаб конструкциягига эга бўлганда).

СДБ дастгоҳларни қўллашнинг самараси: а) ишлов бериладиган заготовка ўлчамларининг аниқлиги ва бир хилдалигига ва шаклида билинади; бу аниқ шаклдор сиртга ва кўп сондаги ўлчамларни сақлаган ҳолда конструктив жиҳатдан мураккаб бўлган заготовкаларга ишлов берисда муҳим аҳамиятга эта; б) кўл билан бошқариладиган дастгоҳларда ёрдамчи вақт улушкини 70–80% дан 40–50 % гача камайтириш ҳисобига ишлов бериси унумдорлигини оширади (ишлов берадиган марказлардан фойдаланилганда, 20–30% гача ёрдамчи вақт улушкини камайтиради), айрим ҳолларда эса кесин режимини интенсифицациялаш орқали унумдорлиги оширилади; СДБ дастгоҳларга ўтказилганда, унумдорлик ишлов бериси ўрта ҳисобда куйидагича ошади: токарлик дастгоҳлари учун икки-уч марта, фрезалаш дастгоҳлари учун уч-тўрт марта ва марказда ишлов берадиган дастгоҳлар учун беш-олти марта; в) унумдорликни оширишга, дастгоҳда ишловчининг малакасига бўлган талабининг камайши ҳисобига ишлов бериси таннархининг камайишигига; г) автоматик ишлайдиган ва созланган СДБ дастгоҳларда тайёрланиши мураккаб бўлган ва аниқ заготовкаларга ишлов берисни содалаштириш ҳисобига юқори малакали дастгоҳда ишловчиларга бўлган талабининг камайишида кўринади.

СДБ тизими конструкцияси бўйича цикл билан ва сон билан бошқариладиган дастгоҳларга бўлинади.

Цикл дастурли тизим билан бошқаришда дасттоҳ ҳаракатланадиган органларининг ҳаракатланиши кетма-кетлигини ва тезлигини дастурлашга имкон беради. Бундай дастур бошқариш панели орқали ёки штеккерли барабанда коммутириладиган элементлар (штеккерлар, переключателлар) маълум туркуми билан топширилади.

Бунда ҳаракатланадиган органларининг ҳаракатланиши қиймати бевосита дастур тартибига кирмайди, балки қайта созланадиган электр таянчлар орқали белгиланади.

Сонли дастур билан бошқариладиган дастгоҳларнинг тубдан фарқ қилини хусусияти уларнинг барча дастури тешниклар комбинацияси кўринишидаги, рақамлар, ҳарфлар ва бошқа белгилар билан тавсифланган дастур узатувчиларга (перфотасма, магнитли тасма, магнитли диск) ёзилиши хисобланади. Бундай дастур тартибига ҳаракатланадиган органлар ҳаракатланишининг сонли қиймати ҳам киради, бу эса СДБ дастгоҳининг цикл дастури билан бошқариладиган дастгоҳлардан принципида фарқ қилишини ташкил қиласди. СДБ дастгоҳларини қайта созлаш, дастурни алмаштириш билан бирга оз вақт талаб қиласди, шунинг учун бундай дастгоҳлар серияли ва майда серияли ишлаб чиқаришни автоматлаштириш учун яроқли бўлиб хисобланади.

Ўринли бошқариш дегандан, дастгоҳни сонли дастур билан бошқариш тушунилади, бунда дастгоҳнинг ишчи органлари ҳаракатланиши белгиланган нуқтада амалга ошиди, бироқ ҳаракатланиш траекторияси топширилмайди.

Дастур билан бошқарishнинг ўринли тизимининг вазифаси кўпгина ҳолларда асбоб ёки тайёрламани ишчи ўринга аниқ ўрнатишни таъминлашди, бунда бир ўриндан навбатдаги ўринга ҳаракатланиш дастгоҳ координатлари орасида функционал алоқасиз амалга ошиди.

Контурили бошқариш — дастгоҳни сонли дастур билан бошқариш бўлиб, бунда дастгоҳнинг ишчи органлари ҳаракатланиши берилган траектория ва берилган тезлик бўйича ишлов беришнинг зарур бўлган контурини олиш учун амалга оширилади. СДБнинг контурили тизими дастгоҳнинг

ишки ёки бир неча ишчи органларининг, уларнинг узлуксиз ўзаро алоқаси бўлганда, биргаликда ҳаракатланишини бошқариш учун мўлжалланган, бу эса мураккаб шакли заготовкаларга ишлов беришда зарур бўлади

23.2. СДБ токарлик дастгоҳларининг технологик имкониятлари

Бундай дастгоҳларнинг технологик имкониятларини кўпгина омиллар, уларнинг ичидаги энг асосийси дастгоҳнинг конструкцияси, жойлашиши, аниқлик синфи ва СДБ тизимининг техник характеристикаси аниқлайди. Замонавий токарлик дастгоҳлари чизиқли-айланни интэрполаторли контурили тизимли СДБ билан ва дастгоҳнинг кент технологик имкониятини таъминловчи резьба кесиш учун мўлжалланган мослама билан жиҳозланади. Бундай тизимлар мураккаб профилдаги заготовкаларга ишлов бериш, резьба кесиш, асбобнинг кесувчи қирасининг ҳолатини коррекциялашни ва юқори тезлика салт юришини таъминлайди. Дастгоҳнинг технология имкониятидан фойдаланиш учун дасттоҳ билан бирга келтирилган техник жиҳозлари: қисувчи мосламалар, кесувчи асбоб, ёрдамчи жиҳозлар, назорат мосламалари катта аҳамиятта эга. Асбобни ва биринчидан навбатда асбобтутгичларнинг шаклини ва кескичларни маҳкамлайдиган деталларни унификациялаш асосий вазифа бўлиб хисобланади. СДБ токарлик дастгоҳлари, одатда заготовкаларга ITB бўйича ишлов бериш аниқлигини, цилиндрик ва конуссимон сиртларнинг гадир-будирилиги $R_z=6-12 \text{ мкм}$ бўлишини таъминлайди. Резьба кесиш 3-квалитет аниқлигида олиб борилади. Дастгоҳдан ташқаридаги маҳсус оптика мосламада асбобни ўлчамга созланади ва уни дастгоҳнинг каллагига қўшимча равишида тўғриламасдан ўрнатилади. Асбобни қайта созламасдан дастгоҳга ўрнатиш хатолиги асбобни созлаш хатолиги билан биргаликда $\pm 0.02 \text{ мм}$ чегарасида бўлади. Замонавий СДБ токарлик дастгоҳлари револьверли каллак ёки топширилган дастур бўйича кесувчи асбобни автоматик равишида алмаштирилган алмаштирилувчи кескичлар блокли магазин билан таъминланади. Бундан ташқаридан айрим СДБ токарлик да-

стоҳлари бўйлама (пармалаш ва фрезалаш), кўндаланг ишларни бажариш учун (револьверли дастгоҳларга ўшаш) ва ҳаттоқи тўхтаган шпинделда заготовканинг экскентрик жойлашган элементларини ишлов берувчи қўшимча мосламалар билан таъминланади.

СДБ дастгоҳларининг янги моделларини созлаш маҳсус тегиб турувчи датчиклардан фойдаланилган ҳолда амалга оширилади, бу датчиклар бир вақтнинг ўзида асбобининг ейлишига боғлиқ ҳолда асбобнинг ҳолатини корекциялаш учун ҳам хизмат қиласди. Янги СДБ дастгоҳлари шпинделининг айланышлар частотасининг юқориги чегараси 6000 айл/мин гача етади.

23.3. СДБ фрезерлик дастгоҳларининг технологик имкониятлари

Токарлик дастгоҳларидан фарқли ўлароқ, СДБ фрезалаш дастгоҳлари дастаки бошқариладиган универсал моделлари базасида курилган. Оригинал тузилиши ва асбоблар магазини бўлган маҳсус фрезалаш дастгоҳлари алоҳида ишлов берувчи марказ (ИБМ) туркумидаги дастгоҳлар гуруҳини ташкил қиласди. СДБ дастгоҳлари конструкциясига унинг базавий моделига нисбатан принципиал ўзгартиришлар киритилган бўлади, улар дастур билан бошқариш имкониятларидан унумли фойдаланишга имкон беради. Суришининг кинематик занжираси аниқ, люфтсиз тишли узатмалар ва винтли золдирли жуфтлар кўлланилиади. СДБ дастгоҳларининг баъзи бир алоҳида узелларининг бикирлиги базавий моделларнинг шунга ўшаш узелларининг бикирлигидан анча юқори бўлади. Бунинг барчаси дастгоҳни янада юқори аниқликда ва унумдорли ишлашини таъминлайди.

Замонавий фрезалаш дастгоҳлари чизиқли-айланали интерполяторли контури тизимли СДБ билан қуролланиди, бу уч ва ундан ортиқ координата бўйича бошқариши таъминлайди.

Кўпчилик СДБ фрезалаш дастгоҳлари бир вақтнинг ўзида учта координата бўйича бошқарилади. Шунинг ўзи заготовкага ҳажмий ишлов бериш учун етарли бўлади, лекин бундай бошқариш ҳар доим ҳам кесишнинг оптималь

шароитини ва ишлов беришнинг юқори унумдорлигини таъминлай олмайди.

Кўп координатали стандарт дастгоҳлар (тўрт, беш ва ундан ҳам кўп координатали) ишлов бериладиган заготовкаларнинг номенклатурасига, кесиши шароити ва заготовкани қайта ўрнатиш учун ёрдамчи вақтни камайтиришга нисбатан кенг технологик имкониятга эга. Автоматик рационалда шпинделнинг айланышлар тезлигини ўзгартриш ва асбобни алмаштириш дастгоҳнинг технологик имкониятларини жуда ҳам кенгайтиради. Буралувчи револьверли каллак ёки асбоблар магазини ёрдамида асбобни алмаштириши амалга оширилади. Дастгоҳда думалоқ ишчи столнинг ёки буралиш бурчаги бўйича аниқ индексация бўйича терилган столнинг мавжудлиги бир ўтиша заготовкага мурakkab ишлов беришга имкон беради.

СДБ фрезалаш дастгоҳлари тури эрги чизиқларнинг ясси контурларини автоматик режимда фрезалашга, ҳажмий фрезалашга, пармалашга, зенкерлашга ва йўнишга имкон беради. Улар контурга ишлов бериш аниқлигини (айлананинг геометрик аниқлигидан четта чиқишини) $\pm 0,1$ мм оралигига, чизиқли ўлчамлар олиш аниқлигини $\pm 0,08$ мм оралигига бўлишини таъминлайди.

Терилган думалоқ столли айрим дастгоҳларда (6306Ф3 горизонталь-феразалаш дастгоҳи) ўзаро перпендикуляр ва ўзаро параллел сиртларга заготовкани қайта ўрнатмасдан ишлов бериш мумкин ҳамда ўқдаги аниқ тешикларни иккала томонидан йўниш мумкин. Бунда иккала ён томонларнинг ўзаро перпендикулярлиги (думалоқ столни айлантириш орқали) 500 мм узунликда 0,05 мм оралигига; ён сиртнинг асосий сиртга нисбатан перпендикулярлиги 500 мм узунликда 0,05 мм; иккала томонидан йўнилган тешикларнинг ўқдошлиги 500 мм узунликда 0,05 мм га тенг бўлишини; узелларининг вазиятлаш аниқлиги 500 мм узунликда 0,05 мм ва 1600 мм узунликда 0,1 мм ни ташкил этиши таъминланади. Ишлов берилган сирт гадир будорлиги $R_z = 10-20$ мкм оралигига бўлади. Сони дастур билан бошқариладиган дастгоҳларни замонавий электрон-ҳисоблаш машиналарига боғлаш гуруҳи ишлаб чиқариши базасида маҳсуслаштирилган ва автоматлаштирилган ўзи бошқариладиган участкаларни яратишга олиб келади. Бун-

дай автоматлаштирилган участканинг асосий хусусияти фақат дасттоҳлар гуруҳи ва транспорт ускуналарини марказлаштирилган бошқариш эмас, шу билан биргаликда умумий ЭХМ ёрдамида кузатиш, заготовка ва ишлов бериладиган деталларни ҳисобга олиш ҳамдир.

23.4. Ишлов берувчи марказ туркумидаги дастгоҳларнинг технологик имкониятлари

Ишлов берувчи марказ туркумидаги (ИБМ) дастгоҳлеганда, кесувчи асбобни автоматик равишида алмаштириши учун асбобларнинг маҳсус магазини билан қўшимча равишида таъминланган, дастур билан бошқариладиган, юқори даражада автоматлаштирилган дастгоҳ тушунлади.

Бу дастгоҳларда дастур билан бошқариш ёрдамида заготовка учта координата ўқи бўйича ҳаракатланishi ва бураливчи стол вертикал ўқ бўйича ҳам айланишга эга бўлган глобусли стол билан жиҳозланади. Бу эса мураккаб корпусли заготовкаларга ҳар томонидан ва ҳар хил бурчак остила, бир ўрнатишда ишлов бериши имконини беради. Шпиндель ўқини берилган дастур бўйича: горизонталь, вертикал ва қия ўрнатиш имконини берувчи марказда ишлов берувчи дастгоҳлар конструкцияси ҳам мавжуд (заготовка чизмасида кўрсатилган ҳар қандай бурчак остила).

Дастгоҳни бошқариш дастури шпинделнинг айланишлар тезлигини, ишчи сурини ва бўш ҳаракатлар тезлигини керакли ўзгартришини таъминлайди ҳамда мойловчи-со-вутувчи суюклини узатишни ва дастгоҳнинг бошқа ускуналарини ёкини ва ўчиришини ҳам таъминлайди. Дастгоҳларда ҳаракатланадиган органларни талаб қилинган координаталарга яқинлашганда тез ҳаракатни секин ҳаракатга ўтказиши автоматик равишида бошқариш мавжуд бўлади. Ишлов беришининг стандарт циклларини ва дастгоҳни турили функцияди ишлашини автоматик равишида бажариш ҳам кўлланади. Кўпгина марказда ишлов берувчи дастгоҳларда

заготовкани ўрнатиш ва маҳкамлаш қўлда бажариладиган ишнинг ягона туридир.

Кесувчи асбоб револьверли каллакка ёки асбобларнинг маҳсус катта ҳажмли магазинига жойлаштирилади, бу топширилган дастур бўйича дасттоҳ шпинделни хоҳлаган асбобни, заготовканинг тегишили сиртига ишлов бериш учун талаб қилинганни автоматик равиши ўрнатиши имконини беради. Асбобни дастгоҳда бундай алмаштириш учун 2—6 с вақт етарли бўлади. Айрим марказда ишлов берувчи дастгоҳларда ишчи шпинделдаги асбобни алмаштириши ўрнига асбоб жойлаштирилган шпинделнинг ўзи алмаштирилади.

Ишлов берувчи марказ туркумидаги дастгоҳларда кесиб ишлов беришининг деярли барча жараёнлари: пармалаш, зенкерлаш, развёрткалаш, йўниш, резьба кесиш, ҳамда текисликларни ва мураккаб контурларни фрезалаш амала оширилади.

Дастгоҳнинг барча ҳаракатларини узлуксиз дастур билан бошқариш ва кўп сонли кесувчи асбобларни автоматик равишида алмаштириш ишлов берувчи марказ туркумидаги дастгоҳларнинг айрим моделларида ишлов бериладиган маҳсулотга нисбатан кесувчи асбобнинг 500000 тагача турли ҳолатни эталлашини таъминлайди. Бу энг мураккаб корпус заготовкаларига бир ўрнатишда заготовка ўрнатиладиган ва маҳкамланадиган базавий сиртидан тащқари турили томонларига ишлов беришини амалга ошириши имконини беради. Бунинг барчаси ишлов бериладиган сиртларнинг ўзаро жойлашишининг энг юқори аниқликда бўлишига олиб келади. Оммавий ишлаб чиқаришида қўлланиладиган кўп шпинделларни дасттоҳ — автоматлар ва автоматик линиядан фарқи ўларок марказда ишлов берувчи дастгоҳларда меҳнат унумдорлиги технологик ўтишларни кўшиб бажариш ва кўпгина сиртларга параллел равишида кўп асбобли ишлов бериши ҳисобига эмас, балки ёрдамчи ва тайёрлаш-яқунлаш вақт сарфини кескин камайтириш ва кесиш режимини жадаллаштириш ҳисобига оширилади. Матъумки, серияли ва майда серияли ишлаб чиқариш шароитларида анъанавий дастгоҳларда машина вақти 20—30% дан ошмайди. Дастур билан бошқариладиган дастгоҳларда машина вақти 50—60% гача ортади, ИБМ

туркумидаги дастгоҳларда эса у 80—90% гача етади. Дастгоҳни созлаш жараёнда унинг бўш туриб қолиши ўртacha 80% га қисқаради. ИБМ туркумидаги дастгоҳларда заготовкаларга ишлов беришда кесиши тезлигини 20—100% га ошириш мумкин. Уларда тайёрланган деталларнинг ўлчамлари стабил бўлганинги туфайли назорат операциялари ҳажмини 50—70% га қисқартиришга имкон беради.

Ишлов берувчи марказ туркумидаги дастгоҳларда ишлов бериладиган заготовкаларни алмаштириш даври йўлдош мослама (алмаштирилувчи палет)га дастгоҳдан ташқарида, аввалдан ўрнатилиши ҳисобига кескин камајди. Заготовка ўрнатилган палет кўпинча, автоматик рашнида алмаштирилади, бу эса дастгоҳнинг бўш қолишини минимумгача камайтиради. Булар натижасида ИБМ туркумидаги дастгоҳда детал тайёрлашни универсал дастгоҳда ишлов беришга нисбатан ишлов бериш унумдорлиги 4—10 маротаба ошади ва битта ИБМ туркумидаги дастгоҳ анъянавий конструкциядаги тўртга-бешта ва ундан ҳам кўпроқ дастгоҳларнинг ўрнини босиши мумкин.

Ишлов берувчи марказ туркумидаги дастгоҳларнинг бошқа автоматик дастгоҳларга нисбатан энг асосий устунилиги марказда ишлов берувчи дастгоҳларни созлашнинг соддалиги, уларни бошқа конструкцияли заготовканинг ишлаб чиқиши учун қайта созлашнинг соддалиги, мураккаб ва қимматбаҳо технологик асборларни (шаблон, андоза, маҳсус мосламалар ва бошқалар) яратиш заруритининг йўқлиги ҳисобланади. Бу майдай серияли ва якка тартибли ишлаб чиқариш шароитларida марказда ишлов берувчи дастгоҳларнинг кўлланишини таъминлайди.

23.5. СДБ дастгоҳларida заготовкаларга ишлов беришнинг технологик тайёргарлиги

СДБ дастгоҳларida заготовкаларга ишлов беришнинг технологик тайёргарлиги кўл билан бошқариладиган дастгоҳларнинг технологик тайёргарлигидан тубдан фарқ қиласди. Буни биринчи навбатда қимматбаҳо жиҳоздан самарали фойдаланиш учун бошқариш дастурини тузишда ҳал қилиниши керак бўлган технологик вазифанинг муракаблашиши натижасидан деб тушунилиши мумкин.

СДБ дастгоҳларida заготовкага ишлов беришнинг технологик тайёргарлигидаги заготовка номенклатурасидан технологик жиҳатдан асосланган танлаб олинади. Аввал тайёрланиши учун қимматбаҳо дастгоҳ, технологик асбор ва кесувчи асбор талаб қиласидаган ҳамда ёрдамчи вақт кўп сарфланадиган мураккаб шакли заготовкалар танлаб олинади. Айниқса СДБ дастгоҳида бажариладиган бир неча операцияни битта операцияга концентрациялаш мумкин бўлган заготовкаларни ажратиб олиш мақсадга мувофиқ бўларди. Бунда, кўлда белгилаб олинадиган ва чилангарлик ишларидан халос қилиш имконияти бўлиши мухим аҳамиятга эга. Дастлабки ажратиб олинган хомакилар конструкциясининг технологиявийликка обдон таҳлил қилинади. Таҳлил натижалари бўйича заготовка чизмаси корекцияланади, бу ишлов бериш талабини ҳам, дастурлаш талабини ҳам қониқтириши зарур.

СДБ дастгоҳларida ишлов бериш самарасини ошириш учун технологик жараёнларни турларга бўлиб чиқиши ва гурухли ишлов бериш усулини кўллаш зарур. Ягона технологик масалаларни ишлаб чиқиши учун заготовкаларни тури ёки гурухи бўйича бирлаштириш мақсадга мувофиқ ва ягона структурали бошқарув дастурли тур ва гурухли технологик жараёнларни ишлаб чиқиши зарур. Майдай серияли ишлаб чиқаришида СДБ дастгоҳларидан самарали фойдаланиш учун заготовка тайёрлаш серияларини ошириш ва технологик асбор ва кесувчи асбор сарфини камайтириш катта аҳамиятга эга. Бундай вазифаларни гурухли ишлов бериш усули ёрдамида муваффақиятли ҳал этиш мумкин.

СДБ дастгоҳларидан фойдаланиш самарасини оширишни ташкилий-тадбирлар мустаҳкамлайди. СДБ дастгоҳлари узлуксиз икки сменада ишлаши зарур. Кўп дастгоҳди хизмат қилишини тўғри таъминлаш мухим аҳамиятга эга, дастгоҳни созлаш жараёнини ва унда бевосита ишлов беришни чегаралаб кўйиш, асборни марказлаштирилган ҳолда чархлашни ва уни дастгоҳдан ташқарида созлашни ташкил этиш зарур. СДБ дастгоҳларнинг тўхтовиз ишлаши малакали таъмирилаш хизмати томонидан таъминланаб турилиши зарур.

СДБ дастгоҳларидаги заготовкага механик ишлов беришнинг барча технологик тайёргарлигини бир неча босқичга бўлиши мумкин:

1. Заготовканинг синфланиши ва СДБ дастгоҳида уларга ишлов беришнинг технологик ишлаб чиқиши асбонни тайёрлаш.
2. Техник ҳужжатларини ишлаб чиқиши ва бошқарув дастурини яратиши.
3. Махсус технологик оснасткани ва кесувчи асбонни тайёрлаш.
4. Бошқарув дастурини текшириш ва тўғрилаш.

Синонаволлари

1. Соңли дастур билан бошқариладиган дастгоҳлар нима учун кўлланилади?
2. СДБ дастгоҳларининг технологик имкониятлари нималардан иборат?
3. СДБ токарлик дастгоҳларининг технологик имкониятлари нималардан иборат?
4. СДБ фрезерлик дастгоҳларининг технологик имкониятлари нималардан иборат?
5. Марказда ишлов берувчи дастгоҳларнинг технологик имкониятлари нималардан иборат?
6. СДБ дастгоҳларидаги заготовкаларга ишлов берисида ишлаб чиқарни қандай технологик тайёрланади?
7. СДБ дастгоҳларда унумдорлик нима ҳисобига ортади?
8. Технологик тайёргарлик босқичлари нималардан иборат?

XXIV б о б

МЕХАНИК ИШЛОВ БЕРИШ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАРИНИ АВТОМАТЛАШТИРИШ

24.1. Механик ишлов бериш технологик жараёнларини автоматлаштиришнинг маъниси

Меҳнат унумдорлигини оширишга ҳаракат қилиш, метал кесувчи дастгоҳларда ишлаш шароитини енгиллаштириш ва кўп дастгоҳли хизмат кўрсатиш имкониятини кенгайтириш, яъни бир ишчининг бир вақтнинг ўзида бир неча дастгоҳда ишлаши, ишчининг ёрдамчи кўл меҳнатини алмаштирадиган маҳсус механизмлар ва мосламаларни яратиш зарурлигига олиб келади. Уларнинг кўпчилиги оддий, бошқалари аксинча, муракқаб мослама ёки фақат деталга ишлов бериш эмас, балки ҳар хил ишларни бажарувчи-назорат қилувчи, ташувчи ва шунга ўхшаш ишларни ҳам бажарувчи дастгоҳ-комбайн кўринишидаги яхлит ускуналардан иборат бўлади.

Технологик жараёнларини автоматлаштиришни ривожлантиришининг замонавий йўналиши — комплекс автоматик линияларни, цехларни ва корхоналарни узлуксиз ишлаб чиқариш оқими бўйича кўл меҳнатидан фойдаланишдан халос қилиб яратишидир. Бу йўналишда, юкоридаги ишлар билан бир вақтда, универсал ва бошқа дастгоҳларнинг алоҳида узелларини автоматлаштириш кенг ривожланмоқда. Буларга суппортнинг сурилишини автоматик равишда юргизиш, кесувчи асбонни заготовкага жадал келтириши ва олиб кетиш, каретканни жадал олиб кетиш, дастгоҳни автоматик равишда юклаш, ишлаш жараёнда автоматик равишда назоратдан ўтказишини маҳсус механизмлар ёрдамида амалга ошириш киради, бундай механизмларни, кўпинча, корхонанинг ўзида тайёрланинши мумкин.

Дастгоҳларнинг автоматик линия, автоматик цехлар ва корхоналар кўринишидаги ишлаб чиқаришини комплекс автоматлаштириш технологиясининг ва ишлаб чиқаришини ташкил этишининг энг илфор замонавий ютуғи бўлиб ҳисобланади.

24.2. Автоматик линия ва уларнинг турлари

Автоматик линия бир-бири билан ўзаро алоқада синхрон равишда ишлайдиган дастгоҳлар, ташувчи механизм ва ускуналарнинг гурухидан ташкил топган ускуналар тизимидан иборат бўлиб, булар ёрдамида келишилган ҳолда, аниқ кетма-кетликда ва белгиланган тегишли режимда, вақтнинг ҳар бир вазияти учун, ишчиларнинг иштирокисиз бошланғич материалга ёки заготовкага ишлов бериш бўйича технологик жараён операциялари баҳарилади.

Оммавий ишлаб чиқаришда технологик жараённи амалга оширишининг иккита ҳар хил тамойили қўлланилади: биринчи тамойил технологик жараённи элементар операцияларга дифференциаллашни кўзда тутади; иккинчи тамойил технологик жараён операцияларини концентрациялашдан иборат.

Иккинчи тамойил кўпинча автоматик линияда қўлланилади, чунки у энг кўп техник-иқтисодий самарага эга.

Бошланғич материал автоматик линияга киритилиши мумкин, тайёр маҳсулот эса автоматик линиядан донабай заготовка, порция (офирилиги ёки ҳажми бўйича) ва узлуксиз чиқади. Кўпинча машинасозликда ишлаб чиқаришдаги автоматик линияга бошланғич материал донали заготовкалар ҳолатида киритилади, маҳсулот эса дона бўйича алоҳида деталлар ҳолатида олинади.

Автоматик линияни лойиҳалашда зарур бўлган жиҳоз, асбоб ва ускуналарнинг тавсифини аниқловчи асосий омиллар кўйидагилардир:

- а) бир йилда ишлов бериладиган деталлар сони;
- б) деталга ишлов беришнинг энг мақбул технологик жараёни;
- в) ишлов бериладиган деталнинг шакли, ўлчамлари ва сиртларининг ўлчамлари;
- г) деталнинг материали ва оғирилиги;
- д) деталнинг сиртидан ишлов беришда кесиб олинадиган қўйим;
- е) деталга ишлов беришнинг техник шарти ва сифати.

Ишлов бериладиган детал тавсифидан келиб чиқсан ҳолда технологик жараённинг имкони бўлган вариантла-

ри ишлаб чиқиласди, унинг асосида операцияларнинг энг мақсадга мувофиғи ва ишлов беришнинг, базовий сиртлар, детални ўрнатишдаги фиксациялаш ва маҳкамлаш усусларининг энг мақбули танланади.

Ишлов бериш режимлари детал материалининг турига, деталнинг бикирлигига, ишлов бериладиган сирт ўлчамига ва автоматик линиянинг ишлаш тактикага қараб белтиланади.

Автоматик линия цилиндрик деталларга (валлар, втулкалар, ҳалқалар), корпус деталларга (цилиндрлар блоки, узатмалар кутиси), тишили фидиракларга, мураккаб шаклини деталларга, лист материалидан тайёрланадиган деталларга ва бошқаларга ишлов бериш учун қўлланилади. Қўлланиладиган жиҳоз характеристига қараб, автоматик оқимлар турли кўрининида бўлиши мумкин:

- ◆ бир турдаги ва ҳар хил турдаги дастгоҳлардан ташкил топган универсал дастгоҳлар оқими;
- ◆ фақат маҳсус ёки маҳсус ва универсал дастгоҳлардан ташкил топган маҳсус дастгоҳлар оқими;
- ◆ корпус деталларига (автомобилдвигателлари учун цилиндрлар блоки ва каллаги, узатмалар кутиси ва бошқаларга) ишлов бериш учун мўлжалланган агрегатли дастгоҳлар оқими;
- ◆ автоматик линиядан иборат бўлган, битта дастгоҳ кўрининида бажарилган, маълум бир деталга ишлов берилшининг қатор кетма-кет операцияларини бажарувчи дастгоҳ-комбайнлар;
- ◆ детални тайёрлаш тўлиқ циклига эга бўлган ишлаб чиқариш автоматик линия, бунинг таркибига қўйиш ва термик ишлов берувчи агрегатлар, назорат қўлиувчи ва сараловчи қурилмалар, бўяш ва қадоқлаш мосламалари киради (поршенилар, поршень ҳалқалари, поршень бармоқлари ва бошқаларни тайёрловчи автоматик корхоналар).

24.3. Автоматик линия таркибига кирувчи дастгоҳлар ва қурилмалар

Деталларга механик ишлов бериш учун автоматик линия таркибига қўйидаги жиҳоз ва ускуналар киради:

- а) технологик операцияларни бажариш учун металл кесувчи дастгоҳлар, автоматлар ва агрегатлар;
- б) деталга ишлов бериладиган ҳолатда ишчи ўринда тайёрланадиган детални фиксациялаш ва қисиши учун механизмлар;
- в) детални дастгоҳдан дастгоҳга ташиш учун ва мослама-йўлдошларни тушириш жойига қайтариш учун мослама;
- г) агар ишлов бериш характеристи талаб қиласа, детални буриш учун механизмлар;
- д) детални юкловчи қурилма ва деталларни тўплаш учун ва оқимнинг навбатдаги участкаларини таъминловчи қурилмалар (магазинлар, бункерлар);
- е) қириндини олиб кетувчи ускуна;
- ж) деталларни назоратдан ўтказиш ва саралаш учун қурилма ва аппаратуралар;
- з) бошқариш аппратуроси.

Дастгоҳ турини танлашда ва сонини аниқлашда кўп асбобли ва кўп ўринли дастгоҳларни, кўп қескичли ярим автомат ва автоматларни қўллаш йўли билан имкони борича кам сондаги жиҳозлардан фойдаланишига ҳаракат қилиш керак. Автоматик линияда битта, иккита ва ундан ҳам кўп бир хил деталларга бир вақтда ишчи ва уч томонлами ишлов бериш учун кўп шпинделли каллакли агрегатлар куввати юқори бўлган дастгоҳларни қўллаш зарур.

24.4. Автоматик линияда ўринлар

Автоматик линиянинг алоҳида ўринлари бўйича технологик операцияларни тақсимлашда дастгоҳда асбобнинг ишлаш даври, тахминан, бир хил бўлишига ҳаракат қилиш керак, бу асбобдан тўлиқ фойдаланиш учун зарур. Асбобнинг ишлаши вақтини баробарлаш турли усуслар билан амалга оширилади: лимитлашган операцияларда кесиш режимини ошириш ва камайтириш, узоқ давом этадиган операцияларни бир неча қисмларга бўлиш, масалан, чукӯр тешикларни пармаланши қисмлар бўйича кетма-кет бир неча ўринларда (биринчи ўринда тешик узунлигининг бир қисми пармаланади, иккинчисида — кейинги қисми

ва ҳоказо), икки томонлама (қарама-қарши) пармалаш; курاما асбобни қўллаш ва ҳ.к.

Автоматик линияда тайёрланадиган детал ўтадиган ўринлар ҳар хил вазифаларга эга:

- ишчи ўринлар — ишлов бериш операциясини бажариш учун хизмат қиласиди;

- назоратчи ўринлар — ишлов берилгандан кейин ҳосил қилинган ўлчамларнинг тўғрилигини текшириш учун;

- бўш ўринлар детални ҳар томонидан ишлов бериш зарур бўлганда, детални маълум бир бурчакка (90, 180°) бураш учун;

- дастгоҳга хизмат кўрсатиш, созлаш ва таъмирлаш учун, дастгоҳнинг ташки ўлчамларидан келиб чиқсан ҳолда дастгоҳлар орасидаги зарур бўлган майдонни таъминловчи ўринлар;

- қириндидан тозалаш учун ўринлар.

Ишлов бериладиган детал ишчи ўрининг келтирилиб, базавий сиртга фиксацияланади, маҳкамланади ва ишлов берилади; ишлов берилгандан кейин детал навбатдаги ўйнинг сурилади.

Ўринлар бўйича операцияларни тақсимлашда ва концентрациялашда алоҳида операциялар бўйича ишлашнинг синхронлигини, хизмат кўрсатишга қулай бўлишини, дастгоҳ-мослама-асбоб-детал тизимининг бикирилик бўйича талабини, қириндини тўлиқ олиб ташлаши таъминлаш зарур.

Автоматик линияда деталга ишлов бериш учун базаларни танлашда асосий базанинг ўзгармаслик тамойилига амал қилишни, асосий ва ўлчов базаларининг мос келишини, деталнинг ҳолатини автоматик фиксациялаш имконини ҳамда ташиш қулийлигини ва базавий сиртларга қириндни тушишидан ҳимоя қилишини таъминлаш зарур. Юқорида кўрсатилган мақсадга эришиш учун автоматлар оқимида деталларга ишлов беришда кўпинча, кейинчалик фойдаланилмайдиган, детал элементида кўшимча маҳсус тайёрланган сунъий базалардан фойдаланилади. Корпус деталларида (баъзида бошқа деталларда ҳам) базавий сиртига кўпинча, автоматик линия таркибига кирмаган дастгоҳларда дастлабки ишлов берилади.

Линиянинг унумдорлиги линиядан деталларнинг чиқиши қийматига қараб белгиланади.

Линиянинг соатига унумдорлиги N_c (яни, бир соатда чиқадиган деталлар сони) куйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$N_c = f_k \cdot a \cdot t = f_x \cdot t \text{ [дона]},$$

бу ерда f — иш вақтининг соатли номинал фонди, минутига (60 мин) ёки секундига (3600 с);

k — линиянинг ҳақиқий ишлости учун вақтдан фойдаланишини хисобга олуучи коэффициент;

t — минутига ёки секундига линиядан чиқадиган деталлар такти;

f_x — иш вақтининг соатли ҳақиқий фонди, минут ёки секунд.

Сипов саволлари

1. Механик ишлов бериш технологик жараёларини нима учун автоматлаштириш зарур?
2. Автоматик линияни лойихалашда зарур бўлган жиҳоз, асбоб ва ускуналарнинг тасвифини қандай омиллар белтилайди?
3. Автоматик линиянинг қандай турлари мавжуд?
4. Оммавий ишлаб чиқаришда автоматик линияларни кўллашда технологик жараёни қайси тамоил бўйича кўллаш энг кўп техникик ишлосидан самара беради?
5. Автоматик линияни лойихалашда зарур бўлган жиҳоз, асбоб ва ускуналарнинг тасвифини аниқловчи асосий омиллар нималардан иборат бўлади?
6. Автоматик линия таркибига қандай дасттоҳ ва қурилмалар кирди?
7. Автоматик линияда зарур бўладиган дасттоҳлар сони ва тақт қандай аниқланади?
8. Автоматик линияда ишлов бериши режими қандай танланади?
9. Автоматик линияда базалар қайси тамоил бўйича танланади?
10. Агар операциянинг оператив вақти тақт қийматидан анча катта қийматга эга бўлса, қандай чора кўрилади?

XXV б о б

ДЕТАЛЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ

25.1. Деталларга лазер нури ёрдамида ишлов беришнинг моҳияти

Лазер — электромагнитли нурланишнинг манбаи бўлиб, атом ва молекулаларнинг мажбурий нурланишига асосланган инфракўк диапазонда кўринали. “Лазер” сўзи инглизча “Light amplification by Stimulated Emission of Radiation” жумла сўзларининг бош ҳарфларидан тузилган бўлиб, “мажбурий нурланиш натижасида ёруғликнинг кучайиши” деган маънони билдиради. Мажбурий нурланиш юқориги энергия сатҳида турган ва куйи сатҳга ўтишида электроннинг квант билан тўқнашиши натижасида содир бўлади. Ёруғликнинг кучайиши биринчи квант, яни квантни ўйғотувчи, атам билан тўқнашганда йўқ бўлиб кетмайди, балки сақчаниб қолади ва квант тугилган квант билан бирга яна учишда давом этади. Кейин иккала квантнинг ҳар бири актив мoddада биттадан, кейин саккизта, ўн олтига ва ҳоказо атомлар билан квантларнинг йўли тугагунча тўқнашади. Шундай қилиб, бу йўл қанча узун бўлса, янада кувватли квантлар ўюмини, яни кувватли ёруғлик нурини биринчи квант тегидиради. Ёруғликнинг бошланғич импульсини биринчи квант эмас, балки кўплаб квантлар ҳосил қиласи, демак квантлар ўюми ҳам янада кувватли бўлиб боради. Шунинг учун қаттиқ танали лазерларда ингичка узун призма, цилиндр кўринишида, яни узунлиги қалинлигидан ўн барабар катта бўлган, стержень кўринишидаги актив мoddадардан фойдаланилади.

Генераторда ойналар тизими мавжуд бўлади. Ойна торецилари кумуш билан қопланган стержендан иборат бўлади. Торецилари бир-бира қаттиқ равишда параллел ва цилиндр ўқига нисбатан перпендикуляр қилиб жилвиirlанади. Бунда битта тореци ундан ёруғлик тўлиқ қайтиши учун зич қилиб кумуш билан қопланади, бошқаси 90% квантларни қайтариб, 10% ни ўтказиб юборадиган қилиб юпқа

қатламда кумуш билан қопланади. Ойналар актив моддада учайтган квантлар бирламчи оқимини күп карра кучайтириш учун лазер нурини йўналитирадиган қилиб ўрнатилиши зарур. Стерженинг охиригача учиб борадиган бирламчи оқим ёруғликнинг кувватли оқими бўлишига ҳали жуда ҳам кучиз бўлади. Бу оқимни ойна стержень төрецига улоқтириб ташлайди. Квантлар оқими янги куйиб, орқага катта сакралар билан югуради. Чиқадиган ёруғлик бўлагининг куввати амалий жиҳатдан сезилмайдиган даражада тез ортади.

Қаттиқ танали лазерлар актив моддалар сифатида кристалл ёки диелектрик, яъни электр токининг ўтказмайдиган моддалардан фойдаланилади. Лазерларнинг ишчи таналарининг материалларидан энг күп тарқалгани синтетик рубин-алюминийнинг кристалл аксидир, бу материалда алюминийнинг бир қисм атомлари хром атоми билан алмаштирилган бўлади. Хромнинг бу атомлари ишчи тана бўлиб ҳисобланади, улар энергия билан “шиширилади”, кейин эса энергияни ёруғлик оқимини кучайтишига беради.

Лазер нурининг интенсив қиздиришни ўйғотиш учун бир жойга йиғиш мумкин. Масалан, фокус масофаси 1 см линза ёрдамида $0,0001 \text{ см}^2$ майдонли нуқтага лазер нурини йиғиш мумкин. Лазернинг ёришиши қисқа муддатли бўлганлиги билан ҳар қандай материални, хоҳ у металл, тош ёки керамика бўлсин, ёритилган қисмни эритишига ва парлатиб юборишга етарли бўлади.

Лазернинг жуда кувватли ёритишида, айниқса лазернинг узлукисиз ишлаш вақтида, актив модданинг стерженни жуда ҳам қизиб кетади ва уни совутишга тўғри келади. Бундай стержелар учун филоф ўралади, бу филофда совутувчи модда циркуляция қилинади. Рубинли лазер, одатда, температураси -196°C га тенг бўлган суюқ азот ёрдамида совутилади.

25.2. Лазер нури ёрдамида материалларга ишлов бериш

Лазерли пайвандлаш. Лазерли пайвандлаш нуқтали ва чокли бўлиши мумкин. Кўпгина ҳолларда энг кичик зонали термик таъсир кўрсатувчи импульсли лазерлар кўлла-

нилади. Лазерли пайвандлаш ёрдамида коррозия бардош пўллатлардан, никелдан, молибдендан ва бошқа материаллардан тайёрланган деталларнинг юқори сифатли бирималарини ҳосил қилиш мумкин. Юқори қувватли лазерли нурланиш юқори иссиқлик ўтказувчи материалларни (мис, кумуш) пайвандлашга имкон беради. Бошқа усуулларда пайвандланishi қийин бўлган материаллар учун (вольфрам билан алюминий, мис билан пўлат, бериллийли бронза бошқа қотишмалар билан) пайвандлашда лазерли усуул қўлланилади. Пайвандланадиган материалга қараб пайвандланадиган деталларнинг сиртига нурланиш оқими $0,1\dots1 \text{ МВт}/\text{см}^2$ зичликда бўлиши мумкин. $0,05\dots2 \text{ мм}$ ли импульсли қаттиқ танали лазер ёрдамида пайвандлашда материалларнинг суюқланиш чуқургири пайвандланниш нуқтасининг диаметри ёки $0,5\dots5 \text{ мм}$ чок кенглигига кўра $0,01\dots1 \text{ мм}$ қалинликдаги деталларни ишончни пайвандлашга имкон яратади. Лазерли пайвандлаш учун жиҳозлар қуидаги режимда ишлашни таъминлайди: импульсда нурланиш энергияси $0,1\dots30 \text{ Ж}$, импульснинг давомийлиги $1\dots10 \text{ мс}$, ёруғлик додгининг диаметри $0,05\dots1,5 \text{ мм}$ нуқтали пайвандлашда унумдорлик минутига 60 та операция, чокли пайвандлашда суюқлантариш чуқургири $0,5 \text{ мм}$ бўлганда пайвандлаш тезлиги $1 \text{ м}/\text{мин}$ бўлади.


Лазерларни конструкциянинг қийин этиб бориладиган жойларини пайвандлаш учун, енгил деформацияланадиган деталларни бириттириш учун интенсив иссиқлик ажратиб чиқарадиган шароитларда кўллаш (масалан, паст температураларда юқори иссиқлик ўтказувсан материаллар учун), ҳамда термик таъсир зонасини минимал таъминлаш зарур бўлганда кўллаш энг катта самара беради.

Лазерли пайвандлашни кўллашда пайванд бирималарнинг мустаҳкамлиги (чок кенглиги атиги бир неча мм ни ташкил қиласди) пайвандланадиган материалларнинг мустаҳкамлиги даражасига етади. Автомобиль кузовларини, титан ва алюминий листларини, газ қувурларини пайвандлашда автоматик лазерли пайвандлаш ҳамда автомобильларнинг кардан валиларини автоматик лазерли пайвандлаш кўлланмилмоқда. Бунда валининг ишлаш муддати уч баробар ортди. Металмас материалларни лазерли пайвандлаш ҳам ривожланмокда.

ган допусклари TA_1 ва TA_2 орқали қўйидаги тенглама ёрдамида аниқланади:

$$T_0 = \Delta_{\max} - \Delta_{\min} = TA_1 + TA_2,$$

бу ерда Δ_{\max} ва Δ_{\min} — бирикманинг энг катта ва энг кичик тирқишилари.



27.1-расм. Гурухли допускни аниқлаш схемаси

Бирикма аниқлигини иқтисодий жиҳатдан зарар кўрмасдан ошириш учун ташкил этувчиларининг TA_1 ва TA_2 допускига эришиш учун ушбу допуск майдонларини п қисмга TA_1^{op} ва TA_2^{op} бўлинади. Бунга тегишли равишда TA_1 ва TA_2 допуск бўйича тайёрланган барча деталлар гурух допуски бўйича гурухларга бўлинади ва йиғишга гурух комплекти бўйича (вал ва втулкалар комплектининг биринчи гурухи, иккинчи гурух комплекти ва ҳ.к.) узатилади.

Бунда умумий гуруҳдаги вал ва тешикларнинг бирикмаси қўшимча танловсиз амалга оширилади, яъни тўлиқ ўзаро алмашинувчанлик тамойили бўйича.

Агар маҳсулотнинг фойдаланиш шарти бўйича бирикманинг энг катта тирқиши Δ_{\max} , Δ_{\min}^{op} қўйматигача озайтириш зарур бўлса (27.1-расм), унда зарур бўлган гурух допуск TA_2^{op} қўймати қўйидаги тенглама бўйича аниқланиши мумкин:

$$TA_2^{op} = \Delta_{\max}^{op} - \Delta_{\max} - TA_1,$$

бу ерда Δ_{\max} — маҳсулотнинг чизмада кўрсатилган бирикманинг фойдаланиш шарти орқали аниқланадиган (керак бўлган мойлаш қатламини таъминлаш учун ва ҳ.к.) энг кичик тирқиши.

Турли гурухларда бир текис бирикмаларни таъминлаш учун (барча гурухларда чекли ўлчамларнинг бир хиллигини), яъни $TA_1 = TA_2$ бўлиши учун $TA_1^{op} = TA_2^{op}$ бўлади.

Ўлчамларнинг кенг допуски бўйича тайёрланган деталларни саралаш бирикманинг аниқлигини оширади, бирикмаларнинг қабул қилинган гурухлар сонига N про-

порционал равишида тирқишини камайтиради. Бироқ, шу билан бирга, туташидиган сиртлар ғадир-будирилигининг таъсири ва уларнинг геометрик шакл хатолигининг таъсири жуда ҳам ортиб кетади.

Гурухли ўзаро алмашинувчанлик усули деталларга механизник ишлов берши аниқлигига бўлган талабни сезиларли даражада ошириласдан, йиғиш аниқлигини жуда ҳам оширишга ёки йиғиш аниқлигин камайтирасдан, механизик ишлов бериш допускни кентайтиришга имкон яратади. Айрим ҳоллардаги юқори аниқликдаги бирикмаларни йиғишида гурухли ўзаро алмашинувчанлик усули ягона амалий имкониятдир. Йиғиши нормал ва ритм бўйича амала ошириш учун ҳар бир гуруҳдаги йиғиладиган деталларни етари міқдорда узлуксиз равишида таъминлаш туриш зарур. Шунинг учун селектив йиғиши фақат йирик серияли ёки оммавий ишлаб чиқариш шароитида реал ташкил этиш мумкин.


27.3. Келтириш ва ростлаш усули

Келтириш усулини инобатга олган ҳолда ўлчам занжирларини ҳисоблашда беркитувчи звенонинг талаб қилинган аниқлигига компенсацияловчи звенонинг компенсаторидан маълум бир қатлам материални олиб ташлаш (йўниш, жилвирлаш, шабрлаш ёки арралаш) орқали эришилади (27.2-расм).

Ростлаш усулини инобатга олган ҳолда ўлчам занжирларини ҳисоблашда беркитувчи звенонинг талаб қилинган аниқлигига компенсацияловчи звено компенсаторининг ўлчамини ўзгаририб ёки компенсацияловчи звенонинг ҳолатини компенсатор материалидан олиб ташлаш масдан эришилади (27.3-расм).

Келтириш ёки ростлаш усулидан фойдаланишиша маҳсулот конструкциясига маҳсус детал-компенсатор киритилади. Йиғишида компенсатор ўлчамлари керакли оралиқда, материалнинг маълум бир қалинликда тегишли механизм келтириш орқали олиб ташлаш йўли билан ўзгаририш мумкин ва туташи сиртларнинг ҳолати йиғишида компенсаторнинг конструкцияси ҳисобига (винтли жуфтлик, пона, қистирмалар тўплами, вал-тешик туридаги бирикмалардаги тирқиши) ёки суринг ҳисобига (сурилувчи втулкалар ва ҳ.к.) ўзгариши мумкин.

Расм 27.2. Келтириш усули билан
йиғиш



27.3-расм. Күзғалувчан компенсаторни құллаш орқали йиғиш

Иккала усулни құллашда йиғиладиган деталлар көнгайтирилған, ишлаб чиқариша іктисодий жиҳатдан Эриша олинадиган допускада тайёрланады, бироқ йиғишида маҳсулотта аниқлиғи бүйіча қўйилған талабни бажарыш учун беркитувчи звено ўлчамига келтириш ёки ростлаш учун кўшимча вақт сарфланади. Бунда келтириш жараёнида аввал йиғиб олишга тұғри келади, туташ деталлар ҳолатини текшириб олинади ва компенсацияловчи звенони қай даражада келтириб олиши аниқланади ва компенсатория келтириш амалға оширилади. Факат шундан кейингина якунловчи йиғиши амалға оширилади. Булаттартыннан барчасы йиғишининг иш ҳажмани ҳаффан ташқары даражада оширириб жиберади ва оқим бүйіча йиғиши усулига ўтишга қыйинчилик туедиради. Келтириш операцияси жуда ҳам юқори малакали ишчи томонидан бажарилади. Келтириш усули якка тартыбла ви майда сериялы ишлаб чиқаришларда ви кўпинча йирик машинасозликда қўлланиши билан характерланади.

Ростлашни амалга оширишда тақрорий йиғишта хожат қолмайды ва йиғишнинг иш ҳажми камаяди. Бунда оқим бўйича йиғишни ташкил этишга яхши шароит туғи-

лади, бироқ маҳсус деталлар-компенсаторларни тайёрлаш маҳсулот конструкциясини бир неча баробар мураккаблаштириди. Ростлаш усали майда серияли ва серияли ишилаб чиқариш турлари учун характерли ҳисобланади.

Беркитувчи звенонинг зарур бўлган, имкони бўлган энг катта компенсациялашдан четга чиқиши иккала ҳолда хам куйидаги формула орқали аниқланади:

$$\Delta_k = TA_0^1 - TA_{01},$$

бу ерда $T A_{01}$ — маҳсулот конструкциясида талаб қилинган беркитувчи звенонинг допуски; $T A_0^1$ — беркитувчи звенонинг ишлаб чиқарыш допуски, у звенолар сонига ($m-1$) боғлигидан холда аниқланади.

Компенсацияловчи звенонинг номинал ўлчами камайтирувчи звенолар (масалан, валларнинг диаметрлари) учун компенсация қийматига Δ_k оширилади ва шу қийматтага катталаштирувчи звенолар (масалан, тешикларнинг диаметрлари ва х.к.) учун камайтирилади.

Ростлаш усулиниң күллашда имкони бўлган энг катта компенсациянинг Δ_k қиймати қўзгалувчи компенсаторнинг талаб қилинган чегарасини ёки қўзғалмас компенсаторнинг энг катта ўлчамини аниклади (ҳалқалар, қистирмалар ва шунга ўхшашлар қалинлигининг йигиндиси). Охирги ҳолда қўзғалмас компенсатор қистирмалар ўлчами поғоналарининг минимал сони куидаги формула ёрдамида аникланади:

$$N = \Delta_\nu / (T A_0 - T_{\text{vaccum}}) ,$$


бу ерда $T_{\text{комп}}$ — тайёрланган құзғалмас компенсаторнинг допуски.

27.4. Ўлчам занжирларини ҳисоблашнинг мақбул
үсулларини аниқлаш

Берилган ҳолатда ўлчам занжирларини ҳисоблаш усу-
лининг энг тўғри келадиганини танлаш учун қуида кел-
тирилган кетма-кетликка амал килинали.

1. $A_{\text{уп}}$ ва $T_{\text{уп}}$ қийматлари қуйидаги формула бўйича аниқланади:

Расм 27.2. Келтириши усулни билан йиғиши



27.3-расм. Құзғалуучы компенсаторни құллаш орқали йиғиши

Иккала усулни құллашда йиғиладиган деталлар көнгайтирилган, ишлаб чиқаришда иккисінде жиҳатдан эриша олинадынан допускда тайёрланади, бирок йиғишида маңсулотта аниқтілген бүйічка құйылған талабны бажарып үшін берkituvchi звено ўлчамнан келтириши ёки ростлаш учун күшімча вақт сарфланади. Бунда келтириши жарап-нида аввал йиғиб олишга түғри келади, тураш деталлар қолатынин текшириб олинады ва компенсацияловчи звеноның қай даражада келтириш олиш аниқланади ва компенсаторни келтириш амалға оширилади. Фақат шундан кейнингина якунловчи йиғиши амалға оширилади. Буларнинг барчасы йиғишининг иш әжжимине қаддан ташқары даражада ошириб юборади ва оқим бүйічка йиғиши усуліга ўтишга қыйынчилік түдірилади. Келтириши операциясы жуда ҳам үюкори малакалы ишчи томонидан бажарилади. Келтириши усулы якка тартыбыли ва майдада сериялы ишлаб чиқарыштарда ва күпинча йиғик машинасозлиқда құлланылғанда билан характерланади.

Ростлашни амалға оширишда такрорий йиғишига хожат қолмайды ва йиғишининг иш әжжими камаяди. Бунда оқим бүйічка йиғиши ташкил этишига яхши шароит түгі-

лади, бирок маңсус деталлар-компенсаторларни тайёрлаш маңсулот конструкциясینи бир неча баробар мураккаб-лаштыради. Ростлаш усулы майдада сериялы ва сериялы ишлаб чиқарыш турлары учун характерлы ҳисобланади.

Берkituvchi звеноның зарур бўлган, имкони бўлган энг катта компенсациялашдан четга чиқиши иккала ҳолда ҳам куйидаги формула орқали аниқланади:

$$\Delta_k = TA_0^1 - TA_{01},$$

бу ерда TA_{01} — маңсулот конструкциясида талаб қилинган берkituvchi звеноның допуски; TA_0^1 — берkituvchi звеноның ишлаб чиқарыш допуски, у звенолар сонига ($m=1$) боғлиқ ҳолда аниқланади.

Компенсацияловчи звеноның номинал ўлчами камайтирувчи звенолар (масалан, валларнинг диаметлари) учун компенсация қыйматы Δ_k оширилади ва шу қыйматта каталаштирувчи звенолар (масалан, тешикларнинг диаметлари ва ҳ.к.) учун камайтирилади.

Ростлаш усулини құллашда имкони бўлган энг катта компенсацияның Δ_k қыймати құзғалувчи компенсаторнинг талаб қилинган чегарасини ёки құзғалмас компенсаторнинг энг катта ўлчамини аниқлайди (ҳалқаралар, қистирмалар ва шунга ұшашшар қалинлижининг йиғинди). Охирги ҳолда құзғалмас компенсатор қистирмалар ўлчами поғоналарининг минимал сони куйидаги формула ёрдамида аниқланади:

$$N = \Delta_k / (TA_0 - T_{\text{комп}}),$$

бу ерда $T_{\text{комп}}$ — тайёрланган құзғалмас компенсаторнинг допуски.

27.4. Ўлчам занжирларини ҳисоблашнинг мақбул усулларини аниқлаш

Берилган ҳолатда ўлчам занжирларини ҳисоблаш усулининг энг түғри келдиганини танлаш учун куйида келтирилган кетма-кетликка амал қилинади.

1. A_{yp} ва T_{yp} қыйматлари куйидаги формула бўйича аниқланади:

$A_{\text{up}} = TA_0/m-1$, ($m-1$) 3 бўлгандা;

$T_{\text{up}} = TA_0/1,2$, ($m-1$) 4 бўлгандা;

2. Олинган A_{up} ва T_{up} қийматлар бўйича аниқликнинг ўртача қиймати аниқланади.

Максимум ва минимумга ҳисоблаш ($m-1$) 3 ўлчам занжирлари учун қабул қилиниши мумкин, агар ўртача квалитет $IT9$ ёки ундан ҳам кўполроққа тўғри келса.

Эҳтимоли ҳисоблаш ($m-1$) 3 ўлчам занжирлари учун қабул қилиниши мумкин, агар ўртача $IT10$ квалитетга ёки ундан кўполроққа тўғри келса.

Тегиши равишда $IT9$ ёки $IT10$ квалитетдан паст ўртача квалитет олинса, беркитувчи звенонинг хатолигини компенсацияловчи усуллардан бирини: келтириш ёки ростлаш усулини қўллаш мумкин.

Синов саволлари

1. Йигиши аниқлиги нима?
2. Йигишининг қандай усуллари бор?
3. Гуруҳли ўзаро алмашинувчанлик усули қандай афзалликларга эга?
4. Гуруҳли допуск қандай аниқланади?
5. Бирикма аниқлигини иқтисодий жиҳатдан зарар кўрмасдан ошириш мумкини?
6. Келтириш усулининг моҳияти нимадан иборат?
7. Қўзгалувчан компенсаторлар нима учун қўлланади?
8. Ростлаш усулининг моҳияти нимадан иборат?
9. Ростлаш усулини амалга ошириш йигишининг қандай шаклини ташкил этишга шаронд тудиради?
10. Ўлчам занжирларини ҳисоблашнинг мақбул усули қандай аниқланади?

XXVIII б о б

ЙИГИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНИНИНГ ЛОЙИҲАЛАШ

28.1. Йигишининг технологик жараёнининг тузилиши ва мазмuni

Йигишининг технологик жараёни ишлаб чиқишдан олдин йигиладиган машинанинг конструкциясини, унинг ицилаш шароити, машинани қабул қилиш ва синаш техник шарти ўрганиб чиқилади.

Йигиладиган йигма бирликни ва яхлит машинанинг конструкциясини ўрганиш асосида алоҳида элементларининг, агрегатларнинг (механизмларнинг) ўзаро алоқасини ва кетма-кетлигини аниқловчи бирикмаларнинг ва яхлит машинанинг йигиш схемаси тузилади.

Йигиши жараёнининг моҳияти деталларни қисмларга ва алоҳида деталларни механизмларга (агрегатларга) ва яхлит машинага бириктиришдан иборат. Шунинг учун йигиши жараёнининг барча ишлари алоҳида, кетма-кетлиkdirни босқичларга тақсимланади (қисмларни, агрегатларни, механизмларни йигиш, умумий йигиши). Улар кейинчалик алоҳида кетма-кетлиkdirни операцияларга, ўтишларга ва усулларга бўлинади. Операциялар бир неча ўтишларда бажарилади мумкин.

Йигиши жараёнинда операция деганда, битта иш жойида бир ёки бир нечта ишчи томонидан бирон бир қисм ёки машинада бажариладиган йигиши жараёнининг бир қисми тушунилади.

Операция ўтишлардан ташкил топган.

Ўтиши деганда, бир ёки бир нечта ишчи томонидан асбобни алмаштирасдан бажариладиган ва бошқа ўтишларга бўлинмайдиган, тўлиқ тугалланган операциянинг бир қисми тушунилади.

Приём деганда, битта ишчи томонидан бажариладиган бир қатор олдин ишчи ҳаракатдан ташкил топган ўтишнинг бир қисми тушунилади.

Ўрататиши деганда, йигиладиган детал ва бирикмаларга маълум бир ҳолатни бериши тушунилади.

Оқим бүйича йиғиши технологиясини ишлаб чиқишида аввал йиғиши ишларининг тактини аниқлаб олиш зарур, чунки технологик жараёнларни алоҳида операцияларга тақсимлаш йиғиши тақтига боғлиқ; алоҳида операцияларга вақт сарфи (иш ҳажми) тенг бўлиши ёки тақт қийматига каррали бўлиши керак.

Ишлаб чиқариш характерига қараб механик ишлов беришдан ўтган деталларни керакли ўлчамларига келтириши йиғиши операциясигача бажарилиши керак.

Йиғишининг технологик жараёнини бошқа қисмлари учун бир операция, ўтиш ва йиғиши жараёнини бошқа қисмлари учун бажарилиши иши ва усули характерининг тўлиқ байни берилиши зарур; зарур бўлган асбоб ва мосламалар кўрсатилиши, вақт миқдори, ишчилар сони ва уларнинг малакаси аниқланиши зарур. Шундай қилиб, йиғишининг технологик жараёни маҳсулотни йиғиши учун зарур бўлган вақт сарфини, алоҳида операциялар ва барча ишлар учун зарур бўлган ишчилар сонини, барча ишчилар томонидан бажариладиган йиғиши ишлари учун вақт сарфини, деталларни, қисмларни ва агрегатларни (механизмларни) комплекс узатиш даврини аниқлайди.

28.2. Йиғиши операцияларининг кетма-кетлигини ва мазмунини ташлаш, йиғиши схемасини тузиш

Кўпгина деталлар машинанинг йиғиши жойига узатилишидан олдин бир-бiri билан йиғма бирлик ҳосил қилиб бириткирилади. Қисмлар фақат алоҳида деталлардан ёки дастлаб (деталларни узелга ўрнатилгунга қадар) деталларни бир-бiri билан бириткиришдан таркиб топади. Бундай дастлаб бириткирилган деталлар олдий биритмани — “қисмча” ни ҳосил қиласди. Бир неча йиғма бириткиларни бириткириш натижасида агрегат ёки механизмлар ҳосил қилинади. Бундай биритмалар ёки йиғма бирликка бевосита кирган деталларни ёки йиғма бирликни бириткириш учун хизмат қиласидаган алоҳида деталларни бириткириш натижасида алмалга оширилади.

Агрегатлардан (механизмлардан), қисмлардан ва алоҳида деталлардан бутун маҳсулот — машина йиғилади.

Кўриб ўтилган ҳар бир биримка ўёки бу мураккаблик даражасидаги конструктив-йиғма бирликни ўзида намоён қиласди. Юқорида баён қилинган қисмчани йиғиши кетма-кетлиги биринчи мураккаблик даражасидаги конструктив-йиғма бирликни ўзида намоён қиласди; қисм — иккинчи мураккаблик даражасидаги конструктив йиғма бирликни ва агрегат (механизм) — учинчи мураккаблик даражасидаги конструктив-йиғма бирликни ўзида намоён қиласди. Мураккаблигига қараб яхлит маҳсулот кўп ва о сондаги конструктив-йиғма бирликларга бўлиб қиқилиши мумкин.

Шундай қилиб, йиғиши жараёни қуйидаги босқичлардан иборат бўлади:

а) қўйла бажариладиган чилангарилик ишлов бериш ва келтириш; бу қўпинча якка тартибли ва майдада серияли ишлаб чиқариша кўлланилади; серияли ишлаб чиқаришда кичик ҳажмда кўлланилади; оммавий ишлаб чиқаришда бу босқич бўлмайди;

б) дастлабки йиғиши — деталларни агрегатларга, механизмларга бириткириши;

в) умумий (ёки якуний) йиғиши — машинани тўлиқ йиғиши;

г) созлаш — машина қисмларининг ўзаро ҳаракатлашишининг тўғрилигини текшириш.

Машинанинг умумий йиғишига қуйидаги асосий операциялар кириши мумкин:

а) деталларни маҳкамлаш; б) қўзғалмас деталларни йиғиши; в) ҳаракатланадиган деталларни йиғиши; г) айланадиган деталларни йиғиши; д) ҳаракатни узатадиган деталларни йиғиши; е) деталларни йиғиши учун белгилаш (якка тартибли ва майдада серияли ишлаб чиқариша); ж) қисмлар деталларининг оғирлигини ўлчаб кўриш ва мувознатлаш; з) станина, рама, плита, корпушларни ўрнатиш.

28.3. Йиғиши операцияларининг вақт месъенини аниқлаш

Йиғишининг технологик жараёнини белгиловчи асосий омиллар қаторига йиғиши операцияларини бажариш учун талаб қиласидаган вақт киради. Йиғиши операциялари

учун вақт мөшері тузылиши дастроҳда бажариладиган ишларнинг вақт мөшерінинг тузылишига ўхшаш бўлади.

Йиғиш операцияси учун донабай вақт мөшери:

- 1) асосий (технологик) вақт;
- 2) ёрдамчи вақт;
- 3) ишчи жойига хизмат кўрсатиш учун сарфланадиган вақт;
- 4) жисмоний эҳтиёж ва дам олиш учун танаффус вақтларидан иборат.

Асосий ва ёрдамчи вақтлар йиғиндиси оператив вақтни ташкил қиласди. Бундан ташқари тайёрлаш-тугаллаш вақти ҳам кўзда тутилади, у қисм ёки маҳсулот партиясининг барчаси учун белгиланади ва партиядаги деталларсонига боғлиқ бўлмайди.

Донабай ва тайёрлаш-тугаллаш вақтларининг йиғиндиси битта маҳсулот учун донабай — калькуляцияли вақтни ташкил қиласди.

Оммавий ишлаб чиқаришда, агар битта жойда битта ва ўша операция тақрорланса ва ишчи ҳеч қандай тайёрлов ишларини бажармаса, тайёрлаш-тугаллаш вақти ишчи вақт мөшерига кирмайди. Асосий ёрдамчи ва тайёрлаш-тугаллаш вақтларни илгор корхоналарнинг тажриба учун ўтказилган хронометраж материалларини таҳлил қилиш ва ўрганиши асосида ишлаб чиқилган мөшерий кўрсаткичлар бўйича аниқланади. Иш жойига хизмат кўрсатиш ва жисмоний эҳтиёжи учун танаффуслар вақти оператив вақтга нисбатан фоизлар нисбатида қабул қилинади.

Йиғиш ишларида иш жойига хизмат кўрсатиш вақти оператив вақтга нисбатан тахминан 2–3% ни ташкил қиласди.

Жисмоний эҳтиёжлар учун танаффуслар вақти оператив вақтнинг 2% га тенг бўлади.

Дастгоҳда бажариладиган ишларнинг вақт мөшерига ўхшаб йиғиш ишлари учун вақт мөшери қуйидаги формулалар ёрдамида аниқланади:

Минутига қисм ёки маҳсулотни йиғишида битта операцияни бажариш учун донабай вақт $t_{\text{дона}}$:

$$t_{\text{дона}} = t_a + t_{\text{еп}} + t_{\text{и.х.к.}} + t_{\text{ж.}} \quad [\text{мин}],$$

Минутига қисм ёки маҳсулотни йиғишида битта операцияни бажаришда оператив вақт

$$t_{\text{он}} = t_a + t_{\text{еп}},$$

бу ерда t_a — асосий (технологик) вақт, мин; $t_{\text{еп}}$ — ёрдамчи вақт, мин; $t_{\text{и.х.к.}}$ — иш жойига хизмат кўрсатиш вақти, мин; $t_{\text{ж.}}$ — дам олиш ва жисмоний эҳтиёжлар учун вақт, мин.

Иш жойига хизмат кўрсатиш ва жисмоний эҳтиёжлар учун сарфланган вақтни оператив вақтга боғлиқлигини ҳисобга олиб, қуйидагича ёзиш мумкин:

$$t_{\text{дона}} = t_a + t_{\text{еп}} + (t_a + t_{\text{еп}})\beta/100 + (t_a + t_{\text{еп}})\gamma/100,$$

ёки

$$t_{\text{дона}} = (t_a + t_{\text{еп}})(1 + (\beta + \gamma)/100),$$

ёки

$$t_{\text{дона}} = t_{\text{он}}(1 + (\beta + \gamma)/100) \quad [\text{мин}],$$

бу ерда β — иш жойига хизмат кўрсатиш учун сарфланган вақтга тегишли бўлган оператив вақтнинг фоизи; γ — жисмоний эҳтиёжларга ва дам олиш учун сарфланган вақтга тегишли бўлган оператив вақтнинг фоизи.

Маҳсулотни йиғиш учун вақт сарфи

$$T_{\text{дона}} = \sum_1^m t_{\text{дона}} \quad [\text{мин}] \quad \text{бўлади},$$

бу ерда m — йиғиш операцияларининг сони.

Маҳсулот партиясини йиғишга вақт сарфи:

$$T_n = T_{\text{дона}}^n + T_{m-m} \quad [\text{мин}].$$

Битта маҳсулот учун донабай-калькуляцияли вақт

$$T_k = T_{\text{дона}} + T_{\text{т.т.}}/n,$$

бу ерда n — партиядаги маҳсулотлар сони, $T_{\text{т.т.}}$ — маҳсулотнинг барча операциялари (партияга) тайёрлаш-тугаллаш вақти.

Йиғиш жараёнларини лойихалашда (айниң якка тартибли, майды серияли ва серияли ишлаб чиқаришларда) йиғиш ишларини мейёрлаш, одатда, үхшаш маҳсулотларни ишлаб чиқарадиган илғор корхоналарнинг амалий күрсаткичлари бўйича амала оширилади, ушбу күрсаткичлар янада такомиллашган технологик усусларни ва ишлаб чиқаришни яхшилайдиган ташкилий шаклларни ҳисобга олган ҳолда тўғриланади. Йиғиш ишларининг вақт мейёрини янада аниқларини белгилаш алоҳида ўтиш ва усусларини алоҳида ҳисоблаш асосида амала оширилади. Мейёрий материаллардан фойдаланиш йиғиш ишларини мейёрлашни осонлаштириди ва тезлаштиради.

28.4. Йиғиш жараёнининг технологик ҳужжатлари

Йиғишнинг технологик жараёни карта, схема, график кўринишида расмийлаштирилади, улар асосий ҳисоблаш ҳужжати ҳисобланади. Корхоналарда амалда қўлланиладиган карталар шакли турлича, бироқ улар кўпинча содлаштирилган бўлали ва йиғиш жараёнининг зарур омиларини акс эттирамайди.

Йиғишнинг ҳар бир босқичи учун [агрегат (механизмлар) йиғиш бирликларини йиғиш, машинани умумий йиғиш] операцияга, ўтишларга ва приёмларга тақсимланган технологик жараён ишлаб чиқилади. Шунга асосан маршрути ва операцияли карталар йиғиш жараёнининг ҳар бир босқичи учун тузилади.

Йиғиш ишларининг карталарида ҳар бир босқичи учун технологик жараённинг барча омиллари келтирилади. Карталар а) машина номини; б) машинанинг йиллик ишлаб чиқариш ҳажмини; в) сериядаги машиналар сони; г) барча ишларни йиғишнинг босқичлари бўйича тақсимлаш; д) йиғишнинг ҳар бир босқичи учун операция ва ўтишларнинг номи ва баёни; е) талаб қилинадиган мослама, асбоблар ва ускуналарни кўрсатиш; ж) йиғиш такти ва алоҳида операцияларни бажариш учун вақт; з) бажариладиган операция учун барча ишчиларга умумий вақт мейёри; и) ишчилар малакасининг разрядлари; к) йиғиша деталларни биректириш учун сақланиши зарур бўлган конструктив тирқишилар; л) йиғиш операциялари мослама-

ларни, маҳсулотни кўтариш ёки бураш учун трос ёки занжирни маҳкамлаш усусларининг эскизларини ифодалаши зарур.

28.5. Йиғилган қисмларни ва машинани техник назоратдан ўтказиш ва синаш

Турлича бирикмаларга деталларни йиғишни бажаришда келиб чиқадиган хатоликлар куйидаги сабабларга кўра ҳосил бўлади:


Конструктив нотўғри тирқишиларни белгилашда; бириктирилдиган деталларнинг ўзаро ҳолатини нотўғри созлашдан; деталларни туташтирища уларни нотўғри ўтказишидан ҳосил бўладиган деталларнинг қийшайиши; деталларни бириктириш учун маҳкамлаш кучи таъсирида қолдиқ деформациянинг мавжудлиги; деталларни йиғиш жараённада уларни айлантирища, суринда ва ташишда деталларнинг шикастланиши, қийшайиши ва бошқа деформацияланиши; базавий детални маҳкамлашда йиғила-диган объект билан қайтиш деформацияланиши.

Йиғиш жараёнларини техник назоратдан ўтказиш йиғиладиган маҳсулотда (машинада) деталлар ва қисмларнинг керакли сифатда бириквишини таъминлаш мақсадига эга ва шу бирикмаларни қабул қилиш техник шартига тўғри келишини текширишдан иборат.

Текширишга алоҳида бирикмалар, қисмлар, механизмлар ва яхлит машина қўйилади, бу мақсадда йиғиш оқимларида назорат операцияларини бажариш учун жойлар кўйилади. Мажбурий текширишдан барча масъулиятли бирикмалар ва қисмлар ҳамда бажаришда туташмаларнинг ва йиғиладиган деталларнинг нотўғрилиги, ноаниклиги эҳтимоли бўлган операциялар ўтиши керак.

Камроқ, масъулиягига эга бўлган операциялар даврий равишда текширилади.

Алоҳида бирикма ва қисмларнинг йиғилишини назоратдан ўтказишида назорат операцияларини бажаришини содлаштиридиган, текшириш аниқлигини оширадиган, текширишга кетадиган вақтни камайтирадиган мосламалардан кенг фойдаланилади.



28.1-расм. Шатуннинг поршень билан йигишини назорат қилиш мосламаси


28.2-расмда консолли-фрезалаш дастгохи хартумининг шпиндель ўқига нисбатан параллел жойлашганилигини текшириш учун мослама кўрсатилган. Мослама корпус (3)дан, кўзгалмас призма (4)дан ва кўзга-лувчан призма (5)дан иборат. Кўзгалувчан призманинг ҳолати пружина (8), маҳсус гайка (9) ва иккита винт (6) ёрдамида белгиланади. Стержень (7) да индикатор (2) маҳкамланган, уни қисқич (1) шпинделига ўрнатилган иккита ўзаро перпендикуляр ҳолатларга нисбатан ўрнатиш мумкин.

Техник назоратдан ўтказиш жараёни операциялар картисида белгиланади.

Деталлар биримасининг тўғрилиги текширилгандан сўнг йигилган қисмлар, механизмлар яхлит созлашдан ва синашдан ўтказилади.

Созлашдан мақсад қисмларнинг зарур бўлган ўзаро таъсирини белгилаш, алоҳида механизмларнинг келишиб ишлашини ўрнатишдан иборат. Созланган қисмлар, механизмлар ва машиналар уларнинг ишлаш сифатини текшириш учун синовдан ўтказилади.

Синаш икки босқичга бўлинади: а) механик синаш (чиниқтириш);



құллаб амалға оширилади. Синашда секин-аста айланыштар сони ва тегишли юкланиш оширил борилади. Машина техник шартыда күрсатылған даврда маълум қувватта чиқиши ва шу қувват билан белгиланған айланыштар соңида ишлаши керак. Синов натижасыда машинада тайёрлаш ва топшириш (қабул қилиш) техник шартининг барча талабларини қай даражада қондира олиши аниқданishi керак.

Синашда айланыштар сони, машина қуввати, ёнілғи ёки энергияның бошқа күриниши сарфи, мой сарфи, мой тизимидаги босим, сөвутучи сув ва мойнинг температураси ва бошқалар ўлчанади; машинанинг товушини аниқлаш учун эшитиб күрилади. Синов пайтида барча кузатишилар синов журналига ёзіб күйилади ва унинг асосида ишлаб чиқыладыган машинанинг сифатига холоса берилади.

Синов пайтида бирор-бир нұқсон аниқланса, уни бевосита стендда ёки "Нұқсонлар" бўлимидаги машина синов стендидан ечиб олинниб бартараф қилинади. Машина нұқсонлари бартараф қилиниб яна, такрорий синовдан ўтказилади.

Синов саволлари

1. Йигишик технологик жараёнининг структурасига нималар киради?
2. Йигишик жараённанда операция деганды нимани тушунасиз?
3. Йигишик операцияларининг кетма-кетлеги қандай танланади?
4. Йигишик донабай вақт қандай аниқланади?
5. Оператив вақт деганды нимани тушунасиз?
6. Якка тартибли, майда серияли ва сериялы ишлаб чиқарышларда йигишик жараёнларини лойхалаша йигишик ишларини меъёрлаш қандай амала оширилади?
7. Йигишик жараёнининг технологик хужжатларига нималар киради?
8. Созланған қисмлар, механизмлар ва машиналарни синаш қандай амала оширилади?
9. Йигилған қисмларни ва машинанинг техник назоратдан ўтказишни тушунтириб беринг.
10. Йигишик жараёнлар қандай сабабларга кўра ҳосил бўлади?

XXIX б о б

ЙИГИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ АВТОМАТЛАШТИРИШ

29.1. Йигишик ишларини автоматлаштиришнинг моҳияти ва автоматлаштиришда кўриладиган асосий масалалар


Йигишик ишлари учун вақт сарфи машинани тайёрлаш умумий ҳажмининг катта қисмини ташкил қылғандылык йигишик умумий шаклиниң узоқ давомийлиги йигишик ишларини автоматлаштириш муаммосини муҳим аҳамиятта эга қилиб қояди. Бу муаммони ҳал этиш маҳсулот сифатини ошириш, маҳсулот ишлаб чиқариша тежамкорликни ва меҳнат унумдорлигини ошириш масалалари билан белгиланиб қолмасдан, шу билан бирга муҳим ижтимоий масалалардан ҳисобланган, йигишик жараёнининг 60—80% ни ташкил этадиган кўл меҳнатини камайтириш ва кейинчалик бутунлай тутатишдан иборатидир.

Мамлакатимиздаги ва чет элдаги ишлаб чиқариш корхоналари тажрибаси шуни кўрсатади, майда ва ўрта буюмларни йигишик автоматлаштириши йигишик баҳосини 55—60% га камайтиради. Йигишик автоматлаштиришини ташкил этишга қылинган сарф бир ярим йил ичиде бўшатилган ишчиларнинг иш ҳақи ҳисобига қолланса, йигишик автоматлаштириш иқтисодий жиҳатдан оқланади.

Машинасозлик маҳсулотларини 75—80% ини ташкил қилувчи асосий қисми маҳсулот тури тез алмашб турадиган серияли ва майда серияли ишлаб чиқарыш шароитида ишлаб чиқарилади. Йигишик ишларини автоматлаштириш тажрибаси шуни кўрсатади, у маҳсулот ишлаб чиқарыш режаси етарли даражада катта бўлган ҳолда ўзини яхши оқлади.

Машинасозликнинг серияли ишлаб чиқарыш шароитида автоматик йигишик иқтисодий самарасини таъминлаш учун марказлаштирилган тартибида ишлаб чиқариладиган, унификацияланадиган ва туркумли детал ва қисмлардан йигиладиган арzon, мосланувчан ва тез қайта созланувчан автоматлар яратилиши керак.

Йигишик операцияларининг кўпчилиги ўзининг характеристикаси ва технологик моҳиятига кўра механик ишлов бериши



29.1-расм. Автоматлаштирилган йигиш учун жиҳозларни яратишда ҳал қилинадиган масалалар схемасининг структураси

операцияларидан содда бўлади. Шунга қарамасдан, йиғиши жараёнларини автоматлаштиришда катта қийинчиликлар туғилади, қийинчиликлар деталларни узатиш, уларни аниқ йўналтириш, ориентирлаш ва фиксациялаш билан боғлиқ. Ушбу ёрдамчи ҳаракатлар мажмусини ториши мухит шароитида автоматик равишда бажариш йиғиши автоматларининг схема ва конструкцияларини мураккаблаштиришга ва уларнинг ишончлилигини камайтиришга сабаб бўлади.

Кўл билан йигиши усулида йигиладиган буюмларнинг конструкциялари автоматик йигиши ташкил этиш учун кўп ҳолларда яроқли бўлмайди. Йигиши автоматлаштириш машина ёки механизмни лойиҳалашнинг биринчи босқичидәк ҳисобга олиниши зарур. Масалан, йигиши ишларини автоматлаштириш иқтисодий самарасини йигиши ўринларининг кам сонлигига тайминлаш кўйин, иложи борича конструкциялашда 4 тадан 12 тагача оралигига бўлган деталлар сонидан иборат йигма бирликлар (буюм ва узеллар) яратиш зарур.

Кўлда йигиши усулида ишлаб чиқариладиган маҳсулотни автоматик йигиши ташкил этишда автоматик йигиши жараёнларига боғлиқ бўлган технологик талаблар спецификациясига тегишили равишда маҳсулотнинг конструкциясини қайта кўриб чиқиши зарур: базавий детали оғирлиқ марказидан паст жойлашган, устивор бўлиши керак; узелни йигишида детални ўрнатиш учун йўналишлар сонини камайтириш керак (энг яхши ҳолда детални бир йўналишида ўрнатиш зарур); деталларни ориентирлаш ва биректиришга имкон берадиган деталларда сунъий технологик базаларни ҳосил қилиш зарур, агар бу мақсадда конструкторлик базалардан фойдаланиш имкони бўлмаса; имкон борича бир неча деталларнинг конструкциясини янада битта мураккаб конструкциясига бирлаштириш, бу йигиш операциялар сонини камайтиришга имкон беради, йигиладиган деталларга симметрик ва оддий шакл берилади (бу йигиш автоматларини юклаш, ориентирлаш, фиксациялаш ва ташиш мосламаларини соддлаштиради), агар деталнинг оғирлиқ марказининг сурилишига имкон яратилса, юкловчи мосламаларда ориентирлашни осонлаштиради ва ҳ.о.

Автоматлаштирилган йиғишнинг маълум бир шароитларида маҳсулотнинг блокли конструкцияларини яратишдаги умумий йўналишини ўтказиша узелли йиғишни ташкил этиш тайёр детални узатиш, ориентирлаш, ушлаш ва маҳсулотни базавий деталига биректириш жойига кўчириш бўйича қўйинчиликлар туғилиши сабабли умумий автоматлаштирилган йиғишни мураккаблаштириб юбориши мумкин. Бунда мураккаб конструкцияли узеллар бункерли таъминлагичлардан узатиш мумкин бўлмайди ва қўл ёрдамида қатъий ориентирланган ҳолатда новга, кассетата ва магазинларга қўйилишига тўғри келади. Шунинг учун айрим ҳолларда умумий автоматлаштирилган йиғишни яратишда узелли йиғиш тамойилларидан воз кечиш мақсадга мувофиқ бўйлуб қолиши мумкин.

29.1-расмда маҳсулотни автоматик йиғиш учун жиҳозларга талабларнинг структуравий схемаси келтирилган.

Автоматик йиғиша энг кўп кўлланиладиган усул тўлиқ ўзаро алмашинувчанлик усулидир (қисқа звеноли ўлчам занжирлари учун). Бу усул йиғиш жиҳозларини оддий конструкциявий бўлишини, юқори унумдорлик ва уларнинг ишончли ишлашини таъминлайди.

Тўлиқ бўлмаган ўзаро алмашинувчанлик усулида йиғиш қисқа звеноли ўлчам занжирлари учун автоматик йиғиша нуқсонлар пайдо бўлиши мумкинлиги учун чегараланган кўлланишга эга. Бу усулни звенолар сони 5-10 та атрофига бўлган ўлчам занжирлари учун кўллаш иқтисодий самара беради.

Автоматик йиғиша гуруҳди ўзаро алмашинувчанлик усули (селектив йиғиш) деталларнинг жуда ҳам юқори аниқликдаги туташмаларини таъминлаш зарур бўлганда (масалан, думалаш подшипниклари) кўлланилади. Ушбу усулдан фойдаланадиган автомат жиҳозлар схемаси ўлчовсаралаш ва мажмулаш курилмалари ҳисобига жуда ҳам мураккаблашиб кетади.

Созлаш усули автоматик йиғиша чегараланган кўллашша эга. Жиҳознинг схемаси ва конструкцияси созлаш ва назорат қилиш курилмаларини киритиш ҳисобига мураккаблашиб кетади.

Тўғрилаш усулининг автоматик йиғиша кўлланиши мақсадга мувофиқ бўлмайди.

29.2. Автоматик йиғишнинг технологик жараёнини ишлаб чиқиши

Автоматик йиғишнинг технологик жараёнини қўйидағи кетма-кетликда ишлаб чиқилади: маҳсулот сифати, детални тайёрлаш ва уни назоратдан ўтказиш тўғрисидаги маълумотларни ўрганиб чиқиши; йиғиладиган маҳсулотнинг сифатига энг кўп тасвир қиласиган операцияларни аниқлаш; бирекишиш ва йиғиш режими турларини, конструкторлик базалари, йиғиш жойига элементларни ориентирлаш ва узатиш шароитларини ўрганиб чиқиши; иқтисодий жиҳатдан баҳолаш; маҳсулотни автоматик йиғиш тўғрисида дастлабки қарорларни қабул қилиш; маҳсулотни оптималь даражада қисмларга ажralишини аниқлаш ва автоматик йиғиш шароити учун маҳсулот конструкциясининг технологияларини ошириш бўйича имкони борича чораларни аниқлаш; бирекиришнинг автоматик йиғиш усулини танлаш; операцияларни концентрациялаш ва дифференциаллашнинг имкони борлиги ва мақсадга мувофиқлиги тўғрисида маълумотларга эга бўлган йиғиш схемасининг технологик варианtlарини ҳамда деталларни базалаш ва уларни маҳкамлаш схемасининг варианtlарини ишлаб чиқиши; юклаш ва ориентирлаш курилмаларини, назорат қилиш механизмларини, йиғиш каллакларини, ташиши курилмаларини ва бошқаларни танлаш. Имкони бўлган варианtlарни техник-иқтисодий жиҳатдан таҳлил қилиш асосида йиғишнинг технологик жараёнининг энг мақбул варианти танлаб олинади.

Маҳсулотни автоматик йиғишнинг типли йиғиш жараёни қўйидаги ўтишлардан таркиб топган: туташадиган деталларни нуқта ва белгилар орқали йиғиш жойига узатишда дастлабки ориентирлаш билан бункерли юклаш ёки ташиши курилмаларига юклаш; йиғиш ўрнига туташадиган деталлар сиртларининг ҳолатини талаб қилинган аниқлик бўйича фазода ориентирлаш; туташ деталлар ёки йиғима бирликларнинг талаб қилинган нисбий ҳолати аниқлителгини назорат қилиш; тайёр йиғима бирликни юклаш ва ташиш.


Автоматик йиғишнинг технологик жараёнини лойиҳа-лашда технологик операцияларнинг барча ўтишларини

автоматлаштириш заруулғи күзде тутилади, йиғиши жарайнда деталнинг ҳолати энг кам миқдорда ўзғаришини таъминлаш, технологик жараёнларни оқим бўйича тузишини ва йиғиши операциялари ва ўтишларни назорат қилиш билан кетма-кетликда куриш таъминланади.

Технологик жараён йиғиши ўрнига берилган ҳолатда деталларни узатишдан бошланади: бунинг учун тегишли пассив ва актив ориентирловчи ориентирлаш курилмалиридан фойдаланилади. Биринчи ҳолатда нотўғри ориентирланган деталлар тебранма бункердан улоқтириб ташланади. Актив ориентирлашда таъминлаш механизмидағи маҳсуз қурилмалар детални тўғри ҳолатга мажбурий ўрнатади, бунинг учун маълум бир вақт сарфланади, бу вақт ичидаги ориентирлаш қурилмаси олдида узатиладиган деталларнинг навбати ҳосил бўлади.

Базавий деталларни йиғиши жойига ўрнатиш детал ўлчамларининг белгиланган допуск оралигига туташ сиртларнинг стабил ҳолатини таъминлашни ҳисобга олган ҳолда олти нуқта қоидасига биноан амалга оширилади: дастлабки ўрнатиш ва ориентирлаш, якуний фиксациялаш.

Автоматик йиғишининг технологик жараёнини ишлаб чиқиши учун ҳар бир деталга ажратилган ҳолда йиғишининг тегишли схемаси тувилиши керак. Алоҳида операция ва ўтишларнинг тегишли характеристикилари технологик схема автоматик йиғиши жиҳозини лойихалаш учун асос бўлади. Йиғиши схемасида (29.2-расм) йиғиладиган деталлар ва йиғма бирликлар тўртбурчак қилиб кўрсатилган, операциялар кетма-кетликдаги рақам билан айланга кўринишда кўрсатилган. Йиғма жиҳозининг ўрнини аниқловчи




29.2-расм. Узелли автоматик йиғишининг технологик схемаси

операциялар схемада қўйидаги ҳарфларда белгиланади: П-детални суринш ва ўрнатиш; К-назорат қилиш; О-ишлов бериш; З-маҳкамлаш; В-йиғилган узелни ўрнатиш; У-сиғатсиз узелни олиб ташлаш.

Ҳар бир операциянинг давомийлиги биректириш конструкциясини, туташма характеристини, йиғиши жиҳозининг бажарувчи органларининг ишчи ҳаракатларининг траекторияси ва тезлигини ҳисобга олган ҳолда аниқланади.

Автоматик йиғишининг технологик жараёнини лойихалашда аввал дифференциаллашган вариант ишлаб чиқилади. Бунда ҳар бир операция учун бажарувчи механизмининг турни ва ҳар бир операциянинг бажарилиш давомийлиги аниқланади. Кейин автоматик жиҳозда ишчи ўрнларини камайтириш мақсадида операцияларни концентрациялаш (тўплаш) имконияти кўриб чиқилади. Операцияларни концентрациялаш жиҳоз конструкциясини ортиқча мураккаблаштириб ўюборилишига олиб келиши мумкинлигини, унинг ишлаши ишончлилигини камайтириш мумкинлигини ҳамда йиғиши қурилмасини созлаш ва ишлатишни қийинлаштириши мумкинлигини ҳисобга олиш зарур.

Автоматик йиғишида йиғиши жойига деталларни ўзаро ориентирлаш энг мураккаб ва масъулиятли ўтиш бўлиб ҳисобланади. Бунда деталлар бир-бираига нисбатан кетма-кет ҳаракатлар билан халақит қилмасдан йиғиши мумкин бўлган ҳолатда жойлашиши керак. Ориентирлаш усула-рига талаблар қўйилади, яъни деталларнинг ўлчамлари уларнинг допуск оралигидаги тебраниши деталларнинг ҳолатига кам таъсир қилиши керак. Йиғишидан оддин деталларни нисбий ориентирлашни амалга оширишнинг усули мавжуд: қаттиқ, базалаш ва ўзи ориентирлаш.




29.3-расм. Валик ва втулкан автоматик йиғишида бикир базалаш

Валикнинг втулка билан туташишида деталларни қаттиқ базалаш мисоли 29.3-расмда келтирилган.

Втулка пастдан узатилади, валикни эса юқоридан (29.3-расм, а). Втулка T_1 допуск ташки D диаметрга эга; диаметр киймати D_u дан D_o гача бўлган оралиқда тебраниши мумкин (29.3-расм, б) ва T_2 допуск ички d_o диаметр d_{om} дан d_{ob} гача бўлган оралиқда тебраниши мумкин. Бундан ташқари тешик ташки сиртга нисбатан е кийматда экспцентрик жойлашиши мумкин. Втулка ва валикнинг кўзгалмас ясси таянchlари йигиши жойининг қарама-қарши томонига ҳам (29.3-расм, в), бир томонига ҳам (29.3-расм, г) жойлашиши мумкин.

Автоматик йигишнинг айрим ҳолларида қаттиқ базалаш усули деталларни тўлиқ туташиришга тўла кафолат бера олмайди, шунинг учун автоматлаштиришда йигишнинг ишончлилигини ошириш мақсадида ўзи ориентирлаш (ўзи қидириш) усули кўлланилади. Йигиладиган деталларни ўзи ориентирлайдиган курилмага мисол тарижасида 29.4-расмда схемаси келтирилган тебранувчи курилма хизмат қилиши мумкин. Ушбу курилма бир-бираға нисбатан перпендикуляр жойлашган, уларнинг якорлари йигиш мосламасининг бажарувчи элементлари билан қаттиқ боғланган бўлади. Электромагнитлар (1) мослама асосига маҳкамланган. Туташидиган деталлардан бири (4) мосламанинг кўзгалувчан платформаси (3) га қаттиқ қилиб маҳкамланади, платформа электромагнитларнинг якори (2)га уланган бўлади. Бошқа туташидиган детал чиз-



29.4-расм. Золдирил подшипникни валга пресслаб ўрнатиш учун стаканлар ва тутгичлар

манинг перпендикуляр текислиги йўналишида узатилади. Электромагнитлар галтаги токни галтакларга фаза бўйича 90 градусга силжишини ва электромагнитларнинг алмасишиб ҳаракатланишини таъминлайдиган ярим ўтказгичлар орқали тармоқка уланган бўлади. Бунда якорнинг электромагнитлар галтоги ўзагига танаффус билан тортади, уларнинг уланганидан сўнг платформа детал билан аввалги ҳолатига пружиналар таъсирида қайтади.

Бу йигиладиган деталларнинг ишончли туташишини деталнинг айланна траекториясига яқин бўлган силжиши орқали таъминлайди.

Автоматик йигиш технологиясининг янти йўналиши ҳисобланган йигиш ишларини туташидиган деталларни тайёрлаш жараёни билан кенг кўламда олиб борилади, ҳамда автоматларда узел деталини йигиши ишлов бериши ишлари билан биргаликда кўшилган операциялар киритилади.

Автоматик йигишнинг ҳозирги пайтда йирик серияли ва оммавий ишлаб чиқаришда унча катта бўлмаган узеллар кўлланиладиган йигиш ускуналарида амалга оширилади.

Автоматик йигиш жиҳозларининг асосий узелларига куйдагилар киради:

а) йигиладиган деталларнинг захирасини ҳосил қилувчи юковчи бункер ёки магазинни ускуна;

б) йигиш ўринлисига ориентирланган ҳолатда деталларни етказиб берувчи ориентирлаш ускунаси;

в) йигиш ўринлисига ориентирланган деталларни узатувчи таъминлаш механизмлари;

г) ориентирланган деталларни таъминлаш механизмларидан қабул қилувчи ва туташириш амалга оширилгунга қадар маълум бир ҳолатда ушлаб турувчи йигиш ўринлари;

д) туташиришни ва бирикмани қориштиришни баражиши учун механизмлар (пресслар, винт буровчилар, ийнувчилар ва шунга ўшаш ускуналар).

Агар йигиш кўп ўринли бўлса, ускуна таркибига яна бурилиш столи (йигиш автоматлари) ёки транспортёр (автоматик йигиш оқимлари) кўриннишидаги операциялардо туташуви механизмлар ҳам киради.

Селектив йиғишида йиғиши ускунаси таркибига узелни йиғишидан олдин деталларни ўлчаш ва битта ёки бир неча ўлчам гурухларига саралаш учун назорат-сараловчи автомат ҳам киради.

Оддий шаклли майда ва ўрта ўлчамли деталлар (шайбалар, дисклар, валиклар, втулкалар ва бошқалар) йиғиши жойига бункердан узатилиди. Бункерга бир неча соатга етадиган микдорда деталлар юклаб кўйилади. Янада мураккаб шаклли деталларни магазинларга юкландади. Йирик ва мураккаб деталлар (корпуслар, картерлар) йиғиши жойига кўлла ўрнатилиди.

Йиғиши жиҳозининг турини танлаш йиғиладиган узелнини конструкциясига, маҳсулотни йиллик ишлаб чиқариш ҳажмига ва стабиллигига боғлиқ. Куйида турли хилдаги йиғиши жиҳозларидан фойдаланилганда маҳсулотни йиллик ишлаб чиқариш қиймати келтирилган (минг дона ҳисобида):

Йиғиши мосламалари, механизациялашган асбоб (гайка буровчи, винт буровчи ва бошқалар) 20 гача

Йиғиши жойига детални механизациялаштирилган узатишга эга бўлган йиғиши курилмалари 20—100


Бир ўринли ярим автоматлар 100—200

Кўп ўринли ярим автоматлар 200—1000


Автоматик йиғиши линиялари 1000 дан ортиқ

29.3. Подшипники ва тишли илишишили йиғма бирликларни йиғиш

Валнинг бўйнига золдирили подшипникни пресслаб ўрнатиш учун турли хилдаги дастакли мосламалардан фойдаланиш мумкин: маҳсус стаканлардан ва қисқичлардан, винтли курилмалардан ва бошқалардан. Стакан ва қисқичлар конструкцияси бўйича содда бўлади; уларининг айримлари 29.5-расмда келтирилган. Қисқичлардан фойдаланиш валнинг бўйнига подшипникнинг бир текис ўрнашини таъминлайди, ўрнатиша подшипникни қийшиқ холатда ўрнаб қолиш эктимолининг олдини олади ва подшипникни, одатда, ҳалқасига болга билан уриб киритилишида шикастланишидан сақладайди.



29.5-расм. Золдирили подшипникни валга пресслаб киргизиш учун винтли мослама




29.6-расм. Дастаки реякли пресслаб золдирили подшипникни пресслаб валга киритиш учун винтли мослама

Кетида резьбаси бўлган валларга подшипникни пресслаб ўрнатиш учун кўпинчча оддий гайкадан ва турли узунликдаги втулкалардан таркиб топган винтли қурилмалардан фойдаланилди (29.5-расм).


Бошқа ҳолларда золдирили подшипникни дастаки гидравлик ва пневматик пресслар ёрдамида пресслаб ўрнатиш тавсия этилади (29.6-расм).

Конуссимон подшипникли йиғма бирликларни йиғишида ҳалқаси ва ролиги орқасидаги талаб қилинган тирқиши ҳисобга олиши зарур. Бу тирқишини созлаш йиғишининг мастиулияти операцияси бўлиб ҳисобланади. Конуссимон ролик подшипникдаги нотўри кўйилган тирқиши подшипникни муддатдан олдин ейи-лишига сабаб бўлиши мумкин. Конуссимон ролики подшипникдаги радиал тирқиши подшипникнинг ташки ёки ички ҳалқасини ўқ бўйича суриш орқали созланади.


29.7-расм (а) да узелнинг конструкцияси кўрсатилган, бунда қопқоқ (2) остидағи қистирмалар (1)



29.7-расм. Конуссимон ролики подшипника созлаш усуллари



29.8-расм. Эволвенттили тишли жуфтликни йигиш-ни текшириш



29.9-расм. Тишли гидиракларни илашишини бўек бўйича текшириша донгинг кўринини

подшипникдаги талаб қилинган тирқишини таъминлаш учун хизмат қилади. 29.7-расм (б) да тирқишини халқа гайаси (3) ёрдамида созланади.

Тишли гидиракни вал ёки ўқ билан корпусга йигиши масульи-

ятили йигиши операцияси бўлиб ҳисобланади. Бу операцияда етакловчи ва етакланувчи валларнинг корпусда тўғри жойлашиши мухим аҳамиятга эга, чунки бу тишли гидиракларнинг тўғри ишлашини таъминлади; бунга вал ўқлари бир текисликка уларнинг паралеллигига ва улар орасидаги аниқ масофа сақланган ҳолда эришиш мумкин.

Марказлараро А масофа допуск (29.8-расм, а) узатма вазифасига кўра ва тишлиарнинг илашиши турига боғлиқ равиша белгиланади.

Эволвенттили тишли узатмалар учун тишли гидиракларнинг ўқлари орасидаги масофа *A* ни допуск чегарасида ошириш тўғри илашишни бузмайди, лекин бу оширишда С тирқишининг оргиши кузатилади (29.8-расм, б), шунинг учун тезорар узатмаларда зарбалар содир бўлади, тишга кўшимча юкланиш ҳосил бўлади ва тишли узатма тез ейилиб кетади. Марказлараро масофани камайтирилса, тирқ-

иш камаяди, тишлиарнинг ейилиши ва бир-бирига ёпишиб қолишини келтириб чиқаради.

Тишли орасидаги тирқишининг мавжудлиги ва унинг катталиги кўпол равиша пайласлаб, аниқ равиша эса индикатор ёрдамида текширилади. Шу билан бирга, тишиларнинг уринма доғи ёрдамида ҳам аниқланади, бунда бўёдан фойдаланилади (29.9-расм).

Конуссимон тишли гидиракни узатмаларни йигишининг ўзига хослиги тишлиарнинг илашишини созлашдан иборат. Бунга иккала тишли гидиракни ўқлари бўйлаб ёки бирини силжитиши орқали эришилади. Конуссимон тишли гидираклар ён томонидаги тирқишини шуп, индикатор ёки бўёк ёрдамида текшириши мумкин. Червякли узатмаларни йигишида червяни тишли гидирак билан тўғри илашишини таъминлаш зарур. Бунинг учун червяк ва тишли гидирак ўқларининг кесишиш бурчаги ва марказлараро масофа чизмада кўрсатилганига тўғри келиши керак, гидиракнинг ўрта текислиги червяк ўқига тушиши ва илашишидаги ён томон тирқиши техник шартта тўғри келиши керак.

Синов саволлари

1. Қандай ҳолда йигиши ишларини автоматлаштириш иқтисодий жиҳатдан оқланади?

2. Турли хилдаги йигиши жиҳозлари йиллик ишлаб чиқаришга қандай тасир киласди? Мисол келтиринг.

3. Автоматик йигишини ташкил этишда нималарга эътибор бериш керак?

4. Нима сабабдан йигиши жараёнини автоматлаштириш қийин?

5. Автоматик йигишида кисқа звеноли ўлчам занжирлари учун қандай усул кўлланилилади?

6. Селектив йигиши нима?

7. Автоматик йигишининг технологик жараёни қандай кетма-кетлика ишлаб чиқилилади?

8. Автоматик йигиши жиҳозларининг асосий узелларига нималар киради?

9. Подшипники биримкамаларни йигишини тушунтириб беринг.

10. Тишли илашиши биримкамаларни йигишида тишли орасидаги тирқиши қандай аниқланади?

11. Конуссимон тишли гидиракни узатмаларни йигишида илашиш қандай созланади?

ТЕСТ САВОЛЛАРИ

1. Машинасозлик технологияси фани нимани ўрганади?

- А. Машинасозлик корхоналарини, цехларини, участкаларини лойиҳалашни
Б. Машинасозликда ишлатиладиган барча турдаги жиҳозлар, курилмалар ва асбобларнинг тузилишини
С. Белгиланган муддатда керакли ҳажмда таннархи арzon бўлган сифатли машиналар тайёрлашни
Д. Механик ишлов бериш ва йиғув технологик жараёниларининг тузилишини
Е. Машинасозлик корхоналарининг структурасини

2. Маҳсулот деганда нимани тушунасиз?

- А. Корхонанинг рентабеллик даражасини ифодаловчи кўрсаткич
Б. Корхонада ишлаб чиқариш лозим бўлган ишлаб чиқарининг предмети ёки предметлар тўплами
С. Шу корхонага тегишли бўлган барча ишлаб чиқариш жиҳозлари
Д. Корхонанинг техник низорат бўлимидан ўтмай қолган брак деталлар
Е. Йигиш жараёнини нормал амалга оширишни таъминловчи кўшимча ускуналар

3. Йиғма бирикма нима?

- А. Хеч қандай йиғиш операцияларисиз бир жинсли материаллардан тайёрланган маҳсулот
Б. Дастроҳ, мослама, кесувчи асбоб, детал
С. Йиғиш жараёнини нормал амалга оширишни таъминловчи жиҳозлар тўплами
Д. Йиғиш операциясини назорат қилиб турувчи мослама

Е. Алоҳида йиғиладиган ва кейинчалик йиғиши жараёнида бир бутун ҳолатда қатнашадиган маҳсулотнинг бир қисми

4. Ишлаб чиқариш жараёни деганда нимани тушунасиз?

- А. Заготовкани тайёрлашдан бошлаб детал тайёр бўлгунга қадар сарфланадиган вақт
Б. Корхонада ишлаб чиқаришни ташкил қилиш учун кўйланиладиган асосий ҳужжат
С. Корхонада бирор маҳсулот ишлаб чиқариш учун барча ишчилар ва ишлаб чиқариш жиҳозларининг биргаликдаги фаoliyati
Д. Корхонанинг технологик тайёргарлигини кўрсатувчи ҳужжатлар тўплами
Е. Ишлаб чиқариладиган маҳсулотларнинг сифатини назорат қилишини ташкил қилиш

5. Механик ишлов бериш технологик жараёни нима?

- А. Корхонанинг технологик тайёргарлигини тасдиқловчи ҳужжатлар тўплами
Б. Корхонада ишлаб чиқариш маҳсулотнинг сифатини белгилайдиган асосий ҳужжат
С. Ҳар бир корхонада ишлаб чиқаришни ташкил қилишда фойдаланиладиган умумий кўйламна
Д. Корхонада тайёрланадиган маҳсулотларни аниқлигини назорат қилишда фойдаланиладиган асосий ҳужжат
Е. Ишлаб чиқариш предмети, ўлчамлари, шакли, ташкил кўриниши ва ички хусусиятларини кетма-кет ўзгариб бориши

6. Якка тартибли, серияли ва оммавий ишлаб чиқариш турларини бир-биридан фарқлайдиган асосий кўрсаткичларга нималар киради?

- А. Корхонада фойдаланиладиган дастгоҳлар, мосламалар, кесувчи асбоблар сони
Б. Корхонада ишлаётган ишчилар сони
С. Маҳсулотнинг тури, ишлаб чиқаришнинг доимийлиги, ишлаб чиқариш ҳажми

Д. Корхонадаги механика цехлари сони
Е. Ишлаб чиқарыладиган маҳсулот сифати

7. Машинасозликда аниқликка эришишининг қандай усуларини биласиз?

- А. Доимий ва вақтингчалик эришиш усуллари
- В. Намуна учун ишлов бериш ва ўлчаб кўриш, автоматик тарзда эришиш усуллари
- С. Конструкторлик ва технологик эришиш усуллари
- Д. Гуруҳли ўзаро алмаштириш усули
- Е. Созлаш ва келтириш усуллари

8. Систематик хатоликларни келтириб чиқарувчи асосий сабабларга нималар киради?

А. Ишчининг чарчаб қолиши, мойлаш-совитиши суюқлигининг тўхтаб қолиши, ишчидаги конструкторлик хужжатларнинг йўқлиги

Б. Дастроҳ, мослама, кесувчи асбобларнинг ноаникликлари, ейилишлари, деформациялари, заготовка деформацияси

С. Технологик система бикрлигини етарли даражада талаабга жавоб бермаслиги

Д. Ишлов бериладётган заготовка материалининг ўта қаттиқлиги

Е. Ишлов бериладётган заготовка материали қаттиқлигини бир хилда эмаслиги, кўйим қалинлигининг бир хилда эмаслиги, заготовканнинг мосламада ҳолатини ўзгариб қолиши

9. $V = V_0 L / 1000$ формула нимани ифодалайди?

- А. Кесиш ўйли узунлиги
- В. Кесувчи асбобнинг ўлчамли ейилиши
- С. Кесиш тезлиги
- Д. Суппортнинг ҳаракат тезлиги
- Е. Кесувчи асбобнинг нисбий ейилиши

10. Тенг ёили учбуручак қонунида ўлчамларнинг ёйилиши қандай ҳисобланади?

- А. $\omega = 2\sigma \sqrt{3}$
- В. $\omega = 3,44\sigma$
- С. $\omega = 6\sigma$
- Д. $\omega = 2\sigma \sqrt{6}$
- Е. $\omega = 6\sigma + \Delta_{\text{ист}}$

11. Базалаш хатолиги қачон пайдо бўлади?

А. Технологик ва ўлчаш базаси устма-уст тушса

Б. Технологик база сифатида заготовканнинг ишлов берилимаган юзаси қабул қилинса

Д. Технологик база сифатида қабул қилинган юзанинг ўлчамлари кичик бўлса

С. Технологик ва ўлчаш базалари устма-уст тушмаган ҳолларда

Е. Конструкторлик базалари устма-уст тушмаган ҳолларда

12. Қайси ҳолларда заготовканнинг маҳкамлаш хатолиги келиб чиқади?

А. Заготовканнинг мосламада ҳолатини ўзгариб қолиши натижасида

Б. Механик ишлов беришда кесиши кучининг ўта катта бўлиши натижасида

С. Кесувчи асбобнинг ейилиши натижасида

Д. Мослама ўрнатиш элементларининг ейилиши натижасида

Е. Фақат ишчининг айби билан

13. Гаусс эгри чизиги қачон максимум қийматта эришади?

- А. Ордината ўқидан $\pm \sigma$ масофада
- В. $\sigma = 1$ дан катта бўлганда
- С. $L = L_{\text{yp}}$ бўлганда
- Д. $L > L_{\text{yp}}$ бўлганда
- Е. Ордината ўқидан $+3\sigma$ масофада

14. Заготовкаларга нұқсансиз ишлов беріш шартини топынг?

- A. $6\sigma + \Delta_{\text{чист}} > T$
- B. $T > \omega$
- C. $T < 1,0$
- D. $T > 1,0$
- E. $T < \omega$

15. Йиғма комплект нима?

А. Алоҳида йиғиладиган ва кейинчалик йиғиши жараёнида қатнашадиган маҳсулот

В. Машиналар комплектлаш учун зарур бўлган деталлар тўплами

С. Ҳеч қандай йиғиши операцияларисиз бир жинсли материалдан тайёрланган маҳсулот

Д. Маҳсулотни, ёки унинг бир қисмни йиғиши учун иш жойига узатиб берилиши лозим бўлган маҳсулотнинг таркибий қисмлар гурухи

Е. Корхонада ишлаб чиқарилган бир партия маҳсулотлар

16. Машиналар вазифасига кўра қайси турларга ажратилади?

- А. Ҳаракатланувчи ва кўзгалмас
- Б. Созланувчи ва доимий
- С. Бир ва кўп мақсадли
- Д. Стандартли ва маҳсус
- Е. Машина-двигателлари, ишчи машиналар

17. Детал нима?

А. Ишчининг айби билан ҳосил бўладиган нұқсанлы маҳсулот

Б. Икки ва ундан ортиқ қисмлардан ташкил топган маҳсулот

С. Ҳеч қандай йиғиши операцияларисиз бир жинсли материалдан тайёрланадиган маҳсулот

Д. Иш жойига узатиб берилиши лозим бўлган йиғма бирикма

Е. Алоҳида йиғиладиган ва кейинчалик йиғиши жараёнида бир бутун маҳсулот сифатида қатнашадиган қисм

18. Маҳсулот сифати нима?

А. Маҳсулотнинг ўз вазифасига мос келадиган маълум талабларни бажаришга яроқлилик хусусияти

В. Маҳсулотнинг яроқсиз ҳолга келгунча ишлаш вақти

С. Унинг нархини белгилайдиган асосий қўрсаткич

Д. Шу маҳсулот ўлчамларининг чизма талабларига мос тушиши

Е. Ишчининг маошини аниқлайдиган қўрсаткич

19. Ишлаб чиқаришни техник жиҳатдан тайёрлашнинг энг масъулиятли ва иш ҳажми кўп қисми қайси?

А. Ишлаб чиқаришни конструкторлик тайёргарлиги ва календарь режалаштириш

Б. Ишлаб чиқаришнинг технологик тайёргарлиги

С. Ишлаб чиқаришни календар режалаштириш

Д. Ишлаб чиқаришнинг технологик ва конструкторлик тайёрларлиги

Е. Ишлаб чиқаришнинг конструкторлик тайёргарлиги

20. Ишлаб чиқаришни режалаштиришда кўлланиладиган асосий бирлик нима?

А. Технологик операция

Б. Технологик ўтиш

С. Ишчилар сони

Д. Ишлаб чиқариш ҳажми

Е. Ишлаб чиқариш такти

21. Деталнинг аниқлиги деганда нимани тушунасиз?

А. Деталнинг ўз вазифасиги мос келадиган маълум талабларни бажаришга яроқлилик хусусияти

Б. Детални синаб кўриш даврида ўз хусусиятларини ўзгартирмай сақлаб қолиши

- С. Деталнинг ҳар хил узелларида ишлаш хусусияти
Д. Деталнинг яроқсиз ҳолга келгунга қадар ўз хусусиятларини сақлаб қолиши
Е. Унинг ўлчамлари, геометрик шакли, ишлов берилган юзаларнинг ўзаро тўғри жойлашиши бўйича чизма талабларига мос тушиши

22. Систематик хатолик нима?

- А. Кўрилаётган партиядаги барча заготовкалар учун бир хил бўлган ёки биридан иккинчисига ўтганда маълум бир қонуният бўйича ўзгариб борадиган хатолик

В. Кесиш кучининг катта бўлиб кетиши натижасида содир бўладиган хатолик

С. Фақат ишчининг айби билан содир бўладиган хатолик

Д. Кўрилаётган партиядаги барча заготовкалар учун ҳар хил бўлган хатолик

Е. Қўйим катталигининг ҳар хиллиги ва заготовка материалы қаттиқлигининг ҳар хиллиги натижасида содир бўладиган хатолик

23. Дастроҳ ва кесувчи асборларнинг ейилиши қандай хатоликини келтириб чиқаради?

- А. Систематик хатолик
Б. Базалаш хатолиги
С. Тасодифий хатолик
Д. Ўрнатиш хатолиги
Е. Тасодифий ва систематик хатолик

24. Тасодифий хатолик нима?

А. Кўрилаётган партиядаги барча заготовкалар учун бир хил бўлган хатолик

В. Дастроҳдарнинг ноаниқликлари, ейилишлари, деформацияси натижасида содир бўладиган хатолик

С. Кесиш кучи қўйматининг катта бўлиб кетиши натижасида содир бўладиган хатолик

Д. Кўрилаётган партиядаги барча заготовкалар учун ҳар хил бўлган хатолик

Е. Фақат кесувчи асборнинг ейилиши оқибатида содир бўладиган хатолик

25. Қачон базалаш хатолиги 0 га тенг бўлади?

А. Технологик ва конструкторлик базалар устма-уст тушган ҳолларда

В. Технологик база сифатида қабул қилинган юзанинг ўлчамлари кичик бўлса

С. Технологик ва ўлчаш базалари устма-уст тушган ҳолларда

Д. Технологик база сифатида заготовканинг ишлов берилмаган юзаси қабул қилинса

Е. Технологик ва ўлчаш базаси устма-уст тушса.

26. Технологик тизимнинг бикирлиги нима?

А. Технологик тизимнинг деформацияловчи кучларнинг таъсирига қаршилик кўрсата олиш қобилияти.

В. Технологик тизимнинг ташқи кучлар таъсири остида эластик шакл ўзгартира олиш қобилияти.

С. Технологик тизимнинг мойиллиги.

Д. Дастроҳнинг мустаҳкамлиги.

Е. Технологик тизимнинг аниқлиги.

27. Дастроҳ-мослама-тайёрлама-асбоб технологик тизимда заготовкага ишлов бериш жараёнида қандай хатоликлар рўй беради?

А. Систематик ва тасодифий.

В. Систематик.

С. Тасодифий.

Д. Думалоқликдан четга чиқиш.

Е. Цилиндрликдан четга чиқиш.

28. Технологик тизимнинг деформацияловчи кучларга қаршилик кўрсата олиш қобилияти нима деб аталади?

А. Мустаҳкамлик.

В. Мойиллик.

С. Қаттиқлик.
Д. Бикирлик.
С. Деформацияланиш.

29. Технологик тизимнинг ташқи күчлар таъсирида эластик деформациялана олиши қобилияти нима деб аталади?

- А. Қаттиқлиги.
- В. Мустақкамлиги.
- С. Мойиллиги.
- Д. Бикирлиги.
- Е. Деформацияланиши.

30. Дастрохнинг бикирлигини аниқлашнинг қандай усулари мавжуд?

- А. Статистик.
- В. Динамик.
- С. Статистик ва динамик.
- Д. Ишлаб чиқариш.
- Е. Статистик ва ишлаб чиқариш.

31. Дастрохи йигиши сифати унинг бикирлигига таъсир қиласими?

- А. Таъсир қилмайди.
- Б. Таъсир қиласи.
- С. Бикирлик камаяди.
- Д. В ва С жавоблар тўғри.
- Е. Тўғри жавоб йўқ.

32. Бикирликнинг кўрсаткичи қайси усулда аниқланганда катта қийматта эга бўлади?

- А. Ҳисоблаш.
- В. Динамик.
- С. Ишлаб чиқариш.
- Д. Статик.
- Е. Тўғри жавоб йўқ.

33. Технологик тизимдаги звеноларнинг умумий сонини камайтириш технологик тизимнинг бикирлигига қандай таъсир қиласи?

- А. Бикирлик ортади.
- В. Бикирлик камаяди.
- С. Бикирлик звенолар сонига боғлиқ эмас.
- Д. Звенолар сонини камайтириш мумкин эмас.
- Е. Барча жавоблар тўғри.

34. Тизимнинг берилган (тинч ёки берилган қонун бўйича ҳаракатланиш) ҳолатидан оғизининг чегараланган қийматта эга бўлган таъсир натижасида вақт бўйича ошмаслик нима деб аталади?

- А. Мустақкамлик.
- В. Деформацияланиши.
- С. Устиворлик.
- Д. Бикирлик.
- Е. Мойиллик.

35. Технологик жиҳозни ва технологик ускунани маълум бир технологик операцияни бажаришга тайёрлаш жараёни нима деб аталади?

- А. Асосий вақт.
- В. Созлаш.
- С. Ўрнатиш.
- Д. Ишлаб чиқариш.
- Е. А ва Д жавоблар тўғри.

36. Погонали валга кўп асбоб билан бир вақтда бошлиб, бир вақтда тутатиш йўли билан ишлов берилганда валнинг погонаси диаметрлари қайси томони бўйича кичик қийматта эга бўлади?

- А. Чап томони.
- В. Ўнг томони.
- С. Ўргаси.
- Д. Чап ва ўнг томони.
- Е. Ўзгармайди.

37. Олмосли-йўнувчи дастгоҳларда ҳар бир қўшимча шинделни бир вақтда йўниш учун ишлатиш йўниш аниқлигига қандай таъсир қиласди?

- A. Аниқлик ортади.
- B. Аниқликка таъсир қилмайди.
- C. Аниқлик камаяди.
- D. Созловчининг малакасига боғлиқ.
- E. Заготовканинг материалига боғлиқ.

38. Ҳаракатланмаяпган дастгоҳда кесувчи асбобни турили хил калибрлар ва эталонлар ёрдамида ўрнатиш нима деб аталади?

- A. Универсал ўлчов асбоби ёрдамида дастгоҳни созлаш.
- B. Ишчи калибр ёрдамида синалган заготовкалар бўйича созлаш.
- C. Динамик усулда созлаш.
- D. Статик усулда созлаш.
- E. В ва С жавоблар тўғри.

39. Партиядаги заготовкаларга дастгоҳда ишлов бериш жараёнида асбоб билан ишлов берилётган заготовканинг ўзаро жойлашишининг бошлангич аниқлигига қайта тикиш жараёни нима деб аталади?

- A. Созлаш.
- B. Қайта созлаш.
- C. Ўрнатиш.
- D. Текшириш.
- E. Қайта тикиш.

40. Аниқликни ва унумдорликни оширишдаги қарама-қаршиликтин қандай ҳал қилиш мумкин?

- A. Конструкторлик йўли билан.
- B. Калибрдан фойдаланиш.
- C. ЭХМ дан фойдаланиш.
- D. Чизгичлардан фойдаланиш.
- E. Ишлов берилётган заготовкани ўлчашда назоратни автоматлаштириш.

41. Буюмдаги детал сиртлари ёки ўқлари орасидаги ма-софа ёки иисбий бурилишини нима аниқлади?

- A. Технологик ўлчам занжири.
- B. Конструкторлик ўлчам занжири.
- C. Беркитувчи звено.
- D. Ташибил қилувчи звено.
- E. Ўлчам занжири.

42. Ишлов бериш операцияларини бажаришда ёки йиғиша буюм сиртлари орасидаги масофани, дастгоҳни созлашда ёки операциялар орасидаги ўлчам ва қўйимларини ҳисоблашни нима аниқлади?

- A. Конструкторлик ўлчам занжири.
- B. Беркитувчи звено.
- C. Технологик ўлчам занжири.
- D. Ташибил этувчи звенолар.
- E. Ўлчам занжири.

43. Ўлчам занжирига кирувчи звенолар қандай турларга бўлинади?

- A. Конструкторлик ўлчам занжири.
- B. Технологик ўлчам занжири.
- C. Беркитувчи звено.
- D. Ташибил этувчи звенолар.
- E. С ва Д жавоблар тўғри.

44. Ўлчам занжирини ҳисоблашдан мақсад қандай масалаларни ечишдан иборат?

- A. Тўғри (лойиҳа) ва тескари (текширувчи) масалалар.
- B. Тўғри (лойиҳа) масала.
- C. Тескари (текширувчи) масала.
- D. Ташибил қилувчи звенолар масаласи.
- E. С ва Д жавоблар тўғри.

45. Ўлчамларнинг жойлашишига кўра ўлчам занжирлари қуидагича бўлади:

- A. Чизиқли ўлчам занжирлари.
- B. Бурчакли ўлчам занжирлари.

- С. Текис ўлчам занжирлари.
Д. Фазовий ўлчам занжирлари.
Е. Барча жавоблар түгри.

46. Ўзаро алмашинувчанликнинг қандай усулида тайёрланган детални ўзгартиришсиз ёки танланмасдан буюмнинг талаб қилинган ишлатилиш хоссаларини сақлаган ҳолда йиғишида фойдаланиш мумкин?

- А. Тўлиқ бўлмаган ўзароалмашиниш.
В. Беркитувчи звенони аниқлаш.
С. Тўлиқ ўзароалмашиниш усули.
Д. A_0 орқали.
Е. Барча жавоблар түгри.

47. Чизиқли ўлчам занжиридаги беркитувчи звенонинг юқориги чекли оғишини қандай белгиланади?

- А. A_0
Б. ES
С. ESA_0
Д. EIA_0
Е. EI

48. Созланувчи звенодан ташқари барча ўлчам занжирининг чекли оғишлари асосий тешик ёки асосий вал тизимидағи қайси ўлчам допускida кўйилади?

- А. h ва H
Б. m ва M
С. d ва D
Д. f ва F
Е. k ва K

49. Созланган дастгоҳларда заготовкага механик ишлов беришда (ўртача аниқликдаги ишлов беришда- 7-8-квалитетлар) ўлчамларнинг ёйилиши қайси қонунга тўғри келади?

- А. Гаусс.
Б. Симсон.

- С. Стыюдент.
Д. Фишер.
Е. Маталин.

50. Чизиқли ўлчам занжиридаги беркитувчи звено допуски қандай белгиланади?

- А. Td
Б. TD
С. TA
Д. TA_0
Е. TA_i

51. Танланган системанинг координаталарига нисбатан заготовка ёки буюмга талаб қилинган ҳолатни бериш нима деб аталади?

- А. Ўрнатиш.
Б. Маҳкамлаш.
С. Жойлаштириш.
Д. Эркинлик даражасини камайтириш.
Е. Базалаш.

52. Заготовкани мосламага ўрнатишда қандай масалалар хал қилинади?

- А. Маҳкамлаш.
Б. Ўрнатиш.
С. Базалаш.
Д. Эркинлик даражасини камайтириш.
Е. А ва С жавоблар тўғри.

53. Фазода жисм нечта эркинлик даражасига эга.

- А. 12 та.
Б. 6 та.
С. 3 та.
Д. 2 та.
Е. 1 та.

- С. Текис ўлчам занжирлари.
Д. Фазовий ўлчам занжирлари.
Е. Барча жавоблар түгри.

46. Ўзаро алмашинувчанликнинг қандай усулида тайёрланган детални ўзгаришиш ёки танланмасдан буюмнинг талаб қилинган ишлатилиш хоссаларини сақлаган ҳолда йиғишида фойдаланиш мумкин?

- А. Тўлиқ бўлмаган ўзароалмашиниш.
В. Беркитувчи звенони аниқлаш.
С. Тўлиқ ўзароалмашиниш усули.
Д. A_0 орқали.
Е. Барча жавоблар түгри.

47. Чизиқли ўлчам занжиридаги беркитувчи звенонинг юкориги чекли оғишини қандай белгиланади?

- А. A_0
Б. ES
С. ESA_0
Д. EIA_0
Е. EI

48. Созланувчи звенодан ташқари барча ўлчам занжирларининг чекли оғишлиари асосий тешик ёки асосий вал тизимидағи қайси ўлчам допускida кўйилади?

- А. h ва H
Б. m ва M
С. d ва D
Д. f ва F
Е. k ва K

49. Созланган дастгоҳларда заготовкага механик ишлов беришда (ўртача аниқликдаги ишлов беришда- 7-8-квалитетлар) ўлчамларнинг ёйилиши қайси қонунга тўғри келади?

- А. Гаусс.
Б. Симсон.

- С. Стыюдент.
Д. Фишер.
Е. Маталин.

50. Чизиқли ўлчам занжиридаги беркитувчи звено допуски қандай белгиланади?

- А. Td
Б. TD
С. TA
Д. TA_0
Е. TA_i

51. Танланган системанинг координаталарига нисбатан заготовка ёки буюмга талаб қилинган ҳолатни бериш нима деб аталади?

- А. Ўрнатиш.
Б. Маҳкамлаш.
С. Жойлаштириш.
Д. Эркинлик даражасини камайтириш.
Е. Базалаш.

52. Заготовкани мосламага ўрнатишда қандай масалалар хал қилинади?

- А. Маҳкамлаш.
Б. Ўрнатиш.
С. Базалаш.
Д. Эркинлик даражасини камайтириш.
Е. А ва С жавоблар тўғри.

53. Фазода жисм нечта эркинлик даражасига эга.

- А. 12 та.
Б. 6 та.
С. 3 та.
Д. 2 та.
Е. 1 та.

**54. Фазода жисм нечта илгарилини ва айланни ҳара-
катларга эга бўлади?**

- А. 1 ва 0.
- В. 2 ва 4.
- С. 3 ва 3.
- Д. 0 ва 5.
- Е. 6 ва 6.

**55. Призматик заготовка деталларнинг учта таянч нуқ-
та билан контактда бўлган базаси нима деб аталади?**

- А. Ўрнатиш базаси.
- В. Йўналтирувчи база.
- С. Тачнч база.
- Д. В ва С жавоблар тўғри.
- Е. Тўғри жавоб йўқ.

**56. Призматик заготовка ва деталларнинг иккита таянч
нуқта билан контактда бўлган базаси нима деб аталади?**

- А. Таянч база.
- В. Йўналтирувчи база.
- С. Ўрнатиш базаси.
- Д. В ва С жавоблар тўғри.
- Е. Барча жавоблар тўғри.

**57. Йўналтирувчи база сифатида заготовка ва деталлар-
нинг қандай сиртлари олинса мақсадга мувофиқ бўлади?**

- А. Энг катта сирти.
- В. Энг кичик сирти.
- С. Энг узун сирти.
- Д. Ҳар қандай сиртлар.
- Е. Фақат тоза сиртлар.

**58. Ўрнатиш базаси сифатида заготовка ва деталлар-
нинг қандай сиртлари олинса мақсадга мувофиқ бўлади?**

- А. Ҳар қандай сиртлар.
- В. Энг узун сирти.

С. Ишлов берилмаган сирт.
Д. Фақат тоза сиртлар.
Е. Тўғри жавоб йўқ.

**59. Дискни ўрнатиш базаси сифатида унинг қайси сир-
тидан фойдаланилади?**

- А. Торец сирти.
- В. Цилиндрик сирти.
- С. Шпонка ариқаси.
- Д. Призма.
- Е. Кондуктор.

**60. Ўрнатиш базаси заготовканинг нечта эркинлик да-
ражасидан маҳрум қиласди?**

- А. 6 та.
- В. 5 та.
- С. 4 та.
- Д. 3 та.
- Е. 2 та.

**61. Заготовкани мослама ёрдамида ишлов бериш учун
дастгоҳга ўрнатишда ҳар доим ҳам барча эркинлик дара-
жаларидан маҳрум қилинадими?**

- А. Ҳа.
- В. Йўқ.
- С. Фақат токарлик дастгоҳарида.
- Д. Фақат пармалашда.
- Е. С ва Д жавоблар тўғри.

**62. Ўзи марказловчи қисқичлар заготовканинг нечта эр-
кинлик даражасидан маҳрум қиласди?**

- А. 12 та.
- В. 6 та.
- С. 3 та.
- Д. 1 та.
- Е. Маҳрум қила олмайди.

63. Заготовканинг узун цилиндрик сирти бўйича уч кулачокли патронда маҳкамланганда нечта эркинлик даражасидан маҳрум қиласи?

- А. 12 та.
- В. 6 та.
- С. 5 та.
- Д. 4 та.
- Е. 3 та.

64. Қўзғалувчан люнет заготовканинг нечта эркинлик даражасидан маҳрум қиласи?

- А. 12 та.
- В. 6 та.
- С. 3 та.
- Д. 2 та.
- Е. маҳрум қила олмайди.

65. Заготовканинг қисқа цилиндрик сирти бўйича пневматик патрон (қисқич) да маҳкамланганда нечта эркинлик даражасидан маҳрум қилинади?

- А. 6 та.
- В. 2 та.
- С. 3 та.
- Д. 0 та.
- Е. Тўғри жавоб йўқ.

66. Буюмининг детали ёки йигма бирлигининг ҳолатини аниқлаш учун фойдаланиладиган базанинг номи?

- А. Конструкторлик.
- В. Технологик.
- С. Ўлчаш.
- Д. Ўлчовчи.
- Е. Контакт.

67. Заготовкага ишлов беришда бажариладиган ўлчами ўлчашда ўлчамнинг ҳисоб боши бўлган сирт, чизик ёки нуқта?

- А. Ўлчаш.
- В. Созловчи.
- С. Контакт.
- Д. Конструкторлик.
- Е. Технологик.

68. Механик ишлов беришда фойдаланиладиган технологик базалар қўлланилиш хоссаларига кўра қандай бўлиниади?

- А. Текширувчи.
- В. Контакт ва созловчи.
- С. Текширувчи, контакт ва созловчи.
- Д. Технологик ва конструкторлик.
- Е. Текширувчи ва созловчи.

69. Мослама ёки дасттоҳнинг тегишли ўрнатиш сиртларига бевосита тегиб турган технологик база нима деб атади?

- А. Контакт база.
- В. Созловчи база.
- С. Конструктив база.
- Д. Текширувчи база.
- Е. Сунъий база.

70. Созловчи базага нисбатан ўлчам олишда заготовкани маҳкамлаш хатолиги ўлчам аниқлигига таъсир қиласими?

- А. Таъсир қиласи.
- Б. Таъсир қиласмайди.
- С. Созловчи базага нисбатан ўлчам олинмайди.
- Д. Маҳкамлаш хатолиги ўлчам аниқлигига боелиқ эмас.
- Е. Тўғри жавоб йўқ.

71. Агар заготовканинг конфигурацияси уни мосламага ёки дастгоҳга ўрнатишда маъқул тарзда, турғун ва ишончли ориентирлашга ва маҳкамлашга технологик база ташлашга имконият бермаса, қандай база ташкил қилинади?

- A. Конструкторлик базаси.
- B. Контакт база.
- C. Текширувчи база.
- D. Созловчи база.
- E. Сунъий база.

72. Узун валларга токарлик дастгоҳларида ишлов беришда валининг этилиб кетмаслиги учун нима қилинади?

- A. Валининг узун томони токарлик дастгоҳининг ташқарисида туради.
- B. Вал кесиб ташланади.
- C. Марказий тешикларидан кўшимча таянч сирт сифатида фойдаланилади.
- D. Фрезалаш дастгоҳидан фойдаланилади.
- E. Тез кесар пўлатдан тайёrlанган кескичлардан фойдаланилади.

73. Заготовкани биринчى марта ўрнатилганда ишлатилдиган технологик база нима деб аталади?

- A. Контакт база.
- B. Сунъий база.
- C. Тоза технологик база.
- D. Қора технологик база.
- E. Конструкторлик база.

74. Технологик базаларни белгилашда заготовкага аник ишлов бериш мақсадида қандай сиртларни қабул қилиш мақсадга мувофиқ бўлади?

- A. Бир вақтнинг ўзида деталнинг конструкторлик ва ўлчаш базаси ҳамда буюмни йиғишида база сифатида фойдаланадиган сиртларни.
- B. Контакт, сунъий, ўлчаш базаларини.

- C. Фақат конструкторлик базасини.
- D. Сунъий база яратилади.
- E. Фақат тоза сиртларни.

75. Сунъий технологик база сифатида фойдаланишга келтирилган қайси мисол характерли?

- A. Сунъий база.
- B. Тайёр вал учун зарур бўлмаган марказ тешиклари.
- C. Катта ўлчамли турбиналар куракчаларининг кетинги қисми ва бобишкалар.
- D. В ва С жавоблар тўғри.
- E. Тўғри жавоб йўқ.

76. Технологик жараённи лойиҳалашда технологик базаларни зарур бўлмаган алмаштиришга йўл кўймасдан битта сиртдан технологик база сифатида фойдаланишга ҳарарат қилиш нима деб аталади?

- A. Базаларнинг ўриндошлиқ тамоили.
- B. Доимий база тамоили.
- C. Сунъий база.
- D. Технологик база.
- E. Конструкторлик база.

77. Заготовкаларга дастлабки ишлов бериши операцияларини топинг

- A. Термик ишлов бериш.
- B. Кўйиш, штамповка ва поковка қилиш.
- C. Тўғрилаш, марказсиз йўниш, қирқиши, марказлаштириш ва назорат қилиш.
- E. Йўниш ва фрезалаш.
- D. Тўғрилаш, йўниш, марказлаштириш.

78. Асосий вақт деганда қандай вақтни тушунасиз?

- A. Асбобни алмаштириш учун сарфланадиган вақт.
- B. Деталь ўлчамларини текшириш учун сарфланадиган вақт.

С. Заготовкани мосламага ўрнатиш ва маҳкамлаш учун сарфланадиган вақт.

Д. Асбобнинг заготовкага тегиб ишлов беришини бошлангандан ишлов берни тугагунча сарфланган вақт.

Е. Заготовкага ишлов бериб бўлингандан кейин асбобнинг бошланғич ҳолатига қайтариш учун кетган вақт.

79. Чивиқ ва валилар нималар ёрдамида қирқилади?

А. Пичоқлар; диски, тасмали, фрикцион, электрофрикцион арралар; юпқа жилвир тош; пресс ва қайчи; газли, анодли-механик, электроучқуныли, роликли қайчи.

Б. Арралар, пичоқлар, фрезалар, метчиклар.

С. Газли ва электр пайвандлаш.

Д. Токарлик, фрезалаш ва пичоқли қирқувчичи дастгоҳлар.

Е. Лазер, анодли-механик, электроучқуныли.

80. Марказий тешикларни пармалашда асосий вақт қайси формула ёрдамида аниқланади?

$$A. t_a = \frac{(l_{\text{ущ}} + l_p) i}{S_M} = \frac{(l_{\text{ущ}} + l_p) i}{S \cdot n_p} [мин]$$

$$B. t_a = \left[\frac{l_{\text{ущ}} + l_k + (50 + 100)}{S_{\text{ущ}} \cdot n_{k,k}} \right] i [мин]$$

$$C. t_a = \frac{d + l_k + l_u + d + l_k + l_u}{S_{u,20}} [мин]$$

$$D. t_a = \frac{L}{S \cdot M} = \frac{l_a + l_k + l_u}{S_u Z_n} [мин]$$

$$E. t_a = \frac{(l_\theta + l_{kcc} + l_{yuk})}{n \cdot S} i [мин]$$

81. Вал типидаги деталларни марказлаштириш қандай асбоблар ёрдамида амалга оширилади?

А. Парма.

В. Зенковка.

С. Махсус комбинирлашган марказловчи парма.

Д. А, В, С жавоблар тўғри.

Е. Тўғри жавоблар йўқ.

82. Операцияларни концентрациялаш нима?

А. Битта дастгоҳда бир неча деталга ишлов берниш.

В. Битта дастгоҳда бир неча операция бажарниш.

С. Бир пайтда бир неча сиртларга бир неча кескичлар ёрдамида кўп кескичли дастгоҳда ишлов берниш.

Д. Иккита дастгоҳда битта деталга ишлов берниш.

Е. Кўп кескичли дастгоҳда ишлов берниш.

83. Кўп кескичли дастгоҳларда ишлов бернишда иш ҳажми ниманинг ҳисобига камайди?

А. Асосий вақтнинг камайиши.

В. Ёрдамчи вақтнинг камайиши.

С. Оператор вақтнинг камайиши.

Д. А ва В жавоблар тўғри.

Е. А, В ва С жавоблар тўғри.

84. Ташки цилиндрик сиртларни пардоzlашнинг қандай усуллари мавжуд?

А. Токарлик, фрезалаш, пармалаш, сидириш.

В. Жилвирлаш ва ялтиратиш

С. Юпқа (олмосли) ўйниш, жилвирлаш, притирка, су-непениш, ялтиратиш, роликларни думалатиш, кум ёрдамида пушади.

Д. Жилвир тош, сидиргич, кескич, парма.

Е. Ҳамма жавоб тўғри.

85. Материалда диаметри 30 мм дан катта тешиклар ичта парма ёрдамида пармаланади?

А. Битта.

С. Заготовкани мосламага ўрнатиш ва маҳкамлаш учун сарфланадиган вақт.

Д. Асбобнинг заготовкага тегиб ишлов беришини бошлангандан ишлов берши тугагунча сарфланган вақт.

Е. Заготовкага ишлов бериб бўлингандан кейин асбобнинг бошланғич ҳолатига қайтариш учун кетган вақт.

79. Чивиқ ва вадлар нималар ёрдамида қирқилади?

А. Пичоқлар; дискли, тасмали, фрикцион, электро-фрикцион арралар; юпқа жилвир тош; пресс ва қайчи; газли, анодли-механик, электроучқуныли, роликли қайчи.

Б. Арралар, пичоқлар, фрезалар, метчиклар.

С. Газли ва электр пайвандлаш.

Д. Токарлик, фрезалаш ва пичоқли қирқувчичи дастгоҳлар.

Е. Лазер, анодли-механик, электроучқуныли.

80. Марказий тешикларни пармалашда асосий вақт қайси формула ёрдамида аниқланади?

$$A. t_a = \frac{(l_{\text{ущ}} + l_p) i}{S_M} = \frac{(l_{\text{ущ}} + l_p) i}{S \cdot n_p} [мин]$$

$$B. t_a = \left[\frac{l_{\text{ущ}} + l_k + (50 + 100)}{S_{\text{ущ}} \cdot n_{k,k}} \right] i [мин]$$

$$C. t_a = \frac{d + l_k + l_q + d + l_k + l_q}{S_{u,20}} [мин]$$

$$D. t_a = \frac{L}{S \cdot M} = \frac{l_a + l_k + l_q}{S_z Z_n} [мин]$$

$$E. t_a = \frac{(l_\theta + l_{kcc} + l_{yuk}) i}{n \cdot S} [мин]$$

81. Вал типидаги деталларни марказлаштириш қандай асбоблар ёрдамида амалга оширилади?

А. Парма.

В. Зенковка.

С. Махсус комбинирлашган марказловчи парма.

Д. А, В, С жавоблар тўғри.

Е. Тўғри жавоблар йўқ.

82. Операцияларни концентрациялаш нима?

А. Битта дастгоҳда бир неча деталга ишлов берши.

Б. Битта дастгоҳда бир неча операция бажарши.

С. Бир пайтда бир неча сиртларга бир неча кескичлар ёрдамида кўп кескичли дастгоҳда ишлов берши.

Д. Иккита дастгоҳда битта деталга ишлов берши.

Е. Кўп кескичли дастгоҳда ишлов берши.

83. Кўп кескичли дастгоҳларда ишлов беришда иш ҳажми ниманинг ҳисобига камайди?

А. Асосий вақтнинг камайиши.

Б. Ёрдамчи вақтнинг камайиши.

С. Оператив вақтнинг камайиши.

Д. А ва В жавоблар тўғри.

Е. А, В ва С жавоблар тўғри.

84. Ташки цилиндрик сиртларни пардоzlашнинг қандай усуллари мавжуд?

А. Токарлик, фрезалаш, пармалаш, сидириш.

Б. Жилвирлаш ва ялтиратиш

С. Юпқа (олмосли) ўйниш, жилвирлаш, притирка, су-непениш, ялтиратиш, роликларни думалатиш, кум ёрдамида пушади.

Д. Жилвир тош, сидиргич, кескич, парма.

Е. Ҳамма жавоб тўғри.

85. Материалда диаметри 30 мм дан катта тешиклар ишча парма ёрдамида пармаланади?

А. Битта.

93. Айлайма жисем шаклига эга бўлган деталлар қандай синфларга бўлиш мумкин?

- А. Учта синфа.
- Б. Валлар.
- С. Втулкалар.
- Д. Дисклар.
- Е. В, С ва Д жавоблар тўғри.

94. Бронздан тайёрланган деталларни йўнишда кесиш тезлиги қанча бўлади?

- А. 100 м/мин.
- Б. 200 м/мин.
- С. 300 м/мин.
- Д. 200-300 м/мин.
- Е. 300 м/минутдан юқори.

95. Кескичлар ёрдамида ички резьбаларни кесиш мумкини?

- А. Мумкин эмас.
- Б. Мумкин.
- С. Фақат қадами 2 мм дан кам бўлмаган резьбаларни кесиш мумкин.
- Д. Фақат андозалаш усулида кесиш мумкин.
- Е. Диаметри 30 мм дан кам бўлмаган резьбаларни кесиш мумкин.

96. Ясси сиртларга ишлов берининг қандай усуллари мавжуд?

- А. Токарлик ва фрезалаш.
- Б. Рандалаш ва ўйиш.
- С. Рандалаш, фрезалаш, сидириш, жилвирилаш.
- Д. Рандалаш, фрезалаш, сидириш, токарлик.
- Е. Фрезалаш, сидириш, жилвирилаш.

АДАБИЁТЛАР

1. Колесов И.М. Основы технологии машиностроения, М., «Высшая школа», 1999 г., 590 с.
2. Бурцев и др. Технология машиностроения, в 2-х томах, М., МГТУ им. Н.Э.Баумана, 1998 г., 563 с.
3. Маталин А.А. Технология машиностроения, Л., «Машиностроение», 1985 г., 512 с.
4. Перегудов Л.В. ва бошқ. Автоматлашган корхона станоклари. Т. «Ўзбекистон», 1999 й. 487б.
5. Справочник технолога машиностроителя, в 2-х томах, М., «Машиностроение», 1985 г.
6. Ковшов А.Н. Технология машиностроения, Л., «Машиностроение», 1986 г., 486 с.
7. Егоров М.Е. и др. Технология машиностроения, М., «Высшая школа», 1976 г., 534 с.
8. Кован В.М., Корсаков В.С. Основы технологии машиностроения, М., «Машиностроение», 1985 г., 568 с.
9. Гусев А.А., Ковалчук и др., Технология машиностроения (Спец. часть), М., «Машиностроение», 1986 г., 466 с.
10. Аверченков В.И. и др. Сборник задач и упражнения по технологии машиностроения, М., «Машиностроение», 1988 г.
11. Гельфгат Ю.И. Сборник задач и упражнений по технологиям машиностроения, М., «Высшая школа», 1986 г.
12. Данилевский В.В., Ю.И. Гельфгат Ю.И. Лабораторные работы и практические занятия по технологии машиностроения, М., «Высшая школа», 1988 г.
13. Торошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков, справочник, М., «Машиностроение», 1979 г.
14. Горбачевич А.Б. Курсовое проектирование по технологии машиностроения, Минск, «Вышэйшая школа», 1983 г., 256 с.

МУНДАРИЖА

Сўз боши	3
Кириш	6
I КИСМ. МАШИНАСОЗЛИК ТЕХНОЛОГИЯСИ	
I боб. Машиналарни ишлаб чиқарини объекти	10
1.1. Машина ишлаб чиқарини объекти	10
1.2. Ишлаб чиқарини технологик жиҳатдан тайёрлаш	14
1.3. Ишлаб чиқарини турларининг технологик тавсифи	18
II боб. Механик ишлов бериш хатоликлари ва уларни ҳисоблаш усуллари	22
2.1. Машинасозликда аниқлик ва унга эришини усуллари	22
2.2. Ишлов беришда систематик хатоликлар	25
2.3. Ишлов беришнинг тасодийн хатоликлари	39
2.4. Заготовкалар ўччамларининг умумий ёйлишишининг ташкил этиувизлари	50
III боб. Технологик тизимининг ишлов бериш аниқдигига ва унумдорлигига таъсири	64
3.1. Ишлов бериш хатолигининг ҳосил бўлишига технологик тизимининг бикирлиги ва мойнлигининг таъсири	64
3.2. Кўп асбобли ва кўп шинниделли ишлов бериш хатоликлари	76
IV боб. Технологик ўччамларни ҳисоблаш	79
4.1. Ўлчам занжирларининг турлари ва уларни ҳисоблаш усуллари	79
4.2. Тўла ўзаро алмашинувчаник усули	82
4.3. Тўликсиз ўзаро алмашинувчаник усули	89
V боб. Машинасозлика базалаш ва базалар	95
5.1. Базалар ва таини нуқталар	95
5.2. Технологик базаларни танлаш	105
VI боб. Механик ишлов беришда қўйимлар	114
6.1. Ишлов бериш учун қолдирилган қўйимларининг таснифланиши	114
6.2. Механик ишлов бериш учун қўйимларни ҳисоблаш	117
VII боб. Технологик жараёнларнинг унумдорлиги ва тежамлилиги	121
7.1. Ишлов беришнинг унумдорлиги ва таннархи	121
7.2. Техник меъёrlаш асослари	128
VIII боб. Технологик жараёнлар вариантларининг тежамлилигини ҳисоблаш усуллари	134

8.1. Бухгалтер усули	134
8.2. Элемент усули	136
8.3. Технологик жараён вариантларининг иқтисодий самарадорлигини келтирилган харажатлар бўйича баҳолаш	138
II КИСМ. МАШИНА ДЕТАЛЛАРИНИНГ СИРТЛАРИГА МЕХАНИК ИШЛОВ БЕРИШ УСУЛЛАРИ	
IX боб. Заготовкаларга дастлабки ишлов бериш	141
9.1. Заготовкаларни тўғрилаш	141
9.2. Чивикларни ўйуниш	143
9.3. Чивик, вал, труба ва листларни қирқиш	144
9.4. Марказлаштириш	145
X боб. Деталлар (алланма жисмлар)нинг ташқи цилиндрсизмон сиртларига ишлов бериш	149
10.1. Алланма жисмларига ишлов бериш	149
10.2. Ташқи цилиндрик сиртларига пардоzлашнинг турлари ва усуллари	154
XI боб. Деталларнинг ички цилиндрсизмон сиртларига ишлов бериш	162
11.1. Тигли асбоблар ёрдамида тешикларга ишлов бериш	162
11.2. Абразив асбоблар ёрдамида тешикларга ишлов бериш	167
XII боб. Деталларнинг резъбални сиртларига ишлов бериш	172
12.1. Резъбаларнинг турлари ва резъба ҳосил қуловчи асбоблар	172
12.2. Резъбаларни кескичлар ва тароқлар ёрдамида кесиш	177
12.3. Кўп киримли резъбаларни кесиш	174
12.4. Плашкаре ёрдамида резъба кесиш	175
12.5. Резъбаларни фрезалаш	175
12.6. Метчиклар ёрдамида ички резъбаларни кесиш	178
12.7. Резъбаларни жилвирилаш	179
12.8. Думалатиб резъба ўйниш	180
12.9. Резъбаларни назоратдан ўтказиш усуллари	182
XIII боб. Деталларнинг ясси сиртларига ишлов бериш	183
13.1. Деталларнинг ясси сиртларига тиғли асбобларда ишлов бериш	183
13.2. Деталларнинг ясси сиртларига якуний ишлов бериш	190
XIV боб. Шаклдор сиртларига ишлов бериш	194
14.1. Шаклдор сиртларига ўйниш ва пармалаш орқали ишлов бериш	194
14.2. Шаклдор сиртларига фрезалаш, рандалаш ва сидириш усуллари билан ишлов бериш	196
14.3. Шаклдор сиртларига жилвирилаш усулида ишлов бериш	198
14.4. Даустур билан бошқариладиган дастгоҳларда шаклдор сиртларига ишлов бериш	199

XV боб. Тишли сиртларга ишлов бериш	201
15.1. Диски ва бармоқли фрезаларда нусха кўчириш усулида тишли гиддирасларда цилиндрик тишларни кесиш	201
15.2. Тишли гиддираслардаги тишларни думалатиб ўйиш	203
15.3. Цилиндрик тишли гиддирасларни тиш йўниш усулида кесиш	206
15.4. Червяқларга ишлов бериш	207
15.5. Тишли гиддирас тишларини сидириш	208
15.6. Конусимон гиддирасларда тишларни кесиш	209
15.7. Тишли гиддирасларнинг тишларини думалоқлаш	211
15.8. Тишли гиддирасларнинг тишларни думалатиб ўйиш	211
15.9. Тишли гиддирас тишларини тоза пардоzlаш усуллари	213
XVI боб. Деталларнинг шпонка ариқчаларига ва шлицали сиртларига ишлов берishi	216
16.1. Шпонка ариқчаларига ишлов берishi	216
16.2. Шлицали сиртларга ишлов берishi	219
XVII боб. Деталларнинг ташки, ички ва резъбали сиртларiga комплекс ишлов берishi	230
17.1. Токарлик револьверли дастгоҳларida детал сиртларiga комплекс ишлов берishining технологик жараёнлari	230
17.2. Токарлик ярим автоматларда детал сиртларiga комплекс ишлов берishining технологик жараёнlari	233
17.3. Токарлик автоматларда детал сиртларiga комплекс ишлов берishining технологик жараёнlari	234
III КИСМ. МАШИНАЛАРНИНГ ТУРДОШ ДЕТАЛЛАРИГА МЕХАНИК ИШЛОВ БЕРИШНИНГ КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ	
XVIII боб. Шпинделларга механик ишлов бериш технологик жараёнлari	241
18.1. Шпинделларнинг хизмат вазифаси ва уларга кўйиладиган техник талаблар	241
18.2. Шпинделларга ишлов берishi	242
XIX боб. Тирсакли валларга механик ишлов бериш технологик жараёнlari	247
19.1. Тирсакли валларнинг заготовкаларini олиш усуллари	247
19.2. Тирсакли валларга механик ишлов бериш	248
19.3. Тирсакли валларнинг бўйинларига ишлов бериш	249
19.4. Тирсакли вал тешникларiga ва шонка ариқчаларiga ишлов бериш	252
19.5. Тирсакли валларни назоратдан ўтказиш	252
XX боб. Дастворлар станиналарига ва корпусли деталларга механик ишлов бериш технологик жараёнlari	254
20.1. Станиналарга ишлов берishi	254

20.2. Корпусли деталларга ишлов бериш	261
XXI боб. Шатун ва поршенларга механик ишлов бериш технологик жараёнlari	267
21.1. Шатунларга ишлов берishi	267
21.2. Поршенларга ишлов берishi	273
XXII боб. Тишли гиддирасларга механик ишлов бериш технологик жараёнlari	278
22.1. Тишли гиддирасларнинг заготовкалари ва материали	279
22.2. Тишли гиддирасларни тайёрлашнинг техник шарти	279
22.3. Тишли гиддираска ишлов берishining технологик усуллари	280
22.4. Тишли гиддирасларнинг заготовкаларiga тиш кесилгунга қадар ишлов берishi	281
XXIII боб. Сонли даствор билан бошқариладиган дастворларда хомакиларга ишлов бериш технологик жараёнlari	286
23.1. Даствор билан бошқариладиган дастворларнинг қўлланилиши ва технологик имкониятлari	286
23.2. СДБ токарлик дастворларнинг технологик имкониятлari	289
23.3. СДБ фрезерлик дастворларнинг технологик имкониятлari	290
23.4. Марказда ишлов берувчи дастворларнинг технологик имкониятлari	292
23.5. СДБ дастворларida заготовкалarga ишлов берishining технологик тайёрларлиги	294
XXIV боб. Механик ишлов бериш технологик жараёнlарини автоматлаштириш	297
24.1. Механик ишлов бериш технологик жараёнlарini автоматлаштиришнинг можиҳати	297
24.2. Автоматик линия ва уларнинг турлари	298
24.3. Автоматик линия таркибига кирувчи дастворлар ва курилмалар	299
24.4. Автоматик линияда ўринилар	300
24.5. Автоматик линияда керак бўладиган дастворлар сонини ва тактни аниқлаш	302
XXV боб. Деталларга ишлов берishining замонавий усуллари	305
25.1. Деталларга лазер нури ёрдамида ишлов берishining моҳиҳатi	305
25.2. Лазер нури ёрдамида материалларга ишлов бериш	306
25.3. Деталларга ишлов берishining электрофизик ва электрокимёвий усуллари	310

Босишига руҳсат этилди 10.06.2003 й. Бичими 84x108^{1/2}. Офсет қофози.
Таймс гарнитура. Офсет босма усулида босилди. Шартли б.т. 20,16.
Нашр. т. 17,60. Нусхаси 2000. Буюртма № 98.
Баҳоси шартнома асосида.

«Ўзбекистон» нашриёти, 700129, Тошкент, Навоий кўчаси, 30.
Нашр. № 94-2003.

Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг Тошкент
китоб-журнал фабрикасида чоп этилди. 700194, Юнусобод даҳаси,
Муродов кўчаси, 1-йй.